



## 无感方波算法分析 V1.0



看程序要从主函数看起，包过单片机外设初始化

```
9  L *****
0  int main(void)
1  {
2  #ifdef DEBUG
3  debug();
4  #endif
5      int i;
6      u8 keytemp=0,bkey;
7      u8 flagccw=0;
8      NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
9      /* System Clocks Configuration */
10     RCC_Configuration(); //时钟初始化
11
12     /* NVIC configuration */
13     NVIC_Configuration(); //中断配置
14     DMA_Configuration1();
15     ADC_Configuration1();
16
17     TIM1_Configuration1(); //定时器初始化
18     TIM2_Configuration1();
19     TIM4_Configuration1();
20
21
22
23     GPIO_Configuration(); //GPIO
24     UART3_Init();
25     SysTick_Configuration();
```

```

StartOk=0; //启动成功标志
Comtime=0; //启动时换相次数
aim_speed =200;
while (1)
{

    MotorStatus();

    keytemp= key_con(); //按键值

    if(keytemp==0)
    {
        bkey=1;
    }

    if(keytemp==1)
    {
        if(bkey==1) //启动
        {
            motorstaus=CHONGD;
            startcnt=0;
            StartOk=0;
            bkey=0;
            Comtime=0;
        }

```

```

3      if(keytemp==2)
9      {
0          if(bkey==1)
1          {
2              bkey=0;
3              TIM_Cmd(TIM1, DISABLE); //停止
4              TIM_CtrlPWMOutputs(TIM1, DISABLE);
5              aim_speed =200;
6          }
7      }
8      }
9      if(keytemp==3)
0      {
1          if(time >1000)
2          {
3              if(aim_speed <1200)
4                  aim_speed+=10; //速度加
5                  time =0;
6              }
7          My_PWM = aim_speed; //设定PWM值
8      }
9      }
0      }

```



这个主函数主要是单片机外设初始化，逻辑功能，包过电机启动，停止，速度加，速度减功能。

无刷电机方波无感配置，其实跟方波 HALL 配置一样，都是利用霍尔线中断去判断转子位置去实现换相，只不过无感方波采用硬件实现霍尔线中断。下面说一下如何配置和实现方法。

```
/* 配置Hall接口IO */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_8;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);

/*霍尔信号线中断配置*/
GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOB,GPIO_PinSource6);
GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOB,GPIO_PinSource7);
GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOB,GPIO_PinSource8);

EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line6|EXTI_Line7|EXTI_Line8;
EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Rising_Falling;
EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
```

这个是配置霍尔线引脚及中断。

```
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI9_5_IRQChannel;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = DISABLE;//ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
```

中断函数实现在这里



```
void EXTI9_5_IRQHandler(void)    //霍尔线中断判断
{
    u8 bHall=0,bHallstemp;

    if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line6) != RESET)
    {
        EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line6);
    }
    if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line7) != RESET)
    {
        EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line7);
    }
    if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line8) != RESET)
    {
        EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line8);
    }
    bHall=GPIO_ReadInputData(GPIOB);
    delays(2);

    bHallstemp=GPIO_ReadInputData(GPIOB);

    if(bHall!=bHallstemp) return;
    bHall=0;

    //A相反电动势过零点检测
    if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB, GPIO_Pin_6)==1)
    {
        bHall|= BIT0;
    }
    //B相反电动势过零点检测
    if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB, GPIO_Pin_7)==1)
    {
        bHall|= BIT1;
    }
    //C相反电动势过零点检测
    if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB, GPIO_Pin_8)==1)
    {
        bHall|= BIT2;
    }
}
```



```
if(StartOk==0) //启动
{
    if(bHall == CheckBemf[bhallstep])
    {
        stComcount++;
    }
    else
    {
        stComcount=0;
    }
    if(stComcount>=ST_CNT) //连续检测到一定数量过零点切换到过零换相
    {
        StartOk=1;
    }
}
if(StartOk==1)
{
    Hall_SW(bHall);
}
```

这个函数是实现无感方波启动到启动成功函数，先采集霍尔线，然后根据采集的霍尔值去跟实际换相值比较，连续采集一定数量都一致后，认为启动成功，切入霍尔换相，实现无感方波换相。

下面说一下无感方波启动过程，我们采用三段式无感启动方法，分为预充电，定位，拖动，然后运行。

```

void MotorStatus(void) //电机状态
{
    switch(motorstaus)
    {
        case CHONGD:
            PrechargeD(50); //预充电
            motorstaus= ALIGNED;
            break;
        case ALIGNED:
            Positioning(5,1000,50); //定位
            motorstaus= STARRT;
            break;
        case STARRT:
            if(MotorStart(500,28)==1) //电机无霍尔运行
            {
                motorstaus= RUN;
            }
            else
            {
                motorstaus= FAULT;
            }
            break;
        case RUN:
            break;
        case FAULT:
            MotorStop();
            break;
        default:
    }
}

```

下面分析下预充电函数

```

void PrechargeD(u16 ctime) //预充电
{
    TIM_Cmd(TIM8, ENABLE); //启动
    TIM_CtrlPWMOutputs(TIM8, ENABLE);
    time=0;

    PWM_UL_ON(); //U下管打开
    PWM_VL_ON(); //V下管打开
    PWM_WL_ON(); //W下管打开

    while(time<ctime)
    {
        time=time;
        time=time;
    }

    PWM_UL_OFF(); //U下管关闭
    PWM_VL_OFF(); //V下管关闭
    PWM_WL_OFF(); //W下管关闭
}

```

实现原理是 打开 PWM 把 MOS 下管打开，经过一定时间再把下管关掉，实现预充电功能。

下面说一下电机定位功能

```

void Positioning(u8 bhallstep ,u16 bpwm,u16 ctime) //电机定位
{
    My_PWM = bpwm; //定位pwm值
    Hall_SW(bhallstep); //定位电机
    time=0;
    while(time<ctime) //定位时间
    {
        time=time;
        time=time;
    }
}

```

实现原理是可以设定 PWM 值，定位相线值和相应的定位时间

然后就是电机拖动

```

u8 MotorStart( u16 bpwm,u16 ctime) //电机启动
{
    NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI9_5_IRQChannel;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //ENABLE;
    NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
    My_PWM = bpwm; //启动pwm值

    do{
        bhtime=0;
        bhallstep++;
        if(bhallstep>5) bhallstep=0;
        Hall_SW(CheckBemf[bhallstep]); //启动电机
        while(bhtime<ctime) //启动时间
        {
            bhtime=bhtime;
        }
        Comtime++;
    }while(StartOk==0&&Comtime<COM_CNT); //启动成功标志判断

    if(Comtime>=COM_CNT)
    {
        TIM_Cmd(TIM1, DISABLE); //停止
        TIM_CtrlPWMOutputs(TIM1, DISABLE);
        PWM_UL_OFF(); //U下管关闭
        PWM_VL_OFF(); //V下管关闭
        PWM_WL_OFF(); //W下管关闭
        return 0;
    }

    return 1; //小于COM_CNT次认为启动成功
}

```

实现原理是 打开霍尔线中断，设定 PWM 值，按照一定时间去拖动电机，当没达到启动次数启动标志为 1 就认为启动成功，当启动次数超过设定值认为启动失败，这里面的设定 PWM 值和间隔时间根据不同电机去调，调到这个值电机转动平稳，无换相抖动为止。为了达到这个效果，调试时可以把启动次数设置大点。

这个是电机停止，原理是把上桥臂 PWM 关闭，下桥臂引脚输出低电平关闭。



```

/*PC6,PC7,PC8 为上半桥臂*/
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7 | GPIO_Pin_8 ;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);

/*PB0,PB1,PA7 为下半桥臂*/
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);

GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);

```

这里配置 MOS 驱动引脚包过上下桥臂。

```

void MotorStop(void) //电机停止
{
    TIM_Cmd(TIM8, DISABLE); //停止
    TIM_CtrlPWMOutputs(TIM8, DISABLE);
    PWM_UL_OFF(); //U下管关闭
    PWM_VL_OFF(); //V下管关闭
    PWM_WL_OFF(); //W下管关闭
}

```

以我的电机来说，用这个方法启动每次都能成功，而且力矩很大，希望大家有更好的想法加进去完善这个开源程序。