

Messtechnik, Übung, Prof. Helsper

Christoph Hansen

chris@university-material.de

Dieser Text ist unter dieser [Creative Commons](#) Lizenz veröffentlicht.

Ich erhebe keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Richtigkeit. Falls ihr Fehler findet oder etwas fehlt, dann meldet euch bitte über den Emailkontakt.

Inhaltsverzeichnis

Aufgabe 2.1	2
Aufgabe 3.1	3
Aufgabe 3.2	4
Aufgabe 3.3	5
Aufgabe 4.1	5
Aufgabe 4.2	6
Aufgabe 4.3	7
Aufgabe 4.4	7
Aufgabe 4.5	8

Aufgabe 2.1

a)

linearer Mittelwert: $\bar{u} = \frac{1}{T} \int u \, dt = 0 \, \text{V}$

Gleichricht Mittelwert: $|\bar{u}| = \frac{1}{T} \int |u| \, dt = 1 \, \text{V}$

effektiver Mittelwert: $u_{eff} = U = \sqrt{\frac{1}{T} \cdot \int u^2 \, dt} = \left(\frac{1}{T} \cdot \left(1^2 \cdot V^2 \cdot \frac{T}{2} + (-1 \, \text{V})^2 \cdot \frac{T}{2} \right) \right)^{0,5} = 1 \, \text{V}$

Formfaktor: $F = \frac{U}{|\bar{u}|} = \frac{1[\text{V}]}{1[\text{V}]} = 1[\text{V}]$

b)

linearer Mittelwert: $\bar{u} = \frac{1}{T} \int u \, dt = \frac{1}{T} \left(2 \cdot \frac{T}{T} - 1 \cdot \frac{T}{T} \right) = 0,5 \, \text{V}$

Gleichricht Mittelwert: $|\bar{u}| = \frac{1,5}{T} \int |u| \, dt = \frac{1}{T} \left(2 \cdot \frac{T}{T} + 1 \cdot \frac{T}{T} \right) = 1 \, \text{V}$

effektiver Mittelwert: $u_{eff} = U = \sqrt{\frac{1}{T} \cdot \int u^2 \, dt} = \left(\frac{1}{T} \left(2^2 \cdot \frac{T}{T} + 1^2 \cdot \frac{T}{T} \right) \right)^{0,5} = 1,58 \, \text{V}$

Formfaktor: $F = \frac{U}{|\bar{u}|} = \frac{1,58[\text{V}]}{1,5[\text{V}]} = 1,05333[\text{V}]$

c)

Wir betrachten den Sinus hier als Sinus von x statt von t, da wir dann nicht substituieren müssen.

linearer Mittelwert: $\bar{u} = \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi \hat{u} \sin(x) \, dx = \hat{u} \cdot \frac{1}{2\pi} [-\cos(x)]_0^\pi = 3,18 \, \text{V}$

Gleichricht Mittelwert: Das Signal ist schon gleichgerichtet, deshalb gilt $\bar{u} = |\bar{u}|$

effektiver Mittelwert: $u_{eff} = U = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_0^\pi \hat{u}^2 \sin^2(x) \, dx} = \hat{u} \sqrt{\left[\frac{1}{2\pi} \cdot \frac{x - \cos(x) \cdot \sin(x)}{2} \right]_0^\pi} = 5 \, \text{V}$

Formfaktor: $F = \frac{U}{|\bar{u}|} = \frac{5[\text{V}]}{3,18[\text{V}]} = 1,57[\text{V}]$

d)

Wir müssen in diesem Fall nur bis $\frac{\pi}{2}$ betrachten, weil es sich ab dann schon wiederholt:

$$\text{linearer Mittelwert: } \bar{u} = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \hat{u} \sin(x) dx = \hat{u} \cdot \frac{2}{\pi} [-\cos(x)]_0^{\pi} = 6,37 \text{ V}$$

Gleichricht Mittelwert: Das Signal ist schon gleichgerichtet, deshalb gilt $\bar{u} = |\bar{u}|$

$$\text{effektiver Mittelwert: } u_{eff} = U = \sqrt{\frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \hat{u}^2 \sin^2(x) dx} = \hat{u} \sqrt{\left[\frac{2}{\pi} \cdot \frac{x - \cos(x) \cdot \sin(x)}{2} \right]_0^{\pi}} = 7,07 \text{ V}$$

$$\text{Formfaktor: } F = \frac{U}{|u|} = \frac{7,07[\text{V}]}{6,37[\text{V}]} = 1,11[\text{V}]$$

Aufgabe 3.1

a)

Der Strom durch den Shuntwiderstand R_S heißt I_S :

$$\begin{aligned} R_S &= 90 + 9 + 0,9 + 0,1 = 100 \Omega \\ \frac{I_{max}}{I_S} &= \frac{100}{400} \\ \Leftrightarrow I_{max} &= \frac{1}{4} \cdot I_S \end{aligned}$$


Wir wissen das gilt:

$$I_{ges} = I_{max} + I_S = 1 \text{ mA} \Leftrightarrow I_S = 0,8 \text{ mA} \Rightarrow I_{max} = 0,2 \text{ mA}$$

b)

$$\begin{aligned} \frac{I_{max}}{I_S} &= \frac{0,1}{400 + 99,9} \approx \frac{0,1}{500} \\ \Leftrightarrow I_{max} &= \frac{0,1}{500} \cdot I_S = \frac{I_{ges}}{5000} = 0,2 \text{ mA} \end{aligned}$$

c)



$$R_{ges} = 920 + \frac{400 \cdot 100}{400 + 100} = 1000 \Omega$$

Von dem 920Ω fließen also 1 mA nach links splittet sich dann wie im Aufgabenteil zuvor auf und wir erhalten dann wieder ein $I_{max} = 0,2 \text{ mA}$.

Bei einem $R_{ges} = 100 \text{ k}\Omega$ und 100 V haben wir genau die selbe Situation nur andere Werte.

d)


Die Innenwiderstände sind wie folgt:

100 V Messbereich	100 k Ω
1 V Messbereich	1 k Ω
1 mA Messbereich	80 Ω
1 A Messbereich	0,1 Ω

Aufgabe 3.2

Diese Aufgabe wurde nicht gemacht weil sie veraltet ist.

Aufgabe 3.3



$$U = (R_V + R_U) \cdot I_{U,max}$$

$$\Leftrightarrow R_V = \frac{U - R_U \cdot I_{U,max}}{I_{U,max}} = \frac{U}{I_{U,max}} \cdot R_U = \frac{100}{0,1} \cdot 400 = 1 \text{ M}\Omega$$

Nun bestimmen wir noch den Shuntwiderstand:

$$\frac{I_S}{I_{I,max}} = \frac{R_I}{R_S} \Leftrightarrow I_S = \frac{R_I}{R_S} \cdot I_{I,max}$$

$$I = I_S + I_{I,max} = I_{I,max} \cdot \left(\frac{R_I}{R_S} + 1 \right)$$

$$R_S = R_I \cdot \frac{I_{I,max}}{I - I_{I,max}} = \frac{10 \text{ mA}}{10 \text{ A} - 10 \text{ mA}} \cdot 10 \Omega = 0,01 \Omega$$

Aufgabe 4.1

a)

Wir berechnen zunächst den Widerstand R_A bei der Strommessung:

$$R_A = \frac{200 \text{ mV}}{20 \text{ A}} = 0,01 \Omega$$

Zur Abschätzung des Innenwiderstands R_Q tun wir so als wäre die Messung korrekt:

$$R_Q = \frac{U_V}{I_A} = \frac{1,2}{13,33} = 0,09 \Omega$$

Der Widerstand ist also um etliche Größenordnungen kleiner als R_V und daher können wir die Spannungsmessung als genau annehmen $U_0 = U_V$. Nun bestimmen wir den Widerstand bei der Strommessung:

$$I_A = \frac{U_0}{R_Q + R_A}$$

$$\Leftrightarrow U_0 = I_A \cdot R_Q + I_A \cdot R_A$$

$$\Leftrightarrow R_Q = \frac{U_0 - I_A \cdot R_A}{I_A} = \frac{1,2 - 13,33 \cdot 0,01}{13,33} = 0,08 \, \Omega$$

b)

Es macht keinen Sinn bei der Spannung einen Fehler zu berechnen, weil der Fehler auf Grund des großen Widerstandes weit kleiner ist als das Messgerät anzeigen kann.

Für den Strom können wir den Fehler so berechnen:

$$I_K = \frac{U_0}{R_Q} = \frac{1,2}{0,08} = 15 \, \Omega$$

$$e = I_A - I_K = -1,67 \, \text{A}$$

$$e^* = \frac{e}{I_K} = \frac{-1,67}{15} = -0,111 = -11,1 \, \%$$

Aufgabe 4.2

Der Widerstand R_h ist ein **einstellbarer** Widerstand, da mit diesem Widerstand kompensiert werden soll. Wir bestimmen zunächst den minimalen und den maximalen Strom:

$$I_{K,max} = \frac{5 \, \text{V}}{50 \, \Omega} = 0,1 \, \text{A}$$

$$I_{K,min} = \frac{5 \, \text{V}}{200 \, \Omega} = 0,025 \, \text{A}$$

Die zugehörigen minimalen und maximalen Widerstände sind dann:

$$R_{h,max} = \frac{10 \, \text{V}}{0,025 \, \text{A}} = 400 \, \Omega$$

$$R_{h,min} = \frac{10 \, \text{V}}{0,1 \, \text{A}} = 100 \, \Omega$$

Die Genauigkeit muss sich an dem kleineren Widerstand orientieren:

$$\Delta R_{h,min} = 100 \cdot 0,001 = 0,1 \, \Omega$$

Jetzt stellt sich die Frage wie sich die Spannung an dem Widerstand R_S ändert, wenn wir den Wert von R_h um eine Einheit aus der Kompensationsstellung verstellen:

$$U_M = (I - I_h) \cdot R_S = I \cdot R_S - \frac{U_h}{R_h} \cdot R_S$$

Dazu müssen wir die obige Formel ableiten:


$$\frac{\partial U_M}{\partial R_h} = \frac{U_h}{R_h^2} \cdot R_S$$

$$\Rightarrow \Delta U_M = \frac{U_h \cdot R_S}{R_h^2} \cdot \Delta R_h = \frac{10 \text{ V} \cdot 10^3 \Omega}{(100 \Omega)^2} \cdot 0,1 \Omega = 0,1 \text{ V}$$

Aufgabe 4.3

Diese Aufgabe ist nicht klausurrelevant und wurde noch nicht in der Übung besprochen.

Aufgabe 4.4



a)

Wir wollen die Empfindlichkeit der Messbrücke bestimmen. Die Empfindlichkeit hängt dabei folgendermaßen von der Spannungsänderung und der Dehnung ab:

$$E = \frac{\Delta U_M}{\Delta \epsilon} = ?$$

Zunächst drücken wir die Spannung U_0 mit den zwei möglichen Ästen ab:

$$U_0 = R_1 \cdot I_1 + R \cdot I_1 = 2RI_1$$

$$U_0 = (R + \Delta R) \cdot I_2 + (R - \Delta R) \cdot I_2 = 2RI_2$$

Nun können wir nach dem Strom lösen:

$$I = I_1 = I_2 = \frac{U_0}{2R}$$

Wir betrachten den Maschenumlauf I:

$$U_M = I \cdot (R - \Delta R) - I \cdot R = 0$$

$$\Leftrightarrow U_M = I \cdot \Delta R = \frac{U_0}{2} \cdot \frac{\Delta R}{R}$$

Das Verhältnis $\frac{\Delta R}{R}$ hängt direkt mit dem k-Faktor und der Dehnung zusammen:

$$\frac{\Delta R}{R} = k \cdot \epsilon \Rightarrow U_M = \frac{U_0}{2} \cdot k \cdot \epsilon$$

Die Empfindlichkeit ist die Ableitung dieser Gleichung nach der Dehnung:

$$E = \frac{\partial U_M}{\partial \epsilon} = \frac{U_0}{2} \cdot k = \frac{20}{2} \cdot 2 = 20 \text{ V}$$

b)

$$U_M = \frac{20}{2} \cdot 2 \cdot 2 \cdot 10^{-4} = 4 \text{ mV}$$

Aufgabe 4.5

Zunächst bestimmen wir die Impulsfrequenz:

$$f_s = \frac{1000}{60} = 16,7 \text{ 1/s}$$

Damit der Fehler unter 1 % liegt müssen wir mehr als 100 Impulse messen:

$$T_{ref} = \frac{100}{16,7} = 5,98 \text{ s}$$

In der Praxis kann man sowas nicht verwenden, da die Totzeit viel zu groß ist.