

测量误差与数据处理

本章主要内容

- 测量误差概述
- 测量误差的处理
- 误差的合成与分配
- 测量不确定度的评定

1 测量误差概述

主要内容：



绝对误差（简称误差）

$$\text{误差} = \text{测得值} - \text{真值} \longrightarrow \Delta x = x - A_0$$

理论真值：三角形的三个内角和为 180°

约定真值：1) 由国家基准或当地最高计量标准复现而赋予该特定量的值；

(2) 在没有系统误差的情况下，足够多次的测量值之平均值；

(3) 采用权威组织推荐的该量的值 \longrightarrow 由国际数据委员会 (CODATA) 推荐的真空光速、阿伏加德罗常量等特定量的最新值。

绝对误差、相对误差和引用误差

(1) 绝对误差

通常用约定真值或
理论真值(**A**)代替

绝对误差 = 测得值 - **真值**

$$\Delta x = x - A$$

(2) 相对误差

实际相对误差: $\gamma_A = \frac{\Delta x}{A} \times 100\%$

示值相对误差: $\gamma_x = \frac{\Delta x}{x} \times 100\%$

绝对误差、相对误差和引用误差

(3) 引用误差

引用误差：
$$\gamma = \frac{\Delta x}{L} \times 100\%$$

最大引用误差：
$$\gamma_{\max} = \frac{\Delta x_{\max}}{L} \times 100\%$$

Δx_{\max} ：仪表的最大绝对误差

L ：仪表的量程

仪表准（精）确度等级：
(Level of accuracy)

$$G\% \geq |\gamma_{\max}| = \left| \frac{\Delta x_{\max}}{L} \right| \times 100\%$$

仪表的准确度等级G

- $G = \underline{0.005, 0.01, 0.02, 0.05}; \underline{0.1, 0.2, (0.4), 0.5};$
 - I级标准表 II级标准表
 - $\underline{1.0, 1.5, 2.5, (4.0)}; \text{等}$
 - 工业用表

• 仪表的最大允许绝对误差：

$$\left| \Delta_{\max} \right| = \underbrace{L}_{\text{量程}} \times G\%$$

- 例：某台温度检测仪表的测温范围为100~600℃，校验该表时得到的最大绝对误差为3℃，试确定该仪表的准确度等级。

解：该测温仪表的实际最大引用误差为：

$$\gamma_{\max} = \frac{\Delta_{\max}}{L} \times 100\% = \frac{3}{600 - 100} \times 100\% = 0.6\%$$

- 在国家规定的准确度等级中0.6介于0.5和1.0之间
- 0.5级表和1.0级表的允许误差 $\gamma_{\text{表允}}$ 分别为±0.5%和±1.0%
- 这台测温仪表的准确度等级只能定为1.0级。


例：现需选择一台测温范围为0~500℃的测温仪表。根据工艺要求，温度指示值的误差不允许超过±4℃，试问：应选哪一级精确度等级的仪表？

解：工艺允许误差为


$$\gamma_A = \frac{\Delta_m}{L} \times 100\% = \frac{4}{500 - 0} \times 100\% = 0.8\%$$

- **0.8介于0.5~1.0之间**
- **0.5级表和1.0级表的允许误差 $\gamma_{\text{表允}}$ 分别为±0.5%和±1.0%**
- **选择0.5级的仪表才能满足工艺上的要求。**


误差分类与精度评定




精度的基本概念 (cont'd)



(a)




(b)



(c)


- (a) 系统误差小而随机误差大，即准确度高而精密度低；
- (b) 系统误差大而随机误差小，即准确度低而精密度高；
- (c) 系统误差与随机误差都小，即精确度高。

误差的来源



随机误差的处理——等精度测量列

- 多数随机误差都服从正态分布



$$f(\delta) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{\delta^2}{2\sigma^2}}$$

对称性：绝对值相等的正误差与负误差出现的次数相等；


单峰性：绝对值小的误差比绝对值大的误差出现的次数多；

有界性：一定测量条件下，随机误差的绝对值不会超过一定界限；

抵偿性：随着测量次数的增加，随机误差的算术平均值趋向于零。

算术平均值和标准差

算术平均值 $\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$



标准差 $\sigma = \sqrt{\frac{\sum \gamma_i^2}{n-1}}$  $\gamma_i = x_i - \bar{x}$

$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$


- 增加测量次数难以保证测量条件的恒定，很难显著提高测量结果的准确性。
- 当 σ 一定时，通常取 $n < 10$ 较为适宜。

测量的极限误差

- 测量的极限误差是极端误差；
- 测量结果(单次测量或测量列的算术平均值)的误差不超过极限误差的概率为 P ，并使差值 $(1-P)$ 可予忽略。



极限误差



正态分布: $\delta_{\lim} x = \pm t \sigma$

t分布: $\delta_{\lim} \bar{x} = \pm t_a \sigma_{\bar{x}}$

置信系数: 由给定的置信概率和自由度来确定

算术平均值的标准差

P: 置信概率 (confidence probability)

t: 置信系数 (confidence factor)

随机误差的处理——不等精度测量列

- 各个测量结果的可靠程度不一样，可用一数值来表示；
- 测量结果的“权”：当该测量结果与另一测量结果比较时，对其所给予的信赖程度。

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^m p_i \bar{x}_i}{\sum_{i=1}^m p_i}$$

各组测量结果的均值

各组测量结果的权

$$\sigma_{\bar{x}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^m p_i v_{\bar{x}_i}^2}{(m-1) \sum_{i=1}^m p_i}}$$

各组测量结果的残余误差

$$v_{\bar{x}_i} = \bar{x}_i - \bar{x}$$


$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^m p_i \bar{x}_i}{\sum_{i=1}^m p_i} \quad \sigma_{\bar{x}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^m p_i v_{\bar{x}_i}^2}{(m-1) \sum_{i=1}^m p_i}}$$

例如：工作基准米尺连续3天与国家基准器比较，得到基准米尺的平均长度为999.9425mm（三次测量）、999.9416mm（二次测量）、999.9419mm（五次测量）。则权重分别为3、2、5

系统误差的处理


系统误差产生的原因：

- (1) 测量装置方面的因素
- (2) 环境方面的因素
- (3) 测量方法的因素
- (4) 测量人员的因素



系统误差的特征

- (1) 定值系统误差
- (2) 变值系统误差
 - ① 累积性系统误差
 - ② 周期性系统误差
 - ③ 复杂规律变化系统误差



系统误差的判别方法

实验对比法：用于发现测量列组内不变的系统误差；

残余误差观察法：用于发现测量列组内有规律变化的系统误差；

不同公式计算标准差比较法：用于发现测量列组内的系统误差；

计算数据比较法：用于发现各组测量之间的系统误差；

t检验法：用于发现各组测量之间的系统误差。

(一) 实验对比法——系统误差的判别方法

- 改变产生系统误差的条件，进行不同条件的测量，以发现系统误差；
- 量块按公称尺寸使用时，在测量结果中就存在由于量块的尺寸偏差而产生的不变系统误差，用另一高一级精度的量块进行对比发现；
- ✓ 适于发现不变的系统误差；
- ✓ 用于发现测量列组内的系统误差。

(二) 残余误差观察法——系统误差的判别

方法

- 根据测量先后顺序，将测量列的残余误差列表或作图进行观察，可判断有无系统误差；
- ✓ 主要适用于发现有规律变化的系统误差；
- ✓ 用于发现测量列组内的系统误差。





图 2-5 残余误差散点图

(三) 不同公式标准差比较法——系统误差

的判别方法

- 等精度测量 (测量列组内的系统误差)
- 用不同公式计算标准差，通过比较以发现系统误差

贝塞尔公式: $\sigma_1 = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n \nu_i^2}{n-1}}$; 别捷尔斯公式: $\sigma_2 = 1.253 \frac{\sum_{i=1}^n |\nu_i|}{\sqrt{n(n-1)}}$

令 $\frac{\sigma_2}{\sigma_1} = 1 + u$, 若 $|u| \geq \frac{2}{\sqrt{n-1}}$  怀疑测量列中存在系统误差

(四) 计算数据比较法——系统误差的判别

- 用于发现各组测量之间的系统误差
 - 对同一量进行多组测量；
 - 通过多组计算数据比较；
 - 若不存在系统误差，其比较结果应满足随机误差条件，否则认为存在系统误差。

- 对同一量独立测得 m 组结果： $\bar{x}_1, \sigma_1; \dots; \bar{x}_m, \sigma_m$

- 任两组结果之差 $\Delta = \bar{x}_i - \bar{x}_j$ ；标准差 $\sigma = \sqrt{\sigma_i^2 + \sigma_j^2}$

- 任两组结果 \bar{x}_i 与 \bar{x}_j 间不存在系统误差的标志：

$$|\bar{x}_i - \bar{x}_j| < 2\sqrt{\sigma_i^2 + \sigma_j^2}$$

(四) t检验法——系统误差的判别方法

- 当两组测得值服从正态分布时，判断两组间是否存在系统误差

- 独立测得两组数据： $x_i, i=1,2,\cdots,n_x$

$$y_j, j=1,2,\cdots,n_y$$

- 变量 $t = (\bar{x} - \bar{y}) \sqrt{\frac{n_x n_y (n_x + n_y - 2)}{(n_x + n_y) (n_x \sigma_x^2 + n_y \sigma_y^2)}}$

→ 服从自由度为 $n_x + n_y - 2$ 的 t 分布

t检验法——系统误差的判别方法

- 变量 $t = (\bar{x} - \bar{y}) \sqrt{\frac{n_x n_y (n_x + n_y - 2)}{(n_x + n_y) (n_x \sigma_x^2 + n_y \sigma_y^2)}}$

服从自由度为 $n_x + n_y - 2$ 的 **t 分布**

- $\bar{x} = \frac{1}{n_x} \sum x_i$ $\bar{y} = \frac{1}{n_y} \sum y_j$

$$\sigma_x^2 = \frac{1}{n_x} \sum (x_i - \bar{x})^2 \quad \sigma_y^2 = \frac{1}{n_y} \sum (y_j - \bar{y})^2$$

- 取显著度 α 和自由度 $n_x + n_y - 2$ ，由 **t 分布表** 查 $P(|t| > t_\alpha) = \alpha$ 中的 t_α ；
- 若实测数列中算出的 $|t| < t_\alpha$ ，则**无根据怀疑**两组间有**系统误差**。

系统误差的减小和消除

- (1) 从误差产生根源上消除系统误差
- (2) 加修正值法
- (3) 交换法
- (4) 抵消法
- (5) 对称法
- (6) 半周期法





图 2-6 对称法

对称法——消除线性系统误差

- 可有效消除随时间变化而产生的线性系统误差；
- 线性系统误差 → 不变系统误差



$$\frac{\Delta l_1 + \Delta l_5}{2} = \frac{\Delta l_2 + \Delta l_4}{2} = \Delta l_3$$

- 将**测量对称安排**，取各对称点两次读数的算术平均值作为测得值，即可消除线性系统误差；
- 很多随时间变化的误差，在**短时间内**均可认为是**线性规律**；按复杂规律变化的误差，也可**近似作为线性误差处理**；
- **尽可能采用对称法**消除系统误差。

粗大误差的处理

粗大误差的产生原因

- 测量人员（主观）：读数或记录错误；
- 客观外界条件（意外改变）：机械冲击、外界振动；


防止和消除粗大误差的方法

- 认真测量；
- 保证测量条件稳定，避免在外界条件发生激烈变化时测量；
- 采用不等精度测量和互相之间进行校核的方法；
 - 不同的测量者；不同的仪器；不同的测量方法

粗大误差的判别准则

- 3σ 准则：适用测量次数较多的测量列；
或测量次数较少但要求不高的测量列；

$$|v_d| = |x_d - \bar{x}| > 3\sigma$$

- 罗曼诺夫斯基准则（ t 检验准则）、格罗布斯准则、狄克松准则  适用测量次数较少但要求较高的测量列；
 - 格罗布斯准则可靠性最高；狄克松准则判别最迅速。
 - 测量次数很少时用罗曼诺夫斯基准则。

误差的合成与分配

间接测量：通过直接测量与被测量之间有一定函数关系的其他量，按照已知的函数关系计算出被测量。

误差的合成（函数误差）：间接测量的量是直接测量所得各个测量值的函数。

- 随机误差的合成
- 系统误差的合成
- 总误差的合成（随机误差和系统误差的合成）

随机误差的合成

间接测量： $y = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$

$$\sigma_y^2 = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1} \right)^2 \sigma_{x1}^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial x_2} \right)^2 \sigma_{x2}^2 + \dots + \left(\frac{\partial f}{\partial x_n} \right)^2 \sigma_{xn}^2 + 2 \sum_{1 \leq i < j}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \frac{\partial f}{\partial x_j} \rho_{ij} \sigma_{xi} \sigma_{xj} \right)$$

各测量值的随机误差相互独立

$$\sigma_y = \sqrt{a_1^2 \sigma_{x1}^2 + a_2^2 \sigma_{x2}^2 + \dots + a_n^2 \sigma_{xn}^2} \quad \leftarrow \quad \partial f / \partial x_i = a_i$$

极限误差的合成：

$$\delta_{\lim y} = \pm \sqrt{a_1^2 \delta_{\lim x_1}^2 + a_2^2 \delta_{\lim x_2}^2 + \dots + a_n^2 \delta_{\lim x_n}^2}$$

系统误差的合成

间接测量： $y = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$

已定系统误差： $\Delta = \sum_{i=1}^r a_i \Delta_i$ $\partial f / \partial x_i = a_i$

未定系统误差： $u = \sqrt{\sum_{i=1}^s (a_i u_i)^2 + 2 \sum_{1 \leq i < j} \rho_{ij} a_i a_j u_i u_j}$

$$u = \sqrt{\sum_{i=1}^s (a_i u_i)^2} \quad \leftarrow \quad \rho_{ij} = 0$$

总误差的合成：

$$\sigma = \sqrt{\sum_{i=1}^s a_i^2 u_i^2 + \sum_{i=1}^q a_i^2 \sigma_i^2}$$

误差的分配

给定测量结果总误差的允差，要求确定各个单项误差。

若各误差皆为随机误差，且互不相关

$$\begin{aligned}\sigma_y &= \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x_1}\right)^2 \sigma_1^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial x_2}\right)^2 \sigma_2^2 + \cdots + \left(\frac{\partial f}{\partial x_n}\right)^2 \sigma_n^2} \\ &= \sqrt{a_1^2 \sigma_1^2 + a_2^2 \sigma_2^2 + \cdots + a_n^2 \sigma_n^2} = \sqrt{D_1^2 + D_2^2 + \cdots + D_n^2}\end{aligned}$$

$$\sigma_y \leq \sigma_{\text{允}}$$

HOW?

函数的部分误差

误差分配的步骤

(1) 按等作用原则分配误差

$$\sigma_y = \sqrt{a_1^2 \sigma_1^2 + a_2^2 \sigma_2^2 + \cdots + a_n^2 \sigma_n^2} = \sqrt{D_1^2 + D_2^2 + \cdots + D_n^2}$$

$$D_1 = D_2 = \cdots = D_n = \frac{\sigma_y}{\sqrt{n}} \quad \Rightarrow \quad \sigma_i = \frac{\sigma_y}{\sqrt{n}} \frac{1}{\partial f / \partial x_i} = \frac{\sigma_y}{\sqrt{n}} \frac{1}{a_i}$$

(2) 按可能性调整误差

(3) 验算调整后的总误差

最佳测量方案的确定

$$\sigma_y = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x_1}\right)^2 \sigma_{x1}^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial x_2}\right)^2 \sigma_{x2}^2 + \cdots + \left(\frac{\partial f}{\partial x_n}\right)^2 \sigma_{xn}^2}$$


(1) 选择最佳函数误差公式

- 若在间接测量中可由**不同函数公式**来表示被测量，则**应选取包含直接测量值最少**的函数公式；
- 若不同的函数公式所包含的**直接测量值数目相同**，则应选取**误差较小的直接测量值**的函数公式；

(2) 使误差传递系数等于零或为最小

3 测量不确定度 (uncertainty of measurement)

主要内容:



测量不确定度的基本概念

- 测量不确定度：测量结果变化的不肯定程度，**是表征被测量的真值所处量值范围的评定**，是测量结果含有的一个参数，用以表示被测量值的分散性。
- 一个完整的测量结果应包含被测量值的估计与分散性参数两部分。

$$Y = \underset{\substack{\downarrow \\ \text{估计值}}}{y} \pm \underset{\substack{\downarrow \\ \text{测量不} \\ \text{确定度}}}{U}$$

- 测量结果所表示的**并非一确定值**，而是分散的无限个可能值所处于的一个**区间**。

测量不确定度与测量误差的比较

测量不确定度与测量误差是测量结果质量评价的两种表示方法

概率统计

误差 = 测得值 - 真值

误差的分类

随机误差：精密度，precision

系统误差：正确度 correctness

粗大误差

误差与测量不确定度的比较

测量不确定度和误差：误差理论中的重要概念，评价测量结果质量高低的重要指标，作为测量结果的精度评定参数。

- ✓误差是测量结果与真值之差，而测量不确定度是以被测量的估计值为中心；
- ✓误差一般不能准确知道，难以定量；测量不确定度反映人们对测量认识不足的程度，可定量评定；
- ✓误差是不确定度的基础，研究不确定度首先需研究误差，只有对误差的性质、分布规律、相互联系及对测量结果的误差传递关系等有了充分的认识 and 了解，才能更好地估计各不确定度分量，正确得到测量结果的不确定度。

标准不确定度的评定

A类评定

用统计分析法评定，其标准不确定度 u 等同于由系列观测值获得的标准差 σ ，即 $u=\sigma$ 。

B类评定

基于经验或其他信息所认定的概率分布

2.B 类标准不确定度的评定

①当测量估计值 X 受到多个独立因数影响, 且影响大小相近, 则假设为正态分布, 有所置信概率 P 的分布区间半宽 a 与包含因子 K 来估计标准不确定度, 即

$$\mu_x = \frac{a}{K_p}$$

②当估计值 X 取自有关资料, 所给出的测量不确定度 U_x 为标准差的 K 倍时, 则其标准不确定度为

$$\mu_x = \frac{U_x}{K}$$

③已知估计值 X 落在区间 $(x-a, x+a)$ 内得概率为 1, 且在区间各处出现得机会相等, 则 X 服从均匀分布, 其标准不确定度为

$$\mu_x = \frac{a}{\sqrt{3}}$$

④当估计值 X 受到两个独立且皆是具有均匀分布的因素影响, 则 X 服从在区间 $(x-a, x+a)$ 内的三角分布, 其标准不确定度为

$$\mu_x = \frac{a}{\sqrt{6}}$$

⑤当估计值 X 服从在区间 $(x-a, x+a)$ 内的反正弦分布, 则其标准不确定度为

$$\mu_x = \frac{a}{\sqrt{2}}$$

自由度的概念

- **自由度**: 在 n 个变量 ν_i 的平方和 $\sum_{i=1}^n \nu_i^2$ 中, 如果 n 个 ν_i 之间存在着 k 个独立的线性约束条件, 即 n 个变量中**独立变量**的个数仅为 **$n-k$** , 则称平方和 $\sum_{i=1}^n \nu_i^2$ 的自由度为 **$n-k$** 。
- **贝塞尔公式**计算单次测量标准差 σ 的**自由度**为 **$n-1$** (**唯一的**线性约束条件 $\sum_{i=1}^n \nu_i = \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}) = 0$)。

标准不确定度的自由度

- 系列测量标准差的可信赖程度与自由度有密切关系；
 - 自由度愈大，标准差愈可信赖；
- 不确定度用标准差来表征，不确定度评定的质量也可用自由度来说明；
- 每个不确定度都对应着自由度
- A类评定：自由度 ν 即为标准差 σ 的自由度；

B 类评定：自由度 $\nu = \frac{1}{2\left(\frac{\sigma_u}{u}\right)^2}$

σ_u ——评定 u 的标准差； σ_u/u ——评定 u 的相对标准差。

3 测量不确定度

3.3 测量不确定度的合成

(1) 合成标准不确定度(combined standard uncertainty)

$$\mu_c = \sqrt{\sum_{i=1}^N \left(\frac{\partial f}{\partial X_i} \right)^2 \mu_{\bar{X}_i}^2}$$

↓
直接测量值的
标准不确定度

上式间接测量中，被测量的估计值 $y=f(X_1, X_2, \cdots, X_N)$

测量不确定度的合成

合成标准不确定度 $u_c = \sqrt{\sum_{i=1}^N \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right)^2 u_{xi}^2 + 2 \sum_{1 \leq i < j}^N \frac{\partial f}{\partial x_i} \frac{\partial f}{\partial x_j} \rho_{ij} u_{xi} u_{xj}}$

展伸不确定度 $U = k \mu_c$

包含因子

通常取 $k=2 \sim 3$

查t分布表: $k = t_p(\nu)$

$$\nu = \frac{\mu_c^4}{\sum_{i=1}^N \frac{\mu_i^4}{\nu_i}}$$

测量结果的表示

(1) 用合成标准不确定度表示

$$y = 100.02147\text{g}, \quad u_c = 0.35\text{mg}$$

$$Y = 100.02147(35)\text{g}$$

$$Y = 100.02147(0.00035)\text{g}$$

$$Y = (100.02147 \pm 0.00035)\text{g}$$

(2) 用展伸不确定度表示

$$Y = y \pm U = (100.02147 \pm 0.00079)\text{g}$$

(3) 用相对不确定度表示

$$y = 100.02147\text{g}, \quad u_c = 0.00035\%$$

不确定度数值的修约

- 合成不确定度或展伸不确定度，其有效数字一般不超过两位，不确定度的数值与被测量的估计值的末尾对齐。

位数较多时需要修约，依据“三分之一准则”

例：已知被测量的估计值为20.0005mm，若有两种情况：

① $U=0.00124\text{mm}$ $\xrightarrow{\text{末尾对齐}}$ 12.4 $\xrightarrow{\text{三分之一准则}}$ 13 $\xrightarrow{\text{修约后}}$ $U=0.0013\text{mm}$

② $U=0.00123\text{mm}$ $\xrightarrow{\text{末尾对齐}}$ 12.3 $\xrightarrow{\text{三分之一准则}}$ 12 $\xrightarrow{\text{修约后}}$ $U=0.0012\text{mm}$

作业：1. 设有压力传感器的校准数据列于下表，试求（1）端基拟合直线；（2）端基线性度；（3）滞环误差。

<div> $y_i (V)$ $x_i \times 10^5 (Pa)$ </div> <div>次数</div>		0	1	2	3	4	5
1	正行程	0.0020	0.2015	0.4005	0.6000	0.7995	1.0000
	反行程	0.0030	0.2020	0.4020	0.6010	0.8005	
2	正行程	0.0025	0.2020	0.4010	0.6000	0.7995	0.9995
	反行程	0.0035	0.2030	0.4020	0.6015	0.8005	
3	正行程	0.0035	0.2020	0.4010	0.6000	0.7995	0.9990
	反行程	0.0040	0.2030	0.4020	0.6010	0.8005	

END !