



# RAPPORT

Til Digiplex.

Mobil: 99011690

Fra: GK Inneklima a.s

Ved: Jon Vidar Engene

E-post Jon-vidar.engene@gk.no

Dato: 04.09.20.

Sider: 1

## Munters dataromskjølere, +A1, 2 etg.

- +A1-353.121.IK01. F-gass kontroll. Mangler hette på scraaderventil væskerør.  
Vannlekkasje fra toppen i el.skapet, og gjennomføring i tak ved fordamper.
- +A1-353.122.IK01. F-gass kontroll, lekkasje på sikkerhetsventilen og på serviceventil sugegass kompressor. Kraftig lagestøy fra sirk.pumpe, slår ut på motorvern.  
Vannlekkasje fra gjennomføring tak ved fordamper.
- +A1-353.123.IK01. F-gass kontroll. Ingen anmerkninger.
- +A1-353.124.IK01. F-gass kontroll, lekkasje på begge serviceventilene på kompressoren.  
Vannlekkasje fra gjennomføringen mellom el-skapet og avkastkammeret.  
Vannlekkasje i gjennomføring tak ved fordamper.
- +A1-353.125.IK01. F-gass kontroll, lekkasje på sikkerhetsventilen og svetting på serviceventil sugegass kompressor. Slår ut på lavtrykk, etter kort tid. Mangler kuldemedie.  
Vannlekkasje på gjennomføringen i taket på el. skapet.
- +A1-353.126.IK01. F-gass kontroll. Ingen anmerkninger. Feedbackalarm på sirk.pumpe.
- +A1-353.127.IK01. F-gass kontroll. Lå ute på flow alarm, resatt ok. (som forrige år!)  
Vannlekkasje fra gjennomføringer i taket på el.skapet.  
Sirk.pumpe ligger i feil.

Mvh. Jon Vidar Engene, servicetekniker kjøp.  
E-post: [jon-vidar.engene@gk.no](mailto:jon-vidar.engene@gk.no) Tlf:99011690.  
Mvh. Tor Arne Grimlid, servicetekniker, kjøp.  
E-post: [tor-arne.grimlid@gk.no](mailto:tor-arne.grimlid@gk.no) Tlf:41447454.