



RAPPORT

Til Digiplex.

Mobil: 99011690

Fra: GK Inneklima a.s

Ved: Jon Vidar Engene

E-post Jon-vidar.engene@gk.no

Dato: 04.09.20.

Sider: 1

Munters dataromskjølere, +A1, 3 etg.

+A1-353.131.IK01. F-gass kontroll. Mangler hette scraaderventil på væskerør.
Ikke tilkoblet vann. Svetting fra nedre flarehette væskefilter.

+A1-353.132.IK01. F-gass kontroll. Ingen anmerkninger.

+A1-353.133.IK01. F-gass kontroll, lekkasjer på begge trykkgivere og på høytrykksvakt.
Ikke tilkoblet vann.
Utetemperaturgiver defekt, viser -50gr.
Vannlekkasje avkastkanal.

+A1-353.134.IK01. F-gass kontroll. Ingen anmerkninger. Vannlåsen under epX, har løsnet helt.

+A1-353.135.IK01. F-gass kontroll. Ingen anmerkninger. Vannlåsen under epX, har løsnet helt.

+A1-353.136.IK01. F-gass kontroll. Ikke tilkoblet vann.
Slår ut på lavtrykk, 0.9 bar på lavtrykkssiden. Ingen synlige lekkasjer.
Må feilsøkes!

+A1-353.137.IK01. F-gass kontroll. Lekkasje fra utjevningsrør ekspansjonsventil.
Ligger ute på lavtrykk. Må feilsøkes! Kompressor manuelt avslått.

Mvh. Jon Vidar Engene, servicetekniker kjøL.
E-post: jon-vidar.engene@gk.no Tlf:99011690.
Mvh. Tor Arne Grimlid, servicetekniker, kjøL.
E-post: tor-arne.grimlid@gk.no Tlf:41447454.