

Rapport DigiPlex 2019

etter utført feilretting 31.oktober 2019

Kortlesere

Buss adresse 200

KL adr: 0208

Plassering: -01 PLT 03

Kommentar: Mikrobryter ikke koblet. Kun magnetkontakt på døren.

Feilrettet: Microbryter i lås er utkoblet pga for stor avstand mellom karm og dør. Gitterdør/vegg.

Mulig dør- eller låsleverandør kan forbedre løsningen.

Buss Adresse 800

KL adr: 0809/0810

Plassering: 02 COR 02

Kommentar: Konfigurasjon må sjekkes.

Feilretting: Leser konfigurert for å logge dørpasseringer uten PIN, ikke gjort noe endring.

Kl adr: 0814

Plassering: 02 COR 02

Kommentar: Dør må justeres.

Feilretting: Utført av DigiPlex

KL adr: 0807/0808

Plassering: 02 STR 01

Kommentar: Mikrobryter ikke koblet til systemet.

Feilrettet: Microbryter i lås er defekt. Forsøkt tilkoblet men microbryter står alltid kun i NC posisjon.

Må rettes av låseleverandør.

Buss Adresse 900

KL adr: 0930/0931

Plassering: 02 MOD 7.1

Kommentar: Både KAC og vrider.

Feilretting: Vrider må ha nødkopp, leveres av lås leverandør

KL. adr: 0928/0929

Plassering: 02 MOD 07.3

Kommentar: Både KAC og vrider.

Feilretting: Vrider må ha nødkopp, leveres av lås leverandør

Buss Adresse 500

KL adr: 0516/0517

Plassering: 03 OFF 01

Kommentar: KAC må byttes/Fikses. Sjekk konfigurasjon på slave-leseren.

Feilretting: KAC byttet, utvendig leser konfigurert for logg uten pin. Ikke gjort endring på config

KL adr: 0504

Plassering: 03 PLT 01 back

Kommentar: Magnetkontakt er ikke koblet.

Feilretting: Kabel til magnetkontakt var klippet av. Er nå koblet tilbake og i funksjon. Testet ok.

KL adr: 0507/0508

Plassering: 03 STR 03

Kommentar: Mikrobryter er ikke koblet til.

Feilretting: Koblet til, og funksjonstestet ok.

Buss Adresse 600

KL adr: 0609/0610

Plassering: 00 MOD 04.2

Kommentar: Både KAC og vrider.

Feilretting: Vrider må ha nødkopp, leveres av lås leverandør

KL adr: 0619

Plassering: Mellomdør 05.1-06.1

Kommentar: Ikke koblet.

Feilretting: Dør er alltid åpen, må sjekkes på nytt

Buss Adresse 1100

KL adr: 1113/1114

Plassering: 02 MOD 01.5

Kommentar: Kortleser må limes på nytt til serverskap.

Feilretting: Digiplex ordner selv

Buss Adresse 1200

KL adr: 1207

Plassering: -01 MOD 07.2 Lager.

Kommentar: Dør står åpen hele tiden. Ingen Alarm/status på døren. Mikrobryter og magnetkontakt ikke koblet. KAC-en er montert sidelengs, må snus.

Feilretting: Dør ikke i bruk, står alltid åpen. Denne døren ble brukt av tidligere modulkunde, men ble koblet fra når ny kunde overtok. Digiplex må vurdere om denne kortleseren skal demonteres helt.

Buss Adresse 0

KL adr: 0020/0021

Plassering: 02 MOD 05.4

Kommentar: KAC knust, må byttes

Feilretting: Utført av Digiplex

Innganger

CU adr: 300

Inngang 108, IR detektor.

Kommentar: feil.

Feilretting: PIR sensor ikke i bruk og koblet ut