



# ***Metodi di misura di resistenze***

# Misura di Resistenza con il Metodo Voltamperometrico / 1

Il *Metodo Voltamperometrico* prevede la misura contemporanea della corrente e della tensione ai capi di un resistore in esame, per *misurarne indirettamente il valore di resistenza*. Per questo si possono impiegare due schemi di inserzione degli strumenti, mostrati nelle figure:



*Voltmetro a valle*



*Voltmetro a monte*

$$R_m = \frac{V_m}{I_m} \Rightarrow U_{R_x} = |R_m| \left( \frac{U_V}{|V_m|} + \frac{U_I}{|I_m|} \right) \Rightarrow R_x = R_m \pm U_{R_x}$$

# Misura di Resistenza con il Metodo Voltamperometrico / 2

La resistenza interna di un amperometro è diversa da zero e quella di un voltmetro diversa da infinito. Non è quindi possibile leggere contemporaneamente la tensione ai capi della resistenza e la corrente in essa inviata. Infatti nello schema del voltmetro a monte:

- L'amperometro misura la corrente che effettivamente fluisce nella  $R_x$ ;
- Il voltmetro misura non la CdT (caduta di tensione) ai capi di  $R_x$ , ma la somma di questa più la caduta di tensione ai capi dell'amperometro.


$$I_m = I_x$$

$$V_m = V_a + V_x$$

$$R_m = \frac{V_m}{I_m} = \frac{V_a + V_x}{I_x} = R_a + R_x$$

$$E_{R,c} = R_m - R_x = R_a$$

$$e_{R,c} = \frac{E_{R,c}}{R_x} = \frac{R_a}{R_m - R_a}$$




Quindi è più adatto per la misura di "grandi resistenze":  
 $R_x \gg R_a$

# Misura di Resistenza con il Metodo Voltamperometrico / 3

Nello schema del voltmetro a valle, invece:

- il voltmetro misura effettivamente la tensione ai morsetti di  $R_x$ ;
- L'amperometro misura non la corrente che attraversa la  $R_x$ , ma la somma di questa più la corrente assorbita dal voltmetro.



$$V_m = V_x$$

$$I_m = I_v + I_x$$

$$R_x = \frac{V_m}{I_x} = \frac{V_m}{I_m - I_v} = \frac{1}{\frac{I_m}{V_m} - \frac{I_v}{V_m}} = \frac{R_m R_v}{R_v - R_m}$$

$$E_{R,c} = R_m - R_x = R_m - \frac{R_m R_v}{R_v - R_m} = \frac{-R_m^2}{R_v - R_m}$$

$$e_{R,c} = \frac{E_{R,c}}{R_x} = \frac{-R_m}{R_v}$$

Quindi è più adatto per la misura di "piccole resistenze":  $R_x \ll R_v$

# Incertezza complessiva di *caso peggiore* nel Metodo Voltamperometrico

$$\text{resistenza} = \frac{\text{tensione misurata}}{\text{corrente misurata}} - \text{errore di consumo}$$

*Inserzione a monte:*

$$R_x = \frac{V_m}{I_m} - R_a = R_m - R_a \quad \Rightarrow \quad U_{R_x} = |R_x| \left( \frac{U_V}{|V_m|} + \frac{U_I}{|I_m|} \right) + U_{R_a}$$

*Inserzione a valle:*

$$R_x = \frac{1}{I_m/V_m - 1/R_v} \quad \Rightarrow \quad U_{R_x} = |R_x| \left( \frac{U_V}{|V_m|} + \frac{U_I}{|I_m|} \right) \left( 1 + \frac{|R_x|}{|R_v|} \right) + \frac{R_x^2}{R_v^2} U_{R_v}$$

*L'errore di consumo è tanto trascurabile quanto più è piccola  $R_a$  rispetto a  $R_x$  nell'inserzione a monte, e quanto più è grande  $R_v$  rispetto a  $R_x$  nell'inserzione a valle.*

# Incertezza complessiva *standard* nel Metodo Voltamperometrico

*Inserzione a monte:*

$$U_{R_x, std} = \sqrt{R_x^2 \left( \frac{U_{V, std}^2}{V_m^2} + \frac{U_{I, std}^2}{I_m^2} \right) + U_{R_a, std}^2}$$

*Inserzione a valle:*

$$U_{R_x, std} = \sqrt{R_x^2 \left( \frac{U_{V, std}^2}{V_m^2} + \frac{U_{I, std}^2}{I_m^2} \right) \left( 1 + \frac{|R_x|}{|R_v|} \right)^2 + \frac{R_x^4}{R_v^4} U_{R_v, std}^2}$$

*A seconda della trascurabilità di uno o due termini sotto radice rispetto ai rimanenti, la distribuzione degli errori su  $R_x$  sarà – come è noto – gaussiana, trapezoidale, triangolare, uniforme.*



*Gli intervalli di confidenza in funzione dei rispettivi livelli di fiducia potranno essere calcolati solo nota che sia il tipo di distribuzione.*

# L'utilizzo delle resistenze a 4 morsetti

*Il circuito equivalente  
modificato è il seguente:*


$$R_a \ll R'_v = R_v + R_{c1} + R_{c2} \approx R_v$$

$$\Rightarrow R_m = \frac{V_m}{I_m} = R_x$$



*Questo ha portato all'utilizzo di **resistori a 4 morsetti** (due amperometrici e due voltmetrici) per misure di resistenza di piccolo valore*


# Inserzione voltamperometrica nei multimetri



*Il multimetro digitale nella funzione ohmmetro opera il rapporto tra la tensione misurata ai morsetti voltmetrici e la corrente inviata attraverso i morsetti amperometrici*




# Metodo di Confronto a Caduta di Tensione (misura di piccole resistenze)



*Poiché le due resistenze sono attraversate dalla stessa corrente, se si misurano le due cadute di tensione  $V_x$  e  $V_c$  ed è noto il valore della resistenza campione  $R_c$ , si può scrivere:*

$$\frac{V_x}{R_x} = \frac{V_c}{R_c} \Rightarrow R_x = R_c \frac{V_x}{V_c}$$

# Il metodo del Ponte di Wheatstone per la misura di resistenza (metodo di zero)




*E' un metodo di misura indiretta di resistenza che non necessita di letture strumentali.*

*Siano:  $R_x$  la resistenza incognita;  $R_1$  (variabile),  $R_2$  e  $R_3$  tre resistenze "campioni";  $E$  la f.e.m. applicata;  $I$  la corrente erogata, limitata dal reostato  $R_s$ ;  $V$  un voltmetro che misura la d.d.p.  $\Delta V$ ;  $I_a$  e  $I_b$  le correnti sui due rami del ponte, una volta raggiunto l'equilibrio.*

*Tensione applicata:  $E' = E - R_s I$  (d.d.p. sulla diagonale di alimentazione)*

*Condizione d'equilibrio:  $\Delta V = 0$  (d.d.p. sulla diagonale di rivelazione)*

# Funzionamento del Ponte di Wheatstone



Poniamo:  $R_a = R_x + R_1$  e  $R_b = R_3 + R_2$

d.d.p. di squilibrio:

$$\Delta V = R_1 I_a - R_2 I_b = E \frac{R_1}{R_a} - E \frac{R_2}{R_b} = E \frac{R_1 R_3 - R_x R_2}{R_a R_b}$$

Equilibrio:  $\Delta V = 0 \Leftrightarrow R_1 R_3 = R_x R_2$

Da cui:  $R_x = \frac{R_1 R_3}{R_2}$ ;  $u_{R_x} = u_{R_1} + u_{R_3} + u_{R_2}$

# Incertezza di sensibilità nel Ponte di Wheatstone

Il voltmetro (supposto digitale) fornirà indicazione nulla finché il modulo della d.d.p. di squilibrio  $\Delta V$  sarà inferiore all'incertezza di quantizzazione:

$$|\Delta V| \leq \frac{Q}{2} \Rightarrow \Delta V_m = 0 \Rightarrow R_1 = \frac{R_2 R_x}{R_3}$$

Supponiamo quindi che ci sia equilibrio ( $\Delta V=0$ ) anche per un valore:

$$R'_1 = R_1 + \Delta R_1 = \frac{R_2 R_x}{R_3} + \Delta R_1$$

Pertanto ci sarà una reale  $\Delta V'$  (non misurabile) data da:

$$\Delta V' = E \frac{R'_1 R_3 - R_x R_2}{R_a R_b} = E \frac{(R_1 + \Delta R_1) R_3 - R_x R_2}{R_a R_b} = E \frac{\Delta R_1 R_3}{R_a R_b}$$

*Incertezza di sensibilità*

$$|\Delta V'| \leq \frac{Q}{2} \Leftrightarrow |E| \frac{|\Delta R_1| R_3}{R_a R_b} \leq \frac{Q}{2} \Leftrightarrow |\Delta R_1| \leq \frac{Q/2}{|E|} \frac{R_a R_b}{R_3} = U_{\sigma R_1}$$

# Valutazione dell'incertezza complessiva nel Ponte di Wheatstone

*Il valore misurato di  $R_x$  e la sua incertezza di caso peggiore saranno:*

$$R_{x,m} = \frac{R_1 R_3}{R_2}; \quad U_{R_x} = R_{x,m} \left( \frac{U_{\sigma R_1}}{R_1} + \frac{U_{R_1}}{R_1} + \frac{U_{R_2}}{R_2} + \frac{U_{R_3}}{R_3} \right)$$

*Poiché:*

$$u_{\sigma R_1} = \frac{U_{\sigma R_1}}{R_1} = \frac{Q/2}{|E|} \left( 1 + \frac{R_3}{R_2} \right) \left( 1 + \frac{R_2}{R_3} \right) = \frac{Q/2}{|E|} \left( 1 + \frac{R_{x,m}}{R_1} \right) \left( 1 + \frac{R_1}{R_{x,m}} \right)$$

*la condizione di minimo per l'incertezza di sensibilità sarà:*



$$u_{\sigma R_1, \min} = u_{\sigma R_1} \Big|_{R_1=R_x} = u_{\sigma R_1} \Big|_{R_2=R_3} = 4 \frac{Q/2}{|E|}$$

*Tipicamente, le quattro resistenze si fanno uguali (condizione di Heaviside).*

*Per un'incertezza di sensibilità trascurabile rispetto alle altre, si ha quindi:*

$$U_{R_x} \approx R_{x,m} \left( \frac{U_{R_1}}{R_1} + \frac{U_{R_2}}{R_2} + \frac{U_{R_3}}{R_3} \right)$$

# Applicazione del PdW a deviazione: misura di temperatura con sonde Pt100



*Caratteristica I/O di una Pt100*

$$\Delta V = \frac{E}{4} \frac{\Delta R_T}{R_{T0}} = \frac{E}{4} \frac{0,385 \cdot \Delta T}{R_{T0}} = k_T \Delta T$$


$$R_T = 100 \cdot (1 + 0,00385 \cdot T)$$

$$[-50^{\circ} \text{C} \leq T \leq 450^{\circ} \text{C}]$$


# Applicazione del PdW a deviazione: misura di forza con Estensimetri / 1



(a)



*Estensimetro soggetto a trazione e sua realizzazione tecnologica*



*Estensimetro inserito in un ponte di Wheatstone a deviazione*

# Applicazione del PdW a deviazione: misura di forza con Estensimetri / 2


Per la taratura del sistema occorre conoscere il valore della resistenza dell'estensimetro per una fissata forza  $F_0$ . Tale valore  $R_{E0}$  si ottiene dall'esame della caratteristica I/O.

Si pone quindi:

$$R_i = R_{E0} \quad i = 1, 2, 3$$

Per valori diversi da  $F_0$  il voltmetro segnerà valori differenti dallo zero (*"segnale d'errore"*):

$$\Delta V = \frac{E}{4} \frac{\Delta R_E}{R_{E0}} = \frac{E}{4} \frac{k_E \Delta F}{R_{E0}} = k_F \Delta F$$



*Caratteristica I/O di un estensimetro*