

Induction Motor Characterisation Problems

1a)

4-pole

$$P = 51.8 \text{ kW}$$

$$R_{ph-ph} = 23.6 \text{ m}\Omega$$

$$R_s = 11.8 \text{ m}\Omega$$

No-Load

$$V_{L-L} = 195 \text{ V}, 200 \text{ Hz}$$

$$V_{ph} = 112.6 \text{ V}$$

$$I_{NL} = 64.7 \text{ A}$$

$$P_{NL} = 1.093 \text{ kW}$$


Locked-Rotor

$$V_{L-L} = 35.6 \text{ V}, 200 \text{ Hz}$$

$$V_{ph} = 20.55 \text{ V}$$

$$I_{BR} = 93 \text{ A}$$


$$P_{BR} = 641 \text{ W}$$



$$P_{RL} = P_{NL} - 3I^2 R_s = 945 \text{ W}$$

$$Q_{in} = \sqrt{(V_{ph} I_{NL})^2 - \left(\frac{P_{NL}}{3}\right)^2} = 7.276 \text{ kW} = 2\pi f I^2 (L_s + L_m)$$

$$L_s + L_m = 1.38 \text{ mH}$$



$$Q_{in} = \sqrt{(V_{ph} I)^2 - \left(\frac{P}{3}\right)^2} = 1.09 \text{ kW} = 2\pi f I^2 (L'_R + L_s)$$

$$L'_R + L_s = 174.7 \mu\text{H} = 1.8 L_s$$

$$\frac{P_{BR}}{3} = I_{BR}^2 (R_s + R'_R)$$

$$L_s = 97 \mu\text{H}$$

$$L'_R = 78 \mu\text{H}$$

$$R'_R = 12.9 \text{ m}\Omega$$

$$L_m = 1.28 \text{ mH}$$

b)

4-pole

$$V_{L-L} = 400 \text{ V}, 50 \text{ Hz}$$

$$V_{ph} = 230.9 \text{ V}$$

$$R_s = 20 \text{ m}\Omega$$

$$L_s = 0.2 \text{ mH}$$

$$L_m = 7.2 \text{ mH}$$

$$L'_R = 0.3 \text{ mH}$$

$$R'_R = 35 \text{ m}\Omega$$

$$I_{ph} = 225 \text{ A}$$

$$\cos \phi = 0.89$$

$$\eta = 0.897$$

$$i) P_c = 3 V_{ph} I_{ph} \cos \phi = 138.74 \text{ kW}$$

$$v) P_{AG} = \frac{3 I_r^2 R'_R}{s}$$

$$ii) P_{AG} = P_c - P_{Rs} = 135.7 \text{ kW}$$

$$s = 3.1\%$$

$$vi) P_{cFW} = P_{AG} - P_{Rr} - P_m = 7.04 \text{ kW}$$

$$iii) I_m = I \sin \phi = 102.6 \text{ A}$$

$$iv) I_R' = I \cos \phi = 200.25 \text{ A}$$

Induction Motor Characterisation Problems

2.

4-pole

$$I_{ph} = 6.5A$$

$$P_{BR} = 900W$$

$$R_{ph-ph} = 1.1\Omega$$


$$P_{3\phi} = 175W$$

$$V_{L-L} = 208V, 60Hz$$

$$V_{ph-cr} = 30.6V$$

$$V_{ph-nc} = 120.1V$$

$$I_{ph} = 18.2A$$



$$P_i = 3V_{ph} I_{ph} \cos \phi$$

$$= P_{AG} + 3I^2 R_s$$

$$P_{AG} = P_{EM} + P_{R_r}$$

$$= 3I_r^2 \left(\frac{1-s}{s}\right) R'_r + 3I_r^2 R'_r$$

$$= \frac{3I_r^2 R'_r}{s}$$

$$P_{EM} = P_m + P_{cpw}$$

$$= 3I_r^2 \left(\frac{1-s}{s}\right) R'_r$$

$$R_s = \frac{R_{ph-ph}}{2} = 0.55\Omega$$

$$Q_{NL} = \sqrt{(V_{ph} I_{NL})^2 - \left(\frac{P_{NL}}{3}\right)^2}$$

$$= 778.5W = 2\pi f I^2 (L_s + L_m)$$

$$L_s + L_m = 48.87mH$$

$$R'_r = \frac{\frac{P_{BR}}{3}}{I^2} - R_s = 0.356\Omega$$

$$Q_{BR} = \sqrt{(V_{ph} I_{ph})^2 - \left(\frac{P_{BR}}{3}\right)^2}$$

$$= 469W = 2\pi f I^2 (L_s + L'_r)$$

$$L_s + L'_r = 3.76mH$$

Class B $\rightarrow L'_r = 1.5L_s$

$$L'_r = 2.25mH$$

$$L_s = 1.5mH$$

$$R'_r = 0.356\Omega$$

$$R_s = 0.55\Omega$$

$$L_m = 47.37mH$$

Induction Motor Characterisation Problems

3.a) $R_{ph-ph} = 3.54 \Omega$ $V_{LRph} = 41V$
 $V_{phph} = 230.9V$ $I_{LRph} = 4A$
 $I_{NL} = 1.8A$ $P_R = 150W$
 $P_{NL} = 120W$

N/L: $Q_{ph} = \sqrt{(V_{ph} I_{ph})^2 - \left(\frac{P_R}{3}\right)^2}$
 $= 413.7 \text{ VAR} = 2\pi f I^2 (L_s + L_m)$
 $L_s + L_m = 406.4 \text{ mH}$

L/R: $Q_{ph} = \sqrt{(V_{ph} I_{ph})^2 - \left(\frac{P_R}{3}\right)^2}$
 $= 156.2 \text{ VAR} = 2\pi f I^2 (L_s + L'_r)$
 $L_s + L'_r = 31.1 \text{ mH} = 2.5 L_s$
 $R'_r = \frac{\left(\frac{P_R}{3}\right)}{\frac{I_{LR}^2}{s}} - R_s$

$$R_s = 1.77 \Omega$$

$$R'_r = 1.355 \Omega$$

$$L_s = 12.44 \text{ mH}$$

$$L'_{lr} = 18.66 \text{ mH}$$

$$L_m = 394 \text{ mH}$$

3.b) $R_s = 11.8 \text{ m}\Omega$ $L'_{lr} = 77.2 \mu\text{H}$ $T_m = 40 \text{ Nm}$
 $L_s = 97.2 \mu\text{H}$ $R'_r = 12.9 \text{ m}\Omega$ $\omega_m = 622.56 \text{ rad/s}$
 $L_m = 2 \text{ mH}$ $I_m = 93A, 200\text{Hz}$ $P_{cfw} = 2.3 \text{ kW}$

$$P_{EM} = P_m + P_{cfw}$$

$$= (24.9 + 2.3) \text{ kW}$$

$$= 27.2 \text{ kW}$$

$$= 3I_r^2 \left(\frac{1-s}{s}\right) R'_r$$

$$P_{AG} = P_{EM} + R_{er}$$

$$= \frac{3I_r^2 R'_r}{s}$$

$$P_{in} = P_{AG} + P_{Rs}$$

$$= \frac{3I_r^2 R'_r}{s} + 3I_s^2 R_s$$

$$= 3V_{ph} I_{ph} \cos \phi$$

$$P_{Rs} = 306.2 \text{ W}$$

$$\omega_{slip} = 11.52 \text{ rad/s}$$

$$s = 0.92\%$$

$$I_r = 80.78 \text{ A}$$

$$P_{in} = 27.76 \text{ kW}$$

$$V_{in} = 114.5 \text{ V}$$

$$\cos \phi = 0.869 \left(= \frac{I_r}{I_s}\right)$$

$$\eta = \frac{P_m}{P_i} = 0.897$$

Induction Motor Characterisation Problems

4.

$$P = 22 \text{ kW}$$

$$V_{ph} = 400 \text{ V}, 50 \text{ Hz}$$

$$I_{ph} = 22.8 \text{ A}$$

$$N_{SLIP} = 35 \text{ rpm}$$

$$f_{SLIP} = 0.583 \text{ Hz}$$

$$T_{rated} = 143 \text{ Nm}$$

$$s = 2.3\%$$

100% Load

$$\eta = 0.913$$

$$\cos \phi = 0.89$$

$$\sin \phi = 0.456$$

75% Load


$$\eta = 0.916$$

$$\cos \phi = 0.84$$

$$\sin \phi = 0.543$$

i) $\frac{T}{P_{SUP}} = 245 \text{ Nm/Hz}$

ii)



$$100\% \begin{cases} I_r' = I_{ph} \cos \phi = 20.29 \text{ A} \\ I_m = I_{ph} \sin \phi = 10.4 \text{ A} \end{cases} \quad 75\% \begin{cases} I_r' = I_{ph75\%} \cos \phi = 15 \text{ A} \\ I_m = I_{ph75\%} \sin \phi = 9.7 \text{ A} \end{cases}$$

$$V_{ph} \approx I_m 2\pi f_e L_m$$

$$L_m \approx 122 \text{ mH}$$

$$I_{ph75\%} = \frac{P_o}{3 V_{ph} \cos \phi \eta} = 17.87 \text{ A}$$

$$P \approx 3 I_r'^2 \left(\frac{1-s}{s}\right) R_r'$$

$$R_r' = 426 \text{ m}\Omega$$

100%

$$P_{loss} = \left(\frac{1}{\eta} - 1\right) P_o = 2096 \text{ W}$$

$$= 3 R_s I_{ph}^2 + 3 R_r' I_r'^2 + P_{cfw}$$

$$P_{cfw} + (1560) R_s = 1570 \text{ W}$$

$$602 R_s = 345$$

$$R_s = 573 \text{ m}\Omega$$

$$P_{cfw} = 676 \text{ W}$$

75%

$$P_{loss} = 1.513 \text{ W}$$

$$= 3 R_s I_{ph}^2 + 3 R_r' I_r'^2 + P_{cfw}$$

$$P_{cfw} + (958) R_s = 1225 \text{ W}$$

$$I_{ph, su} = 7.1 I_{rated}$$

$$= 161.9 \text{ A}$$

$$Z_{phsu} = \frac{V_{ph}}{I_{phsu}} = 2.47 \Omega$$

$$= \sqrt{(R_s + R_r')^2 + X_L^2}$$

$$X_L = 2.26 \Omega$$

$$L_{ls} + L_{lr}' = 7.2 \text{ mH}$$

$$L_{ls} = 2.88 \text{ mH}$$

$$L_{lr}' = 4.3 \text{ mH}$$

Induction Motor Characterisation Problems

5.

	100% Load	75% Load
$P = 75 \text{ kW}$	$I_{ph} = 75.1 \text{ A}$	$I_{ph} = 57.86 \text{ A}$
$V_{ph} = 400 \text{ V}, 50 \text{ Hz}$	$\eta = 0.942$	$\eta = 0.942$
$T_{rated} = 482 \text{ Nm}$	$\cos \phi = 0.88$	$\cos \phi = 0.86$
$N_{slip} = 15 \text{ rpm}$	$\sin \phi = 0.475$	$\sin \phi = 0.51$
$s = 1\%$		

i) $\frac{T}{P_{slip}} = 1.928 \text{ Nm/Hz}$

ii) $I_{R'_{oc\%}} = I_{ph} \cos \phi = 66 \text{ A}$ $L_M \approx \frac{V_{ph}}{2\pi f I_M}$
 $I_{M_{oc\%}} = I_{ph} \sin \phi = 35.67 \text{ A}$ $L_M \approx 35.7 \text{ mH}$

$$P_M \approx 3 I_{R'}^2 \left(\frac{1-s}{s} \right) R_{R'}$$

$$R_{R'} \approx 58 \text{ m}\Omega$$

$$I_{R'_{75\%}} = 49.76 \text{ A}$$

$$I_{M_{75\%}} = 29.51 \text{ A}$$

100% Load

$$P_{loss} = \left(\frac{1}{\eta} - 1 \right) P_o = 4.618 \text{ kW}$$

$$= 3 R_s I_{ph}^2 + 3 R_{R'} I_{R'}^2 + P_{fw}$$

$$P_{fw} + (16.920) R_s = 3860 \text{ W}$$

$$6.877 R_s = 828.1$$

$$R_s = 120 \text{ m}\Omega$$

$$P_{fw} = 1.83 \text{ kW}$$

75% Load

$$P_{loss} = \left(\frac{1}{\eta} - 1 \right) P_o = 3.463 \text{ kW}$$

$$= 3 R_s I_{ph}^2 + 3 R_{R'} I_{R'}^2 + P_{fw}$$

$$P_{fw} + (10.1043) R_s = 31032 \text{ W}$$

$$I_{su} = 7.3 I_{rated}$$

$$= 548.2 \text{ A}$$

$$Z_{su} = \frac{V_{ph}}{I_{su}} = 0.73 \Omega$$

$$= \sqrt{(R_s + R_{R'})^2 + X_L^2}$$

$$X_L = 0.708 \Omega$$

$$L_s + L_{R'} = 2.25 \text{ mH}$$

$$L_s = 90 \mu\text{H}$$

$$L_{R'} = 1.35 \text{ mH}$$

Induction Motor Characterisation Problems

6. $P = 110 \text{ kW}$	$N_{slip} = 15 \text{ rpm}$	100% $I_{ph} = 110 \text{ A}$	75% $I_{ph} = 85.9 \text{ A}$
$V_{ph} = 400 \text{ V}, 50 \text{ Hz}$	$f_{slip} = 0.25 \text{ Hz}$	$\cos \phi = 0.88$	$\cos \phi = 0.85$
$R_s = 58.3 \text{ m}\Omega$	$s = 1\%$	$\sin \phi = 0.475$	$\sin \phi = 0.527$
$T_{rated} = 707 \text{ Nm}$		$\eta = 0.945$	$\eta = 0.942$

i) $\frac{T}{f_{slip}} = 2828 \text{ Nm/Hz}$

ii) $I_M = I_{ph} \sin \phi = 52.25$ $I_R' = I_{ph} \cos \phi = 96.8 \text{ A}$
 $R_R' = \frac{P_M s}{3 I_R'^2 (1-s)} = 39.5 \text{ m}\Omega$ $I_R'_{75\%} = 73.015 \text{ A}$

@ 100% Load

$$P_{loss} = \left(\frac{1}{\eta} - 1\right) P_o = 6.4 \text{ kW}$$

$$= 3 R_s I_{ph}^2 + 3 R_R' I_R'^2 + P_{fw}$$

$$P_{fw} + (36.300) R_s = 5.29 \text{ kW}$$

$$14.164 R_s = 842 \text{ W}$$

$$R_s = 59.5 \text{ m}\Omega$$

$$P_{fw} = 3.13 \text{ kW}$$

@ 75% Load

$$P_{loss} = \left(\frac{1}{\eta} - 1\right) P_o = 5.08 \text{ kW}$$

$$= 3 R_s I_{ph}^2 + 3 R_R' I_R'^2 + P_{fw}$$

$$P_{fw} + (22.136) R_s = 4.448 \text{ W}$$

iii) $I_{ph} = 22.8 \text{ A}$ @ 100%
 $V_{ph} = 400 \text{ V}$

$$I_R' = 20.3 \text{ A} @ 100\%$$

$$I_R' \approx \frac{I_{R'100\%}}{2} = 10.15 \text{ A} @ 50\%$$

$$I_M = 10.4 \text{ A}$$

100% $P_{loss} = P_{fw} + 3 R_s I_{ph}^2 + 3 R_R' I_R'^2$

50% $P_{loss} = P_{fw} + 3 R_s (I_{ph50\%})^2 + 3 R_R' (I_{R'50\%})^2$

$$I_{ph} = \sqrt{I_M^2 + I_R'^2}$$

$$= 14.5 \text{ A}$$

$$\cos \phi = \frac{10.15}{14.5} = 0.7$$

Induction Motor Characterisation Problems

7. a) $P = 22 \text{ kW}$ $T_{\text{rated}} = 288 \text{ Nm}$ $\cos \phi = 0.77$
 $N_{\text{slip}} = 20 \text{ rpm}$ $I_{\text{ph}} = 26.27 \text{ A}$ $\sin \phi = 0.638$
 $s = 2.6\%$ $\eta_{\text{load}} = 0.907$

$$I_M = 16.76 \text{ A} \quad L_M = \frac{N_{\text{ph}}}{2\pi f I_M} = 76 \text{ mH}$$

$$I_{R'} = 20.23 \text{ A}$$

$$P_{EM} = 3 I_{R'}^2 \left(\frac{1-s}{s} \right) R_{R'}$$

$$R_{R'} = 490 \text{ m}\Omega$$

$$P_{\text{loss}} = \left(\frac{1}{\eta} - 1 \right) P_o = 2.256 \text{ kW}$$

$$= 3 R_s I_{\text{ph}}^2 + 3 R_{R'} I_{R'}^2 + P_{\text{fsw}}$$

$$P_{\text{fsw}} = 760 \text{ W}$$

$$I_{\text{phsu}} = 7.7 I_{\text{rated}}$$

$$= 202.3 \text{ A}$$

$$Z_{\text{phsu}} = 1.977 \Omega = \sqrt{(0.922)^2 + X_L^2}$$

$$X_L = 1.75 \Omega$$

$$L_{LS} + L_{LR'} = 5.57 \text{ mH}$$

$$L_{LS} = 2.78 \text{ mH}$$

$$L_{LR} = 2.78 \text{ mH}$$

b) $I_{\text{ph}} = 93 \text{ A}$, 200 Hz $P_M = 24.9 \text{ kW}$
 $T_M = 40 \text{ Nm}$ $P_{EM} = P_M + P_{\text{fsw}}$
 $N_M = 5945 \text{ rpm}$ $P_{EM} = 27.2 \text{ kW}$
 $N_{\text{syn}} = 6000 \text{ rpm}$ $= 3 I_{R'}^2 \left(\frac{1-s}{s} \right) R_{R'}$
 $N_{\text{slip}} = 55 \text{ rpm}$ $I_{R'} = 80.8 \text{ A}$
 $s = 0.92\%$ $\Rightarrow \cos \phi = \frac{I_{R'}}{I_{\text{ph}}} = 0.87$

$$P_{AG} = P_{EM} + P_{R_R}$$

$$= \frac{3 I_{R'}^2 R_{R'}}{s}$$

$$= 27.46 \text{ kW}$$

$$P_{in} = P_{AG} + P_{R_s}$$

$$= P_{AG} + 3 I_s^2 R_s$$

$$= 27.77 \text{ kW}$$

$$= 3 V_{\text{ph}} I_{\text{ph}} \cos \phi$$

$$V_{\text{ph}} = 114.4 \text{ V}$$

$$\eta = \frac{P_o}{P_i} = 0.897$$


Squirrel Cage Induction Motor Equations

$$\begin{aligned}
 P_{EM} &= T_{EM} \omega_m \\
 &= P_m + P_{cfw} \\
 &= T_m \omega_m + T_{cfw} \omega_m \\
 &= 3R_r' \left(\frac{1-s}{s} \right) I_r'^2
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 P_{AG} &= P_{EM} + P_{Rr} \\
 &= T_{EM} \omega_{syn} \\
 &= T_{EM} \omega_m + T_{EM} \omega_{slip} \\
 &= 3R_r' \left(\frac{1-s}{s} \right) I_r'^2 + 3R_r' I_r'^2 \\
 &= \frac{3R_r' I_r'^2}{s}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 P_m &= P_{AG} + P_{Rs} \\
 &= \frac{3R_r' I_r'^2}{s} + 3R_s I_s^2 \\
 &= 3V_{ph} I_{ph} \cos \phi
 \end{aligned}$$

Per-phase IM Eq. Cct Model



p = # of pole pairs

N_{sp} = # of conductors per phase per pole of the stator

N_{rp} = # of conductors per phase per pole of the rotor

$$R_r' = \left(\frac{N_{sp}}{N_{rp}} \right)^2 R_r$$

$$L_{lr}' = \left(\frac{N_{sp}}{N_{rp}} \right)^2 \frac{1}{p} L_{lr}$$