

Macchina Asincrona

Federico Balestri

Appunti

Licenza

Copyright 2016-2017 Federico Balestri

Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.3 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the section entitled “GNU Free Documentation License”.


MACCHINA ASINCRONA

(X)

Converte energia elettrica in meccanica (e viceversa, a volte).

Teorema di G. Ferraris

Se prendo tre bobine uguali e a fuoco produce corrente proveniente da una fonte equilibrata, il flusso del campo magnetico è costante e la sua fase (= velocità angolare) è uguale alla pulsazione delle tensioni di corrente:




(X) ENTRANTE

(.) USCENTE

(il campo è \perp alle correnti che lo generano)

Oggetto delle correnti genera un campo che si somma agli altri per sovrapposizione degli effetti.

Il flusso è un vettore con centro nell'origine che gira tutto intorno come il raggio di una circonferenza.



$$\vec{B}(t) = \vec{B}_x(t) + \vec{B}_y(t)$$

$$\begin{cases} B_x(t) = \frac{3}{2} B_M \cos \omega_s t \\ B_y(t) = \frac{3}{2} B_M \sin \omega_s t \end{cases} \quad B_M = B_{MAX} \text{ di una delle tre correnti}$$

$$\sqrt{B_x^2 + B_y^2} = \frac{3}{2} B_M \quad \varphi = \tan^{-1} \left(\frac{B_y}{B_x} \right) = \omega_s t$$

l'angolo cresce linearmente con la velocità angolare ω_s


Tre bobine con questa proprietà si chiamano BOBINE DI FERRARIS

Ricordo che legge di Lorentz e rapporto fra \vec{J} e \vec{B} :

\vec{J} densità di corrente

$$\vec{J} \left\{ \begin{array}{l} \vec{f} = \vec{J} \times \vec{B} \Rightarrow \vec{F} = \int \vec{f} dV \\ \vec{e} = \vec{u} \times \vec{B} \Rightarrow \mathcal{V} = \int -\vec{e} d\ell \\ \uparrow \\ \text{velocità} \end{array} \right.$$

Conduttore in un campo magnetico




Se il conduttore è lungo l :

$$F = \int_{\text{Volume}} B J dV = \int_{\text{Vol}} B \frac{I}{S} dV = B \cdot \frac{I}{S} \cdot S \cdot l = B \cdot I \cdot l$$

Tensione agli estremi del conduttore: $\mathcal{V} = B \cdot l \cdot u$

Conduttore in un campo magnetico



Lo sbarro può muoversi e ha resistenza R .


Per via della corrente, sullo sbarro agisce una forza $F = B l I$.

Man mano che acquista velocità si muove e toglie le linee di campo e il campo elettrico che si genera si oppone alla corrente $\frac{\mathcal{E}}{R}$

$$I_C(t) = \frac{\mathcal{E} - (B \cdot l u(t))}{R} \quad \begin{array}{l} \uparrow \\ \text{Induzione} \\ \text{sbarro} \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{FORZA} \\ \text{ELETTRICA} \\ \text{ELETROMOTRICE} \end{array}$$

Quando $u = \frac{\mathcal{E}}{B l}$ lo sbarro non accelera più e si muove di moto rettilineo uniforme

Se prendo tre piccole bobine contigue e le inserisco al centro di tre bobine di ~~due~~ Fenoris =




1° bobina



$$\phi = \int \vec{B} \cdot \vec{n} = SB \cos \theta = SB \cos \omega t$$

2° bobina



$$\phi = \int \vec{B}_2 \cdot \vec{n}_2 = SB_2 \cos(\omega t + \phi)$$

Se le tre bobine ~~ad~~ sono spaziate di 120° , i 3 flussi che si concatenano sono sfasati anche loro di 120° .

$$d\phi = e_1(t) = \begin{matrix} E_1 \\ E_2 \\ E_3 \end{matrix}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} I_1 = \frac{E_1}{R_1 + j\omega L_1} \\ I_2 = \frac{E_2}{R_2 + j\omega L_2} \\ I_3 = \frac{E_3}{R_3 + j\omega L_3} \end{array} \right.$$

costante filo

autosinduzione

Le tre correnti sono uguali in modulo e sfasate di 120°

Anche le tre piccole bobine sono bobine di Fenoris

Il campo che generano le tre bobine piccole serve da quello delle grandi; quindi si oppone a quest'ultimo.

Le tre bobine piccole subiscono una forza che le fa ruotare nello stesso verso del flusso rotante (antiorario) con velocità angolare Ω



$$\theta_1 = (\omega - \Omega)t + \theta_{in}$$

$$\theta_2 = (\omega - \Omega)t + \theta_{in} + \frac{2}{3}\Omega$$

$$\theta_3 = (\omega - \Omega)t + \theta_{in} + \frac{4}{3}\Omega$$

$$\phi_1(t) = BS \cos [(\omega - \Omega)t + \theta_{in}]$$

$$\phi_2(t) = BS \cos [(\omega - \Omega)t + \theta_{in} + \frac{2}{3}\Omega]$$

$$\frac{d\phi_1}{dt} = E_1 = +(\omega - \Omega) BS \sin [(\omega - \Omega)t]$$

θ_{in} lo posso non considerare


Con l'aggiunta delle bobine piccole E è ridotto, poiché c'è un campo magnetico che genera un flusso che si oppone a quello generato dalle bobine grandi; però le tre bobine non sono accelerate e girano con velocità angolare Ω .

Ad un certo punto $\Omega = \omega_0 \Leftrightarrow$ SINCRONISMO

ed essendo allora $E = 0$ non ci sono correnti indotte e le bobine piccole continuano a girare in eterno.

Nella vita reale le macchine sono fatte con conduttori in rame o alluminio e un po' di ferro per avere linee di ferro che si richiudono su di se (conduzione magnetica massima).

Due cilindri:




Nelle cove sono messi i conduttori (occupando più cove possibile, con spazi a distanza di 120°)

Cilindro esterno (cava) = STATORE (sta fermo)

Cilindro interno = ROTORE (si muove)

Nel rotore gli avvolgimenti del conduttore sono organizzati "a gobbi di roottolo"



La maggior parte delle linee di ferro del conduttore dello statore si intersecano con il rotore. Lo spazio d'aria che c'è nel mezzo si chiama TRAFEGGIO.

Quella che escono lo fanno ortogonalmente

nel traferro: $B(\theta) = B_m \sin(p\theta)$

$B(\theta, t) = B_m \sin(\omega_s t - p\theta)$

$p \in \mathbb{I}$ NUMERO DI COPPIE POLARI. Nella schema di Faradè $p=1$

La configurazione di campo in moto con $v = \frac{\omega_0}{p}$

Quando la velocità del rotore è $\Omega = \frac{\omega_0}{p}$ c'è SINCRONISMO

Quando la macchina funziona e ferma:

~~S~~ S STATORE
R ROTORE

(2N)

$$E_{s,1} = j\omega_0 N_s \phi$$

$$E_{s,2} = j\omega_0 N_s \phi e^{i\frac{2}{3}\pi}$$

$$E_{s,3} = j\omega_0 N_s \phi e^{i\frac{4}{3}\pi}$$

$$E_{r,1} = j\omega_0 N_r \phi$$

$$E_{r,2} = j\omega_0 N_r \phi e^{i\frac{2}{3}\pi}$$

$$E_{r,3} = j\omega_0 N_r \phi e^{i\frac{4}{3}\pi}$$

Sono le ~~potenze~~ leggi di un trasformatore trifase.

Definire scorrimento $s = \frac{\omega_0}{p} - \Omega$

$$\frac{\omega_0}{p} - \Omega = \frac{\omega_0}{p} s$$

$$\phi = B_s \cos\left[\left(\frac{\omega_0}{p} - \Omega\right)t\right] \rightarrow \left(\frac{\omega_0}{p} - \Omega\right) B_s \sin\left[\left(\frac{\omega_0}{p} - \Omega\right)t\right] = E$$

$$\frac{d\phi}{dt} = \frac{\omega_0}{p} B_s \sin \frac{\omega_0}{p} \text{ generalizzazione}$$

Se il rotore si muove:

$$E_{s,1} = j\omega_0 N_s \phi$$

$$E_{r,1} = j s \omega_0 N_r \phi$$

le correnti prodotte da questo ~~flusso~~ generano un flusso con $\omega_0 - \Omega + \Omega = \omega_0$ quindi posso immaginare il rotore fermo che ruota con $\omega = \omega_0$

$$\frac{E_{r,1}}{R_r + j s \omega_0 L_r} = I_{r,1} = \frac{j \omega_0 s N_r \phi}{R_r + j s \omega_0 L_r} = \left[\frac{j \omega_0 N_r \phi}{\frac{R_r}{s} + j \omega_0 L_r} \right]$$



È l'eq del secondario di un trasformatore ideale.

La macchina funziona si comporta come un trasformatore ideale

STATORE \leftrightarrow primario

ROTORE \leftrightarrow secondario

! moltiplica x 3



$$E_2 = j\omega_0 N_r \phi = \left(\frac{R_2}{s} + j\omega_0 L_r \right) I_2 = (R_2 + j\omega_0 L_r) I_2 + R_2 \frac{1-s}{s} I_2$$

$$E_2 I_2^* = R_2 I_2^2 + j\omega_0 L_r I_2^2 + R_2 \frac{1-s}{s} I_2^2$$

potenza attiva sviluppata dalla macchina

Energia meccanica. $E = \frac{1}{3}$ di quella totale $P_m = \frac{1}{\sqrt{3}} R_2 I_2^2 = C \cdot \Omega$
oppure

La resistenza R_c viene aggiunta per rappresentare meglio la formula.
 Stessa discor per E_{s2} e E_{s3} quindi in realtà lo macchina è un
 triple transformer monofase (= un transformer trifase).

PROVE PER DETERMINARE I PARAMETRI DEL TRANSFORMATORE


Gli strumenti misurano i valori efficaci.

Collegamento tutto a stella

(V) = Voltmeter

(A) = Amperemeter


(W) = Wattmeter



Con un (V) misuro le
 tensioni; tutte sono uguali in
 modulo.

con un (V) esterno posso anche
 il numero di spire facendo
 il rapporto fra le tensioni.

Generatore trifase
 simmetrico



Disegno solo due generatori tanto $E_3 = -E_1 - E_2$. La somma delle
 indicazioni dei due (W) indica la potenza erogata

Per la prova a vuoto fatto: P_{10}, V_{10}, I_{10} .


Potenza di un singolo trasformatore = $\frac{P_{10}}{3}$

Corrente sul primario di un singolo trasformatore = I_{10}

Tensione sul primario di un singolo trasformatore = $\frac{V_{10}}{\sqrt{3}}$


Con la prova a vuoto posso ricavare G_m

$$G_m = \frac{P}{V^2} = \frac{\frac{P_{10}}{3}}{\frac{V_{10}^2}{3}} = \frac{P_{10}}{V_{10}^2} \quad Y = \frac{I_{10}}{\frac{V_{10}}{\sqrt{3}}} = \sqrt{3} \frac{I_{10}}{V_{10}}$$



$$B_m = \sqrt{Y^2 - G_m^2}$$

Nella prova in cortocircuito si trova:



Si mette in cortocircuito i morsetti del secondario. Si aumenta la tensione partendo da 0 finché l'ampere (A) non segna la corrente nominale della macchina.

$P_{icc}, V_{icc}, I_{icc} \rightarrow \frac{P_{icc}}{3}, \frac{V_{icc}}{\sqrt{3}}, I_{icc}$ per un trasformatore

$$Z_{icc} = \frac{V}{I} = \frac{V_{icc}}{\frac{I_{icc}}{\sqrt{3}}} = \frac{V_{icc}}{\sqrt{3} I_{icc}}$$

↑
modulo di \vec{Z}_{cc}


$$\cos \varphi = \frac{\frac{P_{icc}}{3}}{\frac{V_{icc}}{\sqrt{3}} \cdot I_{icc}} = \frac{\frac{P_{icc}}{3}}{\frac{V_{icc} I_{icc}}{\sqrt{3}}}$$

↑
forza di \vec{Z}_{cc}

PROVE PER DETERMINARE I PARAMETRI DELLA MACCHINA ASINCRONA

Due prove simili a quelle per il trasformatore:


Il circuito equivalente della macchina asincrona è (vedi):



Prova avviata \Leftrightarrow ROTORE LIBERO ($\omega \rightarrow \omega_s$ e $R_c \rightarrow +\infty$. È come se il secondario fosse aperto)


Calcolo $P_{10}, V_{10}, I_{10} \rightarrow G_m = \frac{P}{V^2}$

Prova in cortocircuito \Leftrightarrow ROTORE BLOCCATO



si blocca con una morsa o qualcosa di simile.

Trovare




$$\bar{Z}_{ec} = R_{1s} + j\omega L_{1s} + k^2(R_2 + j\omega L_2)$$

~~1. R1 e -~~

Normalmente si dovrebbe fare anche una prova extra per trovare R_{1s} e L_{1s} ma non importa

Exe: 27/7/15

Determinare P_{fe} (potenza dissipata nel ferro), la corrente che scorre su Z_2 e la P_{meccanica} dissipata



$$S = 7,3$$

$$\bar{Z}_1 = 1 + j2 \Omega$$

$$\bar{Z}_2 = 5 + j10 \Omega$$

$$\bar{Z}_3 = 2 + j3 \Omega$$


$$\bar{Z}_{1s} = 0,2 + j13 \Omega$$

ASINC	
K	
P ₁₀	P _{1cc}
V ₁₀	V _{1cc}
I ₁₀	I _{1cc}


TRASF	
m	
P ₁₀	P _{1cc}
V ₁₀	V _{1cc}
I ₁₀	I _{1cc}

Sostituire le impedenze a stella con l'equivalente a stella.

Immaginare che i trasformatori non siano ideali e costruire i circuiti monofase equivalenti collegando i centri stellati.




Minimizzare che i trasformatori non sono ideali:




Per risolvere il circuito senza \bar{z}_m^A e \bar{z}_m^T .

Trasporto $II^A \rightarrow I^A$



Trasporto $II^T \rightarrow I^T$



$$z_{cc}^A = \bar{z}_{1d}^A + \bar{z}_{1s}^A k^2$$

$$z_{cc}^T = \bar{z}_{1d}^T + m^2 \bar{z}_{2d}^T$$

Per Millman :

$$V_{AB} = \frac{\frac{U_1}{z_1}}{\frac{1}{z_1} + \frac{3}{z_2} + \frac{1}{z_{cc}^T + m^2 z_3 + m^2 z_{cc}^A + m^2 k^2 R_C}}$$


$$P_{fe} = 3 V_{AB}^2 \operatorname{Re} \left\{ \frac{1}{z_m^T} \right\}$$

$$\frac{V_{AB}}{\frac{z_2}{3}} = I_{z_2}^{(\text{triangolo})} \rightarrow I_{z_2}^{(\text{stellato})}$$


Calcolo I_{Rc} direttamente sull'ultimo circuito e lo so perché la potenza è invariante rispetto a dove m'colloco

$$P_{mecc} = R_C \cdot I_{Rc}^2$$

Exe: Rendere con tensioni di nodo:




Quando ci sono induttori mutuamente accoppiati non si può applicare bene il metodo delle tensioni di nodo.
 Se per gli induttori hanno un punto in comune (o anche un punto in comune con una R in serie, perché posso scombinarli di posto) posso sostituire gli induttori mutuamente accoppiati con equivalenti a stella o triangolo.



$$V_1 = j\omega L_1 I_1 + j\omega M I_2$$


$$V_2 = j\omega L_2 I_2 + j\omega M I_1$$



$$V_1 = j\omega (L_1 - M) I_1 + j\omega M (I_1 + I_2)$$


$$V_2 = j\omega (L_2 - M) I_2 + j\omega M (I_1 + I_2)$$

Conversione stella-triangolo



Il segno di $\pm M$ e $L_1 \pm M$ $L_2 \pm M$ dipende dalla polarizzazione degli induttori.

Utilizzare una equivalente o l'altra per esprimere una eq. nella struttura del circuito ma o meno che non vederlo o vederlo in faccia a caso.



$$2V_{L1} = V_2 \left(\frac{1}{R_3 + j\omega L_3} + \frac{1}{R_2 + \frac{1}{j\omega C_2}} \right) - V_5 \frac{1}{R_2 + \frac{1}{j\omega C_2}} - \frac{V_6}{R_3 + j\omega L_3}$$

$$I_C = \frac{V_G - V_2}{R_3 + j\omega L_3} + \frac{V_G - V_5}{R_5}$$

$$0 = V_S \left(\frac{1}{R_4} + \frac{1}{j\omega L_4} + \frac{1}{R_6 + j\omega L_6 + \frac{1}{j\omega C_6}} \right) - \frac{1}{R_4} V_5 - \frac{1}{j\omega L_4} V_3$$

$$V_c = 1 \text{ E}$$

[Handwritten signature]

Direbbe KTG più semplice lo scintillio perché non ci sarebbe KTG il nodo K, però deve comunque calcolare le tre induttanze con la trasformazione stella-triangolo