

# *MACCHINE ELETTRICHE*

*– Campo rotante –*

Stefano Pastore

Dipartimento di Ingegneria e Architettura

Corso di Elettrotecnica (IN 043)



a.a. 2012-13

## *Introduzione*

- campo magnetico con intensità costante che ruota attorno ad un asse con velocità angolare costante  $\omega$
- Un campo magnetico rotante può essere prodotto facendo ruotare a velocità angolare costante un magnete permanente oppure un solenoide percorso da corrente costante
- Un campo magnetico rotante può essere anche generato da un insieme di avvolgimenti fissi opportunamente disposti e percorsi da correnti sinusoidali opportunamente sfasate tra loro


## *Campi controrotanti*

- Solenoide percorso da corrente sinusoidale:  
 $i(t) = I_M \cos(\omega t)$
- Il campo magnetico ha direzione assiale:  
 $H(t) = H_M \cos(\omega t)$
- può essere scomposto nella somma di due vettori rotanti con velocità angolare e modulo  $H_M/2$ :
  - $\mathbf{H}_d$  campo diretto
  - $\mathbf{H}_i$  campo inverso




## *Campo magnetico rotante prodotto da due correnti in quadratura*

- Con due solenoidi posti a novanta gradi e percorsi da due correnti alternate in quadratura si ottengono due campi magnetici diretti che si sommano e due inversi che si elidono. Si produce quindi un campo magnetico rotante




## *Campo magnetico rotante*

- un campo rotante può essere ottenuto mediante tre solenoidi identici ruotati di  $120^\circ$  e alimentati da una terna diretta di correnti trifase equilibrate




# Struttura di una macchina

## Struttura di una macchina rotante



## Struttura di una macchina rotante

- Lo statore e il rotore sono costituiti da lamierini di materiale ferromagnetico sovrapposti
- I lamierini hanno forma di corona circolare e recano una serie di cave nelle quali hanno sede gli avvolgimenti




## Avvolgimenti di statore

- $p$ : numero di coppie polari
  - $2p$  settori
- $\tau$ : passo polare  $\left( \tau = \frac{2\pi R}{2p} \right)$
- $m=3$ : numero di fasi
  - Ciascun settore è diviso in  $m$  parti
- $q$ : numero di cave per polo e per fase
- L'avvolgimento è formato da spire aventi due lati rettilinei (attivi) paralleli all'asse della macchina. I lati attivi passano attraverso due cave poste alla distanza di un passo polare.
- $n$ : numero di conduttori per cava
- L'avvolgimento è formato da matasse di  $n$  spire, collegate in serie, con i lati attivi che occupano due cave nella stessa posizione in due poli adiacenti
- $N_c = 2 p q m$  (numero totale di cave)
- $N = 2 p q n$  (numero tot. di cond. per fase)
- $N_s = \frac{1}{2} N$  (numero totale di spire per fase)

## *Definizione di matassa*

- matassa: formata da  $n$  spire in serie che attraversano due determinate cave (1 e 13 nell'esempio); ogni spira ha due lati rettilinei nelle cave (lati attivi) e due tratti esterni alle cave (testate)






## Avvolgimenti di statore (2)


### Avvolgimenti di statore

$p = 2$   
 $m = 3$   
 $q = 4$



### Avvolgimenti di statore

#### Avvolgimento completo




## *Ipotesi sul campo magnetico*

- La permeabilità del ferro è infinita ( $H = 0$  all'interno del ferro, la tangente di  $H$  sulle superfici delimitanti il traferro è nulla)
- La distribuzione del campo magnetico è identica in tutti piani perpendicolari all'asse della macchina (non ci sono effetti di bordo)
- L'andamento del campo è radiale nel traferro (si trascurano le deformazioni del campo in prossimità delle cave)


# Campo generato da una fase

## Campo generato da una fase con una cava per polo

### Andamento del campo magnetico



## Campo generato da una fase



## *Campo generato da una fase (2)*

- Il campo magnetico generato da una corrente  $i$  si può approssimare con una sinusoide con periodo  $X = 2\tau$  ( $\pi X/\tau = 2\pi \rightarrow X = 2\tau$ ), avendo posto l'origine in un punto centrale della fase:

$$H(x) = H_{MT} \cos\left(\frac{\pi x}{\tau}\right)$$

$$H_{MT} = k_a q H_{M1}, H_{M1} = \frac{2}{\pi} \frac{ni}{\delta}$$

- $H_{M1}$ : rappresenta l'ampiezza della prima armonica del campo prodotto da una fase con una cava per polo
- $k_a$ : fattore di avvolgimento ( $< 1$ ) tiene conto degli sfasamenti dovuti alla posizione delle diverse cave

## *Campo magnetico pulsante*

- Se  $i(t) = I_M \cos(\omega t)$

$$\bullet \begin{cases} H(x, t) = H_{MM} \cos(\omega t) \cos\left(\frac{\pi x}{\tau}\right) \\ H_{MM} = \frac{2}{\pi} k_a \frac{nq}{\delta} I_M \end{cases}$$

- In ogni punto del traferro il campo varia con legge sinusoidale
- In ogni istante il campo varia con legge sinusoidale lungo il traferro
- $H(x, t)$  è un campo magnetico stazionario pulsante (notare che ci sono dei punti in cui il campo è sempre nullo, ovvero quando  $\cos(\pi x/\tau)$  è uguale a zero)

## *Campi controrotanti*

- Scomponiamo il campo  $H(x,t)$  nella somma di due campi controrotanti, diretto e inverso:

$$\begin{aligned} H(x,t) &= H_{MM} \cos(\omega t) \cos\left(\frac{\pi x}{\tau}\right) = \\ &= \frac{1}{2} H_{MM} \cos\left(\omega t - \frac{\pi x}{\tau}\right) + \frac{1}{2} H_{MM} \cos\left(\omega t + \frac{\pi x}{\tau}\right) = \\ &= \frac{1}{2} H_{MM} \cos\left[\omega\left(t - \frac{x}{v}\right)\right] + \frac{1}{2} H_{MM} \cos\left[\omega\left(t + \frac{x}{v}\right)\right] = \\ &= H_d(x,t) + H_i(x,t) \end{aligned}$$

$$\omega t - \frac{\pi x}{\tau} = K$$

$$\text{se per } t = 0, \quad x = x_0 \rightarrow K = -\frac{\pi x_0}{\tau}$$

$$\rightarrow \omega t - \frac{\pi x}{\tau} = -\frac{\pi x_0}{\tau} \rightarrow x = \frac{\omega \tau}{\pi} t + x_0$$

$$\rightarrow v = \frac{\omega \tau}{\pi}$$

## *Campi controrotanti (2)*

- Il campo diretto  $H_d$  si muove nel verso delle  $x$  crescenti (in senso orario) con velocità  $v$
- La velocità angolare  $\omega_c$  del campo rotante è legata alla pulsazione  $\omega$ :

$$\omega_c = \frac{v}{R} = \frac{\omega \tau}{\pi R} = \frac{\omega}{p}$$

- Il numero di giri al minuto è

$$n_c = \frac{60}{2\pi} \omega_c = \frac{60}{p} f$$

- Per  $f = 50$  Hz  $\rightarrow n_c = 3000/p$

## *Campo generato da un avvolgimento trifase*

- Se le correnti formano una terna trifase diretta equilibrata, anche i campi magnetici generati dalle correnti avranno gli stessi sfasamenti
- I campi inversi si annullano, perché formano una terna simmetrica, mentre i diretti si sommano a formare un campo magnetico rotante diretto ( $I$  valore efficace)

$$H(x, t) = H_{d1}(x, t) + H_{d2}(x, t) + H_{d3}(x, t) = \\ = H_M \cos\left(\omega t - \frac{\pi x}{\tau}\right)$$

$$H_M = \frac{3}{2} H_{MM} = \frac{3}{\pi} k_a \frac{nq}{\delta} I_M = \frac{3\sqrt{2}}{\pi} k_a \frac{nq}{\delta} I$$


- Il valore efficace  $H$  è:

$$H = \frac{3}{\pi} k_a \frac{nq}{\delta} I$$



## *Flusso per polo*

- Consideriamo una spira di larghezza pari al passo polare sullo statore
- Il flusso dovuto al campo rotante concatenato con la spira varia sinusoidalmente
- Il valore massimo del flusso per polo  $\Phi_p$  coincide con il massimo flusso del campo magnetico attraverso la superficie di un polo ( $t = 0$ )



## Flusso per polo (2)

- Il flusso per polo vale ( $t = 0$ ):

$$\begin{aligned}\Phi_P &= \int_{-\tau/2}^{\tau/2} B_M \cos\left(\frac{\pi}{\tau} x\right) l dx = l \frac{\tau}{\pi} B_M \left[ \sin\left(\frac{\pi}{\tau} x\right) \right]_{-\tau/2}^{\tau/2} = \\ &= \frac{2}{\pi} B_M l \tau = \frac{2}{\pi} \mu_0 H_M l \tau\end{aligned}$$

- Moltiplicando ambo i termini di  $\Phi_p$  per  $\delta$  e utilizzando i valori efficaci  $\Phi$  e  $H$

$$\begin{aligned}\delta \Phi &= \delta \frac{2}{\pi} \mu_0 H l \tau \\ \frac{\pi \delta}{2 \mu_0 l \tau} \Phi &= \delta H \left( = \frac{3}{\pi} k_a n q I \right)\end{aligned}$$

- Ponendo  $\mathfrak{R}_t = \frac{\pi \delta}{2 \mu_0 l \tau}$  e  $\delta H = A s$  si ottiene

$$\mathfrak{R}_t \Phi = A s$$

## *f.e.m. indotta in una fase dal campo rotante*

- La f.e.m. indotta in una spira (ideale) avente il centro coincidente con il centro della fase (spira centrale) è (valori efficaci)

$$\mathbf{e} = -j\omega\Phi$$

- In tutte le spire di una fase che occupano le  $q$  cave di una coppia di poli adiacenti

$$\mathbf{E}_p = k_a q n \mathbf{e} = -j\omega k_a q n \Phi$$

dove  $k_a$ : fattore di avvolgimento

- In una fase con  $p$  poli, la f.e.m. indotta è

$$\mathbf{E} = p \mathbf{E}_p = -j\omega k_a p q n \Phi = -j\omega k_a \frac{N}{2} \Phi$$

dove  $N$ : numero totale di conduttori per fase