


1. 系统介绍

后中距离雷达主要含雷达传感器及相应控制器，通过雷达的发射波及接收物体反射回来的反射波，同时结合当前车辆的状态，来判断后方及侧后方物体的位置信息，根据不同的工况，在发现有一定的并线或倒车碰撞风险时，通过视觉报警方式来提醒驾驶员。


2. 零件位置

后中距离雷达位于后保内侧，通过支架固定在车身钣金上。




3. 系统框图和电器原理图

3.1 系统网络框图



3.2 电器原理图（尊荣型，旗舰型才配备盲区监测系统）



4. 产品引脚定义

左后雷达接插件（K101）引脚定义：

引脚号	信号定义	信号说明
1	预留	/
2	预留	/
3	CAN_L	接 ESC 网络
4	CAN	内部通信, 接右雷达
5	IG1	IG 电
6	预留	/
7	CAN_H	接 ESC 网络
8	预留	/
9	GND	地
10	CAN	内部通信, 接右雷达

右后雷达接插件 (K-102) 引脚定义:

引脚号	信号定义	信号说明
1	预留	/
2	预留	/
3	预留	/
4	CAN	内部通信, 接左雷达
5	IG1	IG 电
6	预留	/
7	预留	/
8	预留	/
9	GND	地
10	CAN	内部通信, 接左雷达

5. 盲区监测系统自诊断及故障排除

当盲区监测系统出现故障时, 可以通过诊断设备 (VDS2000) 连接故障车型的 OBD 诊断口 (车辆主驾油门, 制动踏板上方), 进入相应车型的 BSD (盲区监测系统) 模块, 读取该模块故障码, 帮助诊断系统故障情况。

盲区监测系统故障码列表:

序号	故障码	故障码定义	故障产生的原因	可能发生故障位置&解决办法
1	B2CA088	CAN 通讯 Bus Off 故障	整车 CAN 通讯异常	整车网络异常, 整车重新上下电
2	B2CA142	副雷达内部存储故障	ECU 内部故障	更换雷达
3	B2CA249	主雷达内部电子故障		
4	B2CA349	副雷达内部电子故障		
5	B2CA650	系统软件故障		
6	B2CA742	主雷达内部存储故障		


序号	故障码	故障码定义	故障产生的原因	可能发生故障位置&解决办法
7	B2CA400	主雷达与副雷达通讯丢失	系统内部通讯异常	检查左,右雷达通讯 CAN 线是否异常
8	B2CA555	主副雷达没有配置/配置错误/配置参数无效	系统没有进行软件配置或配置错误	对车辆重新进行软件配置
9	B2CAA46	自动标定错误		
10	B2CA84B	主雷达系统过温	系统温度过高	通过诊断设备的数据流中的温度辅助判断,待温度降低后,查看故障是否消失
11	B2CA94B	副雷达系统过温		
12	B2CAB95	主雷达系统环境故障	ECU 内部故障	更换雷达
13	B2CAC95	副雷达系统环境故障		
14	B2CAD16	主雷达电压过低	供电系统异常	检查 K101 和 K102 的接插件 5 号 IG 电引脚电压是否正常
15	B2CAE16	副雷达电压过低		
16	B2CAF17	主雷达电压过高		
17	B2CB017	副雷达电压过高		
18	U010087	与 ECM 丢失通讯	其它系统 CAN 信号通讯异常,或 BSD 自身故障	可以结合其它模块所报的相关通讯类故障码辅助判断,
19	U011787	与 SAS 丢失通讯		
20	U011786	SAS 转向角信号无效		
21	U011782	SAS 计数器不匹配		
22	U011783	SAS 检验和不匹配		
23	U012187	与 ESC 丢失通讯		
24	U012186	ESC 信号无效		
25	U012182	ESC 计数器不匹配		
26	U012183	ESC 状态检验和不匹配		
27	U012383	Yaw_Rate 检验和不匹配		
28	U012382	Yaw_Rate 计数器不匹配		
29	U012386	Yaw_Rate 偏航率信号无效		
30	U01A587	与电机控制模块丢失通讯		
31	U010187	与 TCU 丢失通讯		
32	U010183	TCU 或 VCM 检验和不匹配		
33	U010186	TCU 或 VCM 档位信号无效		
34	U029487	与模式开关组丢失通讯		
35	U110187	与 CS 组合开关丢失通讯		
36	U110182	CS Switch 计数器不匹配		
37	U110787	与 Medium 多媒体开关丢失通讯		
38	U110887	与仪表时间失去通讯		

6. 盲区监测系统软件配置

1. 软件配置前提：当售后车辆拆卸、更换过盲区监测系统的左，右雷达硬件之后，需要通过诊断设备对车辆的盲区监测系统重新进行配置
2. 软件配置步骤：
 - (1)：售后车辆的盲区系统硬件重新更换、维修完成后；
 - (2)：整车上电，保持 P 档，勿要操作车辆上的任何其它功能；
 - (3)：通过售后诊断设备，进入用于售后车辆软件配置的 APP，选择盲区监测系统及对应车辆配置，对车辆进行一键配置
 - (4)：配置完成后，清除盲区监测系统故障码，重新上下电，再次查看系统是否存在故障码，仪表是否报警。

7. 拆装流程

后中距离雷达位于后保内侧，通过自攻螺钉固定在支架上，支架固定在车身钣金上。



拆卸

1. 整车进入 OFF 档
2. 拆卸后保险杠总成
3. 拆卸雷达模块
 - (a) 断开雷达模块下方接插件。
 - (b) 取下自攻螺钉。
 - (c) 取下雷达模块。

安装

1. 更换新的雷达支架
2. 安装雷达模块，安装接插件
3. 安装后保险杠总成
4. 按照售后标定规范对盲区监测系统进行配置写入