



精于勤 诚于心  
比亚迪精诚服务  
Superior and Sincere Services

## 全新一代唐组合仪表 U 盘升级操作作业指导书

车型区分:

升级前上电确认车型

ST (混动/DM)

功率表



混动车型有电量及油量，且续驶里程有两个

STF (燃油)

转速表



燃油车型为水温计油量，续驶里程只有一个

STE (纯电)

功率表




纯电车型只有电量表，续驶里程有一个



精于勤 诚于心  
比亚迪精诚服务  
Superior and Sincere Services

(混动版、燃油版、纯电版) 高配组合仪表U盘升级操作:

- 1、U盘要求: 16G 以下的 (含 16G), 使用前一定要格式化一次, 且需要使用 FAT32 格式进行格式化 (如下图所示),



- 2、程序文件全部复制到 U 盘根目录下, 如下图所示, 除了程序文件不能有其他文件, 以上两个步骤就完成了升级 U 盘的准备工作;

ST (混动/DM) 文件如下

名称	修改日期	类型	大小
ST	2019/12/5 13:49	文件夹	
updating	2019/12/5 13:49	文件夹	
bmp1	2019/12/5 13:40	BMP 文件	1,172 KB
update	2019/12/5 13:40	好压 IMG 压缩文件	12,774 KB

STF (燃油) 文件如下

名称	修改日期	类型	大小
STF	2019/12/5 12:12	文件夹	
updating	2019/12/5 12:12	文件夹	
bmp1	2019/7/23 11:49	BMP 文件	1,172 KB
update	2019/7/23 11:49	好压 IMG 压缩文件	12,774 KB

STE (纯电) 文件如下

名称	修改日期	类型	大小
STE	2019/12/5 12:09	文件夹	
updating	2019/12/5 12:09	文件夹	
bmp1	2018/10/29 11:42	BMP 文件	1,172 KB
update	2018/10/29 11:42	好压 IMG 压缩文件	12,774 KB



精于勤 诚于心  
比亚迪精诚服务  
Superior and Sincere Services

### 3、整车上 ON 档电（混动版）



### 整车上 ON 档电（燃油版）



### 整车上 OK档电（纯电版）





- 4、找到U盘接口位置，插好U盘，接口位置位于制动踏板左侧，面板右侧，有一个黑色接口，覆盖有灰色胶盖，掀开后如下图所示



将U盘插上，如下图所示






精于勤 诚于心  
比亚迪精诚服务  
Superior and Sincere Services

5、下图所示的方向盘右侧滚轮按顺序

向上拨动一次→向上拨动一次→向下拨动一次→向下拨动一次→短按滚轮一次→长按滚轮，直到仪表画面显示“升级进度条”后松开，此时仪表进入显示控制板软件升级状态，大约 2min 即可完成，以上六次操作相邻两次操作间隔<1s



仪表升级中：



6、显示控制板软件升级完成后会自动回到正常界面，至此仪表显示控制板软件升级完成，然后拔出 U 盘，盖好胶盖。





精于勤 诚于心  
比亚迪精诚服务  
Superior and Sincere Services


7.升级成功后，仪表显示正常工作界面，如下图所示：

图1 混动版高配仪表显示主界面



如红色圆圈所示，  
显示电量和油量的为混动版

图2 燃油版高配仪表显示主界面



如红色圆圈所示，  
显示水温表的为燃油版


图3 纯电版高配仪表显示主界面




如红色圆圈所示，  
只显示电量表的为纯电版




8.ST(混动/DM) 组合仪表当前版本信息如下：



STF(燃油) 组合仪表当前版本信息如下：



STE(纯电)组合仪表当前版本信息如下：



升级完成后请再次确认车型程序是否正确。

- 9、升级后出现黑屏、白屏、升级失败等异常情况后，先检查U盘有没有插好，再断低压铁电池，然后重复以上1~6操作。
- 10、断蓄电池操作后仍然异常，拆开仪表台检查仪表USB线是否连接正常，再断蓄电池重复以上1~7操作。
- 11、程序烧写错误出现黑屏、白屏、升级失败、显示内容错误等异常情况，先检查U盘程序，再断低压铁电池，然后重复以上1~6操作。