

# Power Formula Sheet: EEE3031S & EEE4099F

## Induction Machines

$$a = \frac{N_1}{N_2}$$

$$E_1 = aE_2$$

$$I'_1 = \frac{I}{a}$$

$$Z' = a^2 Z$$

$$P_{ag} = \frac{R_2'}{s} = \frac{R_2'}{s} + R_2'$$

$$P_{ag} = \frac{P_{mech}}{(1-s)}$$

$$\phi_p = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} B(\theta) l r d\theta = 2B_{max} l r$$

$$n_s = \frac{120f_1}{p} RPM$$

$$s = \frac{n_s - n}{n_s}$$

$$f_2 = s f_1$$

$$n_2 = s n_s$$

## IEEE Equivalent Circuit

$$V_1 = I_1(R_1 + jX_1) + E_1$$

$$E_1 = aE_2 = I_\phi jX_m + I_2'(\frac{R_2'}{s} + jX_2')$$

## Thevenin Equivalent Circuit

$$V_{th} = \frac{X_m}{\sqrt{R_1^2 + (X_1 + X_m)^2}} V_1$$

$$k_{th} = \frac{X_m}{X_1 + X_m}$$

$$V_{th} \simeq k_{th} V_1$$

$$Z_{th} = \frac{jX_m(R_1 + jX_1)}{R_1 + j(X_1 + X_m)}$$

$$R_{th} \simeq k_{th}^2 R_1$$

$$X_{th} \simeq X_1$$

$$I_2' = \frac{V_{th}}{(R_{th} + \frac{R_2'}{s}) + j(X_{th} + X_2')}$$

## No-Load Formulae

$$\frac{R_2'}{s} = \infty$$

$$X_{NL} = X_1 + X_m$$

$$V_p = V_1 = \frac{V_L}{\sqrt{3}}$$

$$I_{NL} = I_1 = I_L$$

$$Z_{NL} = \frac{V_1}{I_1}$$

$$P_{rot} = P_{NL} - 3I_1^2 R_1$$

$$R_{NL} = \frac{P_{NL}}{3I_1^2}$$

$$X_{NL} = \sqrt{Z_{NL}^2 - R_{NL}^2}$$

## Blocked-Rotor Formulae

$$s = 1$$

$$X_m = 0$$

$$V_p = V_1 = \frac{V_L}{\sqrt{3}}$$

$$I_{BL} = I_1 = I_L$$

$$Z_{BL} = \frac{V_1}{I_1}$$

$$R_{BL} = \frac{P_{BL}}{3I_1^2}$$

$$R_2' = R_{BL} - R_1$$

IEEE Recommended Form

$$R = R_{BL} - R_1$$

$$R_2' = (\frac{X_2 + X_m}{X_m})^2 R$$

$$X_{BL@f_{NL}} = \sqrt{Z_{BL}^2 - R_{BL}^2}$$

$$X_{BL@f} = X_{BL@f_{NL}} \times \frac{f_2}{f_1}$$

$$X_{BL@f} = X_1 + X_2'$$

$$X_1 = X_2' = \frac{X_{BL@f}}{2}$$

## Performance Formulae

$$T, P = T_{ph}, P_{ph}$$

$$P_{mech} = T_{mech} \omega_{mech} = I_2'^2 \frac{R_2'}{s} (1-s)$$

$$\omega_{mech} = \frac{2\pi n_s}{60} = (1-s) \omega_{syn}$$

$$T_{mech} = \frac{1}{\omega_{syn}} \frac{V_{th}^2}{(R_{th} + \frac{R_2'}{s})^2 + (X_{th} + X_2')^2} \frac{R_2'}{s}$$

$$sT_{max} = \frac{R_2'}{\sqrt{R_{th}^2 + (X_{th} + X_2')^2}}$$

$$T_{max} = \frac{1}{2\omega_{syn}} \frac{V_{th}^2}{R_{th} + \sqrt{R_{th}^2 + (X_{th} + X_2')^2}}$$

$$\frac{T_{max}}{T} = \frac{s_{T_{max}}^2 + s^2}{2sT_{max}s}$$

$$Z_1 = R_1 + jX_1 + \frac{jX_m(\frac{R_2'}{s} + jX_2')}{\frac{R_2'}{s} + j(X_m + X_2')} =$$

$$|Z_1| \angle \theta_1$$

$$I_1 = \frac{V_1}{Z_1} = I_\phi + I_2'$$

## Efficiency Formulae

$$PF = \cos(\theta_1)$$

$$P_{in} = 3V_1 I_1 \cos(\theta_1)$$

$$P_1 = 3I_1^2 R_1$$

$$P_2 = 3I_2'^2 R_2$$

$$Eff_{ideal} = \frac{P_{out}}{P_{in}} = 1 - s$$

$$P_{ag} = P_{in}$$

$$P_2 = sP_{ag}$$

$$P_{out} = P_{mech} = P_{ag}(1-s)$$

$$M = +s$$

$$G = -s$$

$$P = s > 1$$

## Synchronous Formulae

$$PF = \cos(\phi)$$

$$S = P + jQ$$

$$X_s = X_{ar} + X_{al}$$

$$V_t^{\rightarrow} = E_f^{\rightarrow} + I_a^{\rightarrow} + jI_a^{\rightarrow} X_s$$

$$E_f^{\rightarrow} = |E_f^{\rightarrow}| \angle -\delta$$

$$P_{in} = 3V_t I_a \cos(\phi)$$

$$E_f = V_t - jI_a X_s$$

$$P = \frac{3V_t E_f}{X_s} \sin(\delta)$$

$$E_f \sin(\delta) = B \text{ for } P = A$$

$$E I_a \cos(\phi) = C \text{ for } P = A$$

$$E_A = \sqrt{(V_T \cos \phi + I_a R_a)^2 + (V_T \sin \phi + I_a X_s)^2}$$

$$E_f^{\rightarrow} = V_t^{\rightarrow} + I_a^{\rightarrow} + jI_a^{\rightarrow} X_s$$

$$E_f^{\rightarrow} = |E_f^{\rightarrow}| \angle \delta$$

$$V_t = |V_t| \angle 0^\circ$$

$$Z_s = R_a + jX_s = |Z| \angle \theta_s$$

$$X_s = |X_s| \angle 90^\circ$$

$$E_f^* = |E_f| \angle -\delta$$

$$S_p = V_t I_a^*$$

$$I_a^* = \left| \frac{E_f - V_t}{Z_s} \right|^* = \frac{E_f^*}{Z_s^*} - \frac{V_t^*}{Z_s^*}$$

$$S_p = \dots, P \Rightarrow \cos(\gamma), Q \Rightarrow \sin(\gamma)$$

$$R_a = 0 \Rightarrow \theta_s = 90^\circ \Rightarrow P_{ag} = P_{3\phi}$$

$$P_{max} = \frac{2|V_t||E_f|}{|X_s|}$$

$$P_{3\phi} = P_{max} \sin(\delta) W$$

$$Q_{3\phi} = P_{max} \cos(\delta) - 3 \frac{|V_t|^2}{|X_s|} VAR$$

$$\omega_{syn} = \frac{n_{syn} 2\pi}{60}$$

$$T = \frac{P_{3\phi}}{\omega_{syn}} = T_{max} \sin(\delta) Nm$$

$$T_{max} = \frac{P_{max}}{\omega_{syn}}$$

## Machines

$$B = \mu H \quad B = \mu_0 H = \frac{\mu_0 N i}{2lg} = Bg$$

$$H = \frac{Ni}{l}$$

$$PolePitch = 180^\circ ed$$

$$SlotPitch = \frac{720^\circ}{slots}$$

$$CoilPitch = 7/9 \times PolePitch$$

$$B(\theta) = B_{1max} \cos(\theta) + B_{3max} \cos(2\theta) + \dots$$

$$\alpha = Angle/Pole/Phase = SlotPitch \dots$$

$$n = Slots/Pole/Phase$$

$$K_d = \frac{\sin(n\frac{\alpha}{2})}{n \sin(\frac{\alpha}{2})}$$

$$K_p = \cos(\frac{\gamma}{2})$$

$$\gamma = 180^\circ - CoilPitch$$

$$K_w = K_d \times K_p$$

$$K_{wh} = (\frac{\sin(hn\frac{\alpha}{2})}{n \sin(h\frac{\alpha}{2})}) \cdot \cos(h\frac{\gamma}{2})$$

$$E_h = 4.44 h f N \phi_1 K_{wh}$$

$$N = turns/phase \text{ and } \phi_h = \frac{B_{max} \% h}{h}$$

$$E_{LN} = \sqrt{E_1^2 + E_3^2 + E_5^2 + \dots}$$

$$E_{LL} = \sqrt{3} \sqrt{E_1^2 + E_5^2 + E_7^2 + \dots}$$

Machines  
Important Relationships

$$\omega_s = k_7 f$$

$$s = \frac{\omega_s - \omega_r}{\omega_s}$$

$$f_{sl} = sf$$

$$\%P_r = \frac{f_{sl}}{f - f_{sl}}$$

$$V_s \simeq k_3 \Phi_{ag} f$$

$$I_r \simeq k_5 \Phi_{ag} f_{sl}$$

$$T_{em} \simeq k_6 \Phi_{ag}^2 f_{sl}$$

$$I_m = k_8 \Phi_{ag}$$

$$I_s \simeq \sqrt{I_m^2 + I_r^2}$$