

LABORATORIO DI FISICA 3

De erroribus.
Incertitudo rei vitiat actum

ESERCITAZIONE 00

Proff. Forti, Nicolò, Roda


Qualche commento sugli errori

2

- La stima degli errori di misura è parte essenziale della misura.
 - ▣ E parte essenziale del processo mentale per ridurre gli errori di misura ed effettuare misure più accurate
- Bisogna imparare a valutarli “velocemente”, concentrandosi sulla parte più importante.
- Scopo è riuscire a **valutare l'errore con un errore del 25% o meglio**.
Esempio:
 - ▣ 9.4 ± 0.2 oppure ± 0.15 oppure ± 0.25 non sono misure sostanzialmente diverse, tutte intorno al 2%.
 - ▣ 9.4 ± 0.5 invece è diversa, al 5%.
 - ▣ 9.4 ± 1 è molto peggio, al 10%.
 - ▣ 9.4 ± 0.2456 non ha senso → attenti al numero di cifre nell'errore
 - PS: non mi dite: “ma excel mi mette tante cifre”...
 - ▣ Normalmente l'errore ha 1, massimo 2 cifre significative.
- Sempre necessario un cross-check sul risultato finale
- Misure tipiche hanno errori tra il 5% e il 20%. Se sono molto maggiori o minori è bene riflettere e capire perché.

Sorgenti di errori

3



- Risoluzione → lettura dello strumento (cifra meno significativa, generalmente dovuta ai bit del convertitore)
 - ▣ Tipicamente casuale e scorrelato da tutto
- Rumore, non linearità, ripetibilità, offset, ...
 - ▣ Dipende dallo strumento, dalla scala, dalla temperatura...
 - ▣ Non facile da valutare. Normalmente dato con una percentuale sulla lettura nel manuale dello strumento
- Calibrazione assoluta → errore sul legame al campione di misura
 - ▣ Tipicamente sistematico e massimamente correlato
 - ▣ Rilevante solo per misure di precisione

Passaggi

4

1. Valutazione errore di misura della misura diretta con uno strumento
 - ▣ Non sempre ovvia: i manuali sono criptici
 - ▣ Può dipendere dalle condizioni di misura: per esempio, quanto bene so allineare i cursori dell'oscilloscopio in caso di rumore ?
 - ▣ Come si combinano le varie sorgenti di errore ?
 - ▣ Essere prudenti, ma senza eccedere. Sempre cercare di effettuare una misura precisa “quanto serve”
2. Propagazione dell'errore alla quantità di interesse
 - ▣ Di norma si effettua la somma in quadratura, assumendo la non correlazione degli errori.
 - ▣ Concettualmente semplice, ma è facile sbagliare, anche con formule semplici.
3. Fit o combinazione delle misure
 - ▣ Procedura più sofisticata, dipende dal problema.
 - ▣ Richiede un po' di software, lo discuteremo successivamente.
- ▣ Un buon sommario su wikipedia:
http://en.wikipedia.org/wiki/Propagation_of_uncertainty

$$a \oplus b \equiv \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$\sigma^2 = \sum_i \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right)^2 \sigma_i^2$$

Esempi

5

□ Misura di tensione:

□ $\Delta V = 0.5\% + 1 \text{ cifra (+ errore calibrazione)}$

□ $1.673 \text{ V} \rightarrow 0.5\% * 1.673 = 0.008 \oplus 0.001 \rightarrow 0.008 = 0.5\%$

□ $0.167 \text{ V} \rightarrow 0.5\% * 0.167 = 0.0008 \oplus 0.001 \rightarrow 0.0013 = 0.9\%$

■ Sarebbe come calcolare: $1.3 = 1 \oplus 0.8$

■ Calcolatrice ?

Meno si usa e meglio è. $\sqrt{1 + x^2} \approx 1 + \frac{1}{2}x^2 = 1 + \frac{1}{2}0.64 = 1.3$

■ Nel caso precedente

$$0.008 * \left[1 \oplus \frac{1}{8} = 1 + \frac{1}{2} \frac{1}{64} = 1 + \frac{1}{128} = 1.007 \approx 1 \right]$$

Trascurare

6

- Se ho varie sorgenti di errore quando posso trascurare la più piccola ?
 - ▣ Ricordiamo che non pretendiamo di calcolare l'errore al meglio del 25%.

- Se sommo lineare i due errori

$$a + b = a\left(1 + \frac{b}{a}\right) < 1.25a \implies \frac{b}{a} < 0.25$$

- Se sommo quadratico

$$a \oplus b = a\sqrt{1 + \frac{b^2}{a^2}} < 1.25a \implies \frac{b^2}{a^2} < 2 \cdot 0.25 \implies \frac{b}{a} < 0.7$$

- Se uno dei due errori è minore del 70% dell'altro si può trascurare nella somma quadratica

Potenze e rapporti

7

- Non vi fate fregare dalle potenze.
 - ▣ Cercate di lavorare sempre con numeri tra 0.1 e 100, usando l'unità di misura opportuna.
 - ▣ Non 10^{-7} s ma 100 ns, oppure 0.1 μ s
- Usate a proposito l'errore relativo e quello assoluto.
 - ▣ Nelle somme e sottrazioni si sommano gli errori assoluti
 - ▣ Nei prodotti e rapporti si sommano gli errori relativi
 - ▣ Se moltiplico per una costante si moltiplica l'errore assoluto, mentre l'errore relativo non cambia.

$$z = ax + by \implies \sigma_z = a\sigma_x \oplus b\sigma_y \qquad R = \frac{V}{I} \qquad \frac{\sigma_R}{R} = \frac{\sigma_V}{V} \oplus \frac{\sigma_I}{I}$$

$$z = x^n y^m \implies \frac{\sigma_z}{z} = \frac{nx^{n-1}y^m\sigma_x + mx^n y^{m-1}\sigma_y}{x^n y^m} = n\frac{\sigma_x}{x} \oplus m\frac{\sigma_y}{y}$$

$$z = k \log_b x \implies \sigma_z = \frac{k}{\ln b} \frac{\sigma_x}{x}. \qquad \frac{20}{\ln 10} = 8.7\text{dB}$$

AD2 – misure di tensione

per dettagli: <https://digilent.com/reference/test-and-measurement/analog-discovery-2/reference-manual>. sezione 9.1

8

- Misurando le tensioni con l'oscilloscopio si hanno vari contributi alla precisione con cui si misura la tensione:
 - Sulla singola acquisizione: risoluzione dell'ADC a 14bit $\sim \text{scala}/2^{14}$ dove scale indica l'intervallo di tensioni misurate. L'ADC ha due guadagni (alto e basso guadagno) che automaticamente cambiano a seconda della scala scelta. In particolare se la scelta della scala è tale da coprire un intervallo $DV = \pm 2.6V$ si utilizza HighGain, per $DV = \pm 29V$ si utilizza LowGain. In generale si può considerare un'incertezza di:

$\text{Range}/N_{\text{adc}} = 0.5V \cdot 10 / 2^{14}$


{

$0.3 \text{ mV}, \text{ per fondo - scala } \begin{cases} \leq 0.5 \text{ V/div} \\ \geq 1 \text{ V/div} \end{cases}$
 3 mV
 - Se si utilizzano i cursori \rightarrow posizionamento cursori: errore $\sim 0.1 \text{ div} / \sqrt{12} \approx 0.6\%$ divisione
 - misura analogica di tensione + calibrazione relativa DAC-ADC
 \rightarrow errore relativo rms = 0.2%, max = 0.5% [vedi prossima slide]

Risultati da test su tutti gli AD2

9

misura analogica di tensione+calibrazione relativa DAC-ADC
→ errore relativo rms = 0.2%, max = 0.5%



V_{in} inviato con un generatore di tensione indipendente e riletto con vari AD2 (V_{out})

AD2 – misure di tensione

per dettagli: <https://digilent.com/reference/test-and-measurement/analog-discovery-2/reference-manual>. sezione 9.1

10

- Misurando le tensioni con l'oscilloscopio si hanno vari contributi alla precisione con cui si misura la tensione:

- Se la misura è rispetto ad un riferimento assoluto si tiene conto dell'incertezza di calibrazione
$$\begin{cases} 10 \text{ mV}, & \text{se fondo} - \text{scala} \leq 0.5 \text{ V} \\ 100 \text{ mV} & \geq 1 \text{ V} \end{cases}$$

➔ non si applica alle misure effettuate su circuiti i cui segnali di ingresso siano pilotati da Wavegen

$\sqrt{12}$

AD2 – misure di tempo/frequenza

11


- Ci sono 10 divisioni con 8192 campionamenti
- Time bin = $\Delta t = 1/f$, con f = frequenza di sampling (quella visualizzata sull'oscilloscopio), $\Delta t \geq 10$ ns
 - ▣ se il riferimento temporale fissato da cursore occorre ``casualmente'' tra due campionamenti successivi, la sua posizione è definita con un errore max = $\Delta t / 2$ ed una $rms = \Delta t / \sqrt{12}$ (distribuzione piatta tra $\pm \Delta t/2$)
- A questo occorre sommare in quadratura l'incertezza nel posizionamento dei cursori
 - non meglio di 0.1 div = 1% della scala orizzontale
 - ➔ dominante a meno che non si vada a fondo-scala $\sim 10 \div 100$ ns

Misura di frequenza

12


□ Misura del singolo periodo (su 10 divisioni).

$$f = \frac{N}{\Delta t}; \frac{\sigma_f}{f} = \frac{\sigma_{\Delta t}}{\Delta t}$$



□ Misura di N periodi (su 10 divisioni).


▣ Serve ad alte frequenze dove c'è un errore che non scala.



Componenti


13

- Individuate i componenti mediante il loro codice e, se possibile, verificate il valore e stimatene l'errore.
- Sviluppate le tecniche per propagare gli errori.
- Attenzione quando ci sono **differenze**
- Esempio: misura resistenza di ingresso uscita di un circuito.



$$V_L = V_O \frac{R_L}{R_L + R_O} \implies \frac{R_O}{R_L} = \frac{V_O}{V_L} - 1$$

- Se ad es. $V_O/V_L = 1.5 \pm 5\%$, sarà $R_O/R_L = 0.5 \pm (1.5 \cdot 0.05) = 0.5 \pm 0.075 = 0.5 \pm 15\% \rightarrow R_O = 0.5 \cdot R_L \pm 15\%$.



$$V_i = V_s \frac{R_i}{R_i + R_s} \implies \frac{R_s}{R_i} = \frac{V_s}{V_i} - 1$$

- Se invece ad es. $V_s/V_i = 2.0 \pm 5\%$, sarà $R_s/R_i = 1.0 \pm (2.0 \cdot 0.05) = 1.0 \pm 0.1 = 1.0 \pm 10\% \rightarrow R_i = R_s/1.0 \pm 10\%$.

“Far tornare”

14

- Aumentare artificialmente gli errori per “far tornare” una misura non è lecito
- Se una misura “non torna” ci può essere un errore nella misura stessa o nel modello utilizzato.
 - ▣ Riflettere e discutere nella relazione le ipotesi in campo.
 - ▣ Riflettere se si può effettuare una misura con una tecnica diversa, magari più accurata
 - ▣ Meglio avere un risultato che non è compatibile con il modello utilizzato piuttosto che una misura con errori gonfiati per far tornare le cose.

Documentazione

15

- Per ogni dettaglio cercate nel manuale dell'AD2
- Per la parte di statistica, analisi dati, utilizzate la dispensa di Lab1 a cui siete già abituati (ad esempio discute l'utilizzo di `absolute_sigma = true/false`)

<https://bitbucket.org/lbaldini/statnotes/downloads/>