

		<p align="center">ANÁLISE DE RISCO DE TAREFA – ART SEGURANÇA DO TRABALHO JODAL</p>	
Data			
Descrição da tarefa			
Período execução			
Horário			
Local / Setor			
Telefone			
Etapas de Trabalho	Riscos	Medidas Preventivas	
1- Desligamento de equipamentos energizados existentes no local , e retirada de materiais /e/ou equipamentos Renault	Choque elétrico Danos materiais	O desligamento dos equipamentos existentes no local será efetuado pela Manutenção Predial Renault ,bem como a retirada de materiais existentes no local. Para desligamento de fontes de energia elétrica o profissional terá que ser devidamente habilitado e fazer uso de botina sem biqueira de aço.	
2- Corte piso na região das juntas com máquina de corte (a combustão)	Ruído Corpo estranho nos olhos Inalação de pó vias aéreas Explosão Danos materiais Choque da cabeça em equipamentos existentes em toda a extensão do trabalho	Isolamento do local de trabalho com fitas zebradas e cones de sinalização , placas ou cartazes identificando que o local está em obras Inspeção prévia em equipamento de corte Somente efetuar abastecimento em local apropriado Uso de protetor auricular Uso de óculos de segurança Uso de luvas de raspa Uso de máscara respiratória descartável Proteção dos equipamentos existentes através de lonas Uso de capacete	
3- Quebra do piso utilizando martetele elétrico	Ruído Choque elétrico Ergonômico Inalação de pó vias aéreas Lesões em membros superiores Choque da cabeça em equipamentos existentes em toda a extensão do trabalho	Isolamento do local de trabalho com fitas zebradas e cones de sinalização , placas ou cartazes identificando que o local está em obras Ao usar equipamento elétrico fazer inspeção prévia Uso de protetor auricular tipo concha Uso de máscara respiratória Uso de luvas de raspa Posicionar-se de forma a manter uma postura que não prejudique a coluna do colaborador , fazendo paradas esporádicas quando se posicionar em uma mesma posição por muito tempo. Uso de capacete	
4- Aplicação de argamassa 100 % de sólidos sem voláteis	Contato cutâneo com produto Corpo estranho nos olhos Choque da cabeça em equipamentos existentes em toda a extensão do trabalho	Isolamento do local de trabalho com fitas zebradas e cones de sinalização , placas ou cartazes identificando que o local está em obras Uso de luvas de látex tamanho médio Uso de óculos de segurança Uso de capacete	
5- Secagem do corte através de bico gás GLP	Explosão Queimadura Choque elétrico Choque da cabeça em equipamentos existentes em toda a extensão do trabalho	Isolamento do local de trabalho com fitas zebradas e cones de sinalização , placas ou cartazes identificando que o local está em obras Fazer inspeção prévia do equipamento GLP solicitando liberação de trabalho a quente pelo Bombeiro Industrial pelo Ramal 2662	

