

# 화재 사고상황보고서 <외부유출 금지>

수신: 소방청119종합상황실  
참조: 경기도119종합상황실, 경기도재난안전상황실  
발신: 경기도북부119종합상황실

보 고 일: 2025. 1. 14.(화)  
작 성 자: 소방장 홍성진  
보고책임자: 소방령 전우성

발신지	북부119종합상황실	관할소방서	의정부소방서	접수시간	20 : 38
제목	[경기북부] 의정부시 용현동 공장 화재 - 8보[최종]				

## 1. 발생개요

- 가. 일 시: 2025. 1. 14.(화) 20:38 ~ 15.(수) 15:18 [완진] ※신고건수: 56건  
 ※ 관할대: 송산119안전센터 0.9km, 의정부소방서 3.3km  
 ※ 기상정보: 날씨 맑음, 온도 -1℃, 바람 북서풍 1m/s, 습도 45%, 강수량 없음
- 나. 장 소: 의정부시 용현동 522-4(최초발화)
- 다. 대 상: 정온침장 푸른자리(이불공장 및 전시장) 및 동화제경(유리제조공장)
- 라. 건물구조: 양식 철골조 4동 연면적 4,119.12㎡: 최초발화  
 ※동화제경: A동 1/0층 922.02㎡  
 정온침장 푸른자리: B동(사무실) 2/0층 434.17㎡, C동(전시장) 4/0층 2,108.45㎡, D동(공장) 1/0층 654.48㎡
- 마. 연소확대 장소 및 대상명, 건물구조
- 1) 522-6 철콘조 철골경사지붕 4동 연면적 4,918.45㎡: 연소확대  
 ※가나양말(양말제조) A동 3/0층 3,375.89㎡,  
 도도엘르(물류창고) B동 3/0층 1,118.07㎡, C동 1/1층 50㎡, D동 1/0층 14.49㎡
  - 2) 522-5 [고릴라캠핑(캠핑용품 판매)] 철콘조 경사지붕 3/1층 1동 연면적 4,887.71㎡: 연소확대
  - 3) 522-2 [(주)텍슨(반도체 제조 공장)] 철골조 샌드위치판넬지붕 3동 연면적 4,948.39㎡: 연소확대  
 ※가동(공장) 2/0층 4,077.31㎡, 나동(기숙사) 3/0층 273.42㎡, 다동(창고) 1/0층 597.66㎡
- 바. 원 인: 조사 중
- 사. 사고개요: 용현산업단지 내 공장에서 화재가 발생했다는 신고 사항으로 선착대 현장 도착한바 건물 2개동 전소 중이고 주변으로 연소 확대 우려 있어 대응1단계 발령 후 화재진압에 임하였으나, 연소 확대 우려가 커짐에 따라 대응2 단계 상향 후 화재진압실시. 화재는 동화제경과 정온침대 푸른자리 건축물 사이 통로 공간에서 최초 발화 한 것으로 추정되나, 추후 유관기관 합동감식 후 원인 판정 예정.
- 아. 소방시설: 조사 중

## 2. 피해상황

- 가. 인명피해: 해당 없음
- 나. 재산피해: 총 928,187천원 (부동산 758,787천원, 동산 169,400천원)
- 부동산: 3개동 3,684.95㎡ 전소 및 5개동 650㎡ 소실
  - 동 산: 이불 및 원자재, 유리자재 및 가공기기 등 다수 소실

대상명	피해 내용	
정온침장	부동산	- 2개동 전소(C, D동), B동 부분소
	동 산	- 이불 및 원자재 등 다수 소실
동화제경	부동산	- 1개동 전소(A동)
	동 산	- 유리 자재 및 가공기기 다수 소실
고릴라캠핑	부동산	- 천장 및 벽면 등 약 100㎡ 소실
	동 산	- 조사 중
가나양말	부동산	- 천장 및 벽면 등 약 150㎡ 소실
	동 산	- 조사 중
도도엘르	부동산	- 천장 및 벽면 등 약 350㎡ 소실
	동 산	- 조사 중
텍슨	부동산	- 천장 약 50㎡ 소실
	동 산	- 조사 중

### 3. 동원현황

가. 인원: 201명(소방123, 경찰40, 시청30, 기타8)

나. 장비: 61대(지휘3, 탱크19, 펌프11, 고가2, 화학3, 구조2, 구급4, 배연2, 조사2, 기타3, 북부특수4, 중구본6)

※ 지원출동: 중구본 수도권대(3대, 8명), 중구본 시흥화학구조대(3대, 6명), 북부특수대응단(4대, 8명), 북부긴급대응팀(1대, 3명)

다. 소방용수: 의정부-282호, 송산-3호

### 4. 조치사항

- 20:38/39 (상황실) 신고 접수 / 출동 지령
- (상황실) 출동대 주요 활동사항 전파
  - ☞ 선착대 초기상황보고 및 인명구조 최우선
  - ☞ 대응량 고압 방수 및 3대 특화 전술 준수
  - ☞ 현장 활동시 2차 안전사고 방지 철저
  - ☞ 지휘관은 현장 상황 판단 후 내부 진입 여부 결정할 것
- 20:42/44 (상황실) 경찰 공동대응 요청 / 한전 상황 전파
- 20:43 (송산대) 선착대 현장 도착
- 20:48 (상황실) 북부특수대응단 및 회복지원차 출동 지령
- 20:51 (상황실) 대륜 E&S(가스) 상황 전파 및 경기도재난상황실에 재난안전문자 발송 요청
- **20:56 (의정부지휘) 대응1단계 발령, 의정부 긴급지원반 출동 요청**
- 20:57 (상황실) 북부본부 긴급대응팀 출동 지령
- 20:58 (의정부지휘) 의정부소방서 긴급구조통제단 가동 [현장도착 22:05]
- 21:00 (의정부서장) 현장 출동 중 [현장도착 21:15]
- 21:04 (상황실) P119에 건축물현황 및 건축물대장, 평면도 전파
- 21:13 (의정부지휘) 굴착기 2대 요청
- 21:13 (의정부서장) 현장 도착 후 상황 판단 후 대응단계 상향 고려
- 21:13 (상황실) 중앙응급의료센터 모니터링 중
- **21:14 (북부본부장) 현장 출동 중 [현장도착 21:22]**
- 21:18 (상황실) 녹양구급에 공기호흡기 예비용기 충분히 확보 후 현장 이동 요청
- 21:19 (상황실) 중앙구조본부 공동대응 요청
- 21:21 (의정부지휘) 진양코퍼레이션 연소확대 저지
- **21:26 (의정부지휘) 대응2단계 상향**
- 21:29 (상황실) PS-LTE 상황 전파 및 방면지휘 관서 방송 실시
- 21:31 (의정부지휘) 연소 확대 방지 및 인명 검색, 대원 안전 확보 철저
- 21:32 (상황실) 522-4 인근 공장은 유해화학물질 취급업체 없음, 200~300m 벗어난 곳엔 2곳 있음
- 21:44 (상황실) 방면지휘관(남양주, 일산, 양주) 1호차, 구리서장 지휘차로 현장 출동 중
- 21:45 (의정부지휘) 연소 건물 층고가 높아 연소 확대 우려 있음
- 21:49/56 (상황실) 의정부시청에 오염수 관련 안전조치 요청 / 결빙 우려에 따른 제설 작업 요청
- 21:58 (북부본부 긴급구조지휘대) 현장 도착
- 22:00 (의정부지휘) 2방면(고릴라 캠핑장 방향) 연소 확대 저지 중
- 22:01 (의정부지휘) 1방면(이브자리 방향) 연소 확대 저지 중
- 22:00 (남양주서장) 현장 도착, 1방면 지휘
- 22:14 (긴급지원반) 4방면(텍스 방향) 경계관찰 및 펌프차 지원 요청
- 22:21 (구리서장) 현장 도착
- **22:25 (의정부지휘) 2, 3방면(가나양말 방향) 연소 확대 저지**
- 22:35 (양주서장) 현장 도착, 2방면 지휘
- 22:39 (의정부지휘) 비번자 50% 동원
- 22:41 (상황실) 가스 밸브 차단되지 않아 폭발 위험 있음을 경찰부터 접수, 현장 상황 전파

\* 대륜E&S 통해 확인한바 22:00 가스 밸브 차단 완료

- 22:45 (일산서장) 현장 도착
- 22:52 (의정부서장) 상황판단회의 실시
- 23:25 (진접화학) 4방면 텍슨 건물 내부에서 연소 확대 저지 중
- 00:02 (의정부서장) 초진 및 대응1단계 하향, 출동대 유지
- 01:17 (의정부지휘) 대응 1단계 해제
- 01:55 (의정부지휘) 현장 대원 낙상 우려로 의정부시청에 제설차 독촉
- 05:00 (의정부지휘) 비상 동원된 비번자 귀소 조치
- 05:05 (의정부지휘) 완진시까지 약 4시간 소요 예상
- 05:15 (의정부지휘) 07시부터 현장 교대 예정
- 07:14 (의정부지휘) 교대 완료
- 14:23 (의정부지휘) 굴착기 2대 현장작업 중
- 15:18 (의정부지휘) 완진

## 5. 현장사진

<p>사진1</p>	<p>화재현장 위성도</p>
<p>사진3</p>	<p>사진4</p>
<p>도도엘르 방면에서 바라본 모습</p>	<p>정온침장 전시장 모습</p>

## 6. 기타사항: 언론 문의 다수