



Questão 1 – P1 – 1s2011

QUESTÃO 1 (4,0 pontos) Uma máquina de corrente contínua apresenta os seguintes dados de placa: potência: 6 kW; tensão do enrolamento de armadura: 120 V; tensão do enrolamento de campo paralelo (shunt): 120 V; resistência do enrolamento de armadura: 0,18 Ω ; resistência do enrolamento de campo paralelo (shunt): 24 Ω ; reostato de controle de excitação: 0 – 30 Ω ; número de espiras do enrolamento de campo paralelo (shunt): 1000 espiras por pólo; conexão independente. Quando submetida em laboratório ao ensaio em vazio, tendo sido acionada em 1500 rpm, a curva de magnetização abaixo é obtida. Deseja-se que esta máquina opere como gerador independente, acionada por uma pequena turbina a gás em 1800 rpm.

Conexão INDEPENDENTE



A máquina opera em 1800 rpm, porém a curva de magnetização foi levantada em 1500 rpm.



Questão 1 – P1 – 1s2011

(a) Calcule a faixa de valores de tensão terminal em vazio na qual o gerador é capaz de operar. (0,5 ponto)

RESPOSTA:

A corrente de campo é dada por:

$$I_f = \frac{V_f}{R_f + R_{fw}} = \frac{120\text{V}}{R_f + 24\Omega}$$

Para R_{fw} variando entre 0 e 30 Ω temos:


$$I_f^s = \frac{120\text{V}}{(R_f + 24)\Omega} = \frac{120\text{V}}{(0 + 24)\Omega} = 5\text{A}$$

$$I_f^p = \frac{120\text{V}}{(R_f + 24)\Omega} = \frac{120\text{V}}{(30 + 24)\Omega} = 2,22\text{A}$$

Da curva de magnetização em 1500 rpm temos:

$$I_f = 2,22\text{A} \Rightarrow E_a^{1500} = 72\text{V}$$

$$I_f = 5\text{A} \Rightarrow E_a^{1500} = 108\text{V}$$



Visto que a máquina foi acionada em 1800 rpm, temos:

$$E_a^{1800} = E_a^{1500} \cdot \left(\frac{1800}{1500}\right) = 72 \cdot \left(\frac{1800}{1500}\right) = 86,4\text{V}$$

$$E_a^{1800} = E_a^{1500} \cdot \left(\frac{1800}{1500}\right) = 108 \cdot \left(\frac{1800}{1500}\right) = 129,6\text{V}$$

O gerador é capaz de operar em vazio com tensão terminal na faixa 86,4 – 129,6 V.

Questão 1 – P1 – 1s2011

(b) Em qual valor o reostato de controle de corrente de campo deve ser posicionado para que a tensão terminal do gerador em vazio seja de 120 V? (0,75 ponto)

RESPOSTA:

Em vazio a tensão terminal de 120 V equivale à tensão induzida interna de 120 V. Para que tenhamos uma tensão interna de 120 V em 1800 rpm, devemos ter:

$$E_a^{1500} = E_a^{1800} \cdot \left(\frac{1500}{1800} \right) = 120 \cdot \left(\frac{1500}{1800} \right) = 100 \text{ V}$$


O fluxo capaz de induzir 100 V em 1500 rpm é o mesmo capaz de induzir 120 V em 1800 rpm. Pela curva de magnetização, a corrente de campo que produz tal fluxo é:

$$E_a^{1800} = 120 \text{ V} \Rightarrow I_f = 4 \text{ A} \Rightarrow E_a^{1500} = 100 \text{ V}$$

O reostato de controle de campo da máquina deve ser ajustado então para:

$$R_{jc} = \frac{V_f}{I_f} - R_{jw} = \frac{120 \text{ V}}{4 \text{ A}} - 24 \Omega = 6 \Omega$$

O reostato deve ser ajustado em 6 Ω .



Questão 1 – P1 – 1s2011

(c) O reostato é ajustado no valor do item anterior. Considere que em plena carga a reação de armadura da máquina é equivalente a uma desmagnetização $I_{f(RA)} = 400 \text{ mA}$. Qual a regulação de tensão do gerador em plena carga? (0,75 ponto)

RESPOSTA:

Em plena carga e com o reostato ajustado em 6 ohms, o efeito líquido da corrente de campo é:

$$I_f^{\text{eff}} = I_f - I_{f(RA)} = 4 \text{ A} - 0,4 \text{ A} = 3,6 \text{ A}$$

Da curva de magnetização, para $I_f = 3,6 \text{ A}$ e $\omega_m = 1500 \text{ rpm}$ temos:

$$I_f = 3,6 \text{ A} \Rightarrow E_a^{1500} = 97 \text{ V}$$

Como a máquina opera em 1800 rpm temos:

$$E_a^{1800} = E_a^{1500} \cdot \left(\frac{1800}{1500} \right) = 97 \cdot \left(\frac{1800}{1500} \right) = 116,4 \text{ V}$$


A tensão terminal em plena carga vale, portanto:

$$V_T = E_a - R_a I_a = 116,4 - 0,18 \cdot 50 = 116,4 - 9 = 107,4 \text{ V}$$

Logo, a regulação de tensão do gerador é:

$$r = \frac{V_T^0 - V_T^{FL}}{V_T^{FL}} = \frac{120 - 107,4}{107,4} = \frac{12,6}{107,4} = 11,73\%$$

O gerador tem regulação de tensão terminal de 11,73%.



Questão 1 – P1 – 1s2011

Deseja-se agora que esta máquina opere com regulação de tensão nula em plena carga. Para esta configuração, uma vez ajustado o valor do reostato não se altera mais sua posição. Para isso será necessário projetar um enrolamento série. Com base nisso obtenha:

(d) O número de espiras necessário para que a regulação de tensão do gerador a plena carga seja nula. (1,0 ponto)

RESPOSTA:

Para que a regulação de tensão em plena carga seja nula a tensão terminal em vazio e em plena carga devem ser iguais a 120 V:

$$E_a^{FL} = V_T^{FL} + R_a I_a^{FL} = 120 + 0,18 \cdot 50 = 129 \text{ V}$$

$$E_a^0 = V_T^0 = 120 \text{ V}$$

Do item (b), para que a tensão terminal em vazio seja 120 V, o reostato deve ser posicionado em $6 \, \Omega$ e a corrente no enrolamento de campo shunt será de 4 A. Para a tensão terminal em plena carga valer 120 V, a corrente de campo efetiva deve ser tal que induziria na armadura, em vazio, uma tensão de 129 V. Do item (a) esse valor é de aproximadamente 5 A. Temos, portanto:

$$I_f^{eff} = I_f + \frac{N_{sr}}{N_{sh}} I_a - I_f^{RA} \Rightarrow 5 = 4 + \frac{N_{sr}}{1000} 50 - 0,4 \Rightarrow N_{sr} = 28 \text{ espiras}$$

O enrolamento série deve ter 28 espiras.

Questão 1 – P1 – 1s2011

(e) A eficiência da máquina nessas condições. Considere que as perdas rotacionais são de 270 W e a resistência do enrolamento série projetado é desprezível. (1,0 ponto)

RESPOSTA:

Para calcular a eficiência temos:

Potência de saída em plena carga com $V_T = 120 \text{ V}$ e $I_a = 50 \text{ A} \rightarrow P_{out} = 6 \text{ kW}$

Perdas elétricas (ôhmicas) no circuito de armadura $\rightarrow R_a I_a^2 = 0,18 \cdot 50^2 = 450 \text{ W}$

Perdas mecânicas (rotacionais) $\rightarrow 270 \text{ W}$

Potência no enrolamento shunt $\rightarrow V_F = 120 \text{ V}$ e $I_f = 4 \text{ A} \rightarrow P_f = 480 \text{ W}$

Deve ser fornecido ao gerador, portanto: $6000 + 450 + 270 + 480 = 7,2 \text{ kW}$. Logo, $P_{in} = 7,2 \text{ kW}$.

A eficiência é a relação entre a potência de saída e a potência de entrada.

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} = \frac{6000}{7200} = 83,33\%$$

O rendimento da máquina é de 83,33%.

Questão 2 – P1 – 1s2011

QUESTÃO 2 (3,0 pontos) Um motor de corrente contínua com conexão série possui os seguintes dados de placa: potência: 7,5 hp; tensão: 120 V; resistência do enrolamento de armadura: 0,20 Ω ; resistência do enrolamento de campo série: 0,16 Ω . Em plena carga a velocidade de operação do motor é de 1050 rpm. As perdas no núcleo são de 200 W e as perdas mecânicas em plena carga são de 240 W. Assuma linearidade do circuito magnético da máquina. Dado: 1 hp = 746 W.

- (a) Em plena carga, qual o torque eletromagnético desenvolvido pela máquina e qual o torque mecânico disponível para acionamento da carga? (1,0 ponto)
- (b) Qual o valor da corrente de armadura e da tensão induzida de armadura em plena carga? (1,0 ponto)
- (c) Qual o torque de partida que a máquina é capaz de desenvolver? (1,0 ponto)

ATENÇÃO: 7,5 hp é a potência de SAÍDA, aquela que está disponível no eixo da máquina para acionar a carga mecânica após todas as perdas. Não é a potência de entrada!

Questão 2 – P1 – 1s2011

RESPOSTA:

- (a) Em plena carga temos:

$$P_{load} = 7,5 \text{ hp} \quad \omega_m = 1050 \text{ rpm}$$

Logo, o torque exigido pela carga é de:

$$T_{load} = \frac{P_{load}}{\omega_m} = \frac{7,5 \cdot 746 \text{ W}}{1050 \cdot \left(\frac{2\pi}{60}\right) \text{ rad/s}} = \frac{5595 \text{ W}}{109,96 \text{ rad/s}} = 50,88 \text{ N.m}$$

A potência eletromagnética convertida em mecânica pela máquina é a potência de saída mais as perdas mecânicas e as perdas no núcleo:

$$P_{em} = 5595 + 200 + 240 = 6035 \text{ W}$$

Logo, o torque eletromagnético desenvolvido pela máquina é de:

$$T_{em} = \frac{P_{em}}{\omega_m} = \frac{6035 \text{ W}}{109,96 \text{ rad/s}} = 54,89 \text{ N.m}$$

A máquina desenvolve um torque de 54,89 N.m dos quais 50,88 N.m estão disponíveis para acionamento da carga mecânica. Os 4 N.m restantes são gastos para suprir as perdas rotacionais.

Questão 2 – P1 – 1s2011

(b) Do circuito elétrico equivalente da máquina temos:

$$V_T = E_a + (R_a + R_{sr}) \cdot I_a$$

Multiplicando ambos os lados da equação por I_a :

$$V_T \cdot I_a = E_a \cdot I_a + (R_a + R_{sr}) \cdot I_a^2$$

Arranjando novamente a equação temos:

$$I_a^2 - \frac{V_T}{(R_a + R_{sr})} I_a + \frac{E_a I_a}{(R_a + R_{sr})} = 0$$

O valor $E_a \cdot I_a$ é a potência eletromagnética convertida em mecânica calculada no item (a). Substituindo os valores $V_T = 120$ V, $R_a + R_{sr} = 0,36 \Omega$ e $E_a I_a = 6035$ W temos:

$$I_a^2 - 333,33 I_a + 16763,89 = 0$$


Resolvendo a equação de 2º grau acima temos:

$$I_a = 61,72 \text{ A ou } I_a = 271,61 \text{ A}$$

A primeira solução é a que corresponde ao ponto de operação da máquina em plena carga. Para esse valor de I_a a tensão induzida de armadura vale:

$$E_a = V_T - (R_a + R_{sr}) \cdot I_a = 120 - (0,20 + 0,16) \cdot 61,72 = 97,78 \text{ V}$$

A corrente de armadura é de 61,72 A e a tensão induzida de armadura é de 97,78 V.



Questão 2 – P1 – 1s2011

(c) Para o motor série temos:

$$T = K I^2$$

Dos itens (a) e (b) temos:

Quando $T = 54,89$ N.m então $I = 61,72$ A. Logo, a constante K vale:

$$K = \frac{T}{I^2} = \frac{54,89}{61,72^2} = 0,0144 \frac{\text{N.m}}{\text{A}^2}$$

A corrente de partida da máquina vale:

$$I_p = \frac{V_T}{(R_a + R_{sr})} = \frac{120}{0,36} = 333,33 \text{ A}$$

Portanto, na partida a máquina é capaz de desenvolver torque eletromagnético de:

$$T = K I^2 = 0,0144 \cdot 333,33^2 = 1600,92 \text{ N.m}$$

A máquina é capaz de desenvolver 1600,92 N.m na partida.

ATENÇÃO: No motor DC o fluxo ϕ é criado pela corrente de armadura e, portanto, depende da carga que a máquina aciona. Não podemos considerar K_a constante para qualquer valor de corrente de armadura!

Questão 3 – P1 – 1s2011

QUESTÃO 3 (3,0 pontos) Um motor de corrente contínua tem o seguintes dados: 50 hp, 200 V, 1800 rpm, conexão paralela, resistência do circuito de armadura = 0,15 Ω . Dado: 1 hp = 746 W.

- Estime a corrente de partida direta dessa máquina em pu. (0,5 ponto)
- Deseja-se que a corrente de armadura durante a partida seja limitada na faixa de valores de 200 a 400 A. Determine a quantidade e o valor de cada um dos resistores que deve ser projetado na caixa de partida da máquina. (1,5 ponto)
- Determine os valores da velocidade da máquina nos instantes de chaveamento dos resistores da caixa de partida. (1,0 ponto)

RESPOSTA:

(a) A corrente de partida direta em pu pode ser estimada por:

Valor da corrente de partida direta em Ampères:

$$I_a^p = \frac{V_T}{R_a} = \frac{200}{0,15} = 1333,33 \text{ A}$$

A corrente nominal da máquina em Ampères é de aproximadamente:

$$I_a^{\text{rated}} = \frac{P}{V_T} = \frac{50 \cdot 746}{200} = 186,50 \text{ A}$$

Portanto, a corrente de partida direta é da ordem de:

$$I_a^p (\text{pu}) = \frac{1333,33}{186,50} = 7,15 \text{ pu}$$

A corrente de partida direta é da ordem de 7,15 pu.

Questão 3 – P1 – 1s2011

- Visto que a corrente máxima admissível na armadura é de $I_a = 400$ A e na partida $\omega_m = 0$ e, portanto, $E_a = 0$, o valor da resistência externa de armadura inicialmente necessária é dado por:

$$R_{ae1} = \frac{(V_T - E_a)}{I_{a(\text{máx})}} - R_a = \frac{(200 - 0) \text{ V}}{400 \text{ A}} - 0,15 \Omega = 0,35 \Omega$$

Conforme a máquina acelera e ganha velocidade, a tensão induzida na armadura aumenta e a corrente de armadura é reduzida. Ao chegar a $I_a = 200$ A, uma parte da resistência R_{ae1} externa é “bypassada” e a corrente subirá novamente para, no máximo, $I_a = 400$ A. Neste instante a tensão induzida na armadura vale:

$$E_a = V_T - (R_{ae1} + R_a) \cdot I_a = 200 \text{ V} - (0,35 + 0,15) \Omega \cdot 200 \text{ A} = 100 \text{ V}$$

O novo valor da resistência externa de armadura necessária R_{ae2} será:

$$R_{ae2} = \frac{(V_T - E_a)}{I_{a(\text{máx})}} - R_a = \frac{(200 - 100) \text{ V}}{400 \text{ A}} - 0,15 \Omega = 0,10 \Omega$$

A máquina continua então acelerando e ganhando velocidade até que a corrente de armadura seja novamente reduzida a 200 A. Nesse instante, a tensão induzida terá atingido o valor:

$$E_a = V_T - (R_{ae1} + R_a) \cdot I_a = 200 \text{ V} - (0,10 + 0,15) \Omega \cdot 200 \text{ A} = 150 \text{ V}$$

Se “bypassarmos” completamente a resistência externa nesse instante (de $R_{ae2} = 0,10 \Omega$ para $R_{ae3} = 0$) a corrente de armadura saltará para:

$$I_a = \frac{V_T - E_a}{R_{ae3} + R_a} = \frac{200 - 150}{0,15} = \frac{50 \text{ V}}{0,15 \Omega} = 333,33 \text{ A}$$

Abaixo, portanto, do limite admissível de 400 A. Neste ponto a máquina continuará acelerando até que, em regime, a corrente de armadura atinja o seu valor proporcional à carga que o motor aciona.

Para o acionamento desta máquina são necessárias 2 resistências na caixa de partida, cada uma valendo 0,25 Ω e 0,10 Ω .

Questão 3 – P1 – 1s2011

A velocidade da máquina é dada por:

$$\omega_m = \frac{E_a}{K_a \phi}$$

Sabendo-se que quando $E_a = 200$ V a velocidade é $\omega_m = 1800$ rpm, a constante $K_a \phi$ pode ser determinada por:

$$K_a \phi = \frac{E_a}{\omega_m} = \frac{200}{1800} = 0,11 \text{ V/rpm}$$

Portanto, a velocidade nos instantes de chaveamento das resistências externas é:

$$\omega_m^a = \frac{E_a}{K_a \phi} = \frac{100}{0,11} = 900 \text{ rpm}$$

$$\omega_m^b = \frac{E_a}{K_a \phi} = \frac{150}{0,11} = 1350 \text{ rpm}$$

A velocidade nos instantes de chaveamento das resistências é 900 e 1350 rpm.