

# Teoria sistemelor (laborator 2-52)

## Modelarea unui motor de curent continuu

Identificăm mărimile caracteristice

1) M. de intrare: - mărimea de comandă ( $u_c$ )  
(este pusă mereu prima în vector)

- perturbarea ( $m_s$ )

=> vectorul de intrare  $\begin{bmatrix} u_c \\ m_s \end{bmatrix}$   $u$

2) M. de stare: - mărime reglată (turația motorului -  $\omega$ )  
- curentul absorbit de m.c.c. ( $i_a$ )

=> vectorul  $\begin{bmatrix} i_a \\ \omega \end{bmatrix}$   $x \rightarrow x^T \begin{bmatrix} i_a & \omega \end{bmatrix}$

3) M. de ieșire  $\rightarrow$  mărimile care apar / sunt aferente el. de măsură

=> vectorul  $y \begin{bmatrix} u_i \\ u_{\omega} \end{bmatrix}$   
 $\rightarrow$  tensiunea obț. după măsurarea  $I_a$   
 $\rightarrow$  -||- turației




Fig. 1.4.

- Ecuațiile primare aferente PC

Elementul de execuție (EE) reprezentat de electronica de putere (EP):

$$u_a = k_E u_c$$

Procesul tehnic (PT, este m.c.c.):

$$\frac{L_a}{R_a} \frac{di_a}{dt} + i_a = \frac{1}{R_a} (u_a - e_{\omega}) \quad e_{\omega} = k_e \omega \quad T_a = \frac{L_a}{R_a}$$

$$m_a = k_m i_a, \quad m_f = k_f \omega \quad (k_f \approx 0) \quad (1.18)$$

$$J \frac{d\omega}{dt} = m_a - m_f - m_s$$

Aici  $m$  sunt cupluri (momente) și  $e_{\omega}$  este tensiunea electromotoare indusă.

Senzorul (elementul de măsură, EM):

$$u_{\omega} = k_{M\omega} \omega, \quad u_i = k_{Mi} i_a$$

$$\begin{cases} \frac{L_a}{R_a} \cdot \frac{di_a}{dt} + i_a = \frac{1}{R_a} (u_a - e_w) \\ J \frac{d\omega}{dt} = m_a - m_f - m_s \end{cases}$$

→  $x(t)$

$$\begin{cases} \frac{L_a}{R_a} \dot{x}_1(t) + x_1(t) = \frac{1}{R_a} (u_a - e_w) \\ J \dot{x}_2(t) = m_a - \underline{m_f} - m_s \end{cases}$$

$\approx 0$

$$\begin{aligned} u_a &= k_E \cdot u_c \\ e_w &= k_e \cdot \omega \\ m_a &= k_m \cdot i_a \\ m_f &= k_f \omega, k_f \approx 0 \end{aligned}$$

$$\begin{cases} \frac{L_a}{R_a} \dot{x}_1(t) + x_1(t) = \frac{1}{R_a} (k_E \cdot u_c - k_e \cdot \omega) \\ J \cdot \dot{x}_2(t) = k_m \cdot \underline{i_a} - m_s \end{cases}$$

$x_1(t)$

$$\begin{cases} \frac{L_a}{R_a} \cdot \dot{x}_1(t) = -x_1(t) + \frac{k_E}{R_a} \cdot u_c - \frac{k_e}{R_a} \cdot x_2(t) \\ J \dot{x}_2(t) = k_m x_1(t) - m_s \end{cases}$$

??  $k_e$  &  $k_E$

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = -\frac{R_a}{L_a} \underline{x_1(t)} + \frac{k_E}{L_a} \cdot u(t) - \frac{k_e}{L_a} \underline{x_2(t)} \\ x_2(t) = \frac{k_m}{J} \underline{x_1(t)} - \frac{m_s}{J} \end{cases}$$

$$\dot{x}(t) = \begin{bmatrix} \dot{x}_1(t) \\ \dot{x}_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{R_a}{L_a} & -\frac{k_e}{L_a} \\ \frac{k_m}{J} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix} +$$

$$\begin{bmatrix} \frac{k_e}{L_a} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{J} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u(t) \\ m_s(t) \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} -\frac{R_a}{L_a} & -\frac{k_e}{L_a} \\ \frac{k_m}{J} & 0 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} \frac{k_e}{L_a} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{J} \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} u_w(t) = h_{mw} \cdot w(t) & y_2(t) \\ u_i(t) = h_{mi} \cdot i_a(t) & y_1(t) \end{cases} \quad y = \begin{bmatrix} u_i \\ u_w \end{bmatrix} \quad \text{iesätze}$$

$$y(t) = \begin{bmatrix} h_{mi} & 0 \\ 0 & h_{mw} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow C = \begin{bmatrix} h_{mi} & 0 \\ 0 & h_{mw} \end{bmatrix}$$

## Sistem de încălzire prin pardoseală într-o cameră

→ Intrare : → mărime de comandă ( $u_c$ )  
→ perturbatia ( $\theta_e$ )

$$u = \begin{bmatrix} u_c \\ \theta_e \end{bmatrix}$$

→ Istore : → temperatura pardoseală ( $\theta_p$ )  
→ temperatura cameră ( $\theta_c$ )

$$x = \begin{bmatrix} \theta_p \\ \theta_c \end{bmatrix}$$

→ Iesire : → iesirea măsurată ( $u_\theta$ )

$$y = u_\theta$$

Element de execuție:

$$p_e = h_E \cdot u_c(t), \quad h_E - \text{determinant experimental}$$

Procesul tehnic:

$$\begin{cases} C_p \dot{\theta}_p = p_e - h_p (\theta_p - \theta_c) \\ C_c \dot{\theta}_c = h_p (\theta_p - \theta_c) - h_c (\theta_c - \theta_e) \end{cases} \quad \begin{matrix} \nearrow \text{temp. ext.} \\ z = \theta_c \end{matrix}$$

Elementul de măsură:

$$u_\theta = h_M \cdot \theta_c$$

Schelet

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = C^T \cdot x \end{cases}$$

$$PT \Leftrightarrow x_1(t) = \theta_p \quad x_2(t) = \theta_c \quad p_e = h_E \cdot u_c(t)$$

$$\begin{cases} C_p \dot{x}_1(t) = p_e - h_p [x_1(t) - x_2(t)] \\ C_c \dot{x}_2(t) = h_p [x_1(t) - x_2(t)] - h_c [x_2(t) - \theta_e(t)] \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \dot{x}_1(t) = \frac{h_E \cdot u_c(t)}{C_p} - \frac{h_p}{C_p} x_1(t) + \frac{h_p}{C_p} x_2(t) \\ \dot{x}_2(t) = \frac{h_p}{C_c} x_1(t) - \frac{h_p}{C_c} x_2(t) - \frac{h_c}{C_c} x_2(t) + \frac{h_c}{C_c} \theta_e(t) \end{cases}$$

$$u_1 = u_c$$

$$u_2 = \theta_e$$

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} -\frac{h_p}{c_p} & \frac{h_p}{c_p} \\ \frac{h_p}{c_c} & -\frac{h_p+h_c}{c_c} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{h_e}{c_p} & 0 \\ 0 & \frac{h_c}{c_c} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1(t) \\ u_2(t) \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} -\frac{h_p}{c_p} & \frac{h_p}{c_p} \\ \frac{h_p}{c_c} & -\frac{h_p+h_c}{c_c} \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} \frac{h_e}{c_p} & 0 \\ 0 & \frac{h_c}{c_c} \end{bmatrix}$$

$$u(t) = h_m \cdot \theta_c$$

$$y = C^T \cdot x \quad x = \begin{bmatrix} \theta_p \\ \theta_c \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow C^T = \begin{bmatrix} 0 & h_m \end{bmatrix}$$

$$y = \begin{bmatrix} 0 & h_m \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \theta_p \\ \theta_c \end{bmatrix}$$