



# — 测量与测量误差

## 3. 统计分布函数和概率

**统计分布函数**：如果把多次反复测量中的某次结果记为 $x_i$ ，其出现的次数记为 $y_i$ ，则 $y_i=f(x_i)$ 就是一个统计分布函数。

- **概率**：如果把测量的总次数记为 $n$ ，则测量结果出现为 $x_i$ 的频繁程度就是 $y_i/n$ （频率）；当 $n \rightarrow \infty$  时，称为概率，记为 $P(x_i)$ 。

$$P(x_i) = y_i(x_i) / n$$

- **概率密度分布函数  $f(x)$** ：如果 $x_i$ 是一个连续变量 $x$ ， $P(x)$ 对 $x$ 的导数，记为 $f(x)$ 。物理意义是指单位区间内出现测量结果为 $x_i$ 的次数。



# 一 测量与测量误差

随机误差的分布有多种形式，如：

二项式分布、正态分布、均匀分布、三角分布……

不同的分布有不同的分布函数，但是任何分布函数一般都有几个重要的参数，如：

数学期望值 $E(x)$ ，总体平均值 $m$ ，方差 $V(x_i)$ ，标准偏差（方均根）等





# — 测量与测量误差

**方差：**  $V(x) = s^2(x) = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$

对于有限次测量，表征测量分散性的参量是标准偏差，它是方差的正平方根

方差的正平方根：贝塞尔公式

$$\sigma(x) = \sqrt{\frac{(x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + \dots + (x_n - \bar{x})^2}{n-1}} = \sqrt{\frac{\sum_i (x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$$



算数平均值的实验标准差

$$\sigma(\bar{x}) = \frac{\sigma(x)}{\sqrt{n}} = \sqrt{\frac{\sum_i (x_i - \bar{x})^2}{n(n-1)}}$$






## 一 测量与测量误差

例：在对某长度的测量中，共进行10次测量，各测量值 $x$ 分别为（6.41， 6.42， 6.44， 6.46， 6.48， 6.43， 6.45， 6.47， 6.49， 6.45）nm，试求  $\bar{x}$   $S_x$   $S_{\bar{x}}$

解： 
$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{10} x_i}{10} = 6.45nm$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{10} (x_i - \bar{x})^2}{10 - 1}} = \sqrt{\frac{0.006}{9}} = 0.026nm$$

$$\sigma(\bar{x}) = \frac{S(x)}{\sqrt{n}} = \frac{0.026}{\sqrt{10}} = 0.008nm$$






# 一 测量与测量误差


## 关于矩形分布（系统误差）

- 假设有一连续随机变量 $x$ ，它的概率密度函数在某一有限区间内为常数，在该区间外为 0，即：



$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{a_2 - a_1}, & a_1 \leq x \leq a_2 \\ 0, & x < a_1 \text{ or } x > a_2 \end{cases}$$

$x$  服从矩形分布






# — 测量与测量误差


正态分布（随机误差）  $f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}}$

$f(x)$   $x$  表示测量值；  $f(x)$  表示测量值的概率密度



平均值：  $m = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$


标准偏差：  $\sigma = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - m)^2}{n}}$





# — 测量与测量误差

$\sigma$  与曲线的形状有关



哪一个 $\sigma$ 大?






# 一 测量与测量误差

## 置信区间与置信概率

概率密度在X轴上的积分（曲线和x轴所围面积）表示随机误差在**一定范围**（**置信区间**，半宽= $k\sigma$ ）内的概率P

$$P = \int_{m-k\sigma}^{m+k\sigma} f(x)dx$$

若 $k=1$ ，即 $\pm\sigma$  区间内， $P=68.3\%$ ，  
 $\pm 2\sigma$  区间， $P=95.4\%$ ； $\pm 3\sigma$  区间， $P = 99.7\%$ ；  
扩大置信区间，置信概率就会相应提高。







# 一 测量与测量误差

## K 的取值

1.K值与分布形式及概率有关，分布不同或概率不同，K值也不同。

2.正态分布k与概率p的对应关系

概率	68.27	90	95	95.45	99	99.73
包含因子K	1	1.645	1.960	2	2.576	3

3.3 $\sigma$  准则

|  $x_i - m$  | > 3 $\sigma$ , 忽略不计



# 一 测量与测量误差

## t分布

当测量次数很少时（例如，少于10次），测量误差的分布将明显偏离正态分布。这时测量值的随机误差分布将遵从**t分布**，需要对标准偏差进行修正，乘以因子  $t_p(n-1)$ ，在置信概率P及测量次数确定后，可从专门的数学表查到。

实验教学中一般不作此要求，除非实验课老师有要求。

$P=0.683$  时,不同测量次数下  $t_p(n-1)$  的值

测量次数 $n$	2	3	4	5	6	7	8	9	10
自由度 $\nu = n - 1$	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$t_{0.683}(n-1)$	1.84	1.32	1.20	1.14	1.11	1.09	1.08	1.07	1.06




# 一 测量与测量误差

## 怎样理解总体平均值和总体标准偏差的意义

总体平均值 $m$ 是被测物理量真值的最佳估计值。当系统误差小到可以不考虑（忽略）时， $m$ 就是真值。

$\sigma$  是一个有概率意义的参量。它不是测量列中任一次测量的随机误差，而是表征测量分散性的一个参量。

在实际测量中 $n \rightarrow \infty$ 不可能实现， $m$  和  $\sigma$  都是理想值；置信概率 $P = 68.3\%$ 也是理想值。







# — 测量与测量误差

## 4. 精密度、正确度、精确度


- 精密度 (Precision) 偏离平均值差, 随机误差
- 正确度 (Correctness) 偏离正确值, 系统误差
- 精确度 (Accuracy) 精+真, 系统误差+随机误差



(a) 精密



(b) 正确



(c) 精确