

1-1

$$P_2 = P_N = 7.5 \text{ kW}$$

$$\frac{P_2}{P_1} \times 100\% = \eta_N \Rightarrow P_1 = 8.4746 \text{ kW}$$

$$P_1 = U_N I_N \Rightarrow I_N = 38.521 \text{ A}$$

$$T_N = 9550 \cdot \frac{P_2}{n_N} = 47.75 \text{ N}\cdot\text{m}$$

1-2

$$\textcircled{1} P_2 = P_N = 180 \text{ kW}$$

$$\frac{P_2}{P_1} \times 100\% = \eta_N \Rightarrow P_1 = 201.1173 \text{ kW}$$

$$P_1 = U_N I_N \Rightarrow I_N = 874.423 \text{ A}$$

$$\textcircled{2} P_1 = U I_N = \cancel{874.423 \text{ kW}} \\ 87.4423 \text{ kW}$$

$$P_2 = P_1 \cdot \eta_N \Rightarrow P_2 = 78.268 \text{ kW}$$

1-6

$$P_2 = P_N = 2.2 \text{ kW}$$

$$P_1 = \frac{P_2}{\eta_N} = 2.5581 \text{ kW}$$

$$I_N = \frac{P_1}{U_N} = 11.628 \text{ A}$$

$$P_e = E_a I_N$$

$$E_a = U_N - I_N \cdot R_a$$

$$\Rightarrow P_e = 2.313 \text{ kW}$$

$$P_{\text{cua}} = I_N^2 R_a = 245.136 \text{ W}$$

$$P_o = P_e - P_2 = 113 \text{ W}$$

$$T_e = 9550 \frac{P_e}{n_N} = 14.73 \text{ N}\cdot\text{m}$$

$$T_2 = 9550 \frac{P_2}{n_N} = 14.01 \text{ N}\cdot\text{m} \quad T_o = T_e - T_2 = 0.72 \text{ N}\cdot\text{m}$$

1-8

$$I_f = \frac{U_N}{R_f} = 2.4176 \text{ A}$$

$$I_N = I_f + I_{aN} = 77.4176 \text{ A}$$

$$P_e = E_a I_N$$

$$E_a = U_N - I_{aN} R_a$$

$$\Rightarrow P_e = 15.038 \text{ kW}$$

$$P_2 = P_e - P_o$$

$$P_o = P_{fe} + P_m$$

$$\Rightarrow P_2 = 14.240 \text{ kW} \quad T_2 = 9550 \frac{P_2}{n_N} = 135.992 \text{ N}\cdot\text{m}$$

$$P_1 = U_N I_N = 17.032 \text{ kW}$$

$$\eta_N = \frac{P_2}{P_1} \times 100\% = 83.61\%$$

2-16

$$\textcircled{1} \begin{aligned} E_{a0} &= U_N - I_N \cdot R_a \\ &= 99.696 \text{ V} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P_o &= P_e - P_N \\ P_e &= E_{a0} I_N \end{aligned}$$

$$\Rightarrow P_o = 466.38 \text{ W}$$

$$T_o = 9550 \frac{P_o}{n_N}$$

$$\Rightarrow T_o = 2.969 \text{ N} \cdot \text{m}$$

$$\textcircled{2} n_o = \frac{U_N}{C_e \Phi_N}$$

$$E_{a0} = C_e \Phi_N \cdot n_N$$

$$\Rightarrow C_e \Phi_N = 0.06646$$

$$\Rightarrow n_o = 1655 \text{ r/min (理想)}$$

$$T_o = C_T \Phi \cdot I_a'$$

$$E_a' = U_N - I_a' R_a$$

$$E_a' = C_e \Phi_N \cdot n_o'$$

$$\Rightarrow n_o' = 1639 \text{ r/min (实际)}$$

③

$$n = 800 \text{ r/min}$$

$$E_a' = C_e \Phi \cdot n = 53.168 \text{ V}$$

对串电阻

$$E_a' = U_N - I_N (R_a + R_e)$$

$$\Rightarrow R_e = 1.639 \Omega$$

$$P_1 = U_N I_N = 4.928 \text{ kW}$$

$$\eta = \frac{P_2}{P_1} \times 100\% = 38.88\%$$

对降压

$$E_a' = U' - I_N R_a$$

$$\Rightarrow U' = 63.472 \text{ V}$$

$$P_1 = U' I_N = 2.844 \text{ kW}$$

$$\eta = \frac{P_2'}{P_1} \times 100\% = 67.37\%$$

P_2 直接用输出端算!

$$P_e' = E_a' I_a' = 2.382 \text{ kW}$$

$$P_2' = P_e' - P_o = 1.916 \text{ kW}$$

为什么不对?

2-17

$$\textcircled{1} T_e = C_T \Phi \cdot I_a$$

$$= C_T \frac{1}{3} \Phi_N I_a = C_T \Phi_N I_N = T_{eN}$$

$$\Rightarrow I_a = 3 I_N = 309 \text{ A}$$

$$E_a' = U_N - I_a R_a$$

$$E_a' = C_e \frac{1}{3} \Phi_N \cdot n'$$

$$\Rightarrow n' = 1224 \text{ r/min} < n_{\max} = 1500$$

$$E_a = U_N - I_N R_a$$

$$E_a = C_e \Phi_N \cdot n_N$$

$$\Rightarrow C_e \Phi_N = 0.4029$$

$\therefore I_a = 3 I_N > I_{N\max} \therefore$ 不能长期运行

$$\textcircled{2} T_e = C_T \Phi \cdot I_a$$

$$= 9.55 \frac{E_a}{n} I_a$$

$$= 9.55 \frac{U_N - I_a R_a}{n} I_a$$

$$\text{由题意有 } I_a = I_N = 103 \text{ A}$$

$$E_a = C_e \frac{1}{3} \Phi_N \cdot n'$$

~~从输入端~~

$$E_a = U_N - I_N R_a$$

$$\Rightarrow n' = 1500 \text{ r/min} < n_{\max},$$

$$I_a = I_N$$

\Rightarrow 能长期运行

从输入端
计算需要
重新计算
各种损耗

$$P_2 = \frac{T_{eN} \cdot n}{9550} \quad \text{从输出端算更简单}$$

$$= 9550 \frac{P_N \cdot n}{n_N}$$

$$= 2.133 \text{ kW}$$

4-5

解: 2 短路试验 $\Rightarrow \frac{1-s}{s} = 0 \Rightarrow s=1$ 不转

$$I_k = \frac{U_k}{\sqrt{(r_1 + r_2')^2 + (x_1 + x_2')^2}}$$

$$P_k = 3 I_k^2 (r_1 + r_2')$$

$$x_1 = x_2'$$

$$\Rightarrow r_2' = 0.418 \Omega$$

$$x_1 = 3.149 \Omega$$

$$x_2' = 3.149 \Omega$$

空载试验 \Rightarrow 转 \Rightarrow 考虑机械损耗!

$$P_{10} - P_m = 3 (I_0^2 r_1 + I_0^2 r_m)$$

$$\Rightarrow r_m = 3.444 \Omega$$


$$I_0 = \frac{U_N / \sqrt{3}}{\sqrt{(r_1 + r_m)^2 + (x_1 + x_m)^2}}$$

$$\Rightarrow x_m = 37.289 \Omega$$

$$\therefore x_1 = 3.149 \Omega, r_2' = 0.418 \Omega,$$

$$x_2' = 3.149 \Omega, r_m = 3.444 \Omega, x_m = 37.289 \Omega$$

4-8



由题目数据有

$$P_2 = P_1 - P_{cu1} - P_{Fe} - P_{cu2} - P_m - P_s$$

$$= 6.32 \times 10^3 - 341 - 167.5 - 237.5 - 45 - 29$$

$$= 5.5 \text{ kW}$$

$$\eta = \frac{P_2}{P_1} \times 100\% = 87.03\%$$

$$s = \frac{P_{cu2}}{P_e} = \frac{237.5}{6.32 \times 10^3 - 341 - 167.5} = 0.041$$

4 极 \rightarrow 28 对极 ($p=2$)

$$n_s = \frac{60 f_1}{p} = \frac{60 \times 50}{2} = 1500 \text{ r/min}$$

$$n = (1-s) n_s = 1438 \text{ r/min}$$

$$T_e = \frac{P_e}{\omega} = \frac{6.32 - 0.341 - 0.1675}{750} \times 9550 = 74.00 \text{ N}\cdot\text{m}$$

$$T_2 = 9550 \frac{P_2}{n} = 73.03 \text{ N}\cdot\text{m}$$

$$\therefore \eta = 87.03\%, s = 0.041$$

$$n = 1439 \text{ r/min}, T_e = 74.00 \text{ N}\cdot\text{m}$$

$$T_2 = 73.03 \text{ N}\cdot\text{m}$$

解: 在额定工作条件下 $n_s = 1000$

$$s_N = \frac{n_s - n_N}{n_s} = \frac{1000 - 976}{1000} = 0.024$$

$$s_{crN} = s_N (\lambda_T + \sqrt{\lambda_T^2 - 1}) = 0.092$$

$$T_N = 9550 \frac{P_N}{n_N} = 733.86 \text{ N}\cdot\text{m}$$

$$T_{max} = \lambda_T T_N = 1504.42 \text{ N}\cdot\text{m}$$

$$I_{2N} = \frac{E_{2N} / \sqrt{3}}{\sqrt{\left(\frac{r_2}{s_N}\right)^2 + X_2^2}} \quad r_2 = \frac{E_{2N}}{I_{2N} \sqrt{3}} \cdot s_N$$

$$T_N = \frac{9.55 \times 3}{955} \frac{E_{2N} I_{2N}}{n_s} \times \frac{r_2 / s_N}{\sqrt{\left(\frac{r_2}{s_N}\right)^2 + X_2^2}}$$

解得 $r_2 = 0.133 \Omega$
 $X_2 = 0.974 \Omega$

① 当 $\lambda = 0.2$ 时 s_{cr}' 最大

$$s_{cr}' = \frac{0.2 + r_2}{r_2} s_{crN}$$

$$= 1.416 \times 0.092 = 0.130$$

$$n' = (1 - s_{cr}') n_s = 867 \text{ r/min}$$

∴ 电动机调速范围为 $670 \sim 1000 \text{ r/min}$

② 理想空载下 $n_0 \approx n_s$

$$s = \frac{n_s - n_N}{n_s} = 0.024 \rightarrow \frac{n_s - n'}{n_s} = \frac{1000 - 670}{1000} = 33\%$$

③ 设 $0.05 \Omega, 0.1 \Omega, 0.2 \Omega$ 时电机

转差率为 s_1, s_2, s_3 , 临界转差率为 $s_{cr1}, s_{cr2}, s_{cr3}$

$$T_N = \frac{s_{cr1}}{s_1 + s_{cr1}} T_{max}$$

$$s_{cr1} = \frac{0.05 + r_2}{r_2} s_{crN}$$

解得 $s_1 = 0.888$ 或 0.846

$$\left. \begin{aligned} s_{cr1} &= \frac{0.05 + r_2}{r_2} s_{crN} \\ s_{cr1} &= s_1 (\lambda_T + \sqrt{\lambda_T^2 - 1}) \end{aligned} \right\}$$

解得 $s_1 = 0.110$

$$n_1 = (1 - s_1) n_s = 890 \text{ r/min}$$

同理可得

$$s_2 = 0.197$$

$$n_2 = (1 - s_2) n_s = 807 \text{ r/min}$$

$$s_3 = 0.369$$

$$n_3 = (1 - s_3) n_s = 631 \text{ r/min}$$

① $r = 0.2, n = 670$
 ② $r = 0.1, s = \frac{0.1 + r_2}{r_2} s_N = 0.177$
 $n = 823$

5-13

取 $p = 2$, 有 $n_s = 1500$

$$s_N = \frac{n_s - n}{n_s} = 0.033 \quad \text{③ } r = 0.05, s = \frac{0.05 + r_2}{r_2} s_N = 0.100$$

$$s_{crN} = s_N (\lambda_T + \sqrt{\lambda_T^2 - 1}) = 0.123$$

$$I_{2N} = \frac{E_{2N}}{\sqrt{\left(\frac{r_2}{s_N}\right)^2 + X_2^2}}$$

$$T_N = 9.55 \times 3 \frac{E_{2N} I_{2N}}{n_s} \frac{r_2 / s_N}{\sqrt{\left(\frac{r_2}{s_N}\right)^2 + X_2^2}}$$

$$T_N = \frac{P_N}{n_N} \times 9550$$

$$r_2 = 0.121 \Omega$$

(1) 由题有 $s = \frac{n_s - n}{n_s} = 0.3$

$$s_{cr} = s (\lambda_T + \sqrt{\lambda_T^2 - 1}) = 1.120$$

$$\frac{s_{cr}}{s_{crN}} = \frac{r_2 + r_e}{r_2} \Rightarrow r_2 + r_e = 1.102 r_2$$

$$\lambda = \frac{T_{max}}{T_N} = \frac{T_{max}}{0.8 T_N} = \frac{5}{4} \lambda_T$$

$$s_{cr} = s \left(\frac{5}{4} \lambda_T + \sqrt{\left(\frac{5}{4} \lambda_T \right)^2 - 1} \right) = 1.437$$

$$\frac{s_{cr}}{s_{crN}} = \frac{r_2 + r_e}{r_2} \Rightarrow r_2 + r_e = 1.414 r_2$$

5-13

$$s_{cr1} = s_N (\lambda_T + \sqrt{\lambda_T^2 - 1})$$

$$s_N = \frac{n_s - n_N}{n_s} = 0.033$$

$$s_{cr1} = 0.123$$

① 对于串电阻调速有

$$s = \frac{n_s - n}{n_s} = 0.3$$

$$\lambda = \frac{T_m}{T_L} = \frac{T_m}{0.8 T_N} = \frac{5}{4} \lambda_T = 2.5$$

$$s_{cr2} = s (\lambda + \sqrt{\lambda^2 - 1}) = 1.437$$

对于原曲线

$$\frac{r_2}{s_N} = \frac{E_{2N}/\sqrt{3}}{I_{2N}}$$

$$\Rightarrow r_2 = 0.098 \Omega$$

$$\frac{r_2 + R_e}{r_2} = \frac{s_{cr2}}{s_{cr1}} = \frac{1.437}{0.123}$$

$$\Rightarrow R_e = 1.047 \Omega$$

② 降压调速有

$$s_{cr1} = 0.123$$

$$s = 0.3 > s_{cr1}$$

⇒ 无法用降压调速达到所需转速

$$n' = (1 - s_{cr1}) \cdot n_s = 1316 \text{ r/min}$$

⇒ 转速在 1316 r/min 以上才可
降压调速

③ 变频调速

对原曲线

$$a_{\omega}: 0.8 T_N = \frac{2 s_a}{s_{cr1}} \cdot T_m$$

$$N_{\omega}: T_N = \frac{2 s_N}{s_{cr1}} T_m$$

$$\Rightarrow s_a = 0.8 s_N = 0.026$$

$$\Delta n_a = s_a \cdot n_s = 39.6$$

对变频后曲线

$$n_{s2} = n + \Delta n_a = 1090 \text{ r/min}$$

$$\frac{n_{s2}}{n_{s1}} = \frac{f_{12}}{f_{1N}}$$

$$\Rightarrow f_{12} = 36.33 \text{ Hz}$$

$$\frac{U_{1N}}{f_{1N}} = \frac{U_{12}}{f_{12}}$$

$$\Rightarrow U_{12} = 276.1 \text{ V}$$