

Simulação e Controle de um Motor Síncrono de Ímãs Permanentes usando Controle Orientado a Campo

1st Felipe Lenschow

Programa de pós graduação em engenharia elétrica

Universidade do Estado de Santa Catarina

Joinville, Santa Catarina, Brasil

felipe.lenschow@edu.udesc.br

Abstract—Este artigo apresenta a modelagem e simulação de um sistema de acionamento de Motor Síncrono de Ímãs Permanentes (PMSM) utilizando Controle Orientado a Campo (FOC). O modelo matemático do PMSM no referencial dq é derivado, e uma estratégia de controle empregando controladores Proporcional-Integral (PI) para regulação de velocidade e corrente é implementada. A simulação é desenvolvida em Python, permitindo uma análise modular e flexível do comportamento dinâmico do motor sob condições variadas de carga e velocidade. Os resultados demonstram a eficácia da estratégia FOC em manter um controle preciso de velocidade e geração eficiente de torque.

Index Terms—PMSM, Controle Orientado a Campo, Simulação, Python, Acionamento de Motor

I. INTRODUÇÃO

Motores Síncronos de Ímãs Permanentes (PMSMs) são amplamente utilizados em aplicações industriais, veículos elétricos e robótica devido à sua alta eficiência, alta densidade de potência e excelente desempenho dinâmico. Para alcançar um controle de alto desempenho, o Controle Orientado a Campo (FOC) é comumente empregado. O FOC permite o controle independente de fluxo e torque transformando as correntes trifásicas do estator para um referencial girante (referencial dq) alinhado com o fluxo do rotor [1].

Este artigo detalha o desenvolvimento de um ambiente de simulação para um sistema de acionamento PMSM. A simulação inclui a física do motor, o inversor de fonte de tensão e o algoritmo FOC. O objetivo é fornecer uma compreensão clara da dinâmica do sistema e validar a estratégia de controle através de simulação numérica.

II. MODELO DO SISTEMA

A. Modelo Matemático do BLDC

O modelo dinâmico do motor BLDC pode ser derivado a partir das equações de tensão de fase. Conforme descrito em [2], as tensões nos enrolamentos do estator são definidas por:

$$\begin{bmatrix} v_a \\ v_b \\ v_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_s & 0 & 0 \\ 0 & R_s & 0 \\ 0 & 0 & R_s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_a \\ i_b \\ i_c \end{bmatrix} + \frac{d}{dt} \begin{bmatrix} \psi_a \\ \psi_b \\ \psi_c \end{bmatrix} \quad (1)$$

onde ψ representa o fluxo total concatenado em cada enrolamento, dado por:

$$\begin{bmatrix} \psi_a \\ \psi_b \\ \psi_c \end{bmatrix} = \mathbf{L}_{abc} \begin{bmatrix} i_a \\ i_b \\ i_c \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \psi_{am} \\ \psi_{bm} \\ \psi_{cm} \end{bmatrix} \quad (2)$$

Assumindo um estator simétrico e equilibrado onde a indutância própria é L_s e a mútua é M_s , e negligenciando a variação da indutância com a posição do rotor ($L_m = 0$), a matriz de indutância \mathbf{L}_{abc} é constante:

$$\mathbf{L}_{abc} = \begin{bmatrix} L_s & M_s & M_s \\ M_s & L_s & M_s \\ M_s & M_s & L_s \end{bmatrix} \quad (3)$$

Para simplificar a análise e o controle, aplica-se a Transformada de Park para converter as variáveis do referencial trifásico (abc) para o referencial síncrono girante ($dq0$). A transformação é definida por $\mathbf{x}_{dq0} = \mathbf{T}\mathbf{x}_{abc}$, onde \mathbf{T} é a matriz de transformação.

Substituindo $\mathbf{x}_{abc} = \mathbf{T}^{-1}\mathbf{x}_{dq0}$ na equação de tensão (1):

$$\mathbf{T}^{-1}\mathbf{v}_{dq0} = \mathbf{R}\mathbf{T}^{-1}\mathbf{i}_{dq0} + \mathbf{L}_{abc}\frac{d}{dt}(\mathbf{T}^{-1}\mathbf{i}_{dq0}) + \mathbf{e}_{abc} \quad (4)$$

Multiplicando ambos os lados por \mathbf{T} :

$$\mathbf{v}_{dq0} = \mathbf{R}\mathbf{i}_{dq0} + \mathbf{T}\mathbf{L}_{abc}\frac{d}{dt}(\mathbf{T}^{-1}\mathbf{i}_{dq0}) + \mathbf{T}\mathbf{e}_{abc} \quad (5)$$

Expandindo a derivada do produto $\frac{d}{dt}(\mathbf{T}^{-1}\mathbf{i}_{dq0}) = \mathbf{T}^{-1}\frac{d\mathbf{i}_{dq0}}{dt} + \frac{d\mathbf{T}^{-1}}{dt}\mathbf{i}_{dq0}$:

$$\mathbf{v}_{dq0} = \mathbf{R}\mathbf{i}_{dq0} + \mathbf{T}\mathbf{L}_{abc}\mathbf{T}^{-1}\frac{d\mathbf{i}_{dq0}}{dt} + \mathbf{T}\mathbf{L}_{abc}\frac{d\mathbf{T}^{-1}}{dt}\mathbf{i}_{dq0} + \mathbf{e}_{dq0} \quad (6)$$

A matriz de indutância no referencial dq é diagonal para uma máquina de polos lisos, com $L_d = L_q = L_s - M_s$. O termo $\mathbf{T}\mathbf{L}_{abc}\frac{d\mathbf{T}^{-1}}{dt}$ resulta nas tensões de acoplamento devido à velocidade.

Finalmente, as equações de estado para as correntes I_d e I_q são obtidas isolando as derivadas:

$$\frac{dI_d}{dt} = \frac{1}{L_d}(V_d - R_s I_d + \omega_e L_q I_q) \quad (7)$$

$$\frac{dI_q}{dt} = \frac{1}{L_q}(V_q - R_s I_q - \omega_e L_d I_d - \omega_e \lambda_m) \quad (8)$$

Note que para o BLDC com fluxo trapezoidal, o termo de força contra-eletromotriz e_{dq0} conteria harmônicos, mas para fins de controle FOC fundamental, aproxima-se para o modelo senoidal acima.

O torque eletromagnético é dado por:

$$T_e = \frac{3}{2}P(\lambda_m I_q + (L_d - L_q)I_d I_q) \quad (9)$$

A dinâmica mecânica é descrita por:

$$J \frac{d\omega_m}{dt} = T_e - T_L - B\omega_m - T_c \quad (10)$$

onde J é o momento de inércia, ω_m é a velocidade mecânica, T_L é o torque de carga, B é o coeficiente de atrito viscoso, e T_c é o torque de atrito de Coulomb.

B. Modelo do Inversor

O Inversor de Fonte de Tensão (VSI) trifásico é modelado idealmente, assumindo que as tensões de referência geradas pelo controlador são aplicadas com precisão aos terminais do motor, limitadas apenas pela tensão do barramento CC V_{bus} . Os limites da Modulação por Largura de Pulso Vetorial Espacial (SVPWM) são considerados saturando a magnitude do vetor de tensão para $V_{bus}/\sqrt{3}$.

III. ESTRATÉGIA DE CONTROLE

A estratégia FOC é implementada com uma estrutura de controle em cascata.

A. Malha de Controle de Corrente

Dois controladores PI internos regulam as correntes I_d e I_q . A referência de I_d é definida como zero ($I_d^* = 0$) para maximizar o torque por ampère para o modelo SPMSM. A referência de I_q é fornecida pela malha externa de velocidade. Termos de desacoplamento são calculados para compensar os efeitos de acoplamento cruzado entre os eixos d e q mostrados em (??) e (??).

B. Malha de Controle de Velocidade

Um controlador PI externo regula a velocidade do motor. O erro entre a velocidade de referência ω_{ref} e a velocidade medida ω_m aciona o controlador PI para gerar a corrente de torque de referência I_q^* . A saída do controlador de velocidade é saturada para limitar a corrente máxima e proteger o motor e o inversor.

IV. RESULTADOS DA SIMULAÇÃO

A simulação foi realizada utilizando Python. Os parâmetros do motor utilizados são: $P = 21$, $R_s = 4.485\Omega$, $L_d = L_q = 54.8 \text{ mH}$, $\lambda_m = 0.201 \text{ Wb}$, $J = 0.1444 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$, $B = 0.0057 \text{ Nms/rad}$.

O perfil de simulação consiste em:

- $t = 0.0s$: Início em 40 RPM.
- $t = 0.2s$: Degrau de torque de carga de 20 Nm aplicado.
- $t = 0.4s$: Degrau de referência de velocidade para 80 RPM.
- $t = 0.6s$: Degrau de referência de velocidade de volta para 40 RPM.
- $t = 0.8s$: Torque de carga removido.

A Fig. 1 mostra a resposta do sistema.




Fig. 1. Resultados da simulação mostrando Velocidade, Torque e Correntes (I_d , I_q).

O controlador de velocidade rastreia a referência de RPM com precisão e mínimo sobressinal. Quando o torque de carga é aplicado em $t = 0.2s$, observa-se uma pequena queda de velocidade, que é rapidamente rejeitada pelo controlador à medida que I_q aumenta para gerar o torque eletromagnético necessário. A corrente I_d é mantida em zero, garantindo uma operação eficiente.

V. CONCLUSÃO

Uma simulação completa de um acionamento PMSM usando FOC foi apresentada. A implementação modular em

Python permite testes fáceis de diferentes parâmetros de controle e características do motor. Os resultados confirmam a robustez do esquema FOC em lidar com distúrbios de carga e rastrear referências de velocidade.

APPENDIX A CÓDIGO DA SIMULAÇÃO

Os códigos fonte da simulação desenvolvida em Python são apresentados a seguir.

A. PMSMMotor.py

```
1 import math
2 import numpy as np
3
4 class PMSMMotor:
5     def __init__(self, Ts):
6         # --- Motor Parameters ---
7         self.Ts = Ts           # Simulation step size
8         self.Npp = 21.0        # Pole pairs
9         self.Rs = 4.485         # Stator Resistance
10        self.Ld = 0.0548         # D-axis Inductance
11        self.Lq = 0.0548         # Q-axis Inductance
12        self.Lambda_m = 0.201    # Magnet Flux
13        self.Bn = 0.0057         # Friction
14        self.J = 0.1444          # Inertia
15        self.Tc = 0.3006         # Coulomb Torque
16
17        # --- State Variables ---
18        self.Id = 0.0
19        self.Iq = 0.0
20        self.Wr = 0.0           # Mechanical Speed (rad/s)
21        self.theta = 0.0        # Mechanical Position (rad)
22        self.theta_e = 0.0      # Electrical Position (rad)
23
24    def physics_step(self, Va, Vb, Vc, Tload, Ia, Ib, Ic):
25        # -----
26        # MOTOR PHYSICS MODEL (The "Plant")
27        # -----
28
29        # Calculate Electrical Variables
30        We = self.Npp * self.Wr           # Electrical Speed
31        self.theta_e = self.Npp * self.theta
32        # Wrap theta_e to 0-2pi
33        self.theta_e = self.theta_e % (2 * math.pi)
34
35        # --- Park Transform (Vabc -> Vdq) ---
36        cos_t = math.cos(self.theta_e)
37        sin_t = math.sin(self.theta_e)
38        cos_t_m = math.cos(self.theta_e - 2*math.pi/3)
39        sin_t_m = math.sin(self.theta_e - 2*math.pi/3)
40        cos_t_p = math.cos(self.theta_e + 2*math.pi/3)
41        sin_t_p = math.sin(self.theta_e + 2*math.pi/3)
42
43        Vd_ref = (2.0/3.0) * (Va * cos_t + Vb * cos_t_m + Vc * cos_t_p)
44        Vq_ref = (2.0/3.0) * (-Va * sin_t - Vb * sin_t_m - Vc * sin_t_p)
```

```
# --- Calculate Id/Iq from Measured Currents (Ia, Ib, Ic) ---
# Clarke
I_alpha = Ia
I_beta = (Ia + 2.0*Ib) / math.sqrt(3.0)
# Park
Id_meas = I_alpha * cos_t + I_beta * sin_t
Iq_meas = -I_alpha * sin_t + I_beta * cos_t
# Constants that depend on speed (We)
g11 = 1 - (self.Ts * (self.Rs / self.Ld))
g12 = (We * self.Lq * self.Ts) / self.Ld
g21 = -We * self.Ld * self.Ts / self.Lq
g22 = 1 - self.Rs * self.Ts / self.Lq
h11 = self.Ts / self.Ld
h22 = self.Ts / self.Lq
i2 = -We * self.Lambda_m * self.Ts / self.Lq
# Calculate next current states based on Applied Voltages and MEASURED currents
Id_next = g11 * Id_meas + g12 * Iq_meas + h11 * Vd_ref
Iq_next = g21 * Id_meas + g22 * Iq_meas + h22 * Vq_ref + i2
# Torque Calculation
Te = 1.5 * self.Npp * Iq_next * (self.Lambda_m + (self.Ld - self.Lq) * Id_next)
# Mechanical Dynamics (Euler Integration)
# Handle Coulomb friction direction
Tc_dir = self.Tc if self.Wr > 0 else (-self.Tc if self.Wr < 0 else 0)
accel = (Te - Tload - (self.Bn * self.Wr) - Tc_dir) / self.J
self.Wr += accel * self.Ts
# Position Integration
self.theta += self.Wr * self.Ts
self.theta = self.theta % (2*math.pi) # Wrap mechanical angle
# Save for sensing
self.Id = Id_next
self.Iq = Iq_next
return Te
```

B. FOCController.py

```
1 import math
2
3 class FOCController:
4     def __init__(self, Ts, Imax=8.0):
5         self.Ts = Ts
6         self.Imax = Imax
7
8         # --- Controller Parameters ---
9         self.Kps = 1           # Speed P
10        self.Kis = 55.0         # Speed I
11        self.KpId = 119.0       # Id P
12        self.KiId = 4015.0      # Id I
13        self.KpIq = 119.0       # Iq P
14        self.KiIq = 4015.0      # Iq I
15
16        # --- Integrator States for PI Controllers ---
17        self.Ui_s = 0.0
18        self.Ui_Id = 0.0
```

```

19     self.Ui_Iq = 0.0
20
21 def control_step(self, RPMref, Wr, Ia, Ib, Ic,
22     theta_e, Vbus):
23     #
24     -----
25
26     # FIELD ORIENTED CONTROL (FOC)
27     #
28     -----
29
30     # --- Clarke Transform (abc -> alpha, beta)
31     # ---
32     # I_alpha = Ia
33     # I_beta = (1/sqrt(3)) * (Ia + 2*Ib) <--
34     # Standard Clarke
35     # Or: I_beta = (Ia + 2*Ib) / sqrt(3)
36
37     I_alpha = Ia
38     I_beta = (Ia + 2.0*Ib) / math.sqrt(3.0)
39
40     # --- Park Transform (alpha, beta -> dq) ---
41     cos_t = math.cos(theta_e)
42     sin_t = math.sin(theta_e)
43
44     Id = I_alpha * cos_t + I_beta * sin_t
45     Iq = -I_alpha * sin_t + I_beta * cos_t
46
47     # --- Speed Controller (Outer Loop) ---
48     error_speed = (RPMref * 2 * math.pi / 60.0)
49     - Wr
50
51     # PI Calc
52     Up_s = self.Kps * error_speed
53     # Integral with Anti-windup clamping (Output
54     # limited to Imax)
55     Ui_s_next = self.Ui_s + (self.Kis * self.Ts
56     * error_speed)
57
58     Iq_ref_unlimited = Up_s + Ui_s_next
59
60     # Saturation / Clamp
61     Iq_ref = max(-self.Imax, min(self.Imax,
62     Iq_ref_unlimited))
63
64     # Back-calculation / Anti-windup decision
65     if Iq_ref == Iq_ref_unlimited:
66         self.Ui_s = Ui_s_next
67     else:
68         # If saturated, do not update integral (
69         # simple anti-windup)
70         pass
71
72     Id_ref = 0.0 # MTPA would go here, 0 for
73     surface PMSM
74
75     # --- Current Controllers (Inner Loops) ---
76
77     # Iq Loop
78     err_Iq = Iq_ref - Iq
79     Up_Iq = self.KpIq * err_Iq
80     Ui_Iq_next = self.Ui_Iq + (self.KiIq * self.
81     Ts * err_Iq)
82     Vq_ref = Up_Iq + Ui_Iq_next # + Decoupling (
83     # omitted as it was 0)
84     self.Ui_Iq = Ui_Iq_next # Simplified update
85
86     # Id Loop
87     err_Id = Id_ref - Id
88     Up_Id = self.KpId * err_Id
89     Ui_Id_next = self.Ui_Id + (self.KiId * self.
90     Ts * err_Id)

```

```

Vd_ref = Up_Id + Ui_Id_next # - Decoupling (
    omitted as it was 0)
self.Ui_Id = Ui_Id_next
#
-----
# INVERSE PARK & SVPWM
#
-----
cos_t = math.cos(theta_e)
sin_t = math.sin(theta_e)
# Inverse Park
Va_ref = cos_t * Vd_ref - sin_t * Vq_ref
Vb_ref = math.cos(theta_e - 2*math.pi/3) *
    Vd_ref - math.sin(theta_e - 2*math.pi/3)
    * Vq_ref
Vc_ref = math.cos(theta_e + 2*math.pi/3) *
    Vd_ref - math.sin(theta_e + 2*math.pi/3)
    * Vq_ref
# SVPWM Min-Max Injection (from C code logic
    )
# Note: In the original simulation, this was
    calculated but not explicitly used for
    Vd/Vq modification
# except for the Vbus limitation below.
# Voltage Saturation based on Vbus (Limit
    circle)
V_mag = math.sqrt(Vd_ref**2 + Vq_ref**2)
max_V = Vbus / math.sqrt(3) # Max phase
    voltage with SVPWM
if V_mag > max_V:
    ratio = max_V / V_mag
    Vd_ref *= ratio
    Vq_ref *= ratio
return Va_ref, Vb_ref, Vc_ref

```

C. Inverter.py

```

1 import math
2
3 class Inverter:
4     def __init__(self):
5         pass
6
7     def step(self, Va_ref, Vb_ref, Vc_ref, Vbus):
8         #
9         -----
10
11         # INVERTER MODEL
12         #
13         -----
14
15         # Simple voltage source inverter model.
16         # Limits the output phase voltages based on
17         # Vbus.
18         # In a real inverter, this would involve PWM
19         # duty cycles.
20         # Here we assume average voltage injection
21         # with saturation.
22
23         # Max phase voltage (linear modulation limit
24         # for SVPWM)
25         max_V = Vbus / math.sqrt(3)

```

```

19 # Calculate magnitude of the requested
    # voltage vector
20 # (Assuming balanced 3-phase, we can
    # estimate magnitude)
21 # A more robust check is to convert back to
    # alpha-beta or dq to check magnitude,
22 # but here we can check individual phase
    # limits or the vector sum.
23
24 # Let's use the same logic as before: limit
    # the vector magnitude.
25 # To do this without dq, we can look at the
    # peak.
26 # Or simpler: just clamp individual phases
    # to +/- Vbus/2 (DC link midpoint ref)
27 # BUT, the previous logic used a circular
    # limit on Vdq.
28
29 # Let's stick to the previous logic's intent
    #:
30 # If we receive Vabc, we assume they are
    # already appropriate.
31 # However, we should enforce the physical
    # limit of the bus.
32
33 # For this simulation, let's assume the
    # controller handles the circular limit (
    # SVPWM),
34 # and the inverter just hard-clamps if
    # something goes wrong, or models the PWM
    # effect.
35
36 # Since the controller was doing the
    # limiting, we can just pass through
37 # or add a hard clamp for safety.
38
39 # Let's add a simple clamp to +/- Vbus/2 for
    # each phase relative to neutral point
40 # (assuming ideal DC link utilization).
41
42 limit = Vbus / 2.0
43
44 Va = max(-limit, min(limit, Va_ref))
45 Vb = max(-limit, min(limit, Vb_ref))
46 Vc = max(-limit, min(limit, Vc_ref))
47
48 return Va, Vb, Vc

```

D. Sensors.py

```

1 import math
2
3 class Sensors:
4     def __init__(self):
5         pass
6
7     def measure(self, motor, RPMref):
8         #
9         -----
10
11         # SENSOR MODEL
12         #
13         -----
14
15         # 1. Measure Currents (Ia, Ib, Ic)
16         # Calculate Ia, Ib, Ic from motor states (Id
17         # , Iq, theta_e)
18
19         # Inverse Park Transform (dq -> alpha, beta)
20         cos_t = math.cos(motor.theta_e)
21         sin_t = math.sin(motor.theta_e)

```

```

19 I_alpha = motor.Id * cos_t - motor.Iq *
    sin_t
20 I_beta = motor.Id * sin_t + motor.Iq *
    cos_t
21
22 # Inverse Clarke (alpha, beta -> abc)
23 Ia = I_alpha
24 Ib = -0.5 * I_alpha + (math.sqrt(3)/2.0) *
    I_beta
25 Ic = -0.5 * I_alpha - (math.sqrt(3)/2.0) *
    I_beta
26
27 # 2. Measure Position (theta_e)
28 # Assuming perfect position sensor for FOC
29 theta_e = motor.theta_e
30
31 # 3. Measure Speed
32 # Reverting to actual speed measurement to
    # fix feedback loop
33 Wr_meas = motor.Wr
34
35 return Ia, Ib, Ic, theta_e, Wr_meas

```

E. Simulate.py

```

1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 import math
4 from PMSMMotor import PMSMMotor
5 from FOCController import FOCController
6 from Inverter import Inverter
7 from Sensors import Sensors
8
9 # --- Main Execution ---
10 if __name__ == "__main__":
11     # Simulation Parameters
12     Ts = 1e-4
13     t_end = 1.0
14
15     # Initialize Modules
16     motor = PMSMMotor(Ts)
17     controller = FOCController(Ts)
18     inverter = Inverter()
19     sensors = Sensors()
20
21     # Time settings
22     num_steps = int(t_end / Ts)
23
24     # Storage for plotting
25     history = {
26         'time': np.zeros(num_steps),
27         'rpm_ref': np.zeros(num_steps),
28         'rpm_act': np.zeros(num_steps),
29         'Iq': np.zeros(num_steps),
30         'Id': np.zeros(num_steps),
31         'Te': np.zeros(num_steps),
32         'Tload': np.zeros(num_steps),
33         'Vbus': np.zeros(num_steps)
34     }
35
36     print("Starting Simulation...")
37
38     t = 0.0
39     for k in range(num_steps):
40         # Update time
41         t = k * Ts
42         history['time'][k] = t
43
44         #
45         -----
46
47         # 1. INPUTS & PROFILE

```

46	#	92	history['Vbus'][k] = V_bus
	-----	93	
47	RPMref = 40.0	94	data = history
48	Tload = 0.0	95	
49		96	# --- Plotting ---
50	if t > 0.2:	97	fig, (ax1, ax2, ax3) = plt.subplots(3, 1,
51	Tload = 20.0		figsize=(10, 12), sharex=True)
52	if t > 0.4:	98	
53	RPMref = 80.0	99	# Plot 1: Speed
54	if t > 0.6:	100	ax1.plot(data['time'], data['rpm_ref'], 'r--',
55	RPMref = 40.0		label='RPM Ref')
56	if t > 0.8:	101	ax1.plot(data['time'], data['rpm_act'], 'b--',
57	Tload = 0.0		label='RPM Actual')
58		102	ax1.set_ylabel('Speed (RPM)')
59	V_bus = 311.0	103	ax1.set_title('PMSM FOC Simulation')
60		104	ax1.legend()
61	#	105	ax1.grid(True)
	-----	106	
62	# 2. SENSORS STEP	107	# Plot 2: Torque
63	#	108	ax2.plot(data['time'], data['Te'], 'g-', label='
	-----	109	Electromagnetic Torque')
64	Ia, Ib, Ic, theta_e, Wr_meas = sensors.		ax2.plot(data['time'], data['Tload'], 'k--',
	measure(motor, RPMref)	110	label='Load Torque')
65		111	ax2.set_ylabel('Torque (Nm)')
66	#	112	ax2.legend()
	-----	113	ax2.grid(True)
67	# 3. CONTROL STEP	114	
68	#	115	# Plot 3: Currents and Voltage Input
	-----	116	ax3.plot(data['time'], data['Iq'], 'c-', label='
69	Va_ref, Vb_ref, Vc_ref = controller.		Iq (A)')
	control_step(117	ax3.plot(data['time'], data['Id'], 'm-', label='
70	RPMref, Wr_meas, Ia, Ib, Ic, theta_e,	118	Id (A)')
	V_bus	119	# Scaling Vbus to fit on plot for visualization
71)	120	ax3.plot(data['time'], data['Vbus']/10, 'y-',
72			alpha=0.3, label='Vbus Input / 10 (V)')
73	#	121	ax3.set_ylabel('Current (A)')
	-----	122	ax3.set_xlabel('Time (s)')
74	# 4. INVERTER STEP	123	ax3.legend()
75	#	124	ax3.grid(True)
	-----	125	
76	Va, Vb, Vc = inverter.step(Va_ref, Vb_ref,		plt.tight_layout()
77	Vc_ref, V_bus)		plt.show()
78	#		

79	# 5. MOTOR PHYSICS STEP		
80	#		

81	Te = motor.physics_step(Va, Vb, Vc, Tload,		
	Ia, Ib, Ic)		
82			
83	#		

84	# 6. DATA LOGGING		
85	#		

86	history['rpm_ref'][k] = RPMref		
87	history['rpm_act'][k] = motor.Wr * 60 / (2*		
	math.pi)		
88	history['Iq'][k] = motor.Iq		
89	history['Id'][k] = motor.Id		
90	history['Te'][k] = Te		
91	history['Tload'][k] = Tload		

REFERENCES

[1] F. Blaschke, "The principle of field orientation as applied to the new TRANSVECTOR closed-loop control system for rotating-field machines," Siemens Review, vol. 39, no. 5, pp. 217-220, 1972.

[2] MathWorks, "BLDC - Three-winding brushless direct current motor with trapezoidal flux distribution," [Online]. Available: <https://www.mathworks.com/help/sps/ref/bldc.html>.

REFERENCES

- [1] F. Blaschke, "The principle of field orientation as applied to the new TRANSVECTOR closed-loop control system for rotating-field machines," Siemens Review, vol. 39, no. 5, pp. 217-220, 1972.
- [2] MathWorks, "BLDC - Three-winding brushless direct current motor with trapezoidal flux distribution," [Online]. Available: <https://www.mathworks.com/help/sps/ref/bldc.html>.