

## **Installationsanleitung SF-C3 unter Windows7 32 Bit Professional mit bereits installierter XpertMill 2.00.5**

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben.

### Voraussetzung:


Windows 7 32Bit Professional

XpertMill ist bereits auf dem Rechner installiert.


### Vorgangsweise:

Installieren Sie von der mitgelieferten CD „XpertMillSetup V2.00.6“. Am Ende der Installation starten Sie das Programm „XpertMill“ noch **nicht**. Schließen Sie Installation ab.


Schalten Sie den Controller SF-C3 ein und zugleich verbinden Sie das Gerät über das mitgelieferte USB-Kabel mit dem Computer. Am SF-C3 leuchtet jetzt zusätzlich die USB-Leuchtanzeige. Im „Geräte manager“ erscheint im „USB“-Menü der Controller, der installierte Treiber ist aber noch von der SF-C2 Steuerung ("Stepfour XpertLink Stepper-Controller").



Deinstallieren Sie den Treiber.




Bestätigen Sie die Deinstallation mit „OK“.




Der Treiber ist jetzt deinstalliert.

Schalten Sie den SF-C3 für ca. 5 Sekunden aus und dann wieder ein.


Im „Geräte-Manager“ erscheint unter „Andere-Geräte“-Menü ein neuer Eintrag "XpertLink" mit einem gelben Rufzeichen.




Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den „XpertLink“-Eintrag und wählen Sie „Treibersoftware aktualisieren“ aus.




Wählen Sie im folgenden Dialogfenster: „Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen“.




Um die Position des Treibers zu bestimmen, wählen Sie die Option "Durchsuchen" aus.




Die Treiber befinden sich auf der CD im Verzeichnis "USB-Treiber-SFC3".  
Beim Computer mit Intel-Prozessor wählen Sie das Verzeichnis "objfre\_win7\_x86".  
Bei Prozessoren anderer Hersteller wählen Sie ein Verzeichnis mit der entsprechenden Herstellerbezeichnung.




Im nächsten Dialogfenster bestätigen Sie die Installation mit "Weiter".



Setzen Sie die Installation fort.




Während der Installation kommt die Meldung: "Treibersoftware wird installiert"



Schließen Sie die Installation ab.

Nach der Installation erscheint im „Geräte-Manager“ der Controllertreiber:  
„UMDF Stepfour XpertLink Stepper-Controller“.




Die Aktualisierung der Treiber-Software ist jetzt abgeschlossen.

Kopieren Sie die Maschinenkonfiguration („\*.dat“ Datei) entsprechend Ihrer Fräsmaschine in das Verzeichnis: „C:\Programme\XpertMill\Program\Machines“.

#### Schnellstart :


Starten Sie das Programm „XpertMill“ und wählen Sie die Steuerung „Step-Four XpertLink Controller“ (Synonym für SF-C3):



Wählen Sie die entsprechende Maschinenkonfiguration für Ihre Maschine aus:



Falls die Maschine bei der Referenzfahrt in die verkehrte Richtung fährt, kehren Sie die Drehrichtung der entsprechenden Achse um.



Somit ist die Maschine einsatzbereit. Weitere vertiefende Beschreibung entnehmen Sie aus dem Handbuch.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg mit unserem Produkt.

Wals-Siezenheim, 01.06.2011  
Step-four GmbH