

Bogotá D.C, Septiembre 6 de 2013

Señores

**PRODIAGNOSTICO**

Bello - Antioquia

**REFERENCIA: COJ-SC-1830A-2013**

Respetados señores:

En atención a su amable solicitud, tenemos el agrado de cotizar la reparación del siguiente equipo según diagnostico DX-260813-02

EQUIPO: VIDEOGASTROSCOPIO

MARCA: FUJINON

MODELO: EG-530FP

SERIE: 4G314A029

CANT.	DESCRIPCION	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	BSA- SISTEMA DE GUAYAS SET X 4	FUJINON	2.172.000	2.172.000
1	LGB - GUIA DE LUZ	FUJINON	1.942.000	1.942.000
1	CAP TAPA PUNTA DISTAL	FUJINON	148.000	148.000
1	NOZZLE - NARIZ DE IRRIGACION	FUJINON	400.000	CONTRATO DE MANTENIMIENTO
1	NUTS SLEEVE X 4- GRADUACIONES	FUJINON	858.000	CONTRATO DE MANTENIMIENTO
1	B/W TUBES - TUBO BLANCO Y NEGRO	FUJINON	400.000	400.000
1	RUBBER - GOMA DE ANGULACION	FUJINON	400.000	CONTRATO DE MANTENIMIENTO
1	MANO DE OBRA	ESPECIALIZADA	1.000.000	CONTRATO DE MANTENIMIENTO
<b>SUBTOTAL</b>				<b>4.662.000</b>
<b>I.V.A</b>				<b>745.920</b>
<b>GRAN TOTAL</b>				<b>5.407.920</b>

**CONDICIONES COMERCIALES**
**FORMA DE PAGO:**

**Contado Anticipado (Consignación  
AV VILLAS CTA AHORROS  
019168822 Jomedical .)**

**TIEMPO DE ENTREGA:**

**8 DIAS HABLES DESPUES DE GENERADA LA  
ORDEN DE APROBACION**

**VALIDEZ DE LA OFERTA:**

**30 días calendario**

**90 DIAS SOBRE LA MISMA FALLA REPARADA**

**GARANTIA**

Cualquier inquietud será suministrada con gusto por nuestro Departamento de Servicio al cliente:  
**TEL 6375177 EXT 201-202 o 2152295 CEL 320-4086317- ANA JULIA LOPERA M.**

Cordialmente

**JORGE MACHADO**  
Gerente

Elaboró: Johana Atehortua

**JOMEDICAL SAS**

EQUIPOS MEDICOS

Nit: 800.088.519-0

Tecnología Médica con

*Sentido Humano*



**JM-IG-P01/F08**

Versión 2.0

Bogotá; 26 de Agosto de 2013

Señores:

**PRODIAGNOSTICO**

Bello - Antioquia

Asunto: Diagnostico No. **DX260813-02**

Equipo: VideoGastroscoPIO, Marca: Fujinon, Modelo: EG-530FP, S/N: 4G314A029

Respetados Señores, el Equipo presenta:

- Fuga ++ en Conector de Luz por conexión y desconexión inadecuados (ver foto 1 y notas).
- Sistema de guayas "Roto" por desgaste normal de uso.
- Tapa punta distal "Desgastada" en la salida del Canal de Biopsia por uso normal (ver foto 2).
- Nariz de Irrigación "Obstruida" por lavado deficiente.

Los elementos necesarios para su reparación son:

BSA

LGB Connector

Cap

Nozzle

Nuts & Sleeve Set X4

Tube W/B

Rubber

Sistema de Guayas, (Roto)

Conector de Luz; (Fugas ++)


Tapa Punta Distal, (Desgastada)

Nariz de Irrigación, (Obstruida)

Juego de Graduaciones, (Se desechan)

Tubo Blanco y Negro, (Se desecha)

Goma de Angulación, (Se desecha)



26 AGO 2013


Tiempo estimado: 8 días, ver notas.

**Nota 1: La Conexión y Desconexión del Conector de Luz se debe realizar de manera frontal y hacia adelante ó hacia atrás. Ver fotos.**


Oficina Principal, Bogotá, D.C. Carrera 7 No. 124 - 25 • PBX: 57 (1) 637 5177 • Tels: 637 1857 - 629 5914 - 629 8782 - 629 8746 - 629 5943  
629 5944 - 629 8784 - 629 6430 - 637 1865 • Fax: 629 5958 • E-mail: jomedical@jomedical.com

Sede Medellín Carrera 43A No. 34 - 95 • Teléfono: 232 7410 • Centro Ejecutivo **ALMACENTRO** Local 265

**www.jomedical.com**



Conexión Correcta



Conexión Incorrecta

**Nota 2:** Las consecuencias en la Videocámara derivadas de Fugas ++ y filtración de humedad que afecten la calidad de la Imagen no son reversibles.

Se pueden presentar casos como:

- 1- Campo de Visión con manchas o puntos negros.
- 2- Imagen con Humedad o Empañamiento.
- 3- Videocámara en Corto = Campo de Visión con Circulo Negro o líneas de colores.
- 4- Inmediatamente ingrese humedad al equipo, no se garantiza el correcto funcionamiento de la Videocámara.
- 5- Si se presenta un otro evento de filtración de humedad y la imagen no es satisfactoria para el Médico Usuario, será necesario reemplazar la Videocámara.

Cordialmente;

Elaboro:

*Fredy M.*  
**FREDY MONSALVE**  
Laboratorio FUJIFILM

Reviso:

*AAO*  
**ALEJANDRO AVILA**  
Laboratorio FUJIFILM  
serviciofujifilm@jomedical.com  
Cel. 311 2122170

46 AGO 2013