

第二章 测量误差与数据处理

本章主要内容

- 测量误差概述
- 测量误差的处理
- 误差的合成与分配
- 测量不确定度的评定

1 测量误差概述

主要内容：



1.1 误差的定义及表示

误差 = 测得值 - 真值

$$\Delta x = x - A_0$$

或者相对真值(**A**)代替：
高精确度等级器具的测得值

通常用约定真值
(**A**)代替

理论真值 (A_0)：三角形的三个内角和为 180°

约定真值 (**A**)：
Conventional true value

- (1) 由国家基准或当地最高计量标准复现而赋予该特定量的值；
- (2) 在没有系统误差的情况下，足够多次的测量值之平均值；
- (3) 采用权威组织推荐的该量的值。例如，由国际数据委员会 (CODATA) 推荐的真空光速、阿伏加德罗常量等特定量的最新值。

三种测量误差表示方法：

(1) 绝对误差（误差）

$$\text{绝对误差} = \text{测得值} - \text{真值} \quad \Delta x = x - A$$

➤ 绝对误差可能是正值或者负值

(2) 相对误差

$$\text{实际相对误差: } \gamma_A = \frac{\Delta x}{A} \times 100\%$$

$$\text{示值相对误差: } \gamma_x = \frac{\Delta x}{x} \times 100\%$$

$$\gamma_A \approx \gamma_x$$

➤ 相对误差可能是正值或者负值

(3) 引用误差

引用误差指的是一种简化和实用的**仪器仪表示值**的相对误差。

(满量程相对误差、满度相对误差)

引用误差: $\gamma = \frac{\Delta x}{L} \times 100\%$

最大引用误差: $\gamma_{\max} = \frac{\Delta x_{\max}}{L} \times 100\%$

Δx_{\max} : 仪表的最大绝对误差

L : 仪表的量程

➤ 引用误差可能是正值或者负值

■ 仪表准确度的表示:

工程中，为了表示测量结果的可靠程度，引入**准确度等级**概念，用**G**表示。这个数值是测量仪表在规定条件下，其允许的最大引用误差绝对值百分比的分子。

$$G\% \geq |\gamma_{\max}| = \left| \frac{\Delta x_{\max}}{L} \right| \times 100\%$$

准确度（精度）等级: Level of accuracy

准确度等级是指符合一定的计量要求，使误差保持在规定极限以内的测量仪器的等别、级别。

准确度又称精(确)度

•仪表的准确度等级G

- $G=0.005, 0.01, 0.02, 0.05; 0.1, 0.2, (0.4), 0.5;$

- $\text{I级标准表} \qquad \text{II级标准表}$

- $1.0, 1.5, 2.5, (4.0); \text{等}$

- 工业用表

•仪表的最大允许绝对误差:

$$|\Delta_{\max}| = \underbrace{L}_{\text{量程}} \times G\%$$

- 例 某台温度检测仪表的测温范围为100~600℃，校验该表时得到的最大绝对误差为3℃，试确定该仪表的准确度等级。

解：该测温仪表的实际最大引用误差为：

$$\gamma_{\max} = \frac{\Delta_{\max}}{L} \times 100\% = \frac{3}{600 - 100} \times 100\% = 0.6\%$$

去掉%后，该表的准确度值为0.6，介于国家规定的准确度等级中0.5和1.0之间，而0.5级表和1.0级表的允许误差 $\gamma_{\text{表允}}$ 分别为±0.5%和±1.0%。则这台测温仪表的准确度等级只能定为1.0级。


- 例 现需选择一台测温范围为0~500℃的测温仪表。根据工艺要求，温度指示值的误差不允许超过±4℃，试问：应选哪一级精确度等级的仪表？

•解：工艺允许误差为


$$\gamma = \frac{\pm \Delta_m}{L} \times 100\% = \frac{\pm 4}{500 - 0} \times 100\% = \pm 0.8\%$$

取绝对值，去掉%后，该表的精确度值为0.8，也是介于0.5~1.0之间，而0.5级表和1.0级表的允许误差 $\gamma_{\text{表允}}$ 分别为±0.5%和±1.0%。应选择0.5级的仪表才能满足工艺上的要求。

1.2 误差的分类与准确度评定



1.3 误差的主要来源




2 测量误差的处理

2.1 随机误差的处理

- 测量值随机误差多数都服从正态分布

正态分布: $f(\delta) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{\delta^2}{2\sigma^2}}, \mu = 0$



对称性：绝对值相等的正误差与负误差出现的次数相等；

单峰性：绝对值小的误差比绝对值大的误差出现的次数多；

有界性：一定测量条件下，随机误差的绝对值不会超过一定界限；

抵偿性：随着测量次数的增加，随机误差的算术平均值趋向于零。

随机误差的处理

(1) 等精度测量列

利用多次测量值的算术平均来
估计实际值 μ



算术平均值:

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

标准差:


$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum \gamma_i^2}{n-1}} \quad \leftarrow \quad \begin{array}{l} \gamma_i = x_i - \bar{x} \\ \text{残(余误)差} \end{array}$$

平均值的标准差: $\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$



概率分布曲线图

t分布：有限次测量服从t分布， ν 是自由度。



- 增加测量次数难以保证测量条件的恒定，很难显著提高测量结果的准确性。
- 当 σ 一定时，通常取 $n < 10$ 较为适宜。

(2) 非等精度测量

各组测量结果的可靠程度不一样。

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^m p_i \bar{x}_i}{\sum_{i=1}^m p_i}$$

← 各组测量结果的均值
Pi : 各组测量结果的权

$$\sigma_{\bar{x}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^m p_i v_{\bar{x}_i}^2}{(m-1) \sum_{i=1}^m p_i}}$$



← 各组测量结果的残余误差
 $v_{\bar{x}_i} = \bar{x}_i - \bar{x}$

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^m p_i \bar{x}_i}{\sum_{i=1}^m p_i} \quad \sigma_{\bar{x}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^m p_i v_{\bar{x}_i}^2}{(m-1) \sum_{i=1}^m p_i}}$$


例如：工作基准米尺连续3天与国家基准器比较，得到基准米尺的平均长度为999.9425mm（三次测量）、999.9416mm（二次测量）、999.9419mm（五次测量）。则权重分别为3、2、5

(3) 极限误差:

- 测量的极限误差是极端误差;
- 测量结果(单次测量或测量列的算术平均值)的误差不超过极限误差的概率为 P , 并使差值 $(1-P)$ 可予忽略。



极限误差



正态分布: $\delta_{\lim} x = \pm t \sigma$

t分布: $\delta_{\lim} \bar{x} = \pm t_a \sigma_{\bar{x}}$

置信系数: 由给定的置信概率和自由度来确定

算术平均值的
标准差


P: 置信概率 (confidence probability)

t: 置信系数 (confidence factor)

2.2 系统误差的处理

(1) 系统误差产生的原因

- (1) 测量装置方面的因素
- (2) 环境方面的因素
- (3) 测量方法的因素
- (4) 测量人员的因素



(2) 系统误差的特征

- 1) 定值系统误差
- 2) 变值系统误差
 - ① 累积性系统误差
 - ② 周期性系统误差
 - ③ 复杂规律变化系统误差




图 2-4 系统误差的变化特征

(3) 系统误差的判别方法

实验对比法: 用于发现测量列组内不变的系统误差;

残余误差观察法: 用于发现测量列组内有规律变化的系统误差;

不同公式计算标准差比较法: 用于发现测量列组内的系统误差;

计算数据比较法: 用于发现各组测量之间的系统误差;

t检验法: 用于发现各组测量之间的系统误差。

(一) 实验对比法——系统误差的判别方法

- 改变产生系统误差的条件，进行不同条件的测量，以发现系统误差；
 - 量块按公称尺寸使用时，在测量结果中就存在由于量块的尺寸偏差而产生的不变系统误差，用另一高一级精度的量块进行对比发现；
- ✓ 适于发现不变的系统误差；
- ✓ 用于发现测量列组内的系统误差。

(二) 残余误差观察法——系统误差的判别方法

- 根据测量先后顺序，将测量列的残余误差列表或作图进行观察，可判断有无系统误差；
- ✓ 主要适用于发现有规律变化的系统误差；
- ✓ 用于发现测量列组内的系统误差。




图 2-5 残余误差散点图

(4) 系统误差的减小和消除

1) 从误差产生根源上消除系统误差

2) 加修正值法

3) 交换法

例如：等臂天平测量时，两臂不等会存在长度误差。如何处理？

4) 对称法

不变系统：高斯计测量静磁场
线性系统？

5) 半周期法




图 2-6 对称法

- 可有效消除随时间变化而产生的线性系统误差；
- 线性系统误差 → 不变系统误差

2.3 粗大误差的处理

2.3.1 粗大误差的产生原因

- 测量人员（主观）：读数或记录错误；
- 客观外界条件（意外改变）：机械冲击、外界振动；

2.3.2 粗大误差的判别准则

(1) 3σ 准则

$$|v_d| = |x_d - \bar{x}| > 3\sigma$$

适用测量次数较多的测量列；
或测量次数较少但要求不高的测量列

(2) 其它准则

4 测量不确定度 (uncertainty of measurement)

4.1 测量不确定度的基本概念

测量不确定度是指测量结果变化的不肯定程度，**是表征被测量的真值所处量值范围的评定**，是测量结果含有的一个参数，用以表示被测量值的分散性。

一个完整的测量结果应包含被测量值的估计与分散性参数两部分。

$$Y = \underset{\substack{\downarrow \\ \text{估计值}}}{y} \pm \underset{\substack{\downarrow \\ \text{测量不} \\ \text{确定度}}}{U}$$

- 测量结果所表示的**并非一确定值**，而是分散的无限个可能值所处于的一个**区间**。

测量不确定度与测量误差的比较

测量不确定度与测量误差是测量结果质量评价的两种表示方法

↓
概率统计

↓
误差 = 测得值 - 真值

测量不确定度和误差：误差理论中的重要概念，评价测量结果质量高低的重要指标，作为测量结果的精度评定参数。

- 误差是测量结果与真值之差，而测量不确定度是以被测量的估计值为中心；
- 误差一般不能准确知道，难以定量；测量不确定度反映人们对测量认识不足的程度，可定量评定；
- 误差是不确定度的基础，研究不确定度首先需研究误差，只有对误差的性质、分布规律、相互联系及对测量结果的误差传递关系等有了充分的认识 and 了解，才能更好地估计各不确定度分量，正确得到测量结果的不确定度。

4 测量不确定度

4.4 测量结果的表示

(1) 用合成标准不确定度作为被测量 Y 估计值 y 的测量不确定度时, 应给出合成标准不确定度 μ_c 及自由度 ν , 可用下列几种方式之一表示测量结果。

例如, 假设被测量 Y 的标称值为100g的标准砝码, 其测量的估计值 $y=100.02147\text{g}$, 对应的合成标准不确定度 $\mu_c=0.35\text{mg}$, 则测量结果可表示为:

$$(a) \quad y = 100.02147\text{g}, \quad \mu_c = 0.35\text{mg}$$

$$(b) \quad Y = 100.02147(35)\text{g}$$

$$(c) \quad Y = 100.02147(0.00035)\text{g}$$

$$(d) \quad Y = (100.02147 \pm 0.00035)\text{g}$$

合成不确定度或展伸不确定度, 其有效数字一般不超过两位。

END !