

8-2 每经过一对磁极，磁场便有一个周期的变化，因此 $n_s = \frac{60f}{p}$

$$10 \quad n = \frac{60f}{p} = \frac{60 \times 10}{1} \text{ r/min} = 3000 \text{ r/min} \quad (2) \quad n = \frac{60 \times 15}{16} \text{ r/min} = 187.5 \text{ r/min} \quad (3) \quad 2p = 2 \frac{60f}{n} = 2 \frac{60 \times 50}{750} = 8$$

8-4 由于A相带前X相带电动势和电流方向相反，为减少电动势和电流产生的磁场相互抵消，需反接。

9-4 7次谐波分布因数 $k_p = \sin(\frac{7\theta}{\tau} \cdot 90^\circ) = 0$ 即 $y_7 = \frac{7}{\tau} K$

为尽可能削弱谐波，令 $2K = U \cdot 1 = 6$ 则 $y_7 = \frac{7}{6} \tau = \frac{1}{6} \tau$

10-5 三相合成磁动势基幅值 $F_1(\theta, t) = F_1 \cos(\omega t - \theta_s)$

幅值 $F_1 = \frac{2}{\pi} F_{p1} = \frac{2}{\pi} \times 0.9 \frac{N K_{p1}}{p} I_f = 135 \frac{N K_{p1}}{p} I_f$ ，取决于匝数 N ，和极数 p ，相电流 I_f ，和基本绕组因数 k_{p1}

转向取决于三相电流的相序，极数 $n = \frac{w}{p_{2\phi}} = \frac{60f}{p}$ ，取决于频率 f 和极数 p

谐波磁动势 $F_\nu(x, t) = \frac{1}{\nu} \cdot \frac{2}{\pi} \cdot \frac{4}{\pi} \cdot \frac{N K_{p\nu}}{p} I \cos(\nu \frac{\pi}{\tau} x - \omega t)$

其中 $\frac{1}{\nu}$ 表示谐波幅值为基波的 $\frac{1}{\nu}$ ， $\frac{N K_{p\nu}}{p}$ 表示基波每相下有效串联匝数， I 表示相电流。

10-13

(1) $I_{IN} = \frac{S_N}{\sqrt{3} U_N \cos \varphi_N} = \frac{6000}{\sqrt{3} \times 6.3 \times 0.8} A = 687.32 A$

主磁极材料 $\rho = \frac{R}{2\pi l} = \frac{36}{2 \times 3} = 6$ ，槽距电角 $\alpha = \frac{p \times 360^\circ}{Q} = 10^\circ$ ，极距 $\tau = \frac{a}{p} = 18$

$F_{c1} = 0.9 I_{IN} = 0.9 \times 687.32 A = 618.59 A$

(2) 每相串联匝数 $N = \frac{Q}{m a} = \frac{36}{4 \times 1} = 12$

基波分布因数 $k_{p1} = \sin(\frac{p_1}{\tau} \cdot 90^\circ) = \sin(\frac{12}{18} \cdot 90^\circ) = 0.966$

基波分布因数 $k_{d1} = \frac{\sin \frac{p_1 Q}{2}}{p_1 \sin \frac{Q}{2}} = \frac{\sin \frac{6 \times 36}{2}}{6 \times \sin \frac{10^\circ}{2}} = 0.956$

基波绕组因数 $k_{w1} = k_{d1} k_{p1} = 0.923$

$F_{p1} = 0.9 \frac{N k_{w1}}{p} I_f = 0.9 \times \frac{12 \times 0.923}{1} \times 687.32 A = 685.148 A$

(3) $k_p = \sin(\frac{p_1}{\tau} \cdot 90^\circ) = \sin(\frac{12}{18} \cdot 90^\circ) = 0.966$

$k_{d1} = \frac{\sin(\frac{p_1 Q}{2})}{p_1 \sin(\frac{Q}{2})} = \frac{\sin(\frac{6 \times 36}{2})}{6 \sin(\frac{10^\circ}{2})} = 0.957$

$k_{w1} = k_{p1} k_{d1} = 0.957$

$$F_{\phi} = \frac{1}{5} \times \frac{N \cdot I_{\phi}}{p} \cdot I_{\phi} = \frac{1}{5} \times 0.7 \times \frac{12 \times 0.051}{1} \times 687.3 \text{ V} = 75.7 \text{ V}$$

$$F_{\phi} = \frac{3}{2} F_{\phi} = \frac{3}{2} \times 75.7 \text{ V} = 113.58 \text{ V}$$

$$n_s = -\frac{1}{5} n_s = -\frac{1}{5} \times \frac{60 \times 50}{1} = -600 \text{ r/min} \text{ 与转速方向相反}$$

= 反转

2. A S. C.

三. 判断题

1. X 4. X 5. ✓

五. 计算题

$$2. 10 \text{ 极对数 } p = \frac{60 \times 50}{1500} = 2 \text{ 极对数为 } 4$$

$$(2) \text{ 定子槽数 } Z = 2mp = 2 \times 3 \times 2 \times 3 = 36 \text{ 槽. 电源角 } \alpha_1 = \frac{p \times 360^\circ}{Z} = 20^\circ$$

(3) 节距因数:

$$k_{p1} = \sin\left(\frac{y_1}{\tau} \frac{\tau}{2}\right) = \sin \frac{4}{9} \tau = 0.9848 \quad k_{p3} = \sin 2\left(\frac{y_3}{\tau} \frac{\tau}{2}\right) = \sin \frac{2}{3} \tau = -0.866$$

$$k_{p5} = \sin 5\left(\frac{y_5}{\tau} \frac{\tau}{2}\right) = \sin \frac{10}{9} \tau = 0.6428 \quad k_{p7} = \sin 7\left(\frac{y_7}{\tau} \frac{\tau}{2}\right) = \sin \frac{14}{9} \tau = -0.342$$

分布因数:

$$k_{d1} = \frac{\sin \frac{q \alpha_1}{2}}{q \sin \frac{\alpha_1}{2}} = \frac{\sin \frac{3 \times 20^\circ}{2}}{3 \times \sin \frac{20^\circ}{2}} = 0.9598 \quad k_{d3} = \frac{\sin 3 \frac{q \alpha_1}{2}}{3 \sin \frac{3 \alpha_1}{2}} = \frac{\sin 3 \times 20^\circ}{3 \sin 20^\circ} = 0.6667$$

$$k_{d5} = \frac{\sin 5 \frac{q \alpha_1}{2}}{5 \sin \frac{5 \alpha_1}{2}} = \frac{\sin 5 \times 20^\circ}{5 \sin 20^\circ} = 0.2176 \quad k_{d7} = \frac{\sin 7 \frac{q \alpha_1}{2}}{7 \sin \frac{7 \alpha_1}{2}} = \frac{\sin 7 \times 20^\circ}{7 \sin 20^\circ} = -0.1774$$

绕组因数:

$$k_w = k_{p1} k_{d1} = 0.945 \quad k_{w3} = k_{p3} k_{d3} = -0.5774 \quad k_{w5} = k_{p5} k_{d5} = 0.1199 \quad k_{w7} = k_{p7} k_{d7} = -0.0607$$

$$(4) E_{\phi 1} = 4.44 f_1 N k_{w1} \phi_1 = 4.44 \times 50 \times 108 \times 0.945 \times 1.015 \times 10^{-2} = 230.02 \text{ V}$$

$$E_{\phi 3} = 4.44 f_3 N k_{w3} \phi_3 = 4.44 \times 150 \times 108 \times (-0.5774) \times 0.66 \times 10^{-2} = -274.1 \text{ V}$$

$$E_{\phi 5} = 4.44 f_5 N k_{w5} \phi_5 = 4.44 \times 250 \times 108 \times 0.1199 \times 0.24 \times 10^{-2} = 40.15 \text{ V}$$

$$E_{\phi 7} = 4.44 f_7 N k_{w7} \phi_7 = 4.44 \times 350 \times 108 \times (-0.0607) \times 0.09 \times 10^{-2} = 9.16 \text{ V}$$

$$E_{\phi} = \sqrt{E_{\phi 1}^2 + E_{\phi 3}^2 + E_{\phi 5}^2 + E_{\phi 7}^2} = \sqrt{(230.02)^2 + (-274.1)^2 + (40.15)^2 + (9.16)^2} = 360.21 \text{ V}$$

由于该电动机中 ϕ_3 与 ϕ_1 相位相反

$$E_L = \sqrt{2} \sqrt{E_{\phi 1}^2 + E_{\phi 3}^2 + E_{\phi 5}^2 + E_{\phi 7}^2} = \sqrt{2} \times \sqrt{(230.02)^2 + (40.15)^2 + (9.16)^2} = 404.7 \text{ V}$$