

F-07-03-01/ Rev. 00

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO ANDOVER

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE			
Cliente	DOMINION SPA		
Dirección	AZAPA N° 5935, PISO -1, ANTOFAGASTA		
Contacto			
Correo			
IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO			
Equipo	Ventilador Mecanico		
Marca	Philips Respironics		
Modelo	Trilogy 202		
Serie	TV01606240A		
IDENTIFICACIÓN DE SISTEMA			
OT - ACT	128002-304001	H Hombre	1 Hora
Cobertura	Contrato	H inicio	
Tipo de asistencia	Diagnostico en laboratorio	H termino	
Fecha	12-08-2024	O.C.(Opcional)	
IDENTIFICACIÓN DE LA ATENCIÓN			
Ingeniero	Ignacio Gamboa		
FALLA REPORTADA POR CLIENTE			
Alarma de equipo			
Otros			
DETECCIÓN DE PROBLEMÁTICA			
FALLA IDENTIFICADA	CAUSA	SOLUCION	
Presencia de errores en sistema	Problema en tarjetas electronicas	Reemplazo de repuesto	
Otros:	Otros:	Otros:	
OBSERVACION GENERAL			
<p>Equipo ingresa a laboratorio por presencia de error 344, se realiza prueba funcional del equipo presentándose el error en operación del equipo. Se realiza inspección interna del equipo sin encontrar desperfectos. Se realiza procedimiento de calibración donde falla en la etapa de calibración de OBM. Problema radica en el sensor de oxígeno, implicando cambio de la tarjeta OBM.</p> <p>Esta falla del equipo se ve influencia por la presión de entrada del oxígeno, la cual, en el registro del equipo se encontró bajo los 40 PSI en reiteradas ocasiones.</p>			

F-07-03-01/ Rev. 00

REGISTRO FOTOGRAFICO SI REQUIERE			
NUMERO DE SERIE DEL EQUIPO			
			
ESTADO DEL EQUIPO		SI	NO
Equipo se encuentra operativo		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
REPUESTO A SOLICITAR			
NUMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	LOTE/SERIE
1117283B	Oxygen Blender PCA Kit	1	
INSTRUMENTOS UTILIZADOS			
		<div>No requiere</div> <div>No requiere</div>	
			
Ignacio Gamboa INGENIERO SERVICIO TECNICO ANDOVER		Firma Supervisor o personal de EEMM Nombre de Supervisor o personal EEMM Institución	