

OREN DE SERVICIO TÉCNICO ANDOVER

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE			
Cliente	Hosp. Clínico San Borja Arriarán		
Dirección	Santa Rosa N° 1234, Santiago		
Contacto			
Correo	natalia.zunigaj@redsalud.gob.cl carmen.castillop@redsalud.gob.cl		
IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO			
Equipo	VENTILADOR		
Marca	Philips Respironics		
Modelo	TRILOGY 202		
Serie	TV011062408		
Software	14.2.05	Hardware	
IDENTIFICACIÓN DE SISTEMA			
OT - ACT	119692-289587	H Hombre	3 Horas
Cobertura	Contrato	H inicio	08:30
Tipo de asistencia	Diagnostico en laboratorio	H termino	11:30
Fecha	27-02-2024	O.C(Opcional)	
IDENTIFICACIÓN DE LA ATENCIÓN			
Ingeniero	Ignacio Gamboa Alvarado		
FALLA REPORTADA POR CLIENTE			
Otros			
Otros	Alarma de Servicio Urgente.		
DETECCIÓN DE PROBLEMÁTICA			
FALLA IDENTIFICADA	CAUSA	SOLUCION	
Problemas en medicion de parametros	Problema en tarjetas electronicas	Calibracion de servicio	
Otros:	Otros:	Otros:	
OBSERVACION GENERAL			
<p>Equipo ingresa a laboratorio, se realiza inspección visual encontrando fisuras que no afectan en el funcionamiento o manipulación del equipo, se observa obstrucción en filtro de aire y deterioro en tapa. Se obtienen datos del equipo como horas de operación (13401,6) horas de la turbina (10251,6), versión de software, estado de la batería extraíble (73% de salud, 58/500 ciclos de carga) y batería interna (87% de salud, 56/475 ciclos de carga).</p> <p>A partir del registro del equipo se encuentra presencia del error 147 y 290 indicando problemas de la tarjeta de sensores, y presencia de este error, Requiere como acción correctiva el cambio de dicha tarjeta.</p> <p>Se realiza inspección interna, y calibración de equipo sin encontrar fallas en más componentes del equipo, se realizan mediciones de FiO2, donde en concentraciones altas, los valores se encuentran en el límite de tolerancia, requiriendo cambio en la tarjeta de sensores.</p>			
Ajuste	Medido		
21%	21,8%		
30%	29,8%		






40%	40,3%
50%	51,2%
60%	61,4%
70%	73,4%
80%	84,9%
90%	95,3%
100%	100%

Equipo queda a espera de repuestos.

REGISTRO FOTOGRAFICO SI REQUIERE

NUMERO DE SERIE DEL EQUIPO



ESTADO DEL EQUIPO	
Equipo se encuentra operativo	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> SI NO </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> </div>
REPUESTO A SOLICITAR	
NUMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
1070248B	Trilogy 200, 202, O2 Sensor Board Assembly Kit
1054869	Oxygen Blender Whisper Cap Kit
1029330	Pollen Filter Kits
INSTRUMENTOS UTILIZADOS	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> Medidor de Flujos TSI 4081 40811638001 Proxima calibracion 16/05/2024 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> No requiere </div>	
Ignacio Gamboa Alvarado INGENIERO SERVICIO TECNICO ANDOVER	Firma Supervisor o personal de EEMM Nombre de Supervisor o personal EEMM Institución