



## REPORTE DE SERVICIO (FSR)



CLIENTE / EMPRESA: Laboratorios Pisa	TELS. EXT. Y FAX. 797 977 8754	EQUIPO: Baño Ultrasónico
DEPARTAMENTO: Penicilínicos Orales	DIRECCIÓN: Calle 6, No 2924 Col. Zona Industrial CP: 44240, Guadalajara Jalisco	MARCA: Branson
NOMBRE DEL RESPONSABLE: Celina Arroyo Lopez	LOCALIDAD: Guadalajara Jalisco	MODELO: 8510R-MTH
REPORTADO POR: Celina Arroyo Lopez	MAIL: Carroyo@pisa.com.mx	NO SERIE: RPB060606556E
		ID: 100140687

SOLICITUD DE SERVICIO		INICIO DE SERVICIO		FIN DE SERVICIO		FALLA REPORTADA:	Se conectó y el equipo ya no encendió, únicamente se escucha el timer.
8744		FECHA	HORA	FECHA	HORA		
		08/03/2023	12:30:00	08/03/2023	14:20:00	FALLA ENCONTRADA	Fusible fundido y celda peltier con desgaste por nivel de agua incorrecto.
FECHA	HORAS SERVICIO	ACCIONES REALIZADAS					
08-03-2023	2	Se realizó una revisión a la tarjeta electrónica.				TIPO DE PROBLEMA	
		Se revisó la electrónica a nivel componente.				• Electrónico	
						TIPO DE SERVICIO	
						• Revisión	
						TIPO DE CONTRATO	
						• Servicio Puntual	
TOTAL DE HRS.	2						

NÚMERO DE PARTE	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FUNCIONANDO AL 100%
EFH-583-117	1	Celda peltier de 30cm	<ul style="list-style-type: none"> <li>No</li> </ul>
NA	1	Fusible tipo europeo de 3.15A a 250V	

### OBSERVACIONES:

Se requiere el reemplazo de fusible y celda peltier. El usuario solicita reemplazar fusible y realizar una deshabilitación de la celda para un funcionamiento sin calentamiento, hasta la entrega de la celda peltier.

PRÓXIMO SERVICIO / FECHA	CLIENTE			REPRESENTANTE DE SERVICIO
N/A	08/03/2023	Celina Arroyo Lopez		
	FECHA	NOMBRE	FIRMA	NOMBRE Y FIRMA