


لرا

مخاطرات و کمترین سطح ایمنی، شکستگی، خوردگی، کاهش ایستایی و ...  
 به صورت یک منبع سینوسی در آید

در واقع به ازای  $i_m$  و  $i$ ، انت روی امپدانس اولیه  $\rightarrow$   $\sin$  تولید  $\downarrow$  و  $\uparrow$  سار  
 همه محدود می شود  
 در  $R_c$  و  $R_s$  منتظر می ماند



$$v_1 = v_{m1} \sin(\omega t + \theta) = N_1 \frac{d\phi_t}{dt} + r_1 i_\phi$$

$$i_\phi \approx i_m \quad \text{چون } i_c \approx 0$$

اگر  $L_1 = N_1 \frac{\phi_t}{i_\phi}$  اندکترین سطح ایمنی  $\Rightarrow$  اگر  $L_1$  کم شود،  $i_m$  زیاد می شود  
 $L_1$  است به نسبت به بقیه کارهای B-H که در یک بار یک بار می کشیم

$$i_\phi = \frac{N_1 \phi_t}{L_1}$$

$$\Rightarrow v_{m1} \sin(\omega t + \theta) = N_1 \frac{d\phi_t}{dt} + \frac{N_1 r_1}{L_1} \phi_t$$

$$\frac{d\phi_t}{dt} + \frac{r_1}{L_1} \phi_t = \frac{v_{m1}}{N_1} \sin(\omega t + \theta)$$

برای - معرری:  $\frac{d\phi_t}{dt} + \frac{r_1}{L_1} \phi_t = 0 \rightarrow (p + \frac{r_1}{L_1}) \phi_t = 0$

$$\phi_t = c e^{-\frac{r_1}{L_1} t}$$

برای - خصوصی:  $\phi_t = A \sin(\omega t + \varphi)$

$$v_{m1} \sin(\omega t + \theta) = N_1 \cdot A \cdot \omega \cos(\omega t + \varphi) + \frac{N_1 r_1}{L_1} A \sin(\omega t + \varphi)$$

$$v_{m1} \sin(\omega t + \theta) = \sqrt{N_1^2 A^2 \omega^2 + \frac{N_1^2 r_1^2}{L_1^2} A^2} \sin(\omega t + \varphi + \tan^{-1} \frac{N_1 r_1 \omega}{L_1})$$

$$V_{m1} = N_1 A \sqrt{\omega^2 + \frac{r_1^2}{L_1^2}}$$

$$\rightarrow A = \frac{V_{m1}}{N_1 \sqrt{\omega^2 + \left(\frac{r_1}{L_1}\right)^2}}$$

$$\cancel{\omega t} + \theta = \cancel{\omega t} + \varphi + \tan^{-1} \frac{N_1 A \omega L_1}{N_1 r_1 A}$$

$$\varphi = \theta - \tan^{-1} \frac{\omega L_1}{r_1}$$

$$\Rightarrow \text{در صورتی که } r_1 \ll L_1 \quad \frac{V_{m1}}{N_1 \sqrt{\omega^2 + \left(\frac{r_1}{L_1}\right)^2}} \sin\left(\omega t + \theta - \tan^{-1} \frac{\omega L_1}{r_1}\right)$$

در این صورت معادله:

$$\varphi_t = C e^{-\frac{r_1}{L_1} t} + \frac{V_{m1}}{N_1 \sqrt{\omega^2 + \left(\frac{r_1}{L_1}\right)^2}} \sin\left(\omega t + \theta - \tan^{-1} \frac{\omega L_1}{r_1}\right)$$

در این حالت C از شرایط اولیه در لحظه  $t=0$  بدست می آید:

$$\pm \varphi_r = C + \frac{V_{m1}}{N_1 \omega} \sin\left(\theta - \tan^{-1} \frac{\omega L_1}{r_1}\right)$$

$$C = \pm \varphi_r + \cos \theta \times \frac{V_{m1}}{N_1 \omega}$$

۲۲۹

$$\Rightarrow \varphi_t = (\varphi_{max} \cos \theta \pm \varphi_r) e^{-\frac{r_1}{L_1} t} \Rightarrow \varphi_m \cos(\omega t + \theta)$$

$$\Rightarrow \text{if } v_{max} \sim \text{critic} \Rightarrow \theta = \pi/2, \varphi_r = 0$$

$$v_1 = v_m \sin(\omega t + \pi/2) = v_m \cos \omega t$$

$$\varphi_t = (\varphi_m \cos \pi/2 \pm 0) e^{-\frac{r_1}{L_1} t} = \varphi_m \cos(\omega t + \pi/2)$$

$$= \varphi_m \sin \omega t$$

کوبی در لایه

$$\theta = 0$$

$$\varphi_r > 0$$

$$v_1 = v_m \sin \omega t$$

$$\varphi_t = (\varphi_m + \varphi_r) e^{-\frac{r_1}{L_1} t} - \varphi_m \cos(\omega t)$$

$$\omega t = \pi \sim$$

$$\varphi_t = (\varphi_m + \varphi_r) e^{-\frac{r_1}{L_1} \frac{\pi}{\omega}} - \varphi_m \cos \pi$$

$$\text{بعد } L_1 \omega \gg \pi r_1 \Rightarrow e^{-\frac{r_1}{L_1} \frac{\pi}{\omega}} \rightarrow 1$$

$$\varphi_t = 2\varphi_m + \varphi_r$$