

1

(1)


(2) دهنی معکم انتقال: صورت مکتب بابت (صورت مکتب مکتب)

$$V_\phi = 24000, \quad P_{\text{out}} = 3 V_\phi I_A \cos \theta = 375000$$

$$3 \times 24000 \times I_A = 6.5 \times 10^8 \Rightarrow I_A = 9 \text{ kA}$$

$$3 \times 24000 \times 9000 \cos \theta = 375000 \Rightarrow \cos \theta = 0.57 \Rightarrow \theta = 54.6^\circ$$

$$I_{\text{line}} = 3000\sqrt{3} = 15300 \text{ A}$$



$$\frac{(24000)^2}{R} = 6.5 \times 10^8 \Rightarrow R = 1.12$$


(4)

$$1.12 = \frac{R}{R_{\text{line}}} \Rightarrow R = 2.05 \Omega$$

$$E_A = I(R + jX_S) + V_\phi = 9000 \angle 54.6^\circ (0.21 + 2.05j) + 24000 = 10055.7 + 12228.3j$$

$$|E_A| = 15831.2 \text{ V} = 15 \text{ kV}$$

$$|E_{A_{pu}}| = \frac{15831.2}{24000} = 0.65$$



(1)

$$V_\phi = 24000, \quad P_{\text{out}} = 3 V_\phi I_A \cos \theta = 6 \times 10^8 \Rightarrow 72 \times 10^3, I_A \cos \theta = 6 \times 10^3$$

$$3 \times 24000 I_A = 6.5 \times 10^8 \Rightarrow I_A = 9 \text{ kA} \Rightarrow 72 \times 10^3 \times 0 \times 10^3 \cos \theta = 6 \times 10^8$$

(2)

$$\Rightarrow \cos \theta = 0.92, \quad \theta = 22.19^\circ$$

$$I_{\text{line}} = 3000\sqrt{3} = 15300 \text{ A}$$

$$E_A = V_D + I_A(jX_s) = 24000 + 3000 \angle 22.19^\circ (0.21 + j2.05) = 15840 + j17814 \quad (4)$$


$$\Rightarrow |E_A| = 25926$$

$$|E_{A_{pu}}| = \frac{25926}{24000} = 1.08$$

2 احتمالاً منظور از نسبت: سبب هم‌دار اتصال کوتاه است، پس صیغه اتصال کوتاه می‌خورد (در 420A)

$$\left. \begin{aligned} 1.68 \times 420^A &= 705.6^A \\ \text{ولتاژ مدار باز} &= \frac{11.5 \text{ kV}}{\sqrt{3}} = 6639.53^V \end{aligned} \right\} \Rightarrow X_s = \frac{6639.53}{705.6} = 9.41 \frac{V}{A}$$

$$Z = \frac{(\frac{V}{\sqrt{3}})^2}{\frac{S}{3}} = \frac{V^2}{S} = \frac{(11.5)^2}{25} = 5.29 \Omega \quad X_{pu} = \frac{X_s}{Z} = \frac{9.41}{5.29} = 1.78 \text{ pu}$$




$$|E| = \frac{150}{420} \times \frac{11.5 \text{ kV}}{\sqrt{3}} = \frac{4107.143^V}{\sqrt{3}} = 2.4 \text{ kV}$$

\* چون کمترین  $V_t$  است پس ولتاژ (سفت‌تر) به نظر می‌رسد.

$$|E| = \frac{700}{420} \times \frac{11.5 \text{ kV}}{\sqrt{3}} = 11.07 \text{ kV}$$

\* چون بزرگترین  $V_t$  است پس ولتاژ (سفت‌تر) به نظر می‌رسد.




$$1000 \text{ kW} = 745.7 \text{ kW} = 3 V_L I_L \cos \theta = \sqrt{3} V_L I_L \cos \theta \Rightarrow I_L = 220.22 \text{ A}$$

3

(ج)

$$E_A = \frac{2300}{\sqrt{3}} \angle -4.232^\circ \times 220.22 \angle 31.5^\circ = 1983.89 \angle -23.5^\circ \Rightarrow |E_A| = 1983.89$$



$$(V_t + jX_s I_L = E_A)$$

$$X = Z \sin \phi = \frac{2300^2}{1000000} \times 0.8 \times 4.232 = 24\pi$$

$$W_e = \frac{P}{2} W_m \Rightarrow W_m = \frac{2W_e}{P} = \frac{2 \times 60 \times 2}{10} = 24\pi$$


(ب)

$$T_{max} = \frac{P_{max}}{W_m} = \frac{\frac{34E}{X}}{W_m} = \frac{\sqrt{3} \times 2300 \times 1983.89}{24\pi \times 4.232} = 24768.48$$

$$P_{max} = T_{max} W_m = 1867499.496 = 1.87 \text{ MWatt}$$

$$745.7 \text{ kW} = \sqrt{3} V_L I_L \cos \theta \Rightarrow I_L \cos \theta = 187.19 \text{ A}$$

(ج) مانتہ صحت (الف) طرح :



$$I_L \cos \theta = E \sin \delta = 187.19$$

$$E \sin \delta = 187.19$$

$$\Rightarrow \frac{E \sin \delta}{E} = \frac{187.19}{1983.89} \approx 0.1$$

بابت (الف) E و If حساب ! آن (الف) میں ہے

پایا اس کہ E کمزور انفرارڈ سے جائے یا نہ 1-0.85 سٹو میں

پس صدارت میں توا (4) رائے دہم برابر کرد. (تقریباً)

$$P = \frac{120 \text{ W}}{n} = \frac{120 \times 60}{1800} = 4$$

4

(الف)

$$Z_L = \frac{V_{L0}}{I_{L0}} = \frac{\frac{6600}{\sqrt{3}}}{1350} = 2.8$$

(ب)

$$X_s = 0.95 \times 2.8 = 2.66$$

$$R_a = 0.012 \times 2.8 = 0.033$$

$$(1) \quad \eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} = \frac{746 \times 2000}{\frac{2\pi}{60} \times 1800} = 79100 \text{ kN.m}$$

(2)

$$(2) \quad \eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} \Rightarrow P_{in} = 3 V \phi I \cos \theta = \frac{3 \times 6600}{\sqrt{3}} \times 1350 \times 1 = 15430 \text{ kwatt}$$

$$\eta = \frac{746 \times 20000}{15430} \times 100 = 96.67 \%$$

$$(3) \quad P_{in} = P_{cu} + P_{\text{loss}} + P_{out}$$

$$P_{cu} = 3 R_a I_a^2 = 3 \times (0.033) \times (1350)^2 = 180.4 \text{ kwatt}$$

$$P_{\text{loss}} = 15430 \text{ kwatt} - 180.4 \text{ kwatt} - 746 \times 20000 = 329.6 \text{ kwatt}$$


$$(4) \quad P_{\text{motor}} = I_{\text{motor}} \times V_f \Rightarrow P_{\text{motor}} = 120 \times 5.5 = 660 \text{ watt}$$

$$(5) \quad E_A = V \phi - (R_a + jX_s) I_a = \frac{6600}{\sqrt{3}} - (0.033 + j2.86) 1350 \angle 0^\circ$$

$$\Rightarrow E_A = 5221.5 \angle -43.8^\circ \Rightarrow |E_A| = 5221.5$$

5


(الف) در شکل روی  $2300^V$  صفای افتخار هم می کشیم تا شکل را قطع کند. در صراحت حدود  $4.4^A$  قطع می کند که این معادله می آید  $1.1 \mu A$ .



$$I_n = \frac{1000000 \text{ VA}}{2300^V} = 434.78$$

(ب)

$$E = \frac{2300}{\sqrt{3}} \angle 0^\circ + 434.78 \angle -90^\circ (0.15 + j1.1) = 1702.05 \angle 11.6^\circ$$



(ج) یعنی جریان می خواهم که  $E_n$  برابر با  $1702.05^V$  باشد که از روی شکل حدود  $2.8^A$  می آید.

$$P_{tot} = 3 \times \left( \frac{2300}{\sqrt{3}} \times 434.78 \times 0.8 \right) + 3 \times (RI^2) + P_{\text{مغناطیسی}} + P_{\text{core}}$$

(>)

$$\Rightarrow P_{tot} = 1512697.47 \text{ W} \approx 1.5 \text{ Mwatt}$$

$$\tau = \frac{P_{tot}}{\omega_m} = \frac{1512697.47}{120\pi} = 4012.55 \text{ V.m}^2$$

$$\left( \omega_m = 2\pi \times \frac{f_0}{\frac{p}{2}} = 120\pi \right)$$