

好的，这是这四道题的解答过程：

1. 已知单位负反馈系统的开环传递函数为：

$$G(s) = \frac{50(1+0.4s)}{s(1+2s)(1+0.1s)(1+0.05s)}$$

将其转换为Bode图标准型：

$$G(j\omega) = \frac{50(1+0.4j\omega)}{j\omega(1+2j\omega)(1+0.1j\omega)(1+0.05j\omega)}$$

系统的转折频率 (Corner Frequencies) 分别为：

- $\omega_1 = 1/2 = 0.5 \text{ rad/s}$ (来自极点 $1 + 2s$)
- $\omega_2 = 1/0.4 = 2.5 \text{ rad/s}$ (来自零点 $1 + 0.4s$)
- $\omega_3 = 1/0.1 = 10 \text{ rad/s}$ (来自极点 $1 + 0.1s$)
- $\omega_4 = 1/0.05 = 20 \text{ rad/s}$ (来自极点 $1 + 0.05s$)

② 绘制开环 Bode 图幅频特性渐近线

- $\omega < 0.5 \text{ rad/s}$ (低频段):
 - 特性由积分环节 $50/(j\omega)$ 决定。
 - 渐近线斜率为 -20 dB/dec 。
 - 在 $\omega = 0.5$ 处, $L(0.5) \approx 20 \log_{10}(50/0.5) = 20 \log_{10}(100) = 40 \text{ dB}$ 。
- $0.5 < \omega < 2.5 \text{ rad/s}$:
 - 经过 $\omega = 0.5$ 的极点, 斜率变为 $-20 - 20 = -40 \text{ dB/dec}$ 。
 - 在 $\omega = 2.5$ 处, $L(2.5) \approx L(0.5) - 40 \log_{10}(2.5/0.5) = 40 - 40 \log_{10}(5) \approx 40 - 40(0.7) = 12 \text{ dB}$ 。
- $2.5 < \omega < 10 \text{ rad/s}$:
 - 经过 $\omega = 2.5$ 的零点, 斜率变为 $-40 + 20 = -20 \text{ dB/dec}$ 。
 - 在 $\omega = 10$ 处, $L(10) \approx L(2.5) - 20 \log_{10}(10/2.5) = 12 - 20 \log_{10}(4) \approx 12 - 20(0.602) \approx 0 \text{ dB}$ 。
- $10 < \omega < 20 \text{ rad/s}$:
 - 经过 $\omega = 10$ 的极点, 斜率变为 $-20 - 20 = -40 \text{ dB/dec}$ 。
 - 在 $\omega = 20$ 处, $L(20) \approx L(10) - 40 \log_{10}(20/10) = 0 - 40 \log_{10}(2) \approx -12 \text{ dB}$ 。
- $\omega > 20 \text{ rad/s}$:
 - 经过 $\omega = 20$ 的极点, 斜率变为 $-40 - 20 = -60 \text{ dB/dec}$ 。

① 计算剪切频率 ω_c

剪切频率 ω_c 是幅频特性 $L(\omega) = 0 \text{ dB}$ 时的频率。

根据上述渐近线计算, 当 $\omega = 10 \text{ rad/s}$ 时, 渐近线幅值 $L(10) \approx 0 \text{ dB}$ 。

因此, 剪切频率 $\omega_c \approx 10 \text{ rad/s}$ 。

③ 绘制相频特性曲线

相角方程为：

$$\phi(\omega) = \angle(1 + 0.4j\omega) - \angle(j\omega) - \angle(1 + 2j\omega) - \angle(1 + 0.1j\omega) - \angle(1 + 0.05j\omega)$$

$$\phi(\omega) = \arctan(0.4\omega) - 90^\circ - \arctan(2\omega) - \arctan(0.1\omega) - \arctan(0.05\omega)$$

- $\omega \rightarrow 0^+$ 时: $\phi(\omega) \rightarrow 0 - 90^\circ - 0 - 0 - 0 = -90^\circ$ 。
- $\omega \rightarrow +\infty$ 时: $\phi(\omega) \rightarrow 90^\circ - 90^\circ - 90^\circ - 90^\circ - 90^\circ = -270^\circ$ 。
- 在 $\omega_c = 10 \text{ rad/s}$ 处:
$$\phi(10) = \arctan(0.4 \times 10) - 90^\circ - \arctan(2 \times 10) - \arctan(0.1 \times 10) - \arctan(0.05 \times 10)$$
$$\phi(10) = \arctan(4) - 90^\circ - \arctan(20) - \arctan(1) - \arctan(0.5)$$
$$\phi(10) \approx 76.0^\circ - 90^\circ - 87.1^\circ - 45^\circ - 26.6^\circ = -172.7^\circ$$

④ 用对数稳定判据判断闭环系统稳定性

- **相位裕度 (Phase Margin, γ):**

$$\gamma = 180^\circ + \phi(\omega_c)$$

$$\gamma \approx 180^\circ + (-172.7^\circ) = 7.3^\circ$$

- **幅值裕度 (Gain Margin, K_g):**

首先找到相位穿越频率 ω_g ，即 $\phi(\omega_g) = -180^\circ$ 的频率。

由 $\phi(10) \approx -172.7^\circ$ 可知 ω_g 略大于 10。

通过试算或求解器可得 $\omega_g \approx 12 \text{ rad/s}$ 。

$$(\phi(12) \approx \arctan(4.8) - 90^\circ - \arctan(24) - \arctan(1.2) - \arctan(0.6) \approx 78.2^\circ - 90^\circ - 87.6^\circ - 50.2^\circ - 31.0^\circ \approx -180.6^\circ)$$

幅值裕度 $K_g = -L(\omega_g) = -L(12)$ 。

$L(12)$ 位于 10 rad/s 和 20 rad/s 之间，该段渐近线斜率为 -40 dB/dec 。

$$L(12) \approx L(10) - 40 \log_{10}(12/10) = 0 - 40 \log_{10}(1.2) \approx -40(0.079) \approx -3.16 \text{ dB}。$$

$$K_g \approx -(-3.16 \text{ dB}) = 3.16 \text{ dB}。$$

- **稳定性结论:**

因为相位裕度 $\gamma \approx 7.3^\circ > 0$ ，且幅值裕度 $K_g \approx 3.16 \text{ dB} > 0$ ，所以该闭环系统稳定。

2. 相位裕度和幅值裕度的定义和物理意义。

- **相位裕度 (Phase Margin, γ):**

- **定义:** 开环频率特性在剪切频率 ω_c (即幅值 $L(\omega_c) = 0 \text{ dB}$ 处) 的相角 $\phi(\omega_c)$ 与 -180° 线的差值。数学表达式为: $\gamma = 180^\circ + \phi(\omega_c)$ 。

- **物理意义:** 它反映了系统保持稳定的“相位储备”。物理上，它表示系统在达到不稳定 (即相角达到 -180°) 之前，还能额外承受多大的纯相位滞后。相位裕度越大，系统稳定性越好，时域

响应的超调量越小，阻尼比越大。

• **幅值裕度 (Gain Margin, K_g):**

- **定义:** 开环频率特性在相位穿越频率 ω_g (即相角 $\phi(\omega_g) = -180^\circ$ 处) 的幅值 $L(\omega_g)$ 的倒数, 并用分贝(dB)表示。数学表达式为: $K_g = -L(\omega_g) = -20 \log_{10} |G(j\omega_g)|$ (dB)。
- **物理意义:** 它反映了系统保持稳定的“增益储备”。物理上, 它表示系统的开环增益在达到不稳定 (即幅值 $L(\omega_g)$ 达到 0 dB) 之前, 还能额外增加多少倍。幅值裕度越大, 系统对增益变化的容忍度越高, 稳定性越好。

3. 设某单位负反馈系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{\tau s + 1}{s^2}$, 试确定使系统的相角裕度 $\gamma = +45^\circ$ 时的 τ 值。

解:

1. 写出系统的开环频率特性:

$$G(j\omega) = \frac{1+j\omega\tau}{(j\omega)^2} = \frac{1+j\omega\tau}{-\omega^2}$$

2. 根据相位裕度的定义 $\gamma = 180^\circ + \phi(\omega_c)$, 其中 ω_c 是剪切频率。

给定 $\gamma = 45^\circ$, 因此:

$$45^\circ = 180^\circ + \phi(\omega_c) \implies \phi(\omega_c) = -135^\circ$$

3. 计算系统的相角 $\phi(\omega)$:

$$\phi(\omega) = \angle(1 + j\omega\tau) - \angle(-\omega^2)$$

$$\phi(\omega) = \arctan(\omega\tau) - 180^\circ$$

4. 将 $\omega = \omega_c$ 和 $\phi(\omega_c) = -135^\circ$ 代入上式:

$$\arctan(\omega_c\tau) - 180^\circ = -135^\circ$$

$$\arctan(\omega_c\tau) = 45^\circ$$

$$\omega_c\tau = \tan(45^\circ) = 1$$

$$\implies \omega_c = 1/\tau$$

5. 根据剪切频率 ω_c 的定义, 此时 $|G(j\omega_c)| = 1$ 。

$$|G(j\omega)| = \left| \frac{1+j\omega\tau}{-\omega^2} \right| = \frac{\sqrt{1+(\omega\tau)^2}}{\omega^2}$$

将 $\omega = \omega_c$ 代入:

$$\frac{\sqrt{1+(\omega_c\tau)^2}}{\omega_c^2} = 1$$

6. 联立求解 $\omega_c\tau = 1$ 和 $\frac{\sqrt{1+(\omega_c\tau)^2}}{\omega_c^2} = 1$:

将 $\omega_c\tau = 1$ 代入第二个方程:

$$\frac{\sqrt{1+(1)^2}}{\omega_c^2} = 1$$

$$\frac{\sqrt{2}}{\omega_c^2} = 1 \implies \omega_c^2 = \sqrt{2} \implies \omega_c = 2^{1/4}$$

7. 求 τ :

$$\tau = \frac{1}{\omega_c} = \frac{1}{2^{1/4}} = 2^{-1/4}$$
$$(\tau \approx 0.841)$$

4. 设某负反馈系统的开环传递函数为 $G(s)H(s) = \frac{Ke^{-0.1s}}{s(0.1s+1)(s+1)}$ ，试通过该系统的频率响应确定剪切频率 $\omega_c = 5 \text{ rad/s}$ 时的开环增益 K 。

解:

1. 剪切频率 ω_c 的定义是开环幅频特性 $|G(j\omega_c)H(j\omega_c)| = 1$ 时的频率。
2. 题目给定 $\omega_c = 5 \text{ rad/s}$ 。
3. 写出开环频率特性:

$$G(j\omega)H(j\omega) = \frac{Ke^{-0.1j\omega}}{j\omega(0.1j\omega+1)(j\omega+1)}$$

4. 计算其幅值:

$$|G(j\omega)H(j\omega)| = \frac{|K| \cdot |e^{-0.1j\omega}|}{|j\omega| \cdot |0.1j\omega+1| \cdot |j\omega+1|}$$

(其中 $|e^{-0.1j\omega}| = 1$, 假设 $K > 0$)

$$|G(j\omega)H(j\omega)| = \frac{K}{\omega \cdot \sqrt{(0.1\omega)^2 + 1} \cdot \sqrt{\omega^2 + 1}}$$

5. 将 $\omega = \omega_c = 5$ 代入, 并令其幅值为 1:

$$|G(j5)H(j5)| = \frac{K}{5 \cdot \sqrt{(0.1 \times 5)^2 + 1} \cdot \sqrt{5^2 + 1}} = 1$$

$$\frac{K}{5 \cdot \sqrt{(0.5)^2 + 1} \cdot \sqrt{25 + 1}} = 1$$

$$\frac{K}{5 \cdot \sqrt{0.25 + 1} \cdot \sqrt{26}} = 1$$

$$\frac{K}{5 \cdot \sqrt{1.25} \cdot \sqrt{26}} = 1$$

6. 求解 K :

$$K = 5 \cdot \sqrt{1.25} \cdot \sqrt{26}$$

$$K = 5 \cdot \sqrt{1.25 \times 26}$$

$$K = 5 \cdot \sqrt{32.5}$$

$$K \approx 5 \times 5.7008 \approx 28.504$$

所以, 当 $K = 5\sqrt{32.5} \approx 28.5$ 时, 系统的剪切频率为 $\omega_c = 5 \text{ rad/s}$ 。

好的, 同学。我来帮你解答一下这几道关于第六章（无刷直流电机和交流伺服电机）的问答题。

1. 无刷直流电机的定子磁场是连续变化还是步进变化的？请给出简要说明。如何减少无刷直流电机转矩脉动？

答：

- (1) 无刷直流电机 (BLDC) 的定子磁场是**步进变化**的。
 - **简要说明**：这是因为BLDC采用的是“**六步换相法**”(Six-Step Commutation)。它不是像PMSM那样平滑地改变磁场，而是根据霍尔元件等位置传感器粗略感知的转子位置，分六个固定的步骤（例如A-C通电 → B-C通电 → B-A通电...）来切换定子绕组的通电状态。每切换一次，定子磁场就会“跳”到一个新的固定位置（例如从120°跳到180°），从而形成一个步进旋转的磁场，拖动转子“一顿一顿”地转动。
- (2) **如何减少转矩脉动**：
 - BLDC产生转矩脉动的根本原因，是其梯形反电势波形与非理想的方波电流波形在换相瞬间不匹配。
 - 因此，最有效的方法是改变控制策略，采用**正弦波驱动**。
 - 具体来说，就是将其当作**永磁同步电机 (PMSM)** 来控制，使用**FOC (矢量控制) 算法**，配合**高精度的位置传感器 (如编码器)**，产生与电机反电动势同相位的**正弦波电流**。这样可以使三相产生的瞬时转矩之和始终保持恒定，从而实现平滑无波动的转矩输出。

2. BLDC交流伺服电动机为什么会出现换相转矩脉动？

答：

理论上，如果能给梯形波反电势的BLDC通入理想的方波电流，总转矩是恒定无波动的。但在实际运行中，转矩脉动是不可避免的，尤其是在换相的瞬间。

其主要原因在于**定子绕组电感的存在**：

1. **电流不能突变**：由于电感 (L) 的存在，绕组中的电流 i 不能发生跳变 (di/dt 有限)。
2. **换相需要时间**：当控制器发出换相指令时（例如从A相切换到B相），A相的电流需要**一段时间才能下降**到零，同时B相的电流也需要**一段时间才能上升**到目标值。
3. **波形不匹配**：在这个电流“一降一升”的短暂过程中，定子合成电流波形不再是理想的方波，导致其与梯形反电势波形的匹配被破坏。
4. **转矩波动**：电机总转矩是各相转矩之和。在换相期间，由于电流波形不理想，导致合成的电磁转矩会暂时性地“下跌”或“过冲”，这就产生了**换相转矩脉动**。

3. PMSM在匀速转动中，电机定子线圈的反电动势波形是什么？反电动势产生的过程是什么？反电动势最大值与电机转速之间是什么关系？

答：

- (1) **波形**：永磁同步电机 (PMSM) 在匀速转动时，定子线圈的反电动势波形是**正弦波** (Sinusoidal wave)。
- (2) **产生过程**：
 - 反电动势的产生遵循**法拉第电磁感应定律**。
 - PMSM的转子是永磁体，它会产生一个恒定的磁场。
 - 当电机转动时，这个**旋转的转子磁场**会“切割”静止的定子绕组线圈。
 - 磁场（磁通量 Φ ）相对线圈的变化（ $\frac{d\Phi}{dt}$ ）会在定子线圈中感应出电压，这个电压就是反电动势。
 - 由于PMSM的永磁体和定子绕组在设计上就是为了产生正弦波磁密分布的，因此在匀速转动时，感应出的反电动势就是标准的三相正弦波。
- (3) **最大值与转速的关系**：
 - 反电动势的最大值（即幅值 E ）与电机的转速（ ω 或 n ）成**正比关系**。
 - 根据直流电机的基本公式（也适用于PMSM的FOC模型），反电动势 $E_a = K_e \omega$ 。其中 K_e 是反电势系数（由电机结构和磁通决定，对于永磁体 K_e 是常数）， ω 是电机的机械角速度。因此，转速越快，反电动势的峰值就越高。

4. 如何理解PMSM电机通过矢量控制将其控制转化成为了直流电机控制问题？

答：

这是一个非常核心的概念。我们之所以要这么做，是因为有刷直流电机（DCM）的控制非常简单，而交流电机（PMSM）的控制非常复杂。

- **直流电机（DCM）的简单性**：
 - 在有刷直流电机中，**励磁磁场**（由定子产生， I_f 控制）和**转矩**（由转子电枢电流 I_a 产生）是天然**正交（垂直）且解耦**的。
 - 你想控制转矩，只需要控制直流电流 I_a 即可；你想弱磁调速，只需要控制直流电流 I_f 即可。两者互不干扰，控制的是两个**直流量**。
- **交流电机（PMSM）的复杂性**：
 - PMSM有三相（A, B, C）绕组，通入的是三个**交流**正弦电流。
 - 这三个电流是耦合在一起的，电机产生的总转矩是这三相电流瞬时值与转子**实时位置**（ θ ）共同作用的复杂结果。
- **矢量控制（FOC）的“魔法”**：
 - FOC的核心就是通过**坐标变换**，把复杂的“交流问题”变回简单的“直流问题”。
 - **步骤1：Clarke变换** ($abc \rightarrow \alpha\beta$)
 - 将定子上三个相差 120° 的A, B, C三相交流电，在数学上等效变换为两相正交（相差 90° ）的 α, β 交流电。这还在**定子坐标系**（静止的）下。
 - **步骤2：Park变换** ($\alpha\beta \rightarrow dq$)
 - 这是最关键的一步。它引入一个与**转子同步旋转**的d-q坐标系。d轴（直轴）始终对准转子永磁体的N极磁场方向，q轴（交轴）始终与d轴垂直。

- 通过Park变换，把 α, β 坐标系下的两个交流量，投影到这个旋转的d-q坐标系上，得到了两个**直流量**： i_d 和 i_q 。

- **实现直流化控制：**

- i_d (**直轴电流**)：变成了控制**磁场**的直流分量，完全对应有刷直流电机的**励磁电流** I_f 。
- i_q (**交轴电流**)：变成了控制**转矩**的直流分量，完全对应有刷直流电机的**电枢电流** I_a 。

- **总结：**通过FOC变换，我们不再需要去解算复杂的 i_a, i_b, i_c 正弦波，而是只需要像控制一台直流电机一样，用两个PI控制器去控制两个直流电平 i_d 和 i_q 即可。对于永磁电机，我们通常让 $i_d = 0$ ，**此时电机的转矩 T_e 就只与 i_q 成正比 ($T_e \propto i_q$)**，实现了完美、线性的转矩控制，就像控制直流电机的电枢电流一样简单。