


塑性材料(以低碳钢为例)



拉伸

$$\text{比例极限} \sigma_p = \frac{F_p}{A} = \frac{21321.7N}{7.83828 \times 10^{-5} m^2} = 272.020 MPa$$

$$\text{屈服点} \sigma_s = \frac{F_s}{A} = \frac{22578.5N}{7.83828 \times 10^{-5} m^2} = 288.054 MPa$$

$$\text{抗拉强度} \sigma_b = \frac{F_b}{A} = \frac{33957.8N}{7.83828 \times 10^{-5} m^2} = 433.230 MPa$$

$$\text{断后伸长率} \delta = \frac{L_1 - L}{L} \times 100\% = \frac{131.73 - 100.00}{100.00} \times$$

$$100\% = 31.73\%$$

$$\text{断面收缩率} \Psi = \frac{A - A_1}{A} \times 100\% = \frac{\pi \times (\frac{9.99}{2})^2 - \pi \times (\frac{6.18}{2})^2}{\pi \times (\frac{9.99}{2})^2} \times$$

$$100\% = 61.73\%$$

断裂前有很大塑性变形



压缩

$$\text{屈服极限} \sigma_s = \frac{F_s}{A_g} = \frac{15245.6}{\pi \times (\frac{15.00}{2} \times 10^{-3})^2} = 86.27 MPa$$

理论上讲, 抗压能力与抗拉能力相近


使用范围

受拉杆件

受冲击部位

(要使塑性材料破坏需消耗较大的能量, 可用于承受冲击)

脆性材料(以灰铸铁为例)



拉伸

$$\text{强度极限} \sigma_{bt} = \frac{F_{bt}}{A} = 638.096 MPa$$

铸铁在拉伸时断口平齐, 断口处横截面积几乎没有变化, 断裂前变形很小



压缩

$$\text{压缩强极限} \sigma_b = \frac{F_b}{A_t} = \frac{299799}{\pi \times (\frac{14.98}{2} \times 10^{-3})^2} = 1701.05 MPa$$

抗压能力远大于抗拉能力

压缩强极限约是拉伸强度极限的 2.67 倍

使用范围

受压杆件