



Pedido de Servicio 20161003024 - COSTAN

1 mensaje

<Martin.Sosa@epta-argentina.com>
Para: asd@epta-argentina.com

lun., 3 de oct. de 2016 a la hora 13:00



Código del servicio: 20161003024

Fecha / Hora (Apertura): 2016-10-03 / 12:59:57

Cliente / Obra: WAL MART / ABONADO 1066 PUEYRREDON

Dirección: Honorio Pueyrredon 651 CABA / C.A.B.A. - Buenos Aires

Contacto: Pablo Rosello; Andres DeLuca

Teléfono:

email:

Descripción del problema:

Paso a comentar sobre los tres forzadores que viste fuera de servicio... En el primer condensador hay uno motor ausente, no está. Hay que presupuestar provisión y montaje. Motor tipo EBM A6D6910-AA01-01 En el segundo condensador había un motor fuera de servicio, lo pudimos reparar, había un falso contacto en un terminal de conexión eléctrica. Quedo funcionando normalmente. En el tercer condensador hay un motor quemado, se midió desde la bornera del motor y se determina bobinas quemadas, hay que cambiarlo. Hay que presupuestar desmonte, provisión e instalación. Motor tipo ZCERWENY TIPO 1AL112M-8 Hay que cambiar dos conjuntos de guardamotor y contactora, esta rotos, estos dos conjuntos comandan , uno donde no hay motor y el otro donde hay un motor quemado. SIEMENS 3RT1015-1AP01 (contactora) SIEMENS 3RU1116-1GBO (guardamotor) Hay que reparar las conexiones de la salida de la térmica identificada como GFC, es la que alimenta 6 forzadores, los terminales de conexión no son los indicados. Hay riesgo de calentamiento, fuego o falso contacto. El cambio y montaje es en altura, no hay línea de vida ni barandas ni pasarela, habrá que poner un andamio, fue muy difícil y riesgoso trabajar en este lugar. El encofrado encausador que le pusieron a la salida de los condensadores es de chapa, al volverlo a armar se usa sellador y tornillos, hay poco lugar para trabajar.