



CIRCULO FRIO SRL
Instalaciones y Servicios

INFORME DE TRABAJO

— 00006733

José Hernández 976 - CP 8000 - Bahía Blanca - Bs. As.

Tel.: (0291) 430-8552

e-mail: circulofrio@circulofrio.com.ar

14 / 11 / 16

CLIENTE Saier

HORA ENTRADA: _____

SUCURSAL N° 186 Pico Truncado

HORA SALIDA: _____

PREVENTIVO ☐

CORRECTIVO ☐

REFORMA ☐

EMERGENCIA ☐

OBRA: ☐

RECLAMO: _____

Equipo N° _____

Modelo _____

N° _____

Con / Sin Garantía _____

TAREA REALIZADA

* Se encontró bajo sobrecalentamiento en exhibidores
Whale provocando retorno de líquido en el compresor
* Se ubicó el seteo de control de carga, el mismo tiene
un seteo muy bajo de 1,5 PSI, siendo el seteo
correcto 7 PSI, esto provoca que la central llegue
a cortar por presostato de baja presión.
* Se encontró evaporador con bloque por escarcha el mismo
tiene un sobrecalentamiento muy alto de 15K
* No existe configuración de defrost en las descongelaciones
* Se abrió compresor roto, el mismo no tenía aceite y
las piezas estaban lubricadas, así mismo se encontró viras
de pistón rota y líquido en el cárter.
* Se detecta aceite en mal estado con impurezas.

MATERIAL EMPLEADO

OBSERVACIONES

Compresor roto modelo _____

[Firma manuscrita]
EDUARDO
S. TRASIENDA

FIRMA CLIENTE

[Firma manuscrita]
ALEJO

FIRMA TECNICO