



INCIDENCIA INTERNA

Cliente:

Fecha: 151104_00_V1

N.º Comanda: 15523

Fecha Exp:

Referencia Prod.:

Cantidad Pedido Cliente:

Cantidad Pedido Interno: 5.000

Cantidad Fabricada: 6.000

Cantidad Afectada: 6.000

MOTIVO INCIDENCIA

Durante la fase de grabado, detectan que las Tapas no entran en el útil de la máquina de grabado.

Realizado por: Pere

Fecha : 04-11-2015

ANALISIS

Se comprueban una muestra de las Tapas anteriores detectando en el interior de la Tapa entre la anterior y la nueva.

Medidas interiores: (ANEXO 1)

Tapa Anterior: 53,91 mm

Tapa Nueva producción: 53,40 mm

El sistema de anclajes también es diferente. (ANEXO 2)

El técnico de grabado desconoce si ha habido modificaciones sobre este molde, que afecten a su proceso.

Realizado por: Jaume Hernández

Fecha : 04-11-2015

ACCIONES INMEDIATAS

- 1.- Realizar un nuevo útil de posicionado de la Tapa en la máquina de grabar.
- 2.- Solicitar plano a Cornella para determinar cuáles deben de ser las medidas en fabricación.
- 3.- Solicitar informes de modificación de moldes para comprobar el histórico.

Realizado por: Jaume Hernández

Fecha: 04-11-2015

ACCIONES CORRECTORAS

Faltan por determinar, en función de la información que se reciba.


Realizado por:

Fecha:

OBSERVACIONES:

ANEXO 1
NUEVA

ANTERIOR



ANEXO 2

ANTERIOR

NUEVA

