

# INFORME PRIMERAS MUESTRAS

**Referencia:** 1812

**Denominación:** Exterior tapa tarro 50 largo

**N. Plano:**

**Cavidades:** 2/2

**Termoplástico:** SMMA

**Color:** Incoloro

**Tolerancia:**  $\pm 0.2$  mm

## MOTIVO INFORME

La figura D, que no lleva dos marcas en la base (golpes), no monta correctamente. El interior se hunde durante el montaje.

## INFORME DIMENSIONAL (mm)

Nominal	Fig. D	Fig. B	Resolución
Ø Boca	56.1	56.1	OK
Ø Centrales	57.2	57.4	
Ø Interior	56.8	56.8	OK

## ATRIBUTOS

Característica	Observaciones	Resolución
Montaje	Fig. D	NOOK

## CONCLUSIONES

El espesor del centrador es lo que hace de tope para que el interior no se hunda durante el montaje. La punta de los centradores de la fig. D terminan con una rampa en lugar de con un pared recta y provoca que los interiores queden mal montados.

**Responsable Calidad:** Josep Delgado Puig

**Firma:**

**Fecha:** 25-06-15