

Referencia: 1837	N. Plano:	Termoplástico:
Denominación: CUBILETE 15 TARRO 15 ML	Cavidades: 4/4	Color: 150921_00_V2

**DESCRIPCIÓN INCIDENCIA**

Durante la fase de montaje automática del cubilete en el tarro orden de fabricación 158885, se detecta que los cubiletes se rompen en un 50%.

Realizando una inspección visual entre los cubiletes fabricados antes de la modificación del molde y los que se inyectan después de la modificación, se observan las siguientes diferencias:

**Antes de la Modificación**
**Después de la Modificación**

Radio en la cara superior	Zona superior plana
Hay dos radios en la zona interior del labio	No hay radio en la zona interior del labio
Anclaje interior pequeño	Anclaje interior grande
Sin rebaba en el exterior	Rebaba exterior
Sin salto en la zona superior interior	Con salto en la zona superior interior

**INFORME DIMENSIONAL**

Nominal	Fig.2	Resolución

No puede realizar informe dimensional, ya que no se dispone de plano para la comprobación de medidas

**INFORME ATRIBUTOS**

Característica	Observaciones	Resolución

**CONCLUSIONES**

No se pueden realizar producciones con este molde hasta que se hayan realizado las modificaciones necesarias:

- 1.- Disponer de un plano para comprobar medidas de fabricación
- 2.- Generar una nueva referencia de fabricación (nueva versión)
- 3.- Ajuste de radios interiores
- 4.- Eliminar rebabas exteriores
- 5.- Salto en la zona superior interior

En cualquier caso, no se deberán de realizar ninguna modificación hasta disponer de un plano de fabricación

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3 SECCIÓ DOS CUBILETS



FOTA 4 ZONA TRENCADA



Responsable Informe: Jaume Hernández

Firma:

Fecha: 21-09-2015