

Referència: 2021

Materials: PS

Denominació: Tarro 50 ml REFILL (T-22 REFILL)

Data: 24/03/2021

Motiu informe:

Mostres/ proves per comprovar les reparacions/ modificacions fetes per taller segons l'últim informe.


DATA SORTIDA	DATA ENTRADA	MOTIU REPARACIÓ/MODIFICACIÓ	REPARACIÓ /MODIFICACIÓ EFECTUADA
26/02/2021		25/02/2021 PARAMETROS MAQ 51 MATERIAL PS26/02/2021 INFORME CALIDAD	
26/02/2021		Surt un cristalzat al cul, que per proceses no marxa. Despres de fer varies proves creiem que te poca conicitat i que esta ratllat. Per aixó sembla que surti cristalitzat. Es va trucar a Manel de Pak Mol i ja esta al corrent del que s'ha de fer pulir bordes de les paret del culs i vas. Repasar sortides de gasos que estiguin OK i si cal fer-ne	
	18/03/2021		Repasamos salida de gases disminuyendo longitud de estrangulamiento. Hemos modificado el angulo de salida y radio del culote siguiendo instrucciones de Dpto.Inyeccion. Borramos y remarcamos numeracion en posicion correcta.
	22/03/2021 taller	2 columnas guias correderas rotas	Desmontar placa, extraer columnas rotas y montar de recambio. Cambiar tornillos estirados. Comprobar refrigeracion.

INFORME PROVA MECÀNIC – Jordi Argemí:

S'han fet 100 peces per comprovar modificacions, a la espera de validació C.Q

INFORME PROVA CONTROL DE QUALITAT:

Dimensional no ha fet 24 hores de contactió, però fet control visual, ja he detectat que la figura 6 segueix sortint amb cristal·litzat al aro de la base.



Per altra part, les figures ja tenen el numero de figura del dret.



CONCLUSIÓ:

La reparació/ modificació era per evitar crisatl·litzat. Segueix sortint en la figura 6, per tan resultat: NOK.

Amb l'informe del mecànic tampoc no es pot treure gaires conclusions de les proves fetes.

Per la resta entenc que dimensional no s'ha modificat, de totes maneres demà que ja farà les 24 hores de contracció, faré informe dimensional i funcional.

Es cristal·litzat es un defecte visual, i depèn de com costa de veure. Amb les mostres que s'han matitzat exterior no es veu, però crec que al ser un motlle nou, abans de donar el OK d'homologació, els tarros han de sortir tots bé.

INFORME REALITZAT

Tècnic de Qualitat:

Jordi López

24/03/21