

---

# Universidade de Brasília

## Tecnologia de Comando Numérico

### Torno Didático

---

## Análise de Erro Dimensional e Geométrico de Capabilidade

---

9 de Julho de 2014

Professor: Alberto J. Álvares

Aluno:

Juarez Aires Sampaio Filho 11/0032829

### I. INTRODUÇÃO

No contexto das tecnologias de comando numérico aplicadas a usinagem, o **código G** consiste numa sequência de instruções a serem interpretadas por uma máquina de modo a usinar uma determinada peça. A definição da linguagem apresenta diversos comandos de movimentação de ferramenta de forma a permitir que as mais variadas geometrias possam ser pelo código descritas.

Antes mesmo da elaboração do código G, a receita deve ser escrita na forma de **planejamento de processo**. Nessa etapa, descreve-se os passos a serem seguidos para a usinagem em uma tabela. A máquina não irá interpretar essa tabela, mas ela serve de orientação para a codificação do código G e para as configurações de máquina, peça e ferramenta que podem ser necessárias. Em máquinas mais simples essa configuração é muitas vezes feita manualmente e o planejamento de processo informa o operador o que é necessário. Na prática deve-se primeiro escrever o planejamento do processo e só então passar para a elaboração do código G.

Para a verificação da qualidade da peça diversos conceitos estatísticos devem ser apresentados. Em primeiro lugar deve-se falar sobre os tipos de **erros** envolvidos no processo. Primeiramente temos o **erro sistemático** que gera uma diferença sistemática entre o valor projeto para uma dimensão da peça e o valor obtido. Dizemos que o erro é sistemático quando ele é oriundo de uma má configuração do sistema ou do processo. Por exemplo, digamos que estejamos medindo a gravidade e obtenhamos um valor de  $18 \text{ m/s}^2$ . O valor está muito distante daquele aceito como correto e deve então haver um erro sistemático no

processo de medida. No contexto da usinagem, um erro sistemático ocorre, por exemplo, quando projetamos um diâmetro de 50mm para uma peça e medimos um diâmetro de 40mm. Quando o erro sistemático está presente em grande intensidade, dizemos que o processo foi **inacurado**, caso contrário foi **acurado**.

Uma outra modalidade de erro é o **erro aleatório**. Esta forma de erro está presente em qualquer processo de medida ou fabricação e está relacionado com as variações de natureza aleatório que ocorrem no processo. Ao medirmos o diâmetro de uma peça podemos obter valores próximos como 50.01mm ou 49.98mm e isso não significa que existam dois valores para a variável sendo medida. Significa que o instrumento sendo utilizado é suscetível a pequenas variações que, sem mais informações, são de natureza aleatória. Quando o erro aleatório é comparável ao valor da medida tomada dizemos que o processo foi **impreciso**, quando não, é **preciso**.

Se medidas sucessivas nos dão valores diferentes, como saber o valor real? De fato, nunca podemos ter absoluta certeza sobre o valor de uma variável sendo medida, mas podemos supor um comportamento para o erro aleatório e estimar duas grandezas importantes: a média e o desvio padrão dos valores. O primeiro informa a melhor aproximação para o valor real sendo medido e o segundo informa o quanto os valores medidos oscilam em torno da média. Podemos dizer que o processo é preciso quando possuir baixo desvio.

Quanto ao comportamento esperado do erro aleatório, espera-se que ele varia seguindo uma distribuição normal, ou gaussiana. No entanto, quando possuímos apenas uma pequena quantidade de amostras ( $<30$ ) é mais recomen-

dável adotar um modelo de distribuição **t de Student**. Com essa abordagem podemos, a partir de um pequeno conjunto de dados, afirmar algo do tipo "estima-se com X% de certeza que o valor real da média esteja entre A e B".

Para a utilização da t-student alguns conceitos são agora apresentados:

- **média da população ( $\mu$ )**: corresponde a média real da população ao qual os valores pertencem.
- **média da amostra  $\bar{X}$** : é a média dos dados. Notar que a média dos dados é, muito provavelmente, diferente da média da população(conjunto de todas as medidas possíveis).

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \quad (1)$$

- **Desvio Padrão ( $\sigma$ )**: corresponde ao desvio real da população em torno da média real
- **Estimação para o Desvio Padrão ( $\hat{\sigma}$ )** corresponde a uma estimação para a variável acima e é dado por;

$$\hat{\sigma} = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{X})^2} \quad (2)$$

- **Graus de Liberdade ( $\xi$ )**: corresponde ao números de variáveis aleatórios que podem variar desde que uma variável tenha sido fixada. Para o caso em estudo:

$$\xi = n - 1 \quad (3)$$

- **Consultando a tabela t de Student**: digamos que queiramos X% de confiabilidade para a o valor da média  $\mu$ , determinamos então o valor  $\alpha$

$$\alpha = 1 - X \quad (4)$$

Para consulta na tabela devemos olhar a linha  $\xi$ (graus de liberdade) coluna  $(1 - \alpha/2)$ . Isso é feito pelo modo como a tabela é construída. Teremos então o valor  $z$ . Calculamos então o comprimento de variação  $\Delta$ :

$$\Delta = \frac{\hat{\sigma}z}{\sqrt{n}} \quad (5)$$

Finalmente, podemos dizer que "temos X% de certeza de que a média real  $\mu$  se encontra entre  $\bar{X} - \Delta$  e  $\bar{X} + \Delta$ ". Para o caso  $X = 0.95$  e  $n = 5$ (nosso caso),  $z = 2.7764$ .

Um vez calculado o comprimento  $\Delta$  podemos adotá-lo como o erro aleatório envolvido em nossas medidas. Aqui escolhemos 95% arbitrariamente, poderíamos escolher qualquer valor mas 95% parece suficientemente conservador e rigoroso. Basta lembrar em que sentido definimos o erro: "temos 95% de certeza de que a média real  $\mu$  se encontra entre  $\bar{X} - \Delta$  e  $\bar{X} + \Delta$ ".

Finalmente, apresentamos o conceito de capacidade. Como vimos anteriormente, todo processo apresenta erros. O projeto de uma peça deve ter isso em consideração e, portanto, definir tolerâncias dimensionais. O índice de

capacidade indica se uma determinada máquina é capaz ou não de produzir as especificações de erro informadas;

$$\text{Capacidade} = \frac{\text{Tolerância}}{\text{Erro Inerente}} \quad (6)$$

A usinagem adequada é possível se esse índice for maior do que 1. Pode-se ainda acrescentar um fator de segurança se adequado às necessidades do projeto.

## II. OBJETIVOS

Este trabalho tem como objetivo praticar as etapas do planejamento, execução e aferição da qualidade de uma peça de cera usinada no torno didático.

## III. PLANEJAMENTO DE PROCESSO

O planejamento de processo é visto na tabela I.

## IV. CÓDIGO G

```
($Lathe)
($Millimeters)
(110032829)
$AddRegPart 1
G90 G21 G40 ET8 M6
//G21 unidades em milimitros
//G40 cancela compensação de raio
//ET8 M6 seleciona e troca ferramenta
G92 X0 Z128

(move para plano de segurança)
G00 X28 Z2

F250 S1000 M4 (liga a ferramenta M4)

G01 X24.0
Z-100(tira 1mm para homogeneizar)
X28
(rasgos iniciais - começo)
//primeiro rasgo profundidade 6
G00 Z-95 //G0
G01 X23.5 (tira 2cm)
X21.5
X19.5
X28 (segurança)

//segundo rasgo profundidade 4
G00 Z-88 //G0
G01 X23.5
X21.5
X28 (segurança)

//terceiro rasgo profundidade 2
G00 Z-81 //G0
G01 X23.5
X28 (segurança)
(rasgos iniciais - fim)
```

Nº	Operação	Z inicial(mm)	Z final(mm)	Profundidade(mm)	Raio(mm)
1	desbaste	2	-100	1	
2	rasgo	-95		2.5	
3	rasgo	-88		1.5	
4	rasgo	-81		0.5	
5	desbaste	-56	-58	0.5	
6	desbaste	-56	-60	1.5	
7	perfilamento	-56	-68	1.0	
8	desbaste	-36	-38	0.5	
9	desbaste	-36	-30	1.5	
10	perfil. circular	-36	-38	1.0	6
11	desbaste	-16	-18	0.5	
12	desbaste	-16	-10	1.5	
13	perfil. circular	-16	-18	1.0	6
14	rasgo	-15		1.5	
15	rasgo	-21		0.5	

Tabela I: Planejamento de Processo

(declividade trapezoidal - inicio)	X19.5 Z-42
(rasgo trapezoidal primeiro passe)	Z-46
G00 Z-56 //G0 extremidade direita	X25.5 Z-52
G01 X25.5 //aproximação	X28 (segurança)
X23.5 Z-58	(rasco circular - acabamento)
Z-72	Z-38 // G0 extremidade direita
X25.5 Z-74	X25.5
X28 (segurança)	G2 X19.5 Z-42 R6
(rasgo trapezoidal - segundo passe)	G1 Z-46
Z-56 //G0 extremidade direita	G2 X25.5 Z-52 R6
X25.5 //aproximação	G1 X28 (segurança)
X21.5 Z-60	(declividade circular - fim)
Z-70	
X25.5 Z-74	(declividade circular com rasgos - início)
X28 (segurança)	(primeiro passe)
(rasgo trapezoidal - terceiro passe)	Z-16 //G0 extremidade direita
Z-56 //G0 extremidade direita	X25.5 //aproximação
X25.5 //aproximação	X23.5 Z-18
X19.5 Z-62	Z-28
Z-68	X25.5 Z-30
X25.5 Z-74	X28 (segurança)
X28 (segurança)	(segundo passe)
(declividade trapezoidal - fim)	Z-16 //G0 extremidade direita
	X25.5 //aproximação
(declividade circular - inicio)	X21.5 Z-20
(rasgo circular primeiro passe)	Z-26
Z-36 //G0 extremidade direita	X25.5 Z-30
X25.5 //aproximação	X28 (segurança)
X23.5 Z-38	
Z-50	(primeiro rasgo)
X25.5 Z-52	Z-25
X28 (segurança)	X23.5
(rasgo circular segundo passe)	X21.5
Z-38 //G0 extremidade direita	X19.5
X25.5 //aproximação	X28(segurança)
X21.5 Z-40	(segundo rasgo)
Z-48	Z-21
X25.5 Z-52	X23.5
X28 (segurança)	X21.5
(rasgo circular terceiro passe)	X19.5
Z-38 //G0 extremidade direita	X28(segurança)
X25.5 //aproximação	(declividade circular com rasgos - FIM)

```

(detalhe da ponta direita - início)
(primeiro passe)
Z0
X23.5
X26.5 Z-2
(segundo passe)
Z0
X21.5
X24.5 Z-4
(terceiro passe)
Z0
X19.5
X24.5 Z-6
(acabamento)
Z0
X19.5
G2 X25.4 Z-6 R6
X28(segurança)
(detalhe da ponta direita - FIM)

(rasgo na ponta direita - início)
Z-11
X25.5 (aproximação)
X23.5 (usinagem)
X21.5 (usinagem)
X19.5 (usinagem)
X28 (segurança)
(rasgo na ponta direita - FIM)

G0 X40 Z40

M30 (encerra programa)

```

## V. SIMULAÇÃO

A figura a seguir foi obtida com a simulação no programa CNC Simulator.




Figura 1: Simulação obtida com CNC Simulator

## VI. RESULTADOS

A peça produzida é mostrada a seguir.



Figura 2: resultado

Vamos na tabela II dados dos valores medidos, projetados, médias e desvio padrão. As medidas são tomadas nos pontos indicados da figura a seguir.



Figura 3: pontos onde as medidas foram tomadas

## VII. ANÁLISE DE CAPACIDADE

Para uma análise rápida da capacidade de máquina, vamos tomar como variância das medidas feitas a média das variâncias de cada medida.

$$\bar{\sigma} = 0,071065999 \quad (7)$$

O erro da máquina pode então ser estimado em:

$$\Delta = \frac{\hat{\sigma}_z}{\sqrt{n}} = \frac{0,041 \cdot 2,7764}{\sqrt{5}} = 0,0882386589 \quad (8)$$

Calculamos agora a capacidade com um fator de segurança de 2 e uma tolerância de 0.5mm:

$$C_p = \frac{\text{Tolerância}}{\text{fator de segurança} \cdot \text{Erro Inerente}} = \frac{0.5}{2 \cdot 2 \cdot 0,0882386589} \approx 1.4 \quad (9)$$

variável	$x_1$ (mm)	$x_2$ (mm)	$x_3$ (mm)	$x_4$ (mm)	$x_5$ (mm)	$\bar{X}$ (mm)	$\hat{\sigma}$ (mm)	Projetado(mm)	Erro(%)
medida 1	42,971	42,839	42,906	42,924	42,920	42,912	0,048	39,000	10,03
medida 2	45,084	45,051	45,030	45,108	45,111	45,077	0,036	43,000	4,83
medida 3	46,844	47,137	47,371	47,124	47,194	47,134	0,190	47,000	0,29
medida 4	47,611	47,592	47,517	47,571	47,644	47,587	0,047	48,000	0,86
medida 5	38,865	38,840	38,837	38,884	38, 791	38,843	0,035	39,000	0,40

Tabela II: Dados Experimentais e Estatísticos

Vemos que a máquina em que a peça foi usinada é capaz, e com folga, de usinar uma peça com requisitos de projeto de tolerância dimensional de 0.5mm. No entanto, as médias para as medidas tomadas destoam bastante dos valores projetados, mostrando a presença de erros sistemáticos. Apontamos duas fontes prováveis de erro: o zeramento da máquina e o diâmetro original da peça pode ter diferido daquela de projeto(50mm).

#### CPK

Vamos calcular o CPK. Esta medida se aplica quando a tolerância sofre maior restrição em relação a um dos limites(superior ou inferior).

$$CPK = \min(CPI, CPS) \quad (10)$$

onde:

$$CPI = \frac{\text{tolerância inferior}}{0.5 \cdot \text{variabilidade inerente}} \quad (11)$$

$$CPS = \frac{\text{tolerância superior}}{0.5 \cdot \text{variabilidade inerente}} \quad (12)$$

É claro que o menor CP está naquele com menor tolerância. Vamos calcular para uma tolerância inferior de 0.3 e superior de 0.8:

$$\begin{aligned} CPI &= 1,70 \\ CPS &= 4,53 \\ CPK &= CPI = 1.70 \end{aligned} \quad (13)$$

Vemos que ainda sim a máquina é capaz.

#### REFERÊNCIAS

- [1] Paul L. Meyer *Probabilidade Aplicações à Estatística* 2ªed. LTC, 2009.(pag. 359, exemplo 14.18
- [2] Duke University, Department of Statistical Science *FAQ'S ABOUT THE STUDENT-T DISTRIBUTION* [www.isds.duke.edu/courses/Fall98/sta110b/tfaq.html](http://www.isds.duke.edu/courses/Fall98/sta110b/tfaq.html) acesso em 9 de Julho de 2014
- [3] Stat Trek *Student's t Distribution* <http://stattrek.com/probability-distributions/t-distribution.aspx?tutorial=ap> acesso em 9 de Julho de 2014