


# MCN02\_R08\_Conjunto\_Doble\_Atada

## S



F0599 PTD-05 7404 Icono

2008 Julio


Índice

<u>1. Plano.....</u>	<u>2</u>
<u>2. Pieza A - Amarre.....</u>	<u>3</u>
<u>3. Pieza A - Programa CNC.....</u>	<u>4</u>
<u>4. Pieza B - Amarre.....</u>	<u>5</u>
<u>5. Pieza B - Programa CNC.....</u>	<u>6</u>

<b>P2</b>	<b>MAKINA ERREMINTAREN INSTITUTOA</b>		<b>Mnl-011 Maquinista de torno CNC</b>	<b>P2</b>
<b>11</b>	<b>Fabrikazio arloa - Área de fabricación</b>		<b>MCN02_R08_Conjunto_Doble_Atadas</b>	<b>11</b>

6. Pieza C - Programa CNC.....8


## 1. PLANO




F0598 PTD-05 7404 Plano



## 2. PIEZA A - AMARRE







F0597 PTD-05 7404-A-AMARRE







F0596 PTD-05 7404-B-AMARRE


## 3. PIEZA A - PROGRAMA CNC

Programa CNC Fanuc OT	Programa CNC Fagor 8055	Operaciones Amarre 1
:7401 (PTD-4 7404-A AMARRE 1) ( ALECOPI ECLIPSE FANUC OT ) ( AGH 2008.06.18 ) ( DELRIN ) <b>( AMARRE 1 )</b> G40 G00 G28 W0 <b>( OP-11 REFRENTADO )</b> N100 G92 S2800 N110 T0101 N120 G96 F0.3 S330 M04 N130 G40 G00 X52 Z0 N140 G01 X18 N150 G00 G28 W0 N160 X55 <b>; OP-12 DESBASTE INTERIOR</b> N200 T0404 N210 G92 S2800 N220 G96 F0.3 S400 M04 N230 G40 G00 X18 Z3 N240 G71 U2 R0.25 N250 G71 P260 Q290 U-1 W0.2 N260 G00 X27 Z1 N265 G01 X26 Z0 N270 G01 X28 Z-5 N280 Z-17 N290 A-162.1 X19 G00 G28 W0 <b>( OP-13 ACABADO INTERIOR )</b> N310 T0404 N300 G92 S2800 N320 G96 F0.2 S400 M04 N330 G41 G00 X18 Z3 N340 G70 P260 Q290 N350 G40 G00 G28 W0 N360 X55 <b>( OP-14 ACABADO EXTERIOR )</b> N400 T01 D01 N410 G92 S2800 N420 G96 F0.3 S330 M04 N430 G42 G00 X38 Z2 N440 G01 X42.36 Z0 N450 X[46-0.2] Z-5 N460 Z-20 N480 X48 C0.5 N490 Z-30 G00 U2 G40 G28 W0 M30	%PTD-4 7404-A A1 H27J,MX, ; ALECOPI ECLIPSE FAGOR 8055 ; AGH-2007.10.03 ; DELRIN <b>; AMARRE 1</b> G40 G00 Z111 <b>; OP-11 REFRENTADO</b> N100 G92 S2800 N110 T01 D01 N120 G96 F0.3 S330 M04 N130 G40 G90 G00 X52 Z0 N140 G01 X18 N150 G00 Z3 N160 X55 Z111 <b>; OP-12 DESBASTE INTERIOR</b> N200 T02 D02 N210 G92 S2800 N220 G96 F0.3 S400 M04 N230 G90 G40 G00 X18 Z3 N240 G68 X26 Z0 C2 L1 M0.2 S350 E370 N250 G00 X55 Z111 <b>; OP-13 ACABADO INTERIOR</b> N300 T04 D04 N310 G92 S2800 N320 G96 F0.2 S400 M04 N330 G90 G41 G00 X30 Z2 N340 G01 X26 Z0 N350 G01 X28 Z-5 N360 Z-17 N370 Q-162.1 X19 N380 G40 G00 Z11 N390 X55 Z111 <b>; OP-14 ACABADO EXTERIOR</b> N400 T01 D01 N410 G92 S2800 N420 G96 F0.3 S330 M04 N430 G90 G05 G42 G00 X42 Z2 N440 G01 X42.36 Z0 N450 X45.8 Z-5 N460 Z-20 N470 X47 N480 G39 R0.5 X48 N490 Z-30 G40 G00 X55 Z111 M30	<b>Operación 11 Refrentado</b>  <i>F0595 PTD-05 7404-A-O11-REFRENTADO</i> <b>Operación 12 Desbaste interior</b>  <i>F0594 PTD-05 7404-A-O12-DESBASTE-INT</i> <b>Operación 13 Acabado interior</b>  <i>F0593 PTD-05 7404-A-O13-ACABADO-INT</i> <b>Operación 14 Acabado exterior</b>  <i>F0592 PTD-05 7404-A-O14-ACABADO-EXT</i>




Programa CNC Fanuc OT	Programa CNC Fagor 8055	Operaciones Amarre 2
<pre> :7402 (PTD-4 7404-A A2 H27J) ( ALECOPI ECLIPSE FANUC OT ) ( AGH-2007.10.03 ) ( DELRIN ) ( <b>AMARRE 2</b> ) G40 G00 G28 W0 ( <b>OP-21 REFRENTADO</b> ) N100 T0101 G92 S2800 N120 G96 F0.3 S330 M04 N130 G40 G00 X52 Z0 N140 G01 X-1.8 N150 G00 G28 W0 ( <b>OP-22 DESBASTE</b> ) N200 T0303 G92 S2800 N230 G96 F0.3 S330 M04 N240 G00 X52 Z2 N250 G71 U1.5 R0.5 N260 G71 P270 Q280 U0.8 W0.2 N270 G00 X-2 Z1 G02 X0 Z0 R1 G01 X12.94 ,R10 X[29-0.2] Z-11.1 Z-14.1 X25.42 Z-19.1 R0.5 X[29-0.2] C0.5 Z-22.1 X25.42 Z-27.1 R0.5 X[29-0.2] C0.5 X42 Z-42.31 Z-50.27 X40 Z-52 Z-55 ,C0.5 X48 N280 A135 X50 G40 G00 G28 W0 ( <b>OP-23 ACABADO</b> ) N300 T0303 G92 S2290 N310 G96 F0.1 S410 M04 N320 G42 G00 X52 Z3 N330 G70 P270 Q280 N340 G40 G00 G28 W0 ( <b>OP-24 ROSCADO</b> ) N400 T0707 N410 G97 S850 M04 N420 G40 G00 X44 Z-52 N430 G76 P020000 Q100 R0.05 N440 G76 X[42-2*0.65*1.5] Z-40 R0 P[1000*0.65*1.5] Q400 F1.5 N440 X55 N450 G00 G28 W0 M30 </pre>	<pre> %PTD-4 7404-A A2 H27J,MX, ; ALECOPI ECLIPSE FAGOR 8055 ; AGH-2007.10.03 ; DELRIN ; <b>AMARRE 2</b> ; <b>OP-21 REFRENTADO</b> N100 T01 D01 N110 G92 S2800 N120 G96 F0.3 S330 M04 N130 G40 G90 G00 X52 Z0 N140 G01 X-1.8 N150 G00 Z3 ; <b>OP-22 DESBASTE</b> N200 X52 N210 G68 X0 Z0 C2 L0.8 M0.2 S350 E360 N220 G00 X55 Z111 ; <b>OP-23 ACABADO</b> N300 T03 D03 N310 G92 S2800 N320 G96 F0.2 S410 M04 N330 G90 G42 G05 G00 X0 Z5 N340 G37 R2 G01 Z0 N350 G36 R10 G01 X12.94 X28.8 Z-11.1 Z-14.1 G36 R0.5 X25.42 Z-19.1 G39 R0.5 X28.8 Z-22.1 G36 R0.5 X25.42 Z-27.1 G39 R0.5 X28.8 X42 Z-42.31 Z-50.27 X40 Z-52 G39 R0.5 Z-55 X48 N360 Q135 X50 N370 G40 G00 X55 Z111 ; <b>OP-24 ROSCADO</b> N400 T07 D07 N410 G97 S850 M04 N420 G90 G40 G07 G00 X44 Z-50 N430 G86 X42 Z-52 Q42 R-40 I0.975 B0.4 E0.05 D1 C1.5 A-30 N440 G00 X55 Z111 M30 </pre>	<p>Operación 21 Refrentado</p>  <p>F0591 PTD-05 7404-A-O21-REFRENTADO</p> <p>Operación 22 Desbaste</p>  <p>F0590 PTD-05 7404-A-O22-DESBASTE</p> <p>Operación 23 Acabado</p>  <p>F0589 PTD-05 7404-A-O23-ACABADO</p> <p>Operación 24 Roscado</p>  <p>F0588 PTD-05 7404-A-O24-ROSCADO</p>

#### 4. PIEZA B - AMARRE






F0587 PTD-05 7404-B-AMARRE-1





F0586 PTD-05 7404-B-AMARRE-2

## 5. PIEZA B - PROGRAMA CNC





Programa CNC Fanuc OT	Programa CNC Fagor 8055	Operaciones Amarre 1
:7403 (PTD-4 7404-B A1 H27) ( AGH 2008.06.18 ) ( ALECOPI ECLIPSE FANUC OT ) ( DELRIN ) ( AMARRE 1 ) G40 G00 G28 W0 ( OP-11 REFRENTADO ) N100 G92 S2800 N110 T0101 N120 G96 F0.30 S330 M04 N130 G40 G00 X52 Z0 N140 G01 X18 N150 G00 Z2 N160 X52 ( OP-12 DESBASTE EXTERIOR ) N200 G71 U2 R0.5 N210 G71 P220 Q230 U1 W0.2 N220 G00 X27 Z2 G01 X30.74 Z0 X42 Z-7.75 Z-22.75 C0.5 X48 C0.5 N230 Z-25 N240 G00 X55 N250 G28 W0 ( OP-13 DESBASTE INTERIOR ) N300 T0404 N310 G92 S2800 N320 G96 F0.2 S450 M04 N330 X18 Z2 N340 G71 U1.5 R0.2 N350 G71 P360 Q370 U-1 W0.3 N360 G00 X[29.21+2*1.35] Z1 G01 X29.21 Z-0.35 Z-10.84 X30.06 Z-11.71 Z-16.15 X29.21 Z-23 N370 X25 N380 G00 G28 W0 N390 X55 ( OP-14 ACABADO INTERIOR )	%PTD-4 7404-B A1 H27,MX, ; AGH 2008.06.18 ; ALECOPI ECLIPSE FAGOR 8055 ; DELRIN ; AMARRE 1 ; OP-11 REFRENTADO N100 G92 S2800 N110 T01 D01 N120 G96 F0.30 S330 M04 N130 G90 G40 G00 X52 Z0 N140 G01 X18 N150 G00 Z2 N160 X52 ; OP-12 DESBASTE EXTERIOR N200 G68 X30.74 Z0 C2 L1 M0.2 S550 E560 N210 G00 X55 Z99 ; OP-13 DESBASTE INTERIOR N300 T02 D02 N310 G92 S2800 N320 G96 F0.2 S450 M03 N330 X18 Z2 N340 G68 X26.21 Z0 C1.5 L1 M0.3 S450 E460 N350 G00 Z99 N360 X55 ; OP-14 ACABADO INTERIOR N400 T04 D04 N410 G92 S2800 N420 G96 F0.15 S500 M04 N430 G90 G41 G05 G00 X30.91 Z2 N440 G01 X26.21 Z-0.35 N450 G01 Z-10.84 X30.06 Z-11.71 Z-16.15 X26.21 N460 Z-23 N470 X25 N480 G40 G07 G00 Z55 N490 X55 ; OP-15 ACABADO EXTERIOR N500 T03 D03 N510 G92 S2000 N520 G96 F0.2 S500 M04 N530 G90 G42 G05 G00 X27 Z2	Operación 11 Refrentado  <p>F0580 PTD-05 7404-B-O21-REFRENTADO</p> Operación 12 Desbaste exterior  <p>F0579 PTD-05 7404-B-O22-DESBASTE-EXT</p> Operación 13 Desbaste interior  <p>F0578 PTD-05 7404-B-O23-DESBASTE-INT</p> Operación 14 Acabado interior






Programa CNC Fanuc OT	Programa CNC Fagor 8055	Operaciones Amarre 1
N400 T0404 N410 G92 S2800 N420 G96 F0.15 S500 M04 N430 G40 G00 X52 Z3 N440 G41 G70 P360 Q370 N490 G40 G00 G28 W0 <b>( OP-15 ACABADO EXTERIOR )</b> N500 T0303 N510 G92 S2000 N520 G96 F0.2 S500 M04 N530 G00 G42 X18 Z3 N540 G70 P220 Q230 N580 G40 G00 X55 N590 G28 W0 M30 %	N540 G01 X30.74 Z0 N550 X42 Z-7.75 G39 R0.5 Z-22.75 N560 X47 N570 Q135 X51 N580 G40 G00 X55 N590 Z99 M30	 <p><i>F0577 PTD-05 7404-B-O24-ACABADO-INT</i></p> <p><b>Operación 15 Acabado exterior</b></p>  <p><i>F0576 PTD-05 7404-B-O25-ACABADO-EXT</i></p>

>

Programa CNC Fanuc OT	Programa CNC Fagor 8055	Operaciones Amarre 2
:7404 (PTD-4 7404-B A2 H27) ( AGH 2008.06.18 ) ( ALECOPI ECLIPSE FANUC OT ) ( DELRIN ) ( AMARRE 2 ) G40 G00 G28 W0 ( OP-21 REFRENTADO ) N100 G92 S2800 N110 T0101 N120 G96 F0.30 S330 M04 N130 G40 G00 X52 Z0 N140 G01 X18 N150 G00 Z2 ( OP-22 ACABADO EXTERIOR ) N200 X43 N210 G01 X48 Z-0.5 N220 Z-21 N230 X51 N240 G00 X55 N250 G28 W0 ( OP-23 DESBASTE INTERIOR ) N300 T0404 N310 G92 S2800 N320 G96 F0.2 S450 M04 N330 X18 Z2 N340 G71 U1.5 R0.5 N350 G71 P360 Q370 U-1 W0.3 N360 G00 X44.35 Z1 G01 X40.35 Z-1 Z-10.69 X43 Z-12.43 Z-13.69 X40.55 X29.21 Z-21.6 N370 X19.5 Z-22 N380 G00 G28 W0 ( OP-24 ACABADO INTERIOR ) N400 T0404 N410 G92 S2800 N420 G96 F0.15 S500 M04 N430 G41 G00 X18 Z2 N440 G70 P360 Q370 N450 G40 G00 G28 W0 N460 X55 ( OP-25 ROSCADO INTERIOR )	%PTD-4 7404-B A2 H27,MX, ; AGH 2008.06.18 ; ALECOPI ECLIPSE FAGOR 8055 ; DELRIN ; AMARRE 2 ; OP-21 REFRENTADO N100 G92 S2800 N110 T01 D01 N120 G96 F0.30 S330 M04 N130 G90 G40 G00 X52 Z0 N140 G01 X18 N150 G00 Z2 ; OP-22 ACABADO EXTERIOR N200 X43 N210 G01 X48 Z-0.5 N220 Z-21 N230 X51 N240 G00 G56 X175 D0 N250 G53 Z333 ; OP-23 DESBASTE INTERIOR N300 T02 D02 N310 G92 S2800 N320 G96 F0.2 S450 M04 N330 X18 Z2 N340 G68 X40.35 Z0 C1.5 L1 M0.3 S440 E450 N350 G00 Z55 N360 Z111 ; OP-24 ACABADO INTERIOR N400 T04 D04 N410 G92 S2800 N420 G96 F0.15 S500 M04 N430 G90 G41 G05 G00 X46.36 Z2 N440 G01 X40.35 Z-1 Z-10.69 X43 Z-12.43 Z-13.69 X40.55 X29.21 Z-21.6 N450 X19.5 Z-22 N460 G40 G07 G00 X19 N470 Z55 N480 X111 ; OP-25 ROSCADO INTERIOR N500 T08 D08 N510 G92 S2800	Operación 21 Refrentado  <p>F0585 PTD-05 7404-B-011-REFRENTADO</p> Operación 22 Acabado exterior  <p>F0584 PTD-05 7404-B-OP11-ACABADO-EXT</p> Operación 23 Desbaste interior  <p>F0583 PTD-05 7404-B-013-DESBASTE-INT</p> Operación 24 Acabado interior  <p>F0582 PTD-05 7404-B-014-ACABADO-INT</p> Operación 25 Roscado interior

Programa CNC Fanuc OT	Programa CNC Fagor 8055	Operaciones Amarre 2
N500 T0808 N510 G92 S2800 N520 G97 S800 M04 N530 G00 X38 N540 Z-12.5 N550 G76 P010060 Q100 R0.05 N560 G76 X42 Z3 R0 P[1000*0.55*1.5] Q200 F1.5 N570 G00 G28 W0 N580 X55 M30 %	N520 G97 S800 M04 N530 G00 X38 N540 Z-12 N550 G86 X40.35 Z-12.5 Q40.35 R3 I-0.825 B0.2 E0.02 D1 C1.5 A-30 N560 G00 Z11 N570 X55 M30	 F0581 PTD-05 7404-B-015-ROSCADO-INT

&gt;&gt;