

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛЕНТОЧНЫХ ВЕСОВ С DWC-4-УСТРОЙСТВОМ

A ТАРИРОВАНИЕ

Весы следует тарировать ежедневно. По возможности тарирование следует проводить во время перерыва в производственном процессе, а не перед его началом, так как в этом случае конвейерная лента будет еще жесткой.

При тарировании конвейер должен работать без загрузки. Если в это время на ленту будет подан материал, тарирование следует повторить!

Процесс тарирования начинается при нажатии клавиши <>0<>.

Процесс полностью автоматизирован. После завершения процесса на экране появляется рабочее окно.

B ПРОВЕРКА

Для проверки весов используется специальное тестовое устройство.

Безусловно, правильная настройка весов возможна только при контроле качества материалов!

Проверка начинается при нажатии клавиши <TEST>.

После нажатия клавиши TEST на экране появляется меню.

1. Проверка материала

Проверка материала начинается при нажатии клавиши <+> в меню.

При этом автоматически блокируются счетчики "A," и "B,,", а также все дополнительные счетчики, если они есть.

Регистрирование количества материала на дисплее происходит с разрешением в 10 раз большим, чем в обычном режиме.

После прохождения тестового количества материала результат измерения сравнивается с фактическим весом материала. Если в результате будет обнаружено слишком большое отклонение, и количество материала будет больше 100 единиц измерения, весы могут быть калиброваны автоматически.

Нажать клавишу <MODE>. Появится надпись "NACHWIEGUNG," ("Повторное взвешивание").

Показываемое количество можно изменить на фактический вес тестового материала. Для этого нажмите (клавишу с 2 стрелками), (+) и (-).

После этого нажмите ENTER, и весы будут автоматически калиброваны!

2. Тест при помощи проверочного веса (только при наличии проверочного веса)

Этот тест начинается из меню при загрузке проверочного веса. Если на конвейере уже есть материал, на экране появится надпись "WAAGE ENTLEEREN" ("Освободить весы"), в противном случае - "PGW AUFLEGEN" ("Установить проверочный вес").

После установки проверочного веса тест проводится автоматически.

Если в результате не получится 1000, при помощи клавиши <+> можно провести корректировку.

C УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ В ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Установить счетчики в исходное положение можно только в диалоговом окне "Zaehler" ("Счетчики").

1. Нажать клавишу <MODE>
2. Нажать клавишу <PFEIL>
3. Нажать клавишу <Enter>

Счетчик "B": клавиша <->

Выйти из окна "Zaehler".

2 раза нажать клавишу <MODE>.