



一、硬件

1. ESP32——烧录程序的地方
2. 2804 直流无刷电机
3. 磁编码器 AS5600——反馈位置数据
4. SimpleFOC 板——电机驱动器
5. 12V 直流电源

淘宝搜索：M 创动工坊或直接打开：mcdgf.taobao.com，可以找到我们，我们这有整套的硬件，提供免费的技术支持。



二、软件：


1. Arduino，需要加载 ESP32 板和 Simplefoc 库



2. 也可以用 VSCode+PlatformIO 插件
3. 也可以用 VSCode+Arduino 插件

三、接线





四、学习网址

<http://simplefoc.cn/>

<https://simplefoc.com/>

B 站上也有很多信息值得学习，如：灯哥开源，攀哥

五、

下面是示例程序：闭环位置

```
/**
```

```
*
```

```
* Position/angle motion control example
```

```
* Steps:
```

```
* 1) Configure the motor and magnetic sensor
```

```
* 2) Run the code
```

```
* 3) Set the target angle (in radians) from serial terminal
```

*

*/

#include <SimpleFOC.h>//要先加载库，在工具->管理库，中搜索 simplefoc 下载最新版库

// magnetic sensor instance - MagneticSensorI2C

MagneticSensorI2C sensor = MagneticSensorI2C(AS5600_I2C);//因为编码器是 AS5600，所以选择这个

// BLDC motor & driver instance

BLDCMotor motor = BLDCMotor(7);//2804、2208 电机的极对数都是 7，4015 电机极对数是 11

BLCDriver3PWM driver = BLCDriver3PWM(32,33,25,12);//FOC 驱动板与 ESP32 连接的引脚对应起来，PWM 接 32-33-25,板使能接 12;

// angle set point variable

float target_angle = 0;

// instantiate the commander

Commander command = Commander(Serial);//从串口输入命令

void doTarget(char* cmd) { command.scalar(&target_angle, cmd); }

void setup() {

 // initialise magnetic sensor hardware

 sensor.init();//传感器初始化

 // link the motor to the sensor

 motor.linkSensor(&sensor);//电机连接传感器

 // driver config

 // power supply voltage [V]

 driver.voltage_power_supply = 12;//供电电压为 12V

 driver.init();//驱动器初始化

 // link the motor and the driver

 motor.linkDriver(&driver);//定义电机与驱动器连接

 // choose FOC modulation (optional)

 motor.foc_modulation = FOCModulationType::SpaceVectorPWM;//采用 PWM 方式驱动

 // set motion control loop to be used

 motor.controller = MotionControlType::angle;//位置模式，且输入值为弧度

 // controller configuration

 // default parameters in defaults.h

 // velocity PI controller parameters

 motor.PID_velocity.P = 0.05f;//定义 PID 参数值，值不要定义太大，容易抖动

 motor.PID_velocity.I = 0.06;

 motor.PID_velocity.D = 0;

 // maximal voltage to be set to the motor

 motor.voltage_limit = 6;//限制最大电压，电源电压是 12V，而电机要正反转，所以从 -6 到 6，幅度也是 12V

 // velocity low pass filtering time constant

 // the lower the less filtered

motor.LPF_velocity.Tf = 0.01f;//这可以滤除电机的噪声和低频振动，从而使速度控制更加稳定。

```
// angle P controller
motor.P_angle.P = 20;//位置的 P 环
// maximal velocity of the position control
motor.velocity_limit = 20;//限制最大速度

// use monitoring with serial
Serial.begin(115200);//串口频率
// comment out if not needed
motor.useMonitoring(Serial);//使用串口输入

// initialize motor
motor.init();//电机初始化
// align sensor and start FOC
motor.initFOC();//对齐编码器

// add target command T
command.add('T', doTarget, "target angle");//使用 T+数字输入位置

Serial.println(F("Motor ready."));//串口输出到屏幕
Serial.println(F("Set the target angle using serial terminal:"));
_delay(1000);
}

void loop() {

    // main FOC algorithm function
    // the faster you run this function the better
    // Arduino UNO loop ~1kHz
    // Bluepill loop ~10kHz
    motor.loopFOC();//电机起劲

    // Motion control function
    // velocity, position or voltage (defined in motor.controller)
    // this function can be run at much lower frequency than loopFOC() function
    // You can also use motor.move() and set the motor.target in the code
    motor.move(target_angle);//转到输入的角度

    // function intended to be used with serial plotter to monitor motor variables
    // significantly slowing the execution down!!!!
    // motor.monitor();

    // user communication
    command.run();//接收串口的命令和位置
}
```

再来一个程序：灯哥开源的，开环速度控制

```
#include <Arduino.h>
```

```
// put function declarations here:
```

```
//灯哥开源，转载请著名出处
```

```
//仅在 DengFOC 上测试过
```

```
//PWM 输出引脚定义
```

```
int pwmA = 9;
```

```
int pwmB = 10;
```

```
int pwmC = 11;
```

```
int enBle = 8;
```

```
//初始变量及函数定义
```

```
#define _constrain(amt,low,high) ((amt)<(low)?(low):((amt)>(high)?(high):(amt)))
```

```
//宏定义实现的一个约束函数,用于限制一个值的范围。
```

//具体来说，该宏定义的名称为 `_constrain`，接受三个参数 `amt`、`low` 和 `high`，分别表示要限制的值、最小值和最大值。该宏定义的实现使用了三元运算符，根据 `amt` 是否小于 `low` 或大于 `high`，返回其中的最大或最小值，或者返回原值。

//换句话说，如果 `amt` 小于 `low`，则返回 `low`；如果 `amt` 大于 `high`，则返回 `high`；否则返回 `amt`。这样，`_constrain(amt, low, high)` 就会将 `amt` 约束在 `[low, high]` 的范围内。

```
float voltage_power_supply=12.6;
```

```
float shaft_angle=0,open_loop_timestamp=0;
```

```
float zero_electric_angle=0,Ualpha,Ubeta=0,Ua=0,Ub=0,Uc=0,dc_a=0,dc_b=0,dc_c=0;
```

```
void setup() {
```

```
    // put your setup code here, to run once:
```

```
    Serial.begin(115200);
```

```
    //PWM 设置
```

```
    pinMode(pwmA, OUTPUT);
```

```
    pinMode(pwmB, OUTPUT);
```

```
    pinMode(pwmC, OUTPUT);
```

```
    pinMode(enBle,OUTPUT);
```

```
    //    ledcAttachPin(pwmA, 0);
```

```
    //    ledcAttachPin(pwmB, 1);
```

```
    //    ledcAttachPin(pwmC, 2);
```

```
    //    ledcSetup(0, 30000, 8); //pwm 频道, 频率, 精度
```

```
    //    ledcSetup(1, 30000, 8); //pwm 频道, 频率, 精度
```

```
    //    ledcSetup(2, 30000, 8); //pwm 频道, 频率, 精度
```

```
    Serial.println("完成 PWM 初始化设置");
```

```
    delay(3000);
```

```
    digitalWrite(enBle,HIGH);
```

```
}
```

```
// 电角度求解
```

```
float _electricalAngle(float shaft_angle, int pole_pairs) {
    return (shaft_angle * pole_pairs);
}
```

// 归一化角度到 $[0, 2\pi]$

```
float _normalizeAngle(float angle){
```

```
    float a = fmod(angle, 2*PI);    //取余运算可以用于归一化，列出特殊值例子算便知
```

```
    return a >= 0 ? a : (a + 2*PI);
```

```
    //三目运算符。格式：condition ? expr1 : expr2
```

//其中，condition 是要求值的条件表达式，如果条件成立，则返回 expr1 的值，否则返回 expr2 的值。可以将三目运算符视为 if-else 语句的简化形式。

//fmod 函数的余数的符号与除数相同。因此，当 angle 的值为负数时，余数的符号将与 2π 的符号相反。也就是说，如果 angle 的值小于 0 且 2π 的值为正数，则 fmod(angle, 2π) 的余数将为负数。

//例如，当 angle 的值为 $-\pi/2$ ， 2π 的值为 2π 时，fmod(angle, 2π) 将返回一个负数。在这种情况下，可以通过将负数的余数加上 2π 来将角度归一化到 $[0, 2\pi]$ 的范围内，以确保角度的值始终为正数。

```
}
```

// 设置 PWM 到控制器输出

```
void setPwm(float Ua, float Ub, float Uc) {
```

```
    // 计算占空比
```

```
    // 限制占空比从 0 到 1
```

```
    dc_a = _constrain(Ua / voltage_power_supply, 0.0f, 1.0f);
```

```
    dc_b = _constrain(Ub / voltage_power_supply, 0.0f, 1.0f);
```

```
    dc_c = _constrain(Uc / voltage_power_supply, 0.0f, 1.0f);
```

```
    //写入 PWM 到 PWM 0 1 2 通道
```

```
    // ledcWrite(0, dc_a*255);
```

```
    // ledcWrite(1, dc_b*255);
```

```
    // ledcWrite(2, dc_c*255);
```

```
    analogWrite(pwmA, dc_a * 255);
```

```
    analogWrite(pwmB, dc_b * 255);
```

```
    analogWrite(pwmC, dc_c * 255);
```

```
}
```

```
void setPhaseVoltage(float Uq, float Ud, float angle_el) {
```

```
    angle_el = _normalizeAngle(angle_el + zero_electric_angle);
```

```
    // 帕克逆变换
```

```
    Ualpha = -Uq*sin(angle_el);
```

```
    Ubeta = Uq*cos(angle_el);
```

```
    // 克拉克逆变换
```

```
    Ua = Ualpha + voltage_power_supply/2;
```

```
    Ub = (sqrt(3)*Ubeta-Ualpha)/2 + voltage_power_supply/2;
```

```
    Uc = (-Ualpha-sqrt(3)*Ubeta)/2 + voltage_power_supply/2;
```

```
    setPwm(Ua, Ub, Uc);
```

```
}
```

//开环速度函数

```
float velocityOpenloop(float target_velocity){
```

```
    unsigned long now_us = micros(); //获取从开启芯片以来的微秒数，它的精度是 4 微秒。 micros() 返回的是一个无符号长整型 (unsigned long) 的值
```

```
    //计算当前每个 Loop 的运行时间间隔
```

```
    float Ts = (now_us - open_loop_timestamp) * 1e-6f;
```

```
    //由于 micros() 函数返回的时间戳会在大约 70 分钟之后重新开始计数，在由 70 分钟跳变到 0 时，TS 会出现异常，因此需要进行修正。如果时间间隔小于等于零或大于 0.5 秒，则将其设置为一个较小的默认值，即 1e-3f
```

```
    if(Ts <= 0 || Ts > 0.5f) Ts = 1e-3f;
```

```
    // 通过乘以时间间隔和目标速度来计算需要转动的机械角度，存储在 shaft_angle 变量中。在此之前，还需要对轴角度进行归一化，以确保其值在 0 到  $2\pi$  之间。
```

```
    shaft_angle = _normalizeAngle(shaft_angle + target_velocity*Ts);
```

```
    //以目标速度为 10 rad/s 为例，如果时间间隔是 1 秒，则在每个循环中需要增加  $10 * 1 = 10$  弧度的角度变化量，才能使电机转动到目标速度。
```

```
    //如果时间间隔是 0.1 秒，那么在每个循环中需要增加的角度变化量就是  $10 * 0.1 = 1$  弧度，才能实现相同的目标速度。因此，电机轴的转动角度取决于目标速度和时间间隔的乘积。
```

```
    // 使用早前设置的 voltage_power_supply 的 1/3 作为 Uq 值，这个值会直接影响输出力矩
```

```
    // 最大只能设置为  $Uq = \text{voltage\_power\_supply}/2$ ，否则 ua,ub,uc 会超出供电电压限幅
```

```
    float Uq = voltage_power_supply/3;
```

```
    setPhaseVoltage(Uq, 0, _electricalAngle(shaft_angle, 7));
```

```
    open_loop_timestamp = now_us; //用于计算下一个时间间隔
```

```
    return Uq;
```

```
}
```

```
void loop() {
```

```
    // put your main code here, to run repeatedly:
```

```
    velocityOpenloop(1);
```

```
}
```

祝您成功!