


# Das einphasige ESB des DS-Transformators

Physikalisch gesehen sind die beiden Seiten (Ober- u. Unterspannung) induktiv über einen Eisenkern miteinander gekoppelt.

Für praktische Berechnungen eignet sich aber besser eine galvanische Kopplung, die man durch eine kurze mathematische Umformung erhält:



$L$  - Selbstinduktivität  
 $M$  - Gegeninduktivität  
 $\ddot{n}$  - Übersetzungsverhältnis

1. Schritt:

Aufstellen der beiden Maschengleichungen und Einführen des Übersetzungsverhältnisses (hier auf der Sekundärseite) **in ROT**

$$\begin{cases} \underline{U}_1 = R_1 \cdot \underline{I}_1 + j\omega L_1 \underline{I}_1 + j\omega \ddot{n} M \cdot \underline{I}_2 / \ddot{n} \\ \ddot{n} \underline{U}_2 = \ddot{n}^2 R_2 \cdot \underline{I}_2 / \ddot{n} + j\omega \ddot{n}^2 L_2 \cdot \underline{I}_2 / \ddot{n} + j\omega \ddot{n} M \cdot \underline{I}_1 / \cdot \ddot{n} \end{cases}$$

2. Schritt:

kurzschreibweise mit Strichgrößen

$$\ddot{n}^2 \cdot R = R' \quad \ddot{n}^2 \cdot L = L' \quad \ddot{n} M = M' \quad \underline{I} / \ddot{n} = \underline{I}' \quad \ddot{n} \cdot \underline{U} = \underline{U}'$$

$$\begin{cases} \underline{U}_1 = R_1 \cdot \underline{I}_1 + j\omega L_1 \underline{I}_1 + j\omega M' \cdot \underline{I}_2' \\ \underline{U}_2' = R_2' \cdot \underline{I}_2' + j\omega L_2' \cdot \underline{I}_2' + j\omega M' \cdot \underline{I}_1 \end{cases}$$

3. Schritt:

Ergänzende Größen einführen, um identische Ausdrücke in beiden Gleichungen zu erhalten:


**in GRÜN**

$$\begin{cases} \underline{U}_1 = R_1 \cdot \underline{I}_1 + j\omega L_1 \cdot \underline{I}_1 - j\omega M' \cdot \underline{I}_1 + j\omega M' \cdot \underline{I}_2' + j\omega M' \cdot \underline{I}_1 \\ \underline{U}_2' = R_2' \cdot \underline{I}_2' + j\omega L_2' \cdot \underline{I}_2' - j\omega M' \cdot \underline{I}_2' + j\omega M' \cdot \underline{I}_1 + j\omega M' \cdot \underline{I}_2' \end{cases}$$

und zusammengefasst:

$$\begin{aligned} \underline{U}_1 &= R_1 \cdot \underline{I}_1 + j\omega (L_1 - M') \cdot \underline{I}_1 + j\omega M' (\underline{I}_1 + \underline{I}_2') \\ \underline{U}_2' &= R_2' \cdot \underline{I}_2' + j\omega (L_2' - M') \cdot \underline{I}_2' + j\omega M' (\underline{I}_1 + \underline{I}_2') \end{aligned}$$

und so sieht jetzt das entsprechende ESB aus:



Da wir die Sekundärgrößen auf die Primärseite bezogen haben, gehört jetzt auf die Sekundärseite noch ein idealer Wandler mit  $\ddot{n}$ , der uns dann die realen Sekundärgrößen liefert.

Das galvanische ESB, das ja ein fiktives Modell ist, verhält sich nach außen hin (Eingangs- zu Ausgangsgrößen) genau so wie das induktive ESB, also der reale Transformator.

Nur dieses ESB und mögliche Vereinfachungen werden wir in Zukunft verwenden.

## Übung: Ersatzschaltbild Transformator

Gegeben sind die einphasigen Größen eines Drehstromtransformators  
( $S_n = 400 \text{ kVA}$ ,  $\bar{u} = 10 \text{ kV} / 0,4 \text{ kV}$ ):


$$R_1 = 77 \text{ m}\Omega$$

$$L_1 = 4,52 \text{ H}$$


$$R_2 = 5,1 \text{ m}\Omega$$

$$L_2 = 7,25 \text{ mH}$$

$$M = 180 \text{ mH}$$



1. Geben Sie alle Größen für das galvanisch gekoppelte ESB an (Vernachlässigung von  $R_{Fe}$ ).



Wie wird in diesem ESB das Übersetzungsverhältnis berücksichtigt?

2. Der Transformator wird mit  $\underline{Z} = (350 + j 330) \text{ m}\Omega$  symmetrisch in jeder Phase belastet. Dabei soll die Spannung über dem Verbraucher den Nennwert haben. Ermitteln Sie alle Strom- und Spannungsgrößen und zeichnen Sie das vollständige Zeigerbild dieser Größen.

Verändern Sie  $\underline{Z}$ :  $\underline{Z} = 350 \text{ m}\Omega$

ohmsche Belastung

$\underline{Z} = (350 - j 330) \text{ m}\Omega$

ohmsch-kapazitive Belastung

Wie groß ist die Eingangsspannung dann (Betrag und Winkel)?

3. Geben Sie für alle 3 Fälle die aus dem Netz entnommene Scheinleistung und die im Transformator entstehenden Wicklungsverluste an.


## Kontrollergebnisse u. Hinweise zur Übung

$$1. \quad \begin{array}{ll} R_1 = 27 \text{ m}\Omega & X_1 = 6,28 \Omega \\ R_2' = 3,19 \Omega & X_2' = 9,74 \Omega \end{array} \quad \left. \begin{array}{l} \text{Längsgrößen} \\ \text{niederohmig} \end{array} \right\}$$

$$X_h' = \omega \cdot M' = 1413,7 \Omega \quad \rightarrow \text{Quergröße hochohmig}$$

(Hauptblindwiderstand)

2. Wir beginnen am Abnahmepunkt, denn dort ist uns Belastung und Spannung bekannt und rechnen nach vorne durch:



$$\underline{U}_1 = 6,058 \text{ kV} \angle 1,7^\circ \quad \text{für } \underline{Z} = (350 + j330) \text{ m}\Omega$$

$$\text{und } \underline{U}_2' = \frac{10 \text{ kV}}{\sqrt{3}} \angle 0^\circ$$

3. aufgenommene Scheinleistung

$$S_1 = \sqrt{3} \cdot U_{1LL} \cdot I_1 = 403 \text{ kVA}$$

$$\text{Wicklungsverluste } P_v = 3 \cdot I^2 \cdot R$$

$$\begin{array}{l} \text{OS: } 113,5 \text{ W} \\ \text{US: } 3543,5 \text{ W} \end{array} \quad \left. \vphantom{\begin{array}{l} \text{OS: } 113,5 \text{ W} \\ \text{US: } 3543,5 \text{ W} \end{array}} \right\} \Sigma = 3,65 \text{ kW}$$