

TEAC	技术联络书	NO: DTS-4374	
		有关文件:	机 种: DA-X4-2
		发行日: 2019-07-23	

配布部门


标题:关于DA-X4-2的POWER AMP板上的C0103732的插件倾斜方向注意点

董事长
总经理
开发部
制造部
制一课
制二课
技术课
品管部

1. 症状(现状): 关于DA-X4-2的POWER AMP板上的C0103732的插件倾斜方向应该与其旁边的白色水泥电阻方向相反。
2. 原因:TAITSU FILM电容C0095540停产变更为新品JGC制FILM电容C0103732. 而新品脚距15mm, 尺寸有点宽。(相关设变EA5927)
3. 对策(暂定):
- 1: 红色圈内部分的8个电容不要接触到白色水泥电阻的表面, 插件时电容倾斜方向应该与其旁边的白色水泥电阻方向相反。

采购课
部管课
受检课
业务课

日本开发
台湾开发



承认:





确认:

[Handwritten signature]

担当:



TEAC	技术联络书	NO: DTS-4374	
		有关文件:	机种: DA-X4-2
		发行日: 2019-07-23	

配布部门	2: 变更后的棕色电容参考如下图.
董事长 总经理 开发部 制造部 制一课 制二课 技术课 品管部	 
采购课 部管课 受检课 业务课	
日本开发 台湾开发	<p>4. 对策(永久): 同上。</p> <p>5. 实施LOT/数量: 发行日开始下LOT第一台开始实施, 详细LOT生管安排。</p> <p>6. 负责处理单位: 制造二课。</p> <p>7. 指导说明单位: 技术部\制技部。</p> <p>8. 材料提供单位: 无。</p> <p>9. 在库数(DTA/厂商): 无</p> <p>10: 旧品处理: 无</p> <p>制技SOP中注明一下在使用新电容因Pitch 偏大, 电容会一边倒, 倒的方向靠向电感侧。</p>

承认:	确认:	担当:
