

設計変更情報
ENGINEERING CHANGE NOTICE

機種 : CPD-4
PRODUCTS
変更番号 : EA6460
E. C. N. No
(ステータス : Fixed)
STATUS

タイトル : CPD-4起動不良対策
TITLE
同期設変 : - - -
SIMULTANEOUS E. C. N.
関連設変 : - - -
RELATED E. C. N.

設変記事 : CPD-4起動不良対策
CONTENTS

設変EA6402実施後、本体起動不良が発生。
原因: 水晶の発振安定前に、CD Controller ICのRESETが解除されていた為。
対策: Voltage Detector部の定数変更によりRESET解除時間の遅延。
対象基板: E95485900A PCBA, MAIN CPD-4 G
E95485910A PCBA, MAIN CPD-4 TM G
対象部番: C637
変更部品: (旧) C0099024 CC, F 25V 0.1UF Z 0402G
(新) C0099934 CC, X5R 10V 0.47UF K 0402G
旧部品処理: 転用 (同基板内)
実施: 214LOT以降
211~213LOTは改修対応済み
[依頼者/依頼者] 生産技術課 中村主任
[承認者] 生産技術課 鍋田課長
CD启动不良対策, 关联电容变更。
214LOT开始实施。

関連図面 : - - -
RELATED DRAWINGS

設変会議日 : 2021/03/09
DATE
担当 : 1720 michiko sato
PERSON IN CHARGE
依頼元 : 生産技術課
REQUESTING SECTION
設変会議 : 要 To be held
E. C. MTG.
P P 番号 : - - -
P. P. NO.
技術連絡書No : - - -
ENG. INFO. NO.
実施 : To be enforced
ENFORCEMENT
変更理由 (主) : RELIABILITY
REASON (MAIN)
変更理由 (従) :
REASON (SUB)
安全規格 : NOT required
SAFETY STD
進行状況 : To be coordinated
COORD. TO MERCHANT
機番管理 : NOT required
CONTROL LEVEL
客先承認 : NOT required
CUSTOMER'S APPRV
S マニュアル訂正 : NOT required
CHG. IN SERV. MANUAL
取説訂正 : NOT required
CHG. IN USR. MANUAL
カタログ訂正 : NOT required
CHG. IN BROCHURE
作業標準訂正 : NOT required
CHG. IN MFTR. MANUAL
技術情報発行 : NOT required
ENGINEERING INFO.
コスト変動 : No change
COST
単位コスト :
UNIT COST
金型改造費 :
COST FOR DIE

設計変更情報 詳細情報
ENGINEERING CHANGE NOTICE <DETAILS>

機種 : CPD-4
PRODUCTS

変更番号 : EA6460
E. C. N. No
(ステータス : Fixed)
STATUS

設変会議日 : 2021/03/09
DATE
タイトル : CPD-4起動不良対策
TITLE

親品目 : EZ5485900A PCBA, S-MAIN CPD-4 G																									
MATERIAL (1)																									
				取付位置						取付位置															
旧品目 (BEFORE CHANGE)		DESCRIPTION		QUANTITY		INST. POINT		新品目 (AFTER CHANGE)		DESCRIPTION		QUANTITY		INST. POINT		明細番号		#1		#2		#3		#4	
COMPONENT								COMPONENT								ITEM		CMP		2ND		INS		PART	
1-	1	C0099024	CC, F 25V 0.1UF Z 0402G		1.000			+	C0099934	CC, X5R 10V 0.47UF K 0402G		1.000			+	8570	D*		3		5		1		
			0001		1.000	C637						1.000	C637												