



UFU 45 ANOS

Roteiro 5A - Sistemas Eletromecânicos

Sistemas de Controle

Leonardo Vecchi Meirelles

12011ECP002

Setembro 2023

A curva Torque-Velocidade, também conhecida como a curva T-V, é uma representação gráfica que descreve a relação entre o torque produzido por um motor CC e a velocidade angular na qual o motor está operando. Essa curva é essencial para entender o desempenho e as características de um motor CC em uma variedade de aplicações.

Aqui estão os principais pontos a serem considerados ao analisar a curva Torque-Velocidade e seu uso no projeto de sistemas com motores CC:

1. Interpretação da Curva Torque-Velocidade:

- **Torque (T):** O eixo vertical da curva representa o torque produzido pelo motor em unidades adequadas, como Newton-metro (Nm) ou libra-pé (lb-ft).
- **Velocidade (N):** O eixo horizontal representa a velocidade angular do motor em unidades como rotações por minuto (RPM) ou radianos por segundo (rad/s).

2. Regiões da Curva:

- **Região de Arranque (Starting Region):** No início, o motor CC produz um alto torque enquanto a velocidade é baixa, o que é útil para superar a inércia inicial de cargas pesadas.
- **Região de Operação Normal (Normal Operating Region):** O motor funciona em um intervalo de velocidade e torque onde ele é mais eficiente e é usado para realizar o trabalho principal.

3. **Ponto de Operação:** O ponto de operação de um motor CC é onde a curva Torque-Velocidade cruza a linha da carga mecânica, que representa a exigência de torque e velocidade da aplicação específica. O ponto de operação determina as condições de funcionamento do motor para a aplicação.

4. **Potência Máxima:** A potência máxima do motor CC ocorre no ponto em que o produto do torque e da velocidade é máximo. Isso é indicado pelo pico da curva T-V.

5. Uso no Projeto de Sistemas com Motor CC:

- Ao projetar sistemas que usam motores CC, é fundamental escolher um motor que possa fornecer o torque e a velocidade necessários para a aplicação específica.

- A curva Torque-Velocidade ajuda a determinar o tamanho e o tipo de motor a ser utilizado.
- O ponto de operação deve ser selecionado com cuidado para garantir que o motor atenda aos requisitos de desempenho da aplicação.

A compreensão da curva Torque-Velocidade é fundamental para selecionar e dimensionar adequadamente os motores CC em sistemas eletromecânicos. Ao escolher um motor que opera eficientemente na região de operação desejada e oferece o torque necessário para a aplicação, é possível otimizar o desempenho e a eficiência do sistema.

36)

Transferir impedâncias para J_2 :

$$J_e = \left(\frac{N_2}{N_1}\right)^2 J_1 + J_2 + \left(\frac{N_3}{N_4}\right)^2 J_3 = \left(\frac{12}{4}\right)^2 \cdot 2 + 1 + \left(\frac{4}{16}\right)^2 \cdot 16 = 20$$

$$K_e = \left(\frac{N_3}{N_4}\right)^2 K_3 = \frac{1}{16} \cdot 64 = 4$$

$$D_e = \left(\frac{N_2}{N_1}\right)^2 D_1 + D_2 + \left(\frac{N_3}{N_4}\right)^2 D_3 = 3^2 \cdot 1 + 2 + \frac{1}{16} \cdot 32 = 13$$

Função de Transferência

$$(J_e s^2 + D_e s + K_e) \theta_2(s) = T(s) \cdot \frac{N_2}{N_1}$$

$$(20s^2 + 13s + 4) \theta_2 = 3T$$

$$\frac{\theta_2(s)}{T(s)} = \frac{3}{20s^2 + 13s + 4}$$

37)

Transferindo Impedância:

$$J_e = \left(\frac{N_2}{N_1} \right)^2 J_1 + J_2 + \left(\frac{N_1 N_2}{N_3 N_1} \right)^2 J_3 = 10^2 \cdot 3 + 150 + 2^2 \cdot 100 = 850$$

$$D_e = \left(\frac{N_1 N_2}{N_3 N_1} \right)^2 D_3 = 2^2 \cdot 500 = 2000$$

$$K_e = \left(\frac{N_2}{N_1} \right)^2 K_1 + K_2 = 10^2 \cdot 3 + 300 = 600$$

Função de Transferência:

$$(850s^2 + 2000s + 600) \theta_2(s) = T(s) \left(\frac{N_2}{N_1} \right)$$

$$\frac{\theta_2(s)}{T(s)} = \frac{10}{850s^2 + 2000s + 600} = \frac{1}{85s^2 + 200s + 60}$$

38)

$$J_c = 0$$

$$D_c = D_4 = 26$$

$$K_c = \left(\frac{N_4}{N_3} \right)^2 \cdot K_2 = \left(\frac{120}{23} \right)^2 \cdot 2 = 108,9$$

Função de transferência:

$$(26s + 108,9) \Theta_4(s) = T(s) \cdot \left(\frac{N_2}{N_1} \right) \left(\frac{N_4}{N_3} \right)$$

$$\frac{\Theta_4(s)}{T(s)} = \frac{22,07}{26s + 108,9}$$

39)

$$J_e = \left(\frac{N_4}{N_3} \right)^2 \cdot J_2 = \frac{J}{16} \cdot J = \frac{J}{16} = 0,0625$$

$$D_e = \left(\frac{N_4}{N_3} \right)^2 \cdot D_2 + D_3 = \frac{J}{16} \cdot 2 + 0,02 = 0,145$$

$$K_e = \left(\frac{N_4}{N_3} \right)^2 \cdot K_2 = \frac{J}{16} \cdot 2 = 0,125$$

$$T_e = \left(\frac{N_2}{N_1} \right) \cdot \left(\frac{N_4}{N_3} \right) \cdot T = 4 \cdot \frac{1}{4} \cdot T = T(s)$$

Função de Transferência:

$$(0,0625 s^2 + 0,145 s + 0,125) \theta_L(s) = T(s)$$

$$\frac{\theta_L(s)}{T(s)} = \frac{1}{0,0625 s^2 + 0,145 s + 0,125}$$

40)

Transferindo Impedâncias:

$$J_e = \left(\frac{N_3}{N_4}\right)^2 \cdot \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 (J_L + J_4) + \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 \cdot (J_3 + J_2) + (J_1 + J_a)$$

$$D_e = \left(\frac{N_3}{N_4}\right) \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 \cdot D_L + \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 \cdot D$$

$$K_e = \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 \cdot K$$

Função de Transferência:

$$(J_e s^2 + D_e s + K_e) \Theta_1(s) = T(s)$$

* Sem substituir

$$\frac{\Theta_1(s)}{T(s)} = \frac{1}{J_e s^2 + D_e s + K_e} \quad \downarrow$$