



$$v_c = \frac{v_c}{\pi D_o}$$

$$D_p = D_o - 2a_p$$

$$v_f = v \cdot f$$

$$T_m = \frac{L}{v_f}$$

$$Q = v_c \cdot f \cdot a_p$$



$$A_D = f \cdot a_p = h_D \cdot b$$

$$h_D = f \cdot \sin k_{re}$$

$$v_c = \frac{\pi D_o A}{1000} \quad v_f = v f$$

$k_c = \frac{F_c}{A_0} \rightarrow$ Forza di taglio
 $A_0 \rightarrow$ Sezione trasversale indeformata
 \hookrightarrow Pressione di taglio

$$k_c = \frac{k_{cs}}{h_0^n} \rightarrow \text{Pressione di taglio} \\ h_0^n \rightarrow \text{esponente di Taylor}$$

$$k_c = \frac{k_{cs}}{f^{\frac{1}{\sin \alpha}} n} = \frac{k_{cs}}{f^n} \left(\frac{1}{\sin \alpha} \right)^n$$

$$F_c = k_c f a_p \\ = k_{cs} f^{1-n} a_p \left(\frac{1}{\sin \alpha} \right)^n$$

$$k_{c,0.4} \rightarrow f = 0.4 \text{ mm/giro} \\ k_c = 90^\circ$$

$$k_{c,0.4} = \frac{k_{cs}}{0.4^n} \left(\frac{1}{\sin(90)} \right)^n = \frac{k_{cs}}{0.4^n} \rightarrow k_{cs} = k_{c,0.4} \cdot 0.4^n$$


$$F_c = k_{c,0.4} \cdot 0.4^n f^{1-n} a_p \left(\frac{1}{\sin \alpha} \right)^n$$

$$P_c = F_c v_c = k_c f a_p v_c = k_c \cdot Q$$

Verifica di momento



$$M_c = F_c \cdot \frac{D_f}{2} \leftarrow \text{Forza effettivamente in azione lavorativa}$$

\uparrow
 Momento
 di taglio





n° giunte Area di contatto Diametro di albero
 $M_r = \frac{1}{2} \mu p A D$
 Coeff. attrito Pressione

Verifica di flessione



$$d = \frac{1}{3} \frac{F_c L}{E J} \quad J = \frac{\pi D^4}{64}$$



Caso 2 → Puntale Centropunto



$$L_1 = \frac{L}{2}$$


$$d = \frac{1}{48} \frac{F_c L}{E J}$$

Corso 3 → Autocentrate-Contropunta



$$d = \frac{1}{107} \frac{F_c L}{EJ}$$

Beni'600-1



①	Sgrossatura	②	Finitura
	$d_p = 3 \text{ mm}$		$3,5 \text{ mm}$
	$f = 0,4 \text{ mm}$		$0,8 \text{ mm giro}$
	$\alpha_{re} = 45^\circ$		90°
	$v_c = 290 \frac{\text{m}}{\text{min}}$		$420 \frac{\text{m}}{\text{min}}$

$$L_{Tot} = L + e + e_2 + s$$

$e = 2 \text{ mm}$

$$P_c = F_c v_c$$

$$\textcircled{1} \quad \mu_c = \frac{\mu_{c, 0,4}}{f^{0,4}} \left(\frac{1}{\sin \alpha_{re}} \right)^2 = 2270 \text{ MPa}$$

$$\textcircled{2} \quad \mu_c = 2386 \text{ MPa}$$

$$(2) F_c = k_c b_1 a p_c = 2664 N$$

$$(2) F_c = k_c b_2 a p_c = 215 N$$

$$(1) P_c = \frac{F_c \cdot v_c}{60 \cdot 1000} = 12,9 \text{ kW}$$

$$T_m = \frac{L + e}{f \cdot n} = \frac{L + e}{f \cdot n}$$

extracosta

$$(2) P_c = \frac{F_c \cdot v_c}{60 \cdot 1000} = 1,5 \text{ kW}$$

$$n = \frac{v_c}{\pi D_o}$$

$$(1) n = 4615 \frac{\text{giri}}{\text{min}}$$

$$(2) n_2 = \frac{v_c}{\pi D_f} = 9549 \frac{\text{giri}}{\text{min}}$$

$$D_f = D_o - 2a_p$$

Perché il processo è di finitura, lavoro
- D_f

$$T_{m1} = \frac{L + S + e_1 + e_2}{f_1 n_1} = 0,025 \text{ min} = 1,55$$

$S_2 = a_{p2}$

$$T_{m2} = \frac{L + S_2 + e_{ingresso} - e_{uscita}}{f_2 n_2}$$

Richiamo regola

Utensile con raggio di punta nullo




$$P_{max} = \frac{f \cdot 10^3}{\cot(\alpha) + \cot(\alpha')}$$

Utensile

$$R_a = \frac{R_{max}}{4} =$$

Utensile con raggio di punta r_E



$$R_{max} = \frac{f^2}{8r_E} \cdot 10^3$$

$$R_{MEDIA} = \frac{f^2}{32r_E} \cdot 10^3$$

Esercizio 2

$$D_o = 20 \text{ mm}$$

$$k_{c0,4} = 2100 \text{ MPa}$$

$$L = 150 \text{ mm}$$

$$\alpha = 0,16$$

$$v_c = 220 \text{ m/min}$$

$$E = 206000 \text{ MPa}$$

$$F = 0,12 \text{ mm/giro}$$

$$A = 150 \text{ mm}$$

$$k_{re} = 35^\circ$$

$$r_E = 0,4 \text{ mm}$$

$$k_c = \frac{k_{c0,4} \cdot 0,4^\alpha}{f^\alpha} \left(\frac{1}{\sin k_{re}} \right)^\alpha = 2783 \text{ MPa}$$

$$F_c = k_c \cdot f \cdot a_p = 167$$

$$P_c = \frac{F_c \cdot v_c}{60 \cdot 1000} = 0,6 \text{ kW}$$

$$R_a = \frac{f^2}{32 v_E} = 1,12 \mu m$$

$$D_f = D_0 - 2a_p$$

$$M_c = \frac{F_c D_f}{2} = 1587 Nm$$


$$M_r = 3 \mu p A D_0 =$$

$$M_r > M_c$$

$$p > \frac{M_c}{3 \mu A D_0}$$

$$p > 2,3 \frac{N}{mm^2}$$

$$F = p A = 352$$



$$J = \frac{\pi D_0^4}{64} = 7854 mm^4$$

$$\delta = \frac{1}{3} \frac{F L^3}{E J} = 9,12 mm$$

Per la tornitura
è alto quindi
si dovrebbe cambiare
ad un sistema con meno
deflessione

Esercizio 3

$$D_0 = 36 mm$$

$$D_p = 31 mm$$

$$R_a = 1,6 \mu m$$

$$P = 4,5 kW \quad \eta = 80\%$$

$$n_{max} = 2500 \text{ giri/min}$$

$$r_E = 94 mm$$

Sgrossatura

Finitura

$$f = 0,2 mm/giro$$

$$\mu_r = 90^\circ$$