
Reporte de Higiene y Seguridad

Día: 02/09/222

Hora: 15:00

Título del Informe: Condición actual de unidad 223 (OIE 324).

Realizado por: Lara Gastón.

Propósito: Informar los desvíos detectados en la unidad y determinar las medidas correctivas.

Desarrollo:

En el día de la fecha se llevó a cabo auditoria de la unidad 223 la cual se encuentra fuera de servicio en el sector de taller.

A continuación, se detallan las observaciones detectadas y sus correspondientes medidas correctivas.

Observación #1:



Detalle:

- Cable de puesta a tierra se encuentra sin vaina aislante.
- Cable que alimenta pulsador alimentado al borne de la batería de forma



www.quinpe.com



quinpe@quinpe.com



+54(0299)4496123



Mitre 1500, G. Fernández Oro RN

incorrecta.

Medida correctiva:

- Cambiar cable de puesta a tierra.
- Asegurar que el cable tenga una extensión de 5 metros para poder vincular con la instalación del cliente y evitar la diferencia de potencial que puede genera la colocación de una jabalina.
- Colocar terminal eléctrico adecuado en cable de alimentación de pulsador.



Ejemplo de terminal eléctrico.

Observación #2:



Observación:

- Soldadura en mal estado y si pintura para proteger de la oxidación.
- Niple que une el codo con la válvula armado con dos tramos.

Medida correctiva:

- Realizar recambio de la cañería o realizar corte y nuevamente una soldadura. Asegurarse que luego de que se realice la soldadura, la costura se pinte para evitar que se oxide.
- Evitar realizar uniones de cañería, utilizar tramos completos.



Observación #3:**Observación:**

- Sistema de cierra de compuerta trasera derecha no garantiza su correcta fijación. La superficie de contacto es de solo 2 mm.
-

Medida correctiva:

- Modificar sistema, garantizar que la superficie de apoyo no sea menor de 3 cm para garantizar que no se abra por las vibraciones durante el transporte.

Observación #4:

Observación:

- Arrestallamas e mal estado. No cumple la función de romper todo tipo de chispa que se pueda generar.

Medida correctiva:

- Diseñar / acondicionar arrestallamas.

Observación #5:**Observación:**

- Soportes de cañería antigua sin retirar. (Condición peligrosa para el personal que utiliza la unidad)

Medida correctiva:

- Retirar soportes. Solo dejar los soportes que se utilicen.



Observación #6:**Observación:**

- Soporte de estación lavajojos con desgaste por las condiciones climáticas.

Medida correctiva:

- Colocar soporte nuevo. Solicitar en sector de almacén.
- Verificar estado de ducha de emergencia, cambiar los elementos que sean necesarios.



GASTÓN LARA RIVERO
Responsable de QHSE
QUINPE S.R.L.
02/09/2022



