

نمودارهای کنترل کیفیت:

\bar{x} chart, R chart, s , s^2 chart

نمودارهای کنترل مشخصات:

P chart, np chart, c chart, u chart

انتخاب حدود کنترل:

CLT قفسه جدیدتری، حدود کنترل ۳σ، حدود خطا ۲σ

اندازه نمونه و اندازه کنترل: زیر در ده ها منطقه

که نامزد و قابل نمودارها نیستند: توان حساس سازی نمودارها نیستند

$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

$$UCL = \mu + 3 \sigma_{\bar{x}}$$

حدود کنترل

حدود کنترل نمودارهای توان:

$$UCL = \mu_w + L \sigma_w$$

حدای کنترل

$$CL = \mu_w$$

$$LCL = \mu_w - L \sigma_w$$

حدای کنترل

انتخاب حدود کنترل: خطاها:

نوع ۱: رسیدن به نقطه بیرون از حدود کنترل یا بر

نشان دهنده بی شایسته خارج از کنترل است که باید علت قابل

انتساب وجود دارد. / از یک بند تحت نشانه باشد / بدین بیان خارج از نشانه $\alpha = \rho$

خطای نوع دوم در سبب اینست که نقطه بیرون حدود نشانه باشد و در
یک بند واقعاً خارج از نشانه است.

(و یک بند خارج از نشانه باشد / بدون بیان) $\rho = \rho$

با این بین خطای نوع اول در وجود دارد.

۲. حدود در نمودارها نشانه هر:

حدودیت افقی هم و در نقطه از نمودارها خارج از حدود باشد و بر تحقیق
مربوط به علت قابل انتساب است. حدودی که می‌دهد و در حدود خردم افقی است

اصلاح انجام می‌شود

حدود خطی: اگر یک یا بیشتر از یک نقطه بیرون بین حدود خطی
حدود نشانه باشد یا بسیار نزدیک به حدود خطی باشد. منظور از نوع
که روند ممکن نیست به درستی کار کند.

حدود حتم ۲ سید

$$U \sim L = \mu + 2(\sigma) \\ L \sim L = \mu + 2(\sigma)$$

اندازه نمودار د د نمونه سیر

مطلوب ترین نمونه سیر ۱- نمونه با اندازه نبرد ۲- نمونه سیر نبرد

اختصاص دادن تلاش سیر نمونه سیر

۱- گرفتن نمونه ها بویگیر در فواصل کوتاه

۲- گرفتن نمونه بزرگ در فواصل طولانی

یک نمونه مورد علامت در صفت ها قلمه سیر نمونه با اندازه بویگیر دیاکتور ها زیاد در نمونه سیر

حول احمر (تفصیلات مقارن)

تعداد از نقطه های سیر بایر قبل از نقطه رسم شود ثن (نقطه سیر شرایط خارج از کنترل است)

$$x \sim Ge(p)$$

$$f_X(m) = (1-p)^{m-1} p \quad m = 1, 2, \dots$$

$$E(m) = 1/p \quad \text{Var}(m) = \frac{1-p}{p^2}$$

ARL →

میانگین طول آزمون

تعداد دفعه‌ای که تست در مورد آنه آزمون می‌شود

 $ARL_0 =$

$$\frac{1}{\alpha}$$

تعداد دفعه‌ای که تست

 $ARL_1 =$

$$\frac{1}{1-\beta}$$

تعداد دفعه‌ای که تست در مورد آنه آزمون می‌شود

در این صورت است که در طول آزمون خطای نوع اول است.

$$SDRL_0 = \frac{\sqrt{1-\alpha}}{\alpha}$$

۲- توزیع هندسی خطای نوع اول است. بنابراین میانگین توزیع ARL لازم نیست

یک مقدار معمولی شود طول آزمون است.

میانگین زمان پایش:

$$ATS = ARL \times h$$

۳- قوانین حساس سازی که تعداد دفعه‌ای که تست می‌شود:

- ۱- نقطه بیست خارج از حدود منطقه ۱
- ۲- ردیاب نقطه بیست هم خارج از حدود ۲۵، نه دهن داخل حدود منطقه ۱
ب (در ردیاب در یک جهت باشد)
- ۳- چهار بار ۵ نقطه بیست هم خارج از حدود ۱۵۸
- ۴- یک ردیاب ۸ تا ۱۵ در یک طرف خط باشد
- ۵- ۶ نقطه بیست هم حالت افزایش یا کاهش داشته باشد
رصد در ریزش
- ۶- ۱۵ نقطه بیست هم در ناحیه Zone C
رصد با راننده یا پس از خطر ریزش
- ۷- ۱۴ نقطه بیست هم با حالت نزدیک راننده جهت راست یا چپ
- ۸- هست نقطه بیست هم خارج از Zone C ناحیه ۱۶
- ۹- اگر حالت سبیل خالی باشد خودمانند (sin)
- ۱۰- یک یا چند نقطه نزدیک حدود منطقه ۱ یا حدود خط باشد

فاز ۱ و فاز ۲

فاز ۱: خط تولید شروع به فعالیت می کند و محصول می بینیم در این مرحله
می شود که بعضی تولید می کنند حقیقتاً است یعنی سوابق تولید درست آورده
و صورت می گیرد، اما این که انتقاد می کنیم از بحث می باشد که سطح تولید
در صورت خارج از کنترل بودن یا به عنوان شرایط به وجود آورنده اتفاقا
ت نشانی می شود. در این می بینیم مرتبه و کیفیت محصول را از این می بینیم

فاز ۲: با مقدار فرض می کنیم که در این کار منطبق است و بسیار
خارجاً دلایل قابل انتساب به در فاز ۲ اتفاق می افتد منجر به تغییرات
کوچک می شود. زیرا این است که به خطاها نامعلوم در طول
مرحله سیستماتیک اول حذف می شود.

$$\mu + \sum \alpha_i b_{in} = \mu + \sum \alpha_i \frac{b}{\sqrt{n}}$$

$$\mu - \sum \alpha_i b_{in} = \mu - \sum \alpha_i \frac{b}{\sqrt{n}}$$

از آنجا که توزیع نرمال می باشد μ ، را خواند است $\frac{b}{\sqrt{n}}$

اصناف ۱-۴ میں دی جا رہی ہے۔

اگر $\bar{x}_1, \bar{x}_2, \dots, \bar{x}_m$ میٹریں جو نمونہ n کے تحت لی جاتی ہیں اور n میٹریں فراہم کی جائیں گی تو برابر ہے:

$$\bar{\bar{x}} = \frac{\bar{x}_1 + \bar{x}_2 + \dots + \bar{x}_m}{m}$$

یہ اس ترتیب سے ہو سکتا ہے کہ خط درجہ $\bar{\bar{x}}$ جاری ہو۔

Let R_1, R_2, \dots, R_m

رہنے پھیلے ہوئے m نمونہ n کے

$$\bar{R} = \frac{R_1 + R_2 + \dots + R_m}{m}$$

رہنے پھیلے ہوئے m نمونہ n کے

حدود $\bar{\bar{x}}$ کے جاری

$$UCL = \bar{\bar{x}} + A_2 \bar{R}$$

center line = $\bar{\bar{x}}$

$$LCL = \bar{\bar{x}} - A_2 \bar{R}$$

حدود \bar{R} کے جاری

$$UCL = D_4 \bar{R}$$

$$\text{center line} = \bar{R}$$

$$LCL = D_3 \bar{R}$$

حالا بپریم که اگر زمان که آنرا نداریم از جدول رو بگردیم میگیریم (برای مقدار کنترل \bar{x})

$\hat{\sigma} = \frac{\bar{R}}{d_2}$

در نتیجه بزرگتر از کنترل \bar{x} داریم:

$$ucl = \bar{x} + \frac{3}{d_2 \sqrt{n}} \cdot \bar{R} = \bar{x} + A_2 \bar{R}$$

خطا کشیده ها را استاندارد می کنیم همجواب می دهیم.

و به همین ترتیب زمانی که σ نامعلوم است (برای مقدار کنترل \bar{R})

$$lcl = \bar{x} - \frac{3}{d_2 \sqrt{n}} \cdot \bar{R} = \bar{x} - A_2 \bar{R}$$

در نتیجه بزرگتر از کنترل \bar{R} داریم:

$$\hat{\sigma}_R = d_3 \frac{\bar{R}}{d_2}$$

که در آن $d_3 = 1 - \frac{3}{d_2}$, $d_4 = 1 + \frac{3}{d_2}$

$$ucl = D_4 \bar{R} = \bar{R} + 3 d_3 \frac{\bar{R}}{d_2}$$

خطا کشیده ها را استاندارد می کنیم همجواب می دهیم.

و به همین ترتیب زمانی که σ نامعلوم است (برای مقدار کنترل \bar{R})

$$lcl = D_3 \bar{R} = \bar{R} - 3 d_3 \frac{\bar{R}}{d_2}$$

نکته: اگر $C_p = 1$ باشد،

$$C_p = \frac{USL - LSL}{6\hat{\sigma}} \quad \text{یا} \quad \hat{C}_p = \frac{USL - LSL}{6(\hat{\sigma})}$$

یعنی محدوده USL تا LSL همان $6\hat{\sigma}$ خواهد بود.

نکته: اگر $C_p < 1$ باشد آنوقت: حدود انطباق ما بزرگتر از محدوده کنترل است یعنی ما داریم بیشتر از خواسته تولید می کنیم.

شاخص نسبت قابلیت فرایند و برادرش:

جواب و تفسیر نسبت قابلیت فرایند یعنی اگر $P_{\alpha} > 1$ باشد،

ما از 1σ بانه تقلید بچندان تغییرات استاندارد می کنیم

و بطلد کلی اگر $100 < P$ باشد بهتر است.

$$P = \left(\frac{1}{\hat{C}_p}\right) * 100 \quad , \quad \hat{P} = \left(\frac{1}{\hat{C}_p}\right) * 100$$

نکته: باید احتمال اینکه یک محصول در محدوده کنترل نباشد را حساب کنیم یعنی مثلا 1.5 ± 0.5

$P = \{P(X < 1) + P(X > 2)\}$ و $P * 100 =$ تعداد قطعه خراب یا نامنطبق در PPM میلیون تقاضا

زمانی که مقدار معلومی باشد و ucl هست،

$z = \frac{LNTL - \bar{x}}{\hat{\sigma}}$

زمانی که مقدار معلومی \bar{x} هست و lcl هست،

$z_x = \frac{LCL - \bar{x}}{\hat{\sigma}_x} = \frac{LCL - \bar{x}}{\frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n}}}$

اگر $C_p < 1$ باشد $USL - LSL < \frac{UNTL - LNTL}{6\hat{\sigma}}$

اگر $C_p = 1$ باشد $USL - LSL = \frac{UNTL - LNTL}{6\hat{\sigma}}$

اگر $C_p > 1$ باشد $USL - LSL > \frac{UNTL - LNTL}{6\hat{\sigma}}$

تابع مشخصه عملکرد ϕ : فرض کنیم فرایند ما بایه δ و μ_0 (واریانس و میانگین) داشته باشد و این دو نیز

معلوم است. اگر میانگین جدید ما بعد از n باشد $\mu_1 = \mu_0 + k\delta$ احتمال اینکه فرایند ما از کنترل خارج شود ولی هنوز پس حدود باشد را β می‌گیریم و بعد از زیر محاسبه می‌شود:

$$\beta = \Phi(L - k\sqrt{n}) - \Phi(-L - k\sqrt{n})$$

لندران $L = 3\delta$ یا نصف طول حدود است.

n اندازه نمونه است. * می‌توان بر مبنای اندازه نمونه از مقدار ϕ استفاده کرد.

یعنی بطور متوسط از هر n نمونه که می‌گیریم λ تا از کنترل خارج می‌شود. $\lambda = \frac{\delta}{\delta_1} > 1$
 $ARL = \frac{1}{1-\beta} = \lambda$
 این مقدار R نیز مقدار ϕ جداگانه ای دارد که می‌توان از آن معین کننده اندازه نمونه به دست آورد.

اگر \bar{x} ما مجهول باشد باید از آن استفاده می‌کنیم
 $S^2 = \sum_{i=1}^n \frac{(x_i - \bar{x})^2}{n-1} \Rightarrow E[S^2] = c_4 \delta^2, c_4 \neq 1$

$$\begin{cases} ucl = c_4 \delta + 3\delta \sqrt{1-c_4^2} = B_6 \delta \\ cl = c_4 \delta \\ lcl = c_4 \delta - 3\delta \sqrt{1-c_4^2} = B_5 \delta \end{cases} \text{ در مقدار } S$$

لندران $B_3 = c_4 + 3\sqrt{1-c_4^2}$ و $B_5 = c_4 - 3\sqrt{1-c_4^2}$
 آنتیاس که خط دارند کاربرد اصلی را دارند.

اگر \bar{x} ما مجهول نباشد باید از آن استفاده می‌کنیم
 $\bar{S} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m S_i$

$$\begin{cases} ucl = B_4 \bar{S} = \bar{S} + \frac{3\bar{S}}{c_4} \sqrt{1-c_4^2} \\ cl = \bar{S} \\ lcl = B_3 \bar{S} = \bar{S} - \frac{3\bar{S}}{c_4} \sqrt{1-c_4^2} \end{cases} \text{ در مقدار } S$$

لندران $B_3 = \frac{B_5}{c_4}$ و $B_4 = \frac{B_6}{c_4}$
 آنتیاس که خط دارند کاربرد اصلی را دارند.

زمانی که \bar{x} ما مجهول نباشد باید از آن استفاده می‌کنیم
 $\bar{\bar{x}} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \bar{x}_i$

$$\begin{cases} ucl = \bar{\bar{x}} + \frac{3\bar{S}}{c_4 \sqrt{n}} = A_3 \bar{\bar{x}} + \bar{\bar{S}} \\ cl = \bar{\bar{x}} \\ lcl = \bar{\bar{x}} - \frac{3\bar{S}}{c_4 \sqrt{n}} = \bar{\bar{x}} - A_3 \bar{\bar{S}} \end{cases} \text{ در مقدار } \bar{\bar{x}}$$

لندران $A_3 = \frac{3}{c_4 \sqrt{n}}$

برای تعیین حدود کنترل فرایند \bar{X} و R به صورت زیر عمل می کنیم (زمانی که حجم نمونه ها متغیر می کنند):

$$\bar{X} \text{ نمودار} = \begin{cases} UCL = \bar{\bar{X}} + A_2 \left[\frac{d_2(n_{ew})}{d_2(o/d)} \right] \times \bar{R}_{o/d} \\ CL = \bar{\bar{X}} \\ LCL = \bar{\bar{X}} - A_2 \left[\frac{d_2(n_{ew})}{d_2(o/d)} \right] \times \bar{R}_{o/d} \end{cases}$$

$$R \text{ نمودار} = \begin{cases} UCL = D_4 \left[\frac{d_2(n_{ew})}{d_2(o/d)} \right] \times \bar{R}_{o/d} \\ CL = \bar{R}_{new} = \left[\frac{d_2(n_{ew})}{d_2(o/d)} \right] \times \bar{R}_{o/d} \\ LCL = \max \left\{ 0, D_3 \left[\frac{d_2(n_{ew})}{d_2(o/d)} \right] \times \bar{R}_{o/d} \right\} \end{cases}$$

* در نمودارهای \bar{X} هرچه نمونه ما بزرگتر باشد، حدود ما نیز کوچکتر می باشد و برای در نمودارهای R هرچه نمونه ما بزرگتر باشد، حدود هم بزرگترند.

انواع آللوها در نمودارهای \bar{X} و R و دلایل هر کدام:

① آلوی دوره ای یا cyclic: در این حالت نمودارهای مانوسان دارند مانند \sin و بیشتر بخاطر تغییرات محیطی هست و یا به دلیل خستگی اپراتورها و یا تغییرات دوره ای در ماشین آلات هست، رخنه دهد.

المر نمودارها R بعد آنوقت نیز می توانند آللو ناشی از، نگرانی نادرست ماشین آلات (تقریب و سرویس...) و یا خستگی اپراتور حامی تواند و نباشد و یا خوردگی و فرسودگی ابزارهای مصرفی خط تولید باشد.

② آلوی آمیخته یا mixture: در این حالت بیشتر داده ها از خط مرکزی فاصله دارند و معمولاً به این دلیل هست که توزیع داده های ما از چند جا با هم آمیخته اند و گاهی اوقات کنترل بیش از حد دلیل آن می باشد و شاید از منابع گوناگون نمونه برداری صورت می گیرد.

③ آلوی روند یا trend: در فرایند یا روند نزولی و یا صعودی دیده می شود و بهترین دلیل آن فرسایش و یا تغییر بودن دستگاه و یا مثلاً عوارض قدیم بکار می رود و... و گاهی اوقات خستگی اپراتورها و عدم نظارت بر روی آنرا و یا می تواند ناشی از نوسانات فصلی باشد.

④ آلوی طبقه بندی شده: در این نمودار در بخش های مرکز را در کنار خط مرکزی بینیم و بیشتر به دلیل خطای سبب هست، و یا زیر کرده ها، منطقی ما، زیر کرده ها، خوب نبوده اند. ما باید نمودارها R و \bar{X} را به صورت تمام و هم زمان در نظر بگیریم، اگر R تحت کنترل نباشد به تحت کنترل بودن \bar{X} نیز خنثی توان اعتماد کرد و بی برقرار نیست.

المر یکی از \bar{X} ها و R با لا رفت و آن یکی پایین و یا هر دو بالا و یا پایین رفته، هیچ توزیع مانتل نخواهد بود. اگر توزیع نرمال نباشد یعنی آللوهای نمونه به اندازه های خاصی حتی 3-4 باشد بیش از آن فرایند را می دهیم (بر نمودار \bar{X}) و یا در توزیع کاما و غیره باشد و یکدسته از نمونه 3 و 4 کفایت نمی کند. در نمودارهای کنترلی R حتی اگر توزیع فرایند ما نرمال باشد، نمودار R هم نرمال نیست و 38 عملاً معنی ندارد.

اگر فرض کنیم که اندازه نمونه n_i تا در هر حلقه تمام هست. \bar{x} و S به همین عمل می کنیم:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^m n_i \bar{x}_i}{\sum_{i=1}^m n_i}$$

$$S = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^m (n_i - 1) S_i^2}{\sum_{i=1}^m n_i - m}}$$

بجز محاسبه \bar{x} و S حل بهر دست آوردن حدود هر نمونه از \bar{x} و S بخصوص خودش استفاده می کنیم و n_i خودش و باید فیلد A_3 و B_4 از جدول برابر n_i باشد و برابر هر نمونه می تواند این حدود متفاوت باشد.
 اند مقدار نمونه ها را زیاد باشد و اندازه نمونه ها زیاد هم می تواند حدود کنتولی را می توان بر حسب \bar{n} تعیین کرد.

$$\hat{\sigma} = \frac{S}{C_4}$$

$$\Rightarrow S^2 \text{ مقدار}$$

$$\begin{cases} UCL = \frac{\bar{S}^2}{n-1} \chi^2_{(\alpha/2, n-1)} \\ CL = \bar{S}^2 \\ LCL = \frac{\bar{S}^2}{n-1} \chi^2_{(1-\alpha/2, n-1)} \end{cases}$$

- مشاهدات افقادی عملاً زیر گروه خاصی ندارند و n خنثی حالت از حالتی که مشاهدات حالت افقادی دارند.
- 1) ممکن است فضاها که ما از آن برابر ارزیابی و بازبینی خطوط کنتولی، بصورت اتوماتیک کار می کنند مورد به مورد نظارت می کنند.
 - 2) نرخ تولید خیلی پایین است و سرعت تولید خیلی کم است.
 - 3) تکرار اندازه گیری در فرایند تولید فقط مختار خطا اندازه گیری است.
 - 4) اندازه ها که ما ثبت می کنیم مربوط به یک محصول است در مقابل مختلف.
 - 5) تکرار ارزیابی عملاً نتیجه متفاوت را ایجاد می کنند.
 - 6) در یک کارها فعالیت های خدماتی دلیلی برای تشکیل زیر گروه ها منطقی نیست.
- در مقابل بالا از حدود کنتولی برابر واحد ها افقادی استفاده می کنیم.

برای تعیین حدود این تکرار ها کنتولی برابر واحد ها افقادی باز نمودار ها مبتنی بر دامنه متحرک یا بر متحرک می کنیم.

$$mR_i = |x_i - x_{i-1}| \rightarrow n=2 \rightarrow D_4 \text{ و } D_3$$

$$\begin{cases} UCL = \bar{x} + \frac{3 \overline{mR}}{d_2} \\ CL = \bar{x} \\ LCL = \bar{x} - \frac{3 \overline{mR}}{d_2} \end{cases} \quad \begin{cases} UCL = D_4 \overline{mR} \\ CL = \overline{mR} \\ LCL = D_3 \overline{mR} \end{cases}$$


■ APPENDIX VI


Factors for Constructing Variables Control Charts

Observations in Sample, n	Chart for Averages					Chart for Standard Deviations						Chart for Ranges					
	Factors for Control Limits			Factors for Center Line		Factors for Control Limits				Factors for Center Line		Factors for Control Limits					
	A	A_2	A_3	c_4	$1/c_4$	B_3	B_4	B_5	B_6	d_2	$1/d_2$	d_3	D_1	D_2	D_3	D_4	
2	2.121	1.880	2.659	0.7979	1.2533	0	3.267	0	2.606	1.128	0.8865	0.853	0	3.686	0	3.267	
3	1.732	1.023	1.954	0.8862	1.1284	0	2.568	0	2.276	1.693	0.5907	0.888	0	4.358	0	2.574	
4	1.500	0.729	1.628	0.9213	1.0854	0	2.266	0	2.088	2.059	0.4857	0.880	0	4.698	0	2.282	
5	1.342	0.577	1.427	0.9400	1.0638	0	2.089	0	1.964	2.326	0.4299	0.864	0	4.918	0	2.114	
6	1.225	0.483	1.287	0.9515	1.0510	0.030	1.970	0.029	1.874	2.534	0.3946	0.848	0	5.078	0	2.004	
7	1.134	0.419	1.182	0.9594	1.0423	0.118	1.882	0.113	1.806	2.704	0.3698	0.833	0.204	5.204	0.076	1.924	
8	1.061	0.373	1.099	0.9650	1.0363	0.185	1.815	0.179	1.751	2.847	0.3512	0.820	0.388	5.306	0.136	1.864	
9	1.000	0.337	1.032	0.9693	1.0317	0.239	1.761	0.232	1.707	2.970	0.3367	0.808	0.547	5.393	0.184	1.816	
10	0.949	0.308	0.975	0.9727	1.0281	0.284	1.716	0.276	1.669	3.078	0.3249	0.797	0.687	5.469	0.223	1.777	
11	0.905	0.285	0.927	0.9754	1.0252	0.321	1.679	0.313	1.637	3.173	0.3152	0.787	0.811	5.535	0.256	1.744	
12	0.866	0.266	0.886	0.9776	1.0229	0.354	1.646	0.346	1.610	3.258	0.3069	0.778	0.922	5.594	0.283	1.717	
13	0.832	0.249	0.850	0.9794	1.0210	0.382	1.618	0.374	1.585	3.336	0.2998	0.770	1.025	5.647	0.307	1.693	
14	0.802	0.235	0.817	0.9810	1.0194	0.406	1.594	0.399	1.563	3.407	0.2935	0.763	1.118	5.696	0.328	1.672	
15	0.775	0.223	0.789	0.9823	1.0180	0.428	1.572	0.421	1.544	3.472	0.2880	0.756	1.203	5.741	0.347	1.653	
16	0.750	0.212	0.763	0.9835	1.0168	0.448	1.552	0.440	1.526	3.532	0.2831	0.750	1.282	5.782	0.363	1.637	
17	0.728	0.203	0.739	0.9845	1.0157	0.466	1.534	0.458	1.511	3.588	0.2787	0.744	1.356	5.820	0.378	1.622	
18	0.707	0.194	0.718	0.9854	1.0148	0.482	1.518	0.475	1.496	3.640	0.2747	0.739	1.424	5.856	0.391	1.608	
19	0.688	0.187	0.698	0.9862	1.0140	0.497	1.503	0.490	1.483	3.689	0.2711	0.734	1.487	5.891	0.403	1.597	
20	0.671	0.180	0.680	0.9869	1.0133	0.510	1.490	0.504	1.470	3.735	0.2677	0.729	1.549	5.921	0.415	1.585	
21	0.655	0.173	0.663	0.9876	1.0126	0.523	1.477	0.516	1.459	3.778	0.2647	0.724	1.605	5.951	0.425	1.575	
22	0.640	0.167	0.647	0.9882	1.0119	0.534	1.466	0.528	1.448	3.819	0.2618	0.720	1.659	5.979	0.434	1.566	
23	0.626	0.162	0.633	0.9887	1.0114	0.545	1.455	0.539	1.438	3.858	0.2592	0.716	1.710	6.006	0.443	1.557	
24	0.612	0.157	0.619	0.9892	1.0109	0.555	1.445	0.549	1.429	3.895	0.2567	0.712	1.759	6.031	0.451	1.548	
25	0.600	0.153	0.606	0.9896	1.0105	0.565	1.435	0.559	1.420	3.931	0.2544	0.708	1.806	6.056	0.459	1.541	

For $n > 25$,

$$\begin{aligned}
 A &= \frac{3}{\sqrt{n}} & A_3 &= \frac{3}{c_4 \sqrt{n}} & c_4 &\equiv \frac{4(n-1)}{4n-3} \\
 B_3 &= 1 - \frac{3}{c_4 \sqrt{2(n-1)}} & B_4 &= 1 + \frac{3}{c_4 \sqrt{2(n-1)}} \\
 B_5 &= c_4 - \frac{3}{\sqrt{2(n-1)}} & B_6 &= c_4 + \frac{3}{\sqrt{2(n-1)}}
 \end{aligned}$$





■ **TABLE 6.9**

Formulas for Control Charts, Standards Given

Chart	Center Line	Control Limits
\bar{x} (μ and σ given)	μ	$\mu \pm A\sigma$
R (σ given)	$d_2\sigma$	$UCL = D_2\sigma, LCL = D_1\sigma$
s (σ given)	$c_4\sigma$	$UCL = B_6\sigma, LCL = B_5\sigma$

■ **TABLE 6.10**

Formulas for Control Charts, Control Limits Based on Past Data (No Standards Given)

Chart	Center Line	Control Limits
\bar{x} (using R)	$\bar{\bar{x}}$	$\bar{\bar{x}} \pm A_2 \bar{R}$
\bar{x} (using s)	$\bar{\bar{x}}$	$\bar{\bar{x}} \pm A_3 \bar{s}$
R	$\bar{\bar{R}}$	$UCL = D_4 \bar{R}, LCL = D_3 \bar{R}$
s	$\bar{\bar{s}}$	$UCL = B_4 \bar{s}, LCL = B_3 \bar{s}$