



NURBS 曲面の切削データ生成（手抜き）解説書

2022 年 4 月 NCVC Ver4.00～ 初版

はじめに

この機能のコア部分は、金沢大学マンマシン研究室で開発されている Kodatuno ライブラリを用いて実現しています。

<http://www-mm.hm.t.kanazawa-u.ac.jp/research/kodatuno/>

このページでも述べられているとおり、まだ完全なライブラリではありません（僕が言うのも変ですがww）。IGES データの読み込みに失敗してもイライラしてはいけません。望み通りのパスが出ないからといって SNS に悪口を書いてはいけません。生あたたかく見守ってください。

3 次元切削においては、2 次元切削以上に注意が必要です。生成された NC データは、工具干渉なども含めた検証を十分に行った上で、加工作業を進めてください。トラブルや損害等について、**作者は一切責任を持ちません。必ず自己責任で使用してください。**

Kodatuno ライブラリの使用に際し、同研究室の関係各位には大変お世話になりました。ここに謝意を表します。

1. 3D-CAD データの準備

1.1 IGES データについて

現状の Kodatuno ライブラリで処理できる IGES データは、NURBS の曲線と曲面のみです。お使いの CAD データから IGES データを出力する際には、NURBS オプションを選択してください。Kodatuno ライブラリ開発元からの情報によると、SolidWorks, SolidEdge, CATIA から出力された IGES データは問題なく読めるようです。Inventor からの IGES データは読めないとのことでした。

筆者は Rhinoceros ver5.0 で動作確認しています*1。Rhinoceros から出力される IGES データも問題なく読めましたが、一部 NCVC が落ちるデータも確認しました*2。保存時の IGES タイプを変更すると読める場合もあったので、適宜対応してください。

1.2 原点について

2D-CAD データのときは『ORIGIN レイヤに円を作図』という NCVC の独自ルールがありましたが、3D-CAD データの場合は作図原点がそのまま加工原点（工具の初期位置）になります。ただし、Z 値については後述する設定でワーク上面をゼロにすることも可能です。

1.3 荒加工用のガイドカーブ

荒加工用データの生成では、基準となるガイドカーブ（線）が必要です。3D モデルを囲うように作図してください。ガイドカーブが円だと荒加工パスがうまく生成できないことを確認しています。




図 1.1 サンプル図形

*1特段推奨しているわけではありません。

*2try-catch ブロックでも捉えられない例外エラーで NCVC が落ちてしまいます。調査継続中。

1.4 NCVC の設定ファイルについて

IGES データと同じ場所に、NCVC の設定ファイル（～.ncvc）が自動的に作られます。インストーラ付属のサンプルデータを使用する場合は、ドキュメントフォルダ等の書き込み権限がある場所にコピーしてから使用してください。

1.5 Kodatuno ライブラリからのメッセージ

計算処理の途中で Kodatuno ライブラリからメッセージが表示されることがあります。データが欠落していたり、おかしいパスが生成される場合があるので、とくにご注意ください。3D モデルを変更したり、生成後のデータを手作業で修正する必要があるかもしれません。

表 1.1 Kodatuno ライブラリのメッセージ一覧

| | |
|---|------------------------------|
| NURBS_FUNC CAUTION: Singler point was ditected. | 特異点検出により処理を継続できない場合 |
| NURBS KOD_ERROR: Intersection points exceeded the allocated array length. There is a possibility that you set large ds. | 交点の数が指定サイズを超えた場合はそこまでで強制リターン |

2. 荒加工用の NC データを生成

2.1 IGES データの読み込み

図 1.1 の IGES データを NCVC で読み込みます。この時点で 1.1 節にも書いたように NCVC が落ちる場合があります。IGES タイプを変更するなど適宜対応してください。




図 2.1 サンプル図形の読み込み

2.2 荒加工用スキャニングパスの生成

荒加工用のデータを生成するには、切削対象となる NURBS 曲面とガイドとなる NURBS 曲線を 1 つずつ選択する必要があります。マウスの左クリックで選択してください。選択順は問いません。選択できると選択色^{*3}に変わります。

^{*3} オプション >> 表示属性 >> 表示属性の設定 から 共通 タブの 選択オブジェクト の色




図 2.2 NURBS 曲面と NURBS 曲線の選択

NURBS 曲面と NURBS 曲線が選択されていると、**ファイル** ≫ **NC データの生成** ≫ **荒加工パスの生成** (**F2**) のメニューが有効になります。図 2.3 のダイアログから適当な値を設定してください。

「NC 生成時、ワーク上面を Z 軸のゼロにする」にチェックが入っていると「ワークの高さ」で設定した高さが Z 軸のゼロになるように NC データが生成されます。ワークの上面で Z 軸の原点や工具長補正を設定する場合はほとんどだと思うので、通常はチェックを入れておきましょう。




図 2.3 荒加工用スキャンパスの生成

図 2.3 で **OK** を押すと、しばらく計算したあと、図 2.4 のように荒加工パスが表示されます。選択されたガイド曲線が「スキャンラインの分割数」で分割され、さらにそのガイド曲線に沿うように点群が生成されます。




図 2.4 荒加工スキャニングパスの表示 I

図 2.2 ではモデルの手前にある X 軸と平行なガイド曲線を選択したので、点群は図 2.4 のように Y 方向の集まりになりますが、モデルの右（または左）側にある Y 軸と平行なガイド曲線を選択すると、図 2.5 のように点群は X 方向の集まりになります。どちら方向に切削するかは、このガイド曲線の選択によって変わります。




図 2.5 荒加工スキャニングパスの表示 II

2.3 NC データの出力

【ファイル】>【NC データの生成】>【3D 切削データの生成】(F7) のメニューから出力できます。出力ファイル名にはデフォルトで荒加工用の _Rough というサフィックス（接尾語）が付けられます（図 2.6）。

切削条件は 2D 切削と共通ですが、図 2.6 から【編集】ボタンを押すと、図 2.7 のように Nurbs Mode となり、不要なタブは非表示にされます。切削条件ファイルの拡張子（.nci）が共通というだけなので、3D 切削用に設定しなおし、それ用に新規で保存しておきましょう。カスタムヘッダー等も同様です。




図 2.6 NC データの出力設定



図 2.7 NURBS 用の切削条件設定

カスタムヘッダーも 3D 切削用に書き換えてください。G92 での原点指示は小型加工機に多い設定方法ですが、ワーク座標系と工具長補正で設定を行う大型加工機の場合は、リスト 2.1 の方が一般的かもしれません。ほか工具交換の G コード挿入など、積極的にカスタマイズしてください。

リスト 2.1 カスタムヘッダーの例

```
%  
G90G54G00X0Y0 → G92は削除 G54ワーク座標系のXY原点に移動  
{Spindle}M03  
G43Z50.H01 → 工具長補正でZ50.0まで移動
```

2.4 NC データのシミュレーション結果

図 2.3 で指定したボールエンドミル半径が、NCVC 用の OpenGL 表示コメント

(Endmill=R_)

としてカスタムヘッダーの "%" の次の行に挿入されます。最大矩形は NC データから自動算出されるので、図 2.9 のように、ほぼ正確な切削イメージがシミュレーションできます。

実はこの IGES データで荒加工用のスキニングパスを生成すると、1.5 節の警告メッセージが出力されます。そのせいで変なくぼみができてしまいました。この対応については現在検討中です。




図 2.8 荒加工 NC データのシミュレーション結果 I




図 2.9 荒加工 NC データのシミュレーション結果 II

3. 仕上げ等高線の NC データを生成

3.1 仕上げ等高線用スキャンングパスの生成

仕上げ用のデータを生成するには、切削対象となる NURBS 曲面を 1 つ選択する必要があります。マウスの左クリックで選択してください。

NURBS 曲面が選択されていると、**ファイル** ≫ **NC データの生成** ≫ **仕上げ等高線パスの生成** (**F3**) のメニューが有効になります。図 3.1 のダイアログから適当な値を設定してください。

| 仕上げ加工用等高線パスの生成 | |
|---|-----------------|
| ボールエンドミル半径(R) | 3.000 mm |
| 交点群の点間隔(S) | 0.200 (0.1~2.0) |
| スキャンするZ最大値(1) | 15.000 mm |
| スキャンするZ最小値(2) | 0.000 mm |
| スキャンするシフト量(3) | 1.000 mm |
| <input checked="" type="checkbox"/> NC生成時, スキャンするZ最大値をZ軸のゼロにする(Z) | |
| OK キャンセル | |

図 3.1 仕上げ加工用等高線パスの生成

このマニュアルのとおり、荒加工データの生成からシミュレーション結果を表示するところまで作業していたとすると、

- **F6** (ウィンドウの切り替え) で IGES データのウィンドウにする。
- **F3** (仕上げ等高線パスの生成) で 図 3.1 を表示 (NURBS 曲面が選択状態のはず)。
- **F7** (3D 切削データの生成) で NC データを出力。

のようにショートカットキーを駆使して効率よく作業を進めることが可能です。

図 3.1 で **OK** を押すと、しばらく計算したあと、図 3.2 のように仕上げ用の等高線パスが表示されます。この等高線は NURBS 曲面上に点群がプロットされます。裏面を見ても 図 3.3 のように点群が貫通して見えますが気にしないでください*4。

*4 ポリゴンオフセットという手法で面を少しだけずらして描画しています。こうしないと表面であっても「Z ファイティング」と言われる不自然なレンダリング結果になります。




図 3.2 仕上げスキャニングパスの表示




図 3.3 裏面のようす

3.2 NC データの出力とシミュレーション結果

荒加工と同じように **ファイル** > **NC データの生成** > **3D 切削データの生成** (F7) のメニューから出力できます。出力ファイル名にはデフォルトで仕上げ加工用の **_Contour** というサフィックス (接尾語) が付けられます (図 3.4)。切削条件は 図 2.7 と同じなので省略します。




図 3.4 仕上げ加工用 NC データの出力設定

荒加工と同じようにエンドミル情報が自動的に埋め込まれるので、図 3.5 のように生成後即正確な切削イメージがシミュレーションできます。




図 3.5 仕上げ等高線 NC データのシミュレーション結果